INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS Y/O EQUIPOS
(Volqueta)

CODIGO	HSEQ-F-26
VERSION	3
FECHA	5/12/2024

PROYECTO: INASKAS FECHA /PERIODO: 15-09-2023

DATOS DEL CONDUCTOR		DOCUMENTOS DEL VEHICULO		DATOS DEL VEHICULO	
NOMBRE:	HECTOR FABIAN RIANO ROJO	NUMERO LICENCIA DE TRANSITO	10061492999	TIPO VEHICULO:	VOLQUETA
CEDULA:	10061492999	FECHA VENCIMIENTO SOAT		PLACA:	CLC779
CATEGORIA LICENCIA CONDUCCION:	C2	FECHA VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA		MARCA:	CHEVROLET
FECHA VENCIMIENTO CATEGORIA:	05-07-2027			MODELO:	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MART		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	X		X											
	Indicador de temperatura	X		X											
	Indicador de aceite	X		X											
	Indicador de bateria	X		X											
	Indicador de combustible	X		X											
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Kilometro	X		X											
	*Indicador de presion de aire	X		X											
	Conexiones eléctricas	X		X											
	fusibles	X		X											
LUCES	* Exteriores (Altas y bajas)	X		X											
	Direccionales delanteras	X		X											
	Direccionales traseras	X		X											
	Traseras de trabajo (reflector)	X		X											
	De estacionamiento	X		X											
	De Stop y reversa	X		X											
	*Baliza	X		X											
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	X		X											
	*Nivel de aceite hidraulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)	X		X											
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)	X		X											
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)	X		X											
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)	X		X											
	*Mangueras, tubos conexiones y racores	X		X											
GENERAL	Espejo central convexo	X		X											
	Espejos laterales	X		X											
	Alarma de retroceso	X		X											
	Pito	X		X											
	* Freno de servicio	X		X											
	* Freno de emergencia	X		X											
	Cinturones de seguridad	X		X											
	Vidrio frontal / Limpiabrisas	X		X											
	*Kit de control de emergencias ambientales	X		X											
	Barra antivuelco	X		X											
	Asientos y tapiceria	X		X											
	Sistema de cargado	X		X											
	Grapas y anclaje de chasis	X		X											
	Cadena del cardam	X		X											
	Ajustes y seguros de las puertas	X		X											
	Llantas Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X											
	Presion de aire de las llantas	X		X											
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)	X		X											
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión	X		X											
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)	X		X											
	* Dirección	X		X											
	* Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)	X		X											
	Estado Radiador	X		X											
	Estado y tensión de las correas	X		X											
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)	X		X											
	Estado de filtro de aire	X		X											
	Estado de filtro de combustible		X	X											
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	X		X											
	*Motor sin grietas	X		X											
	Humo de escape	X		X											
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehiculo	X		X											
	*Bobiquin		X		X										
	*cruceta		X		X										
	*Tacos para bloquear el vehiculo		X		X										
	*Triangulos reflectivos Conos		X		X										
	*Linterna		X		X										
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		X		X										
	*Extintor de incendios capacidad PQS	X		X											

B: Buen estado M: Mal estado

SEGUIMIENTO FATIGA (Indicar SI o NO)		LUN		MART		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SEGUIMIENTO FATIGA	Has descansado 7 horas consecutivas antes de tu jornada laboral?	X		X											
	Has ingerido medicamentos previos al inicio de la jornada que produzcan sueño?		X		X										
	Se siente en condiciones para conducir hasta su destino u operar adecuadamente?	X		X											
	En caso de sentir sueño, sabe lo que tiene que hacer?	X		X											
	Ha consultado por medico sobre alguna molestia para conducir u operar?		X		X										

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES: Miercoles 17-09-2023 Volqueta CLC779 NO QUISO PRENDER POR FALTA DE BATERIA ESTA EN DIA NO A TRABAJADO ATTA LA HORA TAMBIEN LE HACE FALTA LOS TORNILLOS DE LLANTERA

INSPECCIONADO POR: HECTOR FABIAN R FIRMA: FABIAN R CARGO: CONDUCTOR

Powered by CamScanner