



ORDEN DE TRABAJO
Orden N°: 1861285
Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	ELEVADOR MOVIL PARA PISCINA	Serie:	1711149
Alias:		Placa:	153572
Marca:	DIGI PROJECT POOL LOFT	Código:	
Cliente:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) , BOGOTÁ	Modelo:	PANDAPOOL
Usuario:	SINERMED N/A	Ubicación:	, , PRINCIPAL, PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2025-12-19 16:18:27	Causa falla:	No aplica
Dirección cliente:	Bogotá, Calle 21 # 44 - 40 Puente Aranda		
Solicitante:	SANDRA DUARTE		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 090/2025 MDN-VVGSED-DIVRI OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS GRÚAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE E INGRESO A LA PISCINA DIGI PROJECT DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REPUESTOS
No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Se llevó a cabo un mantenimiento preventivo integral que incluyó la limpieza general de todas las superficies del equipo y la lubricación detallada de sus partes móviles, tales como llantas, manubrio y brazos. Durante la inspección, se verificó el nivel de aceite encontrándose en un estado óptimo, y se realizó una revisión minuciosa del soporte, los pernos y todas las uniones estructurales. Asimismo, se inspeccionaron las hebillas y el cinturón de seguridad, confirmando que ambos componentes se encuentran en perfecto estado y operativos.

OBSERVACIONES
Para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes y la vida útil de la batería, es necesario que el equipo se cargue por lo menos una vez cada 20 días en caso de que no se esté utilizando de manera frecuente. Adicionalmente, como parte de un mantenimiento correctivo futuro, se recomienda realizar el cambio de la silla, el cambio de las ruedas de caucho y el cambio del fuelle. También se sugiere la restauración de la pintura de las sillas y el reemplazo de la caja negra que centraliza el voltaje para asegurar la integridad eléctrica y estética del equipo.

INSTRUCTIVO			
SEC.	ACTIVIDAD.	RESPUESTA	
1	Comprobar el nivel del aceite	Pasa	
2	Comprobar la estructura física	Bueno	
3	Comprobar las placas de metal	Bueno	
4	Comprobar pernos y uniones	Bueno	
5	Comprobar las costuras y hebillas del cinturón de seguridad	Bueno	
6	Comprobar el estado de las conexiones eléctricas	Bueno	

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2025-12-19 09:30:00	Fecha y hora final:	2025-12-19 11:00:00
Recibe a satisfacción		Responsable MACCE DANIELA SEGURA FORERO	



ORDEN DE TRABAJO
Orden N°: 1861286
Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	ELEVADOR MOVIL PARA PISCINA	Serie:	1711150
Alias:		Placa:	
Marca:	DIGI PROJECT POOL LOFT	Código:	
Cliente:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) , BOGOTÁ	Modelo:	PANDAPOOL
Usuario:	SINERMED N/A	Ubicación:	, , PRINCIPAL, PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2025-12-19 16:18:27	Causa falla:	No aplica
Dirección cliente:	Bogotá, Calle 21 # 44 - 40 Puente Aranda		
Solicitante:	SANDRA DUARTE		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 090/2025 MDN-VVGSED-DIVRI OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAS GRÚAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE E INGRESO A LA PISCINA DIGI PROJECT DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REPUESTOS
No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Se llevó a cabo un mantenimiento preventivo integral que incluyó la limpieza general de todas las superficies y la lubricación de las partes móviles como llantas, manubrio y brazos. Durante la inspección técnica, se verificó el nivel de aceite encontrándose en un estado óptimo, y se revisaron detalladamente los pernos, uniones, hebillas y el cinturón de seguridad, confirmando su buen estado. Cabe mencionar que, durante la inspección física, se encontró que la carcasa exterior del equipo se encuentra rayada.

OBSERVACIONES
Como medida de cuidado preventivo, es necesario que el equipo se cargue por lo menos una vez cada 20 días en caso de que no se esté utilizando. Asimismo, para un próximo mantenimiento correctivo, se recomienda realizar el cambio de la silla, el reemplazo de las ruedas de caucho y del fuelle, así como la restauración de la pintura de las sillas y el cambio de un solenoide para asegurar el funcionamiento óptimo de los sistemas internos.

INSTRUCTIVO			
SEC.	ACTIVIDAD.	RESPUESTA	
1	Comprobar el nivel del aceite	Pasa	
2	Comprobar la estructura física	Malo	
3	Comprobar las placas de metal	Bueno	
4	Comprobar pernos y uniones	Bueno	
5	Comprobar las costuras y hebillas del cinturón de seguridad	Bueno	
6	Comprobar el estado de las conexiones eléctricas	Bueno	

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2025-12-19 11:00:00	Fecha y hora final:	2025-12-19 12:30:00
Recibe a satisfacción		Responsable MACCE DANIELA SEGURA FORERO	