PROTECOM
NIT. 824.003.310-1
PROTECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓNES LTDA.

EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 3

VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2017

PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐

CUENTA No. 4005

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: Cll 16 # 8-25 TEL: 3217403970 PARTICIÓN No.

NOMBRE DEL CLIENTE: Fonvisocial SERVICIO No. 38860 FECHA: 03/7/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LIMPIEZA SÍ	LIMPIEZA NO	AJUSTE CABLEADO SÍ	AJUSTE CABLEADO NO	CAMBIO DE EQUIPO SÍ	CAMBIO DE EQUIPO NO	OBSERVACIONES	ESTADO FINAL BUENO	ESTADO FINAL MALO
	PANEL DE ALARMA									
	CONTACTO MAGNÉTICO									
	BATERÍA									
	TECLADO									
	LINEA TELEFÓNICA									
	RADIO TRU 100									
	SIRENA									
	INFR. INTERIOR									
	CONTROL PATRULLA									
	PÁNICO FIJO									
	PÁNICO INALÁMBRICO									
	INFR. EXTERIOR									
	SENSOR DE HUMO									
	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA									
	BARRERA FOTOELÉCTRICA									
	GPRS									
	FUENTE DE PODER									
	SÍSMICO									
	DIS. AUDIO									
	TRANSFORMADOR									
	RADIO SAT 9									

Cotizar 1 barrera H7m
1 INF Lc 204
1 Camara domo exteaux 1080
1 FUENTE 1 cajilla hermetica
1 Par de video balun

Tambien se realiza pruebas de activacion del sistema

se restaura las camaras que no estaban saliendo se diega funcionando las camaras existentes se roberon la camara de la calle

OBSERVACIONES: se realiza revisión del sistema encontrando que el area donde ingresaron en servicios anteriores se habia mandado a cambiar el sensor que se encontraba dañado

Vo. Bo. Cliente | Vo. Bo. Técnico | Vo. Bo. Supervisor

Hora de Inicio:

Firma:
Nombre: Leidi Tatiana Ibañez
Cargo:

Firma:
Nombre: Jose mendoza
Cargo: Dir tecnico

Firma:
Nombre: Jose mendoza
Cargo: Dir Tecnico

Hora Final:

Litografía Julio Gámez Nit. 49743512 6 / Tel: 589 8007 / Valledupar, Cesar.

Powered by CamScanner

PROTECOM
NIT. 824.003.310-1
PROTECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓNES LTDA.

EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 3

VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2017

PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐

CUENTA No. 4005

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: CL 16 # 8-25 TEL: PARTICIÓN No.

NOMBRE DEL CLIENTE: FONVISOCIAL SERVICIO No. 39985 FECHA: 31 / 10 / 25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LIMPIEZA SÍ	LIMPIEZA NO	AJUSTE CABLEADO SÍ	AJUSTE CABLEADO NO	CAMBIO DE EQUIPO SÍ	CAMBIO DE EQUIPO NO	OBSERVACIONES	ESTADO FINAL BUENO	ESTADO FINAL MALO
	PANEL DE ALARMA									
	CONTACTO MAGNÉTICO	COTIZAR								
	BATERÍA	2				BATERIAS 12V 7.5A.				
	TECLADO	1				CAMARA TIPO BALA				
	LINEA TELEFÓNICA	1				CAJILLA				
	RADIO TRU 100	1				V. DVD BALUM				
	SIRENA	1				FUENTE 12V 2A				
	INFR. INTERIOR									
	CONTROL PATRULLA									
	PÁNICO FIJO									
	PÁNICO INALÁMBRICO									
	INFR. EXTERIOR									
	SENSOR DE HUMO									
	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA									
	BARRERA FOTOELÉCTRICA									
	GPRS									
	FUENTE DE PODER									
	SÍSMICO									
	DIS. AUDIO									
	TRANSFORMADOR									
	RADIO SAT 9									

OBSERVACIONES: Se realiza revisión encuentro alarma en buen estado, recomiendo cambiar las BATERIAS. 12V 7.5A.

Vo. Bo. Cliente
Firma
Nombre: Yadira Jiménez
Cargo: Téc. Operativo

Vo. Bo. Técnico
Firma
Nombre: Javier PL
Cargo: TECNICO

Vo. Bo. Supervisor
Firma
Nombre: Jose mendoza
Cargo: DIR TECNICO

Hora de Inicio: 8:00
Hora Final: 8:40

Litografía Julio Gámez Nit. 45743512-6 / Tel: 589 8007 / Valledupar, Cesar

Powered by CamScanner

ROTECOM
NIT. 824.003.310-1
ECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES LTDA.

EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 3

VERSIÓN: 3 | VIGENCIA: 2017

PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐

CUENTA No. 4005

ECCIÓN DEL CLIENTE: Cll 16 # 8-25 TEL 3003004239 - PARTICIÓN No.

OMBRE DEL CLIENTE: Fonvisocial SERVICIO No. FECHA: 20/11/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LIMPIEZA		AJUSTE CABLEADO		CAMBIO DE EQUIPO		OBSERVACIONES	ESTADO FINAL	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO		BUENO	MALO
	PANEL DE ALARMA									
	CONTACTO MAGNÉTICO									
	BATERÍA									
	TECLADO									
	LINEA TELEFÓNICA									
	RADIO TRU 100									
	SIRENA									
	INFR. INTERIOR									
	CONTROL PATRULLA									
	PÁNICO FIJO									
	PÁNICO INALÁMBRICO									
	INFR. EXTERIOR									
	SENSOR DE HUMO									
	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA									
	BARRERA FOTOELÉCTRICA									
	GPRS									
	FUENTE DE PODER									
	SÍSMICO									
	DIS. AUDIO									
	TRANSFORMADOR									
	RADIO SAT 9									

Litografía Julio Gómez Nit. 49743512-6 / Tel 589 8007 / Valledupar Cesar

OBSERVACIONES: la zona 15 era una zona que se encontraba en el techo y en una intrusion dañaron el sensor y no fue remplazado, se corrige la falla de red que tenia el siste

Vo. Bo. Cliente | Vo. Bo. Técnico | Vo. Bo. Supervisor

Hora de Inicio:

Firma
Nombre: Nadin Tinjaca
Cargo: Tec. Operativo

Firma
Nombre: Jose mendoza
Cargo: Dis tecnico

Firma
Nombre: Jose mendoza
Cargo: Dis tecnico

Hora Final:

Powered by CamScanner

PROTECOM
NIT. 824.003.310-1
PROTECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓNES LTDA.

EJECUCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

VERSIÓN: 3

VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 2017

PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐

CUENTA No. 4005

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: Cll 16 #8-25 TEL: PARTICIÓN No.

NOMBRE DEL CLIENTE: FONVISOCIAL SERVICIO No. 40208 FECHA: 25 / 11 / 25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LIMPIEZA		AJUSTE CABLEADO		CAMBIO DE EQUIPO		OBSERVACIONES	ESTADO FINAL	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO		BUENO	MALO
	PANEL DE ALARMA									
	CONTACTO MAGNÉTICO									
	BATERÍA									
	TECLADO									
	LINEA TELEFÓNICA									
	RADIO TRU 100									
	SIRENA									
	INFR. INTERIOR									
	CONTROL PATRULLA									
	PÁNICO FIJO									
	PÁNICO INALÁMBRICO									
	INFR. EXTERIOR									
	SENSOR DE HUMO									
	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA									
	BARRERA FOTOELÉCTRICA									
	GPRS									
	FUENTE DE PODER									
	SÍSMICO									
	DIS. AUDIO									
	TRANSFORMADOR									
	RADIO SAT 9									

Cotizar
2 BATERIAS 12V 7.5a
1 CAMARA TIPO DOMO HIKVISION
1 CAJILLA HERMETICA 10x10
1 VIDEO BALUN
1 FUENTE

OBSERVACIONES: Se realiza revision encuentro alarma con Fallo de Hora la cual ajusto y recomiendo cambiar las BATERIAS.

Vo. Bo. Cliente
Firma:
Nombre: Nadin Jimenez
Cargo: Tecnico Operativo

Vo. Bo. Técnico
Firma:
Nombre: Jeyner Pl
Cargo: Tecnico

Vo. Bo. Supervisor
Firma:
Nombre: Jose mendoza
Cargo: DII TECNICO

Hora de Inicio: 4:30
Hora Final: 5:10

Litografía Julio Gámez Nit. 49743512-6 / Tel. 583 8007 / Valledupar Cesar

Powered by CamScanner