CA	LISTA DE CHEQUEO DE ESCALERAS	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	2/01/2023

Fecha Inicio	Dic - 12- 2025	Hora	1:00 pm	Fecha Fin	DIC - 13 - 2025	Hora	9:30 am
Obra /Proyecto	SENA SALOMIA			Propio:		Alquilado	X
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):							
Descripción de la tarea a realizar:							

ÍTEM	ELEMENTO	CHEQUEO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Revision General de la escalera	¿La escalera se encuentra limpia, seca, sin grietas y daños	/		
2	Parales	¿Son fijosy sin deformaciones?	/		
3	Remaches	¿Están encuentran asegurados?.	/		
4	Ganchos de Sujecion	¿Están en buen estado y son ajustables?	/		
5	Tramos Extensibles	¿El izamiento de los cuerpos es el adecuado?	/		
		¿Se implementa polea?	/		
6	Cuerdas para Sistema de extension	¿La cuerda está libre de fibras o hebras rotas?	/		
7	Polea	¿Se encuentra instalada, en buen estado y se desliza?	/		
8	Zapatas de Apoyo	¿Son completas y en buen estado?	/		

Firma del Responsables de la Inspección: Ruther Palacio

Cargo: Coordinador

Powered by CamScanner

CA	**INSPECCIÓN DE ANDAMIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	0
		FECHA	2/01/2023

Fecha	Inicio: DIC-13-2025	Hora: 9:30 am	Fin: DIC-15-2025	Hora:	
Obra /Proyecto	SENA - BALOYA.			Propio	Alquilado X
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio)	Talleres Mantenimiento				
Descripción de la tarea a realizar	Impermeabilizar cubierta (loza talleres)				

III. INSPECCION

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Descripción	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
¿Los operarios fueron instruidos previo al trabajo sobre los riesgos potenciales de la actividad?	✓																		✓		
¿Se cuenta con el permiso de trabajo para realizarla labor?	✓																		✓		
¿Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?	✓																		✓		
¿Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	✓																		✓		
¿El andamio esta nivelado?	✓																		✓		
¿Esta ensamblado sobre superficie adecuada y firme?	✓																		✓		
¿El andamio esta asegurado contra estructura fija para evitar movimientos?	✓															✓			✓		
¿Le fueron retiradas las ruedas al andamio si se encuentra en una superficie diferente al concreto?			X															X			X
¿El andamio con ruedas cuenta con un sistema de bloqueo activado en las mismas?	✓															✓			✓		
¿Los tornillos niveladores o zapatas del andamio están niveladas?	✓															✓			✓		
¿Cuenta con escaleras aseguradas para el ascenso a los diferentes niveles?	✓															✓			✓		
¿Barandas en plataformas de trabajo para prevenir caídas?	✓															✓			✓		
¿Se cuenta con redes tendidas cuando se trabaja en un nivel superior y existe la posibilidad de caída de objetos ?	✓															✓			✓		
¿El andamio cuenta con rodapiés para prevenir caída de objetos?	✓															✓			✓		
¿Diagonales completas y en buen estado?	✓															✓			✓		
¿Pines o pasadores sin puntas o sobresaliendo?			X															X			X
¿Plataformas de trabajo bien aseguradas y libre de obstáculos?	✓															✓			✓		
¿Son conocidos los límites de carga segura para las plataformas de trabajo?	✓															✓			✓		
¿Se verifico la no existencia de redes eléctricas en la zona?			X															X			X
¿Las plataformas de trabajo no tienen espacios que puedan generar un at?	✓															✓			✓		
¿Se tiene todas las condiciones para iniciar la actividad?	✓															✓			✓		
¿Se verificó la competencia del personal que realizó el armado del andamio?	✓															✓			✓		

Observaciones:

Inspector	Nombres y apellidos: Rutber Palacio	Cargo: coordinador	Firma: Rutber Palacio.	

Powered by CamScanner

CA	INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS							Fecha: 02/1/2023
								Código:
								Versión: 01
Sede/Proyecto/Obra:	SENA - SOLOMIA		Equipo:	Arnés: Y	Eslinga: Y	Freno: ___		Linea de vida: ___
Marca:	INSAFE	Fecha de fabricación:	BORRADA	Serial:	128	Nº de producto	97707	
Convenciones:	C: Cumple; NC: No Cumple; N/A: No Aplica							

Elementos a inspeccionar	Descripción	11-12-22			12-12-22			03-12-22			14-12			15-12						Observaciones
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Dispositivos de sujeción para detención de caídas: ganchos - argollas	Los ganchos se observan sin desgaste, corrosión u oxidación	/			/			/			/			/						
	Se observa sin fractura, deformación, fisura	/			/			/			/			/						
	Sus bordes se observan sin cortes, melladuras, golpes evidentes	/			/			/			/			/						
Reata	Las correas se observan sin desgaste excesivo, cortes, quemaduras, bordes deshilachados, abrasión u otros daños	/			/			/			/			/						
	Las correas están completas y ninguna ha sido alterada	/			/			/			/			/						
	Las correas están limpias y libre de manchas o suciedad	/			/			/			/			/						
	Las correas están sin marcas, señaladas pintadas (marcador, aerosol, pintura etc)	/			/			/			/			/						
	Las costuras se observan sin desgarros, sin hilos deshilachadas o flojos, sin cortes, hilos o partes rotas, sin abrasión o desgaste excesivo	/			/			/			/			/						
Sistemas de absorción y frenos	Los sistemas de ajuste y SEGUROS del freno o arrestador cumplen su función de bloqueo	/			/			/			/			/						
	Se observa con la protección en perfecto estado	/			/			/			/			/						
Etiquetas	Las etiquetas están completas y son legibles	/			/			/			/			/						

Acciones a tomar:	Si la respuesta en alguna de las preguntas es "No Cumple", no use el equipo hasta tener la aprobación de un experto.			
	Los equipos que sean retirados de uso porque No Cumplen los requisitos o porque han soportado una caída deben identificarse con la palabra "FUERA DE USO", además de ser cortados en varios puntos para evitar su uso irresponsable.			
Inspeccionado por:	Ruther Palacio.	Firma:	Ruther Palacio.	
Aprobado por:		Firma:		

Powered by CamScanner