Bitacora de obra

Inicio de Actividades

24 de Octubre

Dia Soleado

Se inicia los trabajos, reunion
Contratista, e interventoria para
Ordinar las actividades a realizar
se inicia con reptantes de limpieza.
con maquinaria y. intervencion de Gatos
(Cotorra) (Bugre) (Culebra)
Personal: Ing. Residente, topografo
Siso, trabajador Social
Siso: inducion a operadores y
Personal a trabajos en obra
Luisa Martinez Diana Patricia
Ing Residente Pinto Interventoria

25 de octubre (Sabado)
Dia: Soleado

trabajo de limpieza y replante
Con maquinaria

Personal: Ing. Residente topografo
Sisto, trabajador Obra

Holger Carbajal
Ing. Residente

Jorge Rodriguez
Ing. Interventor

26 de Octubre (Domingo)
No se trabaja

Bitacora de obra

27 de octubre (Lunes)

trabajo de limpieza y Replanteo. Con maquina retro Con orruga

Personal: ing, Residente, topografo Siso, trabajadores de

Moises Martinez
Ing. Residente

Jorge Rodriguez
Divinteruentor

Bitacora de obra
28 de octubre (martes)

Dia: Soleado

trabajos de limpieza retiro de material Colmatado:
Se inicia con Cano Cotorra

personal: ing Residente, interventoria topografo

Luis Martinez
ing. Residente

Diego Rodriguez
Dir interventoria

Bitacora de obra
24 de octubre. (miercoles)
Pk: Solear

Limpieza y retiro de material
Cano cotarra, Longitud de 268,81
Ancho Corona 24 m y 18 m de
base.

Personal: Ing. Residente, Interventoria
Topografia

Muñoz Martin
Ing. Residente

Diego Padrigo
Interventoria

Situación de obra

Día: Jueves 30 de octubre (jueves

Se sigue con trabajo de retiro de material con retiro con arrugo en canto cortina. Secado de 24 m de ancho cortina

Personal: Ing. Residente, topógrafo, inspector SISO

Luis Martinez
Ing Residente

Jorge Rodriguez
Inspector

Practica de obra
31 de octubre (viernes)
Dic: Salesa

Inicio de dia con inventario de
cabales y trabajo de limpieza
y ordenar y de Materiales con
Pedro: Mientras tanto Sara realiza
Visita a viviendas
Personal: Ing. Residente topografo
Sisa, trabajo Sara

Moises Martin
Ing Residente

Jorge Pedriza
Inventario

Bitácora de obra

1 de Noviembre (Sábado)

* Siguen con trabajos de Retiro de Material en Campo Capitanejo después de Material Sobrante.

* Seca Siguen con charla en la Comunidad

Personal: Ing Res, * Seca, topógrafo

Marisol Martínez
Ing. Residente

Jorge Rodríguez
Inspector

Bitacora de obra

2 de Noviembre (Martes)

Cato Cadavid con un avance de 80 mts, perfil del talud 1.1.5 con cuneta corona 24m

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Secretaria topografo

Jhon Fredy Muñoz Ing. Residente

Jhon Fredy Rodriguez Inspector

Bitacora de Obra

3 de Noviembre (Entrada)

El Sr. Jorge Portilla nos retira de Materia en Caño Colorado.

Personal: Ing. Residente, topografo Intervencion

Muñoz Martinez
Ing. Residente

Jorge Portilla
Intervencion

Bitacora de Obra
4 de Noviembre (Miércoles)

Se Sigue Con interiores de Cocina
Estuvo Con un avance de
130 m. Retiro de Materiales
Sobrantes. Retiro de Arboles
que interfieren.
Personal: Ing Residente, topografo
inspector

Luisa Martes
Ing. Residente

Jorge Pedraza
Inspector

Norma

Bitacora de obra

5 de Noviembre (Miercoles)

Dia: Soleado

Avance en Carga Cotorra de 190 m! Perforacion y retiro de Klaten

Personal: Ing. Residente topografo Interventoría, Sisa

Moises Murillo Jorge Rodriguez

Ing Residente Interventor

Bitácora de obra

6 de Noviembre (Sábado)

Día: Lluvioso

Se inicia trabajo desde las 9:40 am por lluvia parte del taludeo y cateo cobertura y retiro de Materiales

Personal: Ing Residente Topógrafo Inspectores SIG

Musse Mutis
Ing Residente

Jorge Pedro
Inspector

Bitacora de obra

7 de Noviembre (Domingo)

No se trabajo

Bitacora de obra

8 de Noviembre (Lunes)

Dia: Soleado

Inc.

Inicio de trabajos de retiro de Material Con Volcos,

Siendo 11:00 Am se Sigue Con Perfilamiento Faltante.

Retiro de Arboles que interfieren

Personal: Ing Residente, topografo, Inspector

Maquina: Volco, Retro excavadora

Ing. Residente

Ing. Residente

Bitacora de obra

Movimiento (Estacado)

Dia: Soleado

avance de 230 mt; se sigue retirando material y retirar con volquetas

Personal: Ing Residente - topografo
Interventor

maquina: Volco - Retro con arado

Nurse Martin
Ing Residente

Arq. Rodriguez
Interventor

Norma

Bitacora de obra

9 de Noviembre (Domingo)

Dia: Soleado

Avance 260 mt, Siend 6 4pm, Retiro material con Vactor, Se finaliza Anchura Cercano a base. (Ko+000.000 - Ko+260)

Personal: Ing. Residente, topografo, Interventor

Ing. Residente

Ing. Interventor

Bitacora de obra

10 de Noviembre (Luna)

Dia: Soleado

Se inicia con la intervencion de Cano bogue, (340 mL), Anch de Corona dedicada a una base de (Ko+ 000.00 _ Ko+ 89.87), (Ko+109.59 - Ko+ 340.00) de 18m. y (Ko+89.87 - Ko+109.59) a una base dedicada a 14.5). Maquinar con retro excavadora inicia Limpieza desde Ko.

Personal: ing. Residente, topografo, inspector

Maquinaria: Retro excavadora,

Moises Martinez
ing. Residente

Luis Rodriguez
interventor

Bitacora de obra
11 de Noviembre (Martes)

Dia: Nublado

No se inician los trabajos por lluvia se reinician el dia 12 a las 10:00 Am con limpieza de la matacan.

Personal: Ing residente, topografo e inspector.

Maquinaria: Retro excavadora

Luis Rodriguez
Inspector

Ing residente

Bitacora de obra

12 de Noviembre (Miercoles)

Dia: Soleado

30 mts lineales de avance en Canal bugrol | Limpiez y retiro de Materiales

personal: ing Residente topografo
Intervantor, Sisa

Moises Martinez
ing Residente

Luis Rodriguez
Intervantor

Bitacora de obra

13 de Noviembre (Viernes)

Dia: Sabado,

Trabajo de retiro de Material y proceder a perdida Lado derecho. Volcar Tepan Sienl las 10:00 Am para retiro de material, topografia revisa Cerca

Personal: Ing. Residente. topografia Interventoria

Jose Plasting
Ing. Residente

Jose Rodriguez
Interventor

Norma

Bitacora de obra

14 de Noviembre (viernes)

Dia: Soleado

Se inicia dia con los trabajos en cada bugar y limpieza y retiro de Materiales topografia revisa los Corte a realizar.

Personal: Ing Residente topografo, interventoria

Moises Martinez
Ing. Residente

Luis Rodriguez
interventor.

Ataco de Ayu
15 de Noviembre (sabado)

Dia: Soleado.

avance de 110 mt cada bugy
se retira materia y se perfila.
f. Socio realiza localizacion
a vivienda asentada en el centro

personal: 1 ing residente, 1 interventor
f. Socio, 5 isso

Ing residente
Ing Rodrigo
interventor

Bitacora de obra

16 de Noviembre (Domingo)

Dia: Soleado

Avance: 150 ml Linea (bagre)
Retiro material y limpieza
Se trabajo hasta la 1pm
Personal: ing residente topografo
inventario

Mario Martinez
ing Residente

Luis Rodriguez
inteventor

Bitacora de obra

17 de Noviembre (Lunes)

Dia: Soleado

Avanzo 200mts perfilamiento y Limpieza en Cano bogue conserva ancho base 18m Retro de Aibdo Apostado en Cajas

Personal: Ing Residente, interventor supervisor

Jorge Prieto
Ing. Residente

Luis Pabon
Interventor

Bitacora de obra

13 de Noviembre (Martes)

Pk: Solera

Avance 250 mts

Perforacion y Retro Matera

Apoyo de Papirita para Retro

de materia del Volco

Equipos: Retroconorruga, volco

Mario Martinez
my Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Bitacora de Obra

19 de Noviembre (Viernes)
Dia: Nublado

Guanece de 280 mt. por
Luces Iluvias.
No se trabajo en la tarde
no pagado reviso Corte
Personal: ing. Residente interventoria
topografia.

Ing. Residente

Ing. Interventoria

Bitacora de obra

20 de Noviembre (Jueves)

Dia: Soleado

Avance: 320 mts

Limpieza y retiro de materiales

Personal: Ing Residente, int

Jose Martinez
Ing Residente

Luis Rodriguez
interventor

Bitacora de obra
Zona de Noviembre (Loreto)
Día: Sabado

Se finaliza Rotina, el tiempo en Cano bueno. total intervenido 340 mL.

Personal: Ing Residente, interventor topografo

Maria Martinez
Ing Residente

Luis Rodriguez
interventor


Bitácora de Obra

22 de Noviembre (sabado)

Dia: Soleado.

Problema de Maquinaria No se trabajo

Pendiente de talud



Mayor Cantidad de Material

Disponibilidad Inmediata

Norma

Bitacora de obra

23 de Noviembre (Domingo)

No se trabajo

Bitacora de obra

24 de Noviembre (Lunes)

trabajo de Revisa de propuesta para inicio Cano Colorado And corona: 18m y base de 10 y 12m.

Se inica Limpieza 11:00 Am

Moise Martin
ing Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Bitacora de obra

28 de Noviembre (Lunes)

Pedro de Materiales, Pertiamos
Con un avance de poliza,
Se procede a retirar arboles
apostados en cano, que interfieren
trabajo. Topografo revisa Cotas
Personal: Ing Residente topografo
Inspector

Luis Martinez
Ing. Residente

Luis Rodriguez
Inspector

Bitacora de obra

25 de Noviembre (Martes)

Petra de Matem

Petrov Volca

Avanzam a 50 m.

Personal: Ing. Residente Topografo

Interventor

Luis Martin

Ing. Residente

Luis Pedraza


Interventor

Relacoro de Ins

28 de Noviembre (Miercoles)

Dia: Soleado

Retiro y Perfilamiento talud Volcan llego a la zona para proceda a retiro material

Perfilado de talud 1 

Personal: ing Residente, topografo, interventor

Jorge Martinez
ing Residente

Luis Padron
interventor

Bitacora de obra

29 de Noviembre (Jueves)

Dia: Lluvioso

Se inicia trabajo normal de topografia por lluvia. Se sigue perfilando en capa Colchon topografia repuesa Corten en m^3

Personal: topografo, ing Residente

Personal: ing Residente topografo interventor

Moises Martinez
ing residente

Luis Pachon
interventor

Bitacora de obra

28 de Noviembre (viernes)

Dia: Soleado

Se Sigue con trabajo de limpieza y retiro material con retro excavadora, mientras cargado volquete retira el material sobrante.

Personal: Ing. Residente, Topografo, Intervent, Sisa

Jose Martinez
Ing. Residente

Jhon Rodriguez
Interventor

Bitacora de obra

29 de Noviembre (sabado)

trabajos de limpieza y retiro material. Asumce 400 mtL

personal: Ing Residente, topografo y Interventoria

Luis Reyes
Ing Residente

Ing. Rodriguez
Interventoria

Bitacora de obra

30 de Diciembre (Domingo)

Fuerte lluvia. No se trabajo

Mario Martinez Jurisdiccional
Ing. Residente Interventor

Bitacora de obra

31 de Diciembre (Lunes)

Trabajo de limpieza y retiro de tierra
retiro de arboles
personal: ing residente interventor
Topografo

Mario Martinez Jurisdiccional
Ing Residente Interventor

Bitacora, de obra

3 a Diciembre (Martes)

Se cuenta con 130 mL con retraso y parcialmente.

Topografo realiza corte realizado

Personal: Ing Residente, topografo SISO.

Maquinaria: Ninguna

Ing Residente

Dos Podadoras intervienen

Bitacora de obra

4 de Diciembre (Miercoles)

Avance de Retiro Muro y limpieza apertura de Talud y Conformacion.

Personal: topografo, un Residente Staff


Mauricio Medina
Ing. Residente

Luis Pachon
Maestro

Bitacora de obra

4 de Diciembre (Jueves)

Se sigue con perfilamiento y ajuste de ultima m de corte en caja colchon

Perfilado 

Personal: ing Residente, topografo intervento

Moises Montes
ing Residente


Luis Palmeros
interventor

Bitacora de obra

6 de Diciembre (viernes)

Se terminan Cortes y perfilado en cano colateral.

Longitud terminada 198.54 mt



Altura mimm 2.00m

Personal: Ing. Residente, topografo, intaventor

Moises Martin
Ing Residente

Luis Padrino
Intaventor

Bitacora de obra

6 de Diciembre (Sabado)

Dia: lluvia s

No se trabajo

Bitacora de obra

7 de Diciembre (Domingo)

Dia: Soleado

Se inicia el dia, con recorrido obra - interventoria para organizar limpieza y retiro de residuo solido, aporte de la extructura material

Personal: ing. Residente, topografo interventoria

Alejandro Ramirez
Ing Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Bitacora de obra

8 de Diciembre (lunes)

Dia: soleado

Se Sigue con Retiro de Materi y retro excavador termina de Perfilar en punta de Cano bajo desde, Se realiza el tapon por desplazamiento.

Retiro de Materi con tapon

Personal: ing Residente, topogra Interventor

Maicol Murillo
ing. Residente

Ing Rodrigo
interventor


Bitacora de Ob

Dia Soleado 9 de Diciembre

Se termina retiro de tapas y limpieza de Materia atomolada

Se terminan trabajos y topografia realiza levantamiento de todos los tramos intervenidos

Perfilado, Retiro de materia



Se Realiza trabajos Acorde tecnicamente a lo establecido.

Alineamiento: Cajo bueno: 340 m
Cajo Cobre: 208.91 m
Cajo Colchon: 198.34

Maestro
Ing Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Norma

Bitacora de obra

Dia: Sabado
10 de Diciembre

Se inicia el dia, con visita
por parte de la corporacion
CVS, alcalde y veeduria.

Se procede a retira de maquinaria
por la finalizacion de los trabajos.
Contratista e interventoria inspeccion
en un recorrido a lo largo y ancho
de los tramos intervenidos.

Jorge Martinez
Ing Residente

Luis Pedraza
Interventor.