Fecha: Villavicencio, 18 de Diciembre de 2025

ÁREA SOLICITANTE: Subgerencia Administrativa y Logística.

FUNCIONARIO CON CAPACIDAD PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

REPRESENTANTE LEGAL U ORDENADOR DEL GASTO: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ, Gerente de la ESE Solución Salud Departamento del Meta, con facultades para contratar de conformidad con lo establecido según Acta 090 del 05 de abril de 2024 y nombrada en el Decreto 199 del 05 de abril de 2024, proferido por el Gobernador del Departamento del Meta.

RUBRO: Por la naturaleza del proceso no se requiere rubro presupuestal.

PRESUPUESTO: Por la naturaleza del presente proceso no se requiere certificado de disponibilidad presupuestal.

OBJETO PARA CONTRATAR: La E.S.E. Departamental "Solución Salud" para el cumplimiento de los fines Estatales requiere contratar*:* **VENTA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD".**

LUGAR DE EJECUCIÓN: En Villavicencio Meta (Instalaciones del jardín botánico, parqueadero del taller barrio camino real dirección Calle 35 No 11ª-50 Local y Parqueadero camino Real: Carrera 13 N°36ª- Lote 2 - Barrio camino real.

VALOR DEL CONTRATO: Se ha asignado como valor al contrato lo señalado la suma de **($164.065.455) CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA.

FORMA DE PAGO: El oferente deberá consignar a favor de la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E "Solución Salud", el valor equivalente al 20% correspondiente a (**$32,813,091.00**) TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y UN PESOS. del precio mínimo de venta de los bienes muebles ofrecidos en venta al momento de la presentación de la oferta.

La persona natural o jurídica a la cual se le adjudiquen los bienes muebles deberá cancelar, el valor restante del precio ofertado es decir el 80% correspondiente a **($131,252,364.00**) CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y CUATRO PESOS, los cuales deberá Consignar a la Empresa Social del estado del Departamento del Meta E.S.E "Solución salud" por concepto de los bienes dados en la cuenta de ahorros de Bogotá N° 364164558. en un plazo de hasta siete días calendario contados a partir de la adjudicación.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El tiempo estimado para la ejecución del contrato es de: Siete (07) días.

ITEM DEL PLAN DE COMPRAS O DE CONTRATACIÓN: El objeto a contratar se encuentra consagrado dentro del plan de compras de la entidad para la vigencia actual y se anexa al presente estudio.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA:

NECESIDAD:

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta ESE "SOLUCION SALUD" a través de la oficina de almacén requiere depurar y dar de baja los inventarios en estado de inservibles, así mismo requiere dar cumplimiento a las políticas NIIF (Normas internacionales de información financiera) con el fin de unificar los criterios de los estados financieros de la entidad.

Por lo tanto, la entidad realizo un proceso de avalúos y peritaje de los activos que están en desuso y que afectaban la contabilidad de la entidad, por lo tanto, mediante contrato la entidad adelanto labores con el fin de establecer las condiciones técnicas, comerciales y financieras de los muebles, específicamente el parque automotor en desuso.

Para determinar el valor de los vehículos la entidad contrato una firma de avaluadores para fijar el funcionamiento y/o operatividad de los automotores, al terminar la ejecución del contrato el avaluador estableció el valor residual de cada uno de los vehículos previo concepto de la inspección ocular y del técnico automotriz, dicha información permitió depurar los saldos consignados en el sistema financiero de la entidad con el fin de proporcionar a los Estados Financieros información actualizada.

Con el respectivo informe técnico (peritaje) el área de almacén inicio con lo dispuesto el procedimiento PR-ALM-05 (BAJA DE ACTIVOS FIJOS), esto en cumplimiento al proceso de bajas aprobado en la resolución No 520 de 2019.

Específicamente lo contemplado en el numeral 4.2:

"4.2 SALIDA DE BIENES POR INSERVIBLES U OBSOLETOS.

La baja de bienes en estado de inservible u obsolescencia es el procedimiento mediante el cual la E.S.E. Departamental "Solución Salud", decide retirar el bien tanto físicamente como de los registros contables, bienes muebles que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no son útiles para la entidad, por cuanto no cumplen con las condiciones óptimas para el uso y servicio de las diferentes dependencias, haciéndose necesario dar de baja definitiva para su posterior disposición final (destrucción, incineración, venta o donación, según sea el caso).

Los elementos en estado inservible por obsolescencia o deterioro se dividen en dos:

1. *por muebles que encierra todos los enseres, equipos de cómputo y equipos biomédicos.*
2. *Vehículos como carros y motos."*

Teniendo en cuenta el diagnostico entregado por el perito, se convocó al comité de MIPG Con el fin de solicitar autorización para realizar visita de inspección con el acompañamiento de la jefe de la oficina de control interno la cual fue aprobada mediante acta número 29 del día 06 de noviembre de 2025, cual se establece en las proposiciones como continuación de señala.

> *"El área de Almacén procede a informar al comité MIPG que se ha adelantado junto con el Subgerencia Administrativa y Logística, la contratación para realizar el avaluó de las 17 vehículos administrativos que se encuentran ubicadas en villavicencio, expone que se encuentran diecisiete (17) ambulancias en estado de inservible, debidamente avaluado con el fin de proceder a iniciar proceso de baja definitiva.*
>
> *El comité MIPG manifiesta que se realice visita ocular y se levante informe identificando las ambulancias ubicadas en el taller."*

Una vez realizada las visitas de inspección ocular, la jefe de la oficina de control interno suscribió Acta de visita ocular de fecha del 01 y 09 de diciembre de 2025.

Así las cosas, la subgerencia administrativa y logística procedió a convocar al comité de sostenibilidad contable y financiera el día 17 de diciembre de 2025, y mediante acta N° 7 de 2025 se estableció la aprobación del ajuste de la depreciación de los vehículos y activos de la E.S.E Departamental, que se registran en el sistema de información Seven.

Así mismo se suscribo acta N°34 del 17 de diciembre de 2025 en donde el comité de MIPG autoriza para realizar la baja definitiva de estos bienes en estado de inservibles y obsoletos (vehículos) asignados por la E.S.E "Solución salud".

Por lo tanto, mediante resolución No 1004 del 17 de diciembre de 2025 se aprueba la baja definitiva de 17 automotores en estado de inservible para la respectiva venta directa.

Por consiguiente, el parque automotor que termino su vida útil y que es objeto de la presente venta se relaciona a continuación.

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	LINEA	PLACA	OBSERVACION
1	AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT240	SIN OPRACION
2	AMBULANCIA	NISSAN	2018	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT237	SIN OPRACION
3	AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT239	SIN OPRACION
4	AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT253	SIN OPRACION
5	AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT238	SIN OPRACION
6	AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT236	SIN OPRACION
7	AMBULANCIA	CHEVEROLET	2006	CHEVROLET LUV 4X2	OIX138	SIN OPRACION
8	AMBULANCIA	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEl	OTJ188	SIN OPRACION
9	AMBULANCIA	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEl	OTT194	SIN OPRACION
10	AMBULANCIA	TOYOTA	1997	TOYOTA LAND CRUISER	OJT026	SIN OPRACION
11	AMBULANCIA	TOYOTA	2008	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4x4	OCE010	SIN OPRACION
12	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL27C	ILL27C	SIN OPRACION
13	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL26C	ILL26C	SIN OPRACION
14	FLUVIAL		2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	1005720A	INCERVIBLE

Así mismo el procedimiento PR-ALM-05 (BAJA DE ACTIVOS FIJOS), aprobado en la resolución No 520 de 2019, establece en el numeral 4.2.1 ítem denominado venta indica lo siguiente:

*"Venta: Una vez el comité de bajas recomiende al gerente y este tome la recomendación y expedida la resolución de bajas con destinación para la venta, se practicara un avalúo sobre los elementos para la venta para este proceso se podrá realizar por **contratación directa** o conforme a lo normado para la enajenación de bienes muebles del estado, de conformidad con la ley 1150 de 2007, en el cual se dispone que se podrán utilizar instrumentos de subasta a través del sistema del martillo y/o los demás consagrados en la ley, que garanticen la transparencia del proceso."*

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA:

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas con: **VENTA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD".** Y en atención a lo anteriormente expuesto, y contando la Empresa social del Estado del Departamento del Meta E.S.E "Solución Salud" con:

a. Un margen de tiempo aceptable para adelantar el proceso de selección y contratación.
b. Con los bienes objeto de venta bajo resolución N° 1004 de 2025 de aprobación de bajas.

Es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de selección y contrato respectivo para satisfacer la necesidad aquí Identificada, prioritaria y claramente establecida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ESPECIFICACIONES ESPECIALES - OBLIGACIONES DE LAS PARTES - DOCUMENTOS ANEXOS QUE ACOMPAÑAN EL ESTUDIO PREVIO:

ESTUDIO TECNICO: La entidad requiere garantizar la depuración de baja de inventarios los cuales mejoraran los procedimientos contables y financieros que permitan la capacidad de resolución y sirvan de apoyo en los hospitales locales de la E.S.E, mediante la adquisición de estos, de acuerdo con necesidades sentidas.

Es procedente efectuar la contratación de **VENTA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD",** por cuanto los elementos requeridos complementaran eficazmente las deficiencias presentadas y subsanara la carencia de la necesidad anteriormente mencionada, para la buena prestación de los Servicios de Salud en los Hospitales.

Estudios Económicos: Por la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 014 de 2024 para la estimación del valor del presente contrato

se tuvo en cuenta el avalúo obtenido por el profesional avaluador, debidamente certificado por el registro abierto de avaluadores. Documentos adjuntos al presente estudio.

Estudios Jurídicos: Para la escogencia del contratista, persona natural o jurídica con conocimientos y experiencia relacionados con el objeto y obligaciones contractuales antes descritas, la ESE Departamental "Solución Salud", sustenta este proceso de contratación directa con lo estipulado en el estatuto interno de contratación, Acuerdo 014 de 2024, Literal L., ARTÍCULO 43. contratación directa o mínima cuantía.

OBLIGACIÓN DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DE LA ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD": En cumplimiento del objeto del contrato la ESE Solución Salud del Meta, se deberá comprometer a:

1. Suministrar la información que se requiera para el desarrollo del objeto contractual.
2. Entregar los bienes muebles una vez que contratista haya consignado la totalidad del valor del contrato.
3. Ejercer la vigilancia y control del cumplimiento del contrato, con estricta sujeción a las especificaciones técnicas.
4. Suscribir los documentos necesarios para la transferencia de domino de los bienes dados en venta según aplique.
5. Suscribir acta de entrega de los vehículos.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto de la contratación de manera eficiente, garantizando:

1) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo estipulado.
2) Actuar con absoluta lealtad y transparencia en cada una de las actividades a desarrollar.
3) Informar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.
4) Cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos en los términos previstos en las normas legales.
5) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.
6) Obrar con lealtad y buena fe evitando dilaciones y entrabamientos que pudieren presentarse.
7) Atender los requerimientos efectuados por el CONTRATANTE.
8) Asumir todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.
9) Las demás que se desprendan y se relacionen en los términos de la oferta, del contrato y de la Ley.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista seleccionado se obliga para con la E.S.E Departamental "Solución Salud" a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta y los documentos que hacen parte integral del presente Contrato, así:

1. Cumplir con el plazo de ejecución del contrato, en lo que respecta al retiro de los bienes muebles Cumplir con el pago pactado en el ofrecimiento realizado.
2. Tener pleno conocimiento de los bienes muebles objeto de la venta de manera previa a la presentación de la oferta.
3. Estará a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la ejecución del contrato.
4. Asumir los gastos que se lleguen a causar, así como cualquier gasto administrativo que se derive de los bienes, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de entrega.
5. Realizar las actividades y gestiones necesarios para la transferencia de dominio de los bienes objeto de venta, sujetos a registro.
6. Mantener indemne a la Empresa Social del Estado E.S.E "Solución salud", sobre cualquier reclamación y/o pretensión por daño causado con ocasión y/o utilización de alguno de los bienes del presente contrato, posterior a la entrega de los bienes objeto de baja.
7. Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.
8. Entregar diligenciado FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRAMITES DEL REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR para cada vehículo, para lo cual él será el responsable de hacer el respectivo tramite y la cancelación de los costos ante la autoridad de tránsito respectiva.
9. Aceptar las condiciones en las que se encuentran los bienes objeto de la presente venta.

SUPERVISIÓN:

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E. "Solución Salud" ejercerá la supervisión del presente contrato, a través de la Gerencia de la E.S.E. o quien esta designe, quien tendrá las siguientes funciones:

1) Rendir informes escritos los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato.
2) Suscribir las actas de inicio y de liquidación del contrato.
3) Informar oportunamente a la oficina jurídica cualquier anomalía o incumplimiento por parte del contratista.
4) Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecución y cumplimiento del contrato de acuerdo con el programa establecido y las demás contenidas en la ley.
5) Los supervisores responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución.

6) Dar cumplimiento al Acuerdo 014 de 2024, por medio de la cual se adopta el Estatuto de Contratación, Interventoría y Supervisión del E.S.E. Departamental "Solución Salud".

DOCUMENTOS ANEXOS QUE ACOMPAÑAN EL ESTUDIO PREVIO:

- avalúos.
- Certificado inclusión plan de compras.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

La E.S.E. SOLUCION SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL META, previo análisis comparativo de los precios de las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos en el presente estudio previo, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el Articulo 43 del Acuerdo 014 de 2024 literal L, y demás normativa pertinente. el cual estipula:

Por contratos bajo la modalidad de mínima cuantía: Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por la naturaleza: se podrá contratar, independientemente de su cuantía de manera directa en los siguientes casos.

FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÀS FAVORABLE

I. EN LOS PROCESOS DIRECTOS DE MÍNIMA CUANTÍA. -

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD" adjudicara al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los documentos del proceso (estudios de conveniencia y oportunidad e invitación a participar), y que ofrezca el mayor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. Se revisarán las ofertas económicas y se verificara que la de mayor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la E.S.E "SOLUCION SALUD" debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

Requisitos Habilitantes. -

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía la Entidad Estatal, la E.S.E "Solución Salud" no debe solicitar certificado de RUP. La E.S.E "Solución Salud" debe verificar lo siguiente:

1.- **Capacidad jurídica** Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos:

a- El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato.
b- El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal.
c- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
d- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
e- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar con la suscripción y presentación de los certificados de NO inhabilidades e incompatibilidades, y del compromiso anticorrupción.
f- Antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.

Documentos requeridos para hacerse participe en el proceso de contratación Directa de mínima cuantía. –

1. Carta de presentación de la oferta
2. Copia de la cedula de ciudadanía
3. Certificado de Existencia y Representación legal
4. Autorización del órgano societario correspondiente (si se requiere)
5. Certificado de pago de aportes de seguridad social
6. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales
7. Verificación del Certificado de Antecedentes Disciplinarios
8. Certificado de antecedentes judiciales
9. Inscripción en el Registro Único Tributario
10. Certificado de no encontrarse en curso de inhabilidades e incompatibilidades

11. Suscripción compromiso anticorrupción
12. Registros INVIMAS (si se requiere) certificados de condiciones sanitarias (si se requiere), certificados de buenas prácticas de manufactura. (si se requiere).
13. Suscripción sarlaft y compromiso de información.
14. Acreditar 2 contratos de venta o enajenación de bienes por el mecanismo venta directa de maquinaria o vehículos con entidades públicas. los cuales deben superar el monto del presupuesto ejecutados. Uno de estos contratos debe haberse ejecutado en la presente vigencia.
15. Certificación de contar con un profesional en seguridad industrial con experiencia minima de 2 años con curso isaje de cargas, para el cargue y transporte de los vehículos.

ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS:

Por la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y de conformidad previsto en el Acuerdo 014 de 2024 y en el Manual de Contratación de la ESE Departamental "Solución salud", para la modalidad de contratación, se regirán al máximo previsto

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	VERSION 2	Código: FR-GQ-55
IDENTIFICACION RIEGOS EN CONTRATACION	FECHA VIGENCIA 2015/03/11	DOCUMENTO CONTROLADO

OBJETO CONTRACTUAL: VENTA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD".

N°.	Riesgo.	Clase.	Fuente.	Etapa.	Tipo.	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir).	Probabilidad.	Impacto.	Valoración	Categoría.	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser implementados.	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta la ejecución	Persona responsable por		Fecha estimada en la que	Fecha estimada en la que	Monitoreo y revisión.		
													Probabilidad.	Impacto	Valoración del	Categoría.					¿Cómo realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	El contratista no tenga la liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Especifico	Externo	Ejecución	R financiero	No se pueda realizar desplazamientos a los municipios por cierres en la vía	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un adecuado estudio financiero del contratista al momento de la selección	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	S —	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al iniciar la ejecución del contrato	—

2	El comprador no satisface las necesidades estipuladas en el contrato o acta de entrega	Especifico	Externo	Ejecución	R Económico	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato o acta de entrega (pago del precio)	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Iniciar las acciones judiciales por el incumplimiento del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	S I	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor	permanente	
3	Inexperiencia del profesional	Especifico	Interna	Ejecución	R. Económico	Avaluaos sin los parámetros exigidos	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar Revisión de la experiencia que acredita el contratista.	Improbable 2	Menor	4	Riesgo Bajo	S I	Oficina Jurídica.	Durante la Etapa Precontractual	Durante el proceso de Selección	Durante el proceso de Selección	durante periodo de selección	

GARANTÍAS: El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante el término de ejecución y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros.

el contratista constituirá en favor de la E.S.E "SOLUCION SALUD" una garantía única que ampare los siguientes riesgos del contrato.

1. De cumplimiento del contrato, en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y un término de vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

Parágrafo 1.- Cuando se trate de adquisición de bienes que por su naturaleza no puedan ser amparados por las compañías aseguradoras legalmente establecidas en el país, el contratista debe hacer entrega a la E.S.E "SOLUCION SALUD" de los respectivos certificados de garantía comercial de los bienes, productos o insumos amparando los mismos con los plazos comerciales en ellos estipulados.

Parágrafo 2.- Cuando a juicio de la E.S.E "SOLUCION SALUD", del contrato directo de mínima cuantía se infiera que existen riesgos en su ejecución, la Empresa podrá exigir al contratista la constitución de la garantía única que ampare los posibles riesgos que se puedan generar de la ejecución del contrato.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías. Esta garantía debe ser aprobada por la ESE de acuerdo con lo señalado en el acuerdo 014 de 2024.

Así mismo, se dejará expresa constancia en el contrato que la suscripción del mismo no comporta relación ni vínculo laboral alguno de la ESE con el CONTRATISTA, ni con el personal que éste emplee para la ejecución del mismo. En caso de que la ESE resulte condenado a pagar suma alguna por este concepto, podrá repetir contra EL CONTRATISTA lo pagado, así como los intereses que se generen. Igualmente, se pactarán en el contrato las cláusulas de multas y penal pecuniaria del derecho común y las excepcionales de terminación interpretación y modificación unilateral, así como la de caducidad.

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Las garantías exigidas por la entidad deberán ser aprobadas como requisito de ejecución, Articulo 26 numeral 3.9, Acuerdo 014 de 2024.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS A MANTENER LA SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA – CADUCIDAD: Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución, y liquidación del contrato, la entidad contratante podrá declarar la caducidad del mismo.

INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encontró que el presente proceso de selección sí ___ o no _X_ se encuentra relacionado en los Tratados Internacionales vigentes.

APROBACIÓN: Conforme a lo plasmado en este Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el mismo es aprobado por el funcionario de la E.S.E. Departamental "Solución Salud" del Meta que lo suscribe.


Cordialmente,

GERMAN JARA FIGUEREDO
Subgerente Administrativo y Logístico.

Proyectó: Yeimy Soledad Montoya Amado
Abogada Esp para la subgerencia administrativa y Logística.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

INFORME DE AVALUO DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES
ESE DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD



VILLAVICENCIO – META

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Autorregulador Nacional de Avaluadores

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



De acuerdo con lo estipulado en contrato **CPS-1687 - 2025** cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERITAJE DE LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.**, Se avalúan los siguientes bienes inservibles dados de baja por la empresa.

VEHÍCULO	TIPO	MODELO	PLACA
AMBULANCIA	NISSAN NP 300 FRONTIER	2019	OJT240
AMBULANCIA	NISSAN NP 300 FRONTIER	2019	OJT237
AMBULANCIA	NISSAN NP 300 FRONTIER	2019	OJT239
AMBULANCIA	NISSAN NP300 FRONTIER	2019	OJT253
AMBULANCIA	NISSAN NP300 FRONTIER	2019	OJT238
AMBULANCIA	NISSAN NP300 FRONTIER	2019	OJT236
AMBULANCIA	TOYOTA LAND CRUISER	1997	OJT026
AMBULANCIA	TOYOTA LAND CRUISER	2001	OHK413
AMBULANCIA	TAB TOYOTA LAND CRUISER 4x4	2008	OCE010
AMBULANCIA	CHEVROLET LUV 4x2	2006	OIX138
AMBULANCIA	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	2015	OJT188
AMBULANCIA	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	2015	OJT194
MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ125	2011	ILL27C
MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ125	2011	ILL26C
MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ125	2011	ILL28C
AMBULANCIA FLUVIAL	TRANSPORTE BASICO	2008	1005720A
AMBULANCIA FLUVIAL	TRANSPORTE BASICO	2008	1005721A
AMBULANCIA FLUVIAL	TRANSPORTE BASICO	2008	1005719A

Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

1. INFORMACIÓN BÁSICA.

1.1 OBJETO DE LA VALUACIÓN

Esta valuación tiene por objeto determinar el **VALOR COMERCIAL O MERCADO** de los vehículos tipo ambulancia terrestre, ambulancia fluvial y motocicletas de servicio de salud.

1.2 DESTINATARIO DE LA VALUACIÓN

El destinatario de este estudio es la entidad propietaria de los bienes.

1.3 RESPONSABILIDAD DEL AVALUADOR

El avaluador no será responsable por aspecto de naturaleza legal que afecten los automotores y su pertenencia, se presume la documentación legal y confiable, por ende, no se da ninguna opinión acerca de las mismas.

Los activos son valorados sobre la base de estar poseído por un propietario responsable.

El avaluador no entregará información sobre esta valoración a nadie distinto de la persona que solicitóel encargo de valuación, y solo lo hará con autorización escrita de ésta, salvo en los casos en que el informe sea solicitado por una autoridad competente.

Por tal razón se requiere tener el aval de en la categoría 7 "maquinaria fija equipos y maquinaria móvil; que incluye Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares. para el desarrollo de este avaluó.

1.4 FECHA DEL INFORME

Este informe se realiza con fecha 23 de septiembre de 2025. por parte del perito avaluador Hernán Felipe Cortes Fetiva con registro Abierto de Avaluadores en la modalidad de Vehículos tipo ambulancia terrestres, ambulancias fluviales y motocicletas.

1.5 TIPO DE VALOR


El avalúo se refiere a la determinación del **valor comercial** (Fair Value), concepto clave de medición bajo IFRS, el cual está presente en todos los estándares de normatividad emitida por IASB, y citado recurrentemente en USGAAP; pilares fundamentales en el entendimiento de medición de valor bajo los criterios establecidos en las normas internacionales de contabilidad.

Esta transacción ordenada se complementa con las normas internacionales de avalúo, (IVSC) el cual lodefine de la siguiente manera: "la cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarse en la fechade valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, en la que las partes hayan actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin coacción".

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



1.6 DERECHOS DE PROPIEDAD

Se refiere este estudio a la apreciación de la totalidad de los derechos de propiedad sobre los vehículos tipo ambulancia transporte y fluviales; es decir, su titularidad, tenencia y goce de las mismas.

2 GENERALIDADES

2.1 SOLICITUD DEL AVALÚO

El avalúo fue solicitado por la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META NIT: 822.006.595-1**, con el fin de conocer el valor comercialde los vehículos terrestres y fluviales (tipo ambulancia TAB terrestres, ambulancia fluvial y motocicletas.

2.2 OBJETO DE LA VALUACIÓN

Esta valuación tiene por objeto determinar el valor de los vehículos automotores tipo ambulancia terrestre, fluviales y motocicletas.

DESTINATARIO DE LA VALUACIÓN

Destinatario de este estudio es EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META NIT: 822.006.595-1

2.3 TIPO DE VALOR

El avalúo se refiere a la determinación del **VALOR COMERCIAL** (Fair Value), concepto clave de medición bajo IFRS, el cual está presente en todos los estándares de normatividad emitida por IASB, y citado recurrentemente en USGAAP.

3 METODOLOGÍA VALUATORIA.

Para realizar el avalúo de los vehículos tipo ambulancia de transporte terrestre, ambulancia fluvial y motocicletas, esencialmente se tienen en cuenta los siguientes factores:

Factores que influyen

- ***Ubicación geográfica*:** zonas urbanas suelen tener tiempos de respuesta más cortos que áreas rurales.
- **Tráfico y accesibilidad:** congestión vehicular, estado de las vías y condiciones climáticas afectan los tiempos.
- **Número de ambulancias disponibles:** la cobertura de la red de emergencias y la distribución de bases.
- **Tipo de servicio:** emergencias vitales (código rojo) vs. traslados programados o interhospitalarios.

3.1 TENDENCIA DE COSTOS.



Factor que permite registrar el efecto de la inflación. El factor inflacionario ocasiona el aumento del valor de un vehículo, sea esta nueva o usada. El factor de tendencia de costos depende del tipo de industria a que pertenece el Activo y el país de origen.

3.2 FACTOR DE DEVALUACIÓN.

Refleja la variación o fluctuación del valor del cambio del peso frente a la moneda del país de origen del equipo.

3.3 VALOR DE REPOSICIÓN.

Es el valor a nuevo de un vehículo terrestre o marítimo igual, o de características y funcionamiento similares, dado en pesos colombianos.

3.4. EDAD.

Tiempo a partir del cual el vehículo comenzó a operar, que en ocasiones difiere mucho de la fecha en que fue construido.

3.5. VIDA ÚTIL.

La vida útil del equipo depende de varios factores:
Tipo de equipo, marca, procedencia, clase de construcción, tipo de trabajo que desarrolla y su intensidad, mantenimiento recibido, factores económicos, estado actual, perspectivas de trabajo, obsolescencia técnica, innovaciones tecnológicas y ambiente de trabajo.
Igualmente se tiene en cuenta la vida útil estimada y calculada por el fabricante.

3.6. FACTOR DE MANTENIMIENTO.

Es la calificación dada a un vehículo automotor y/ fluvial, de acuerdo con su estado de conservación y mantenimiento recibido.

3.7. FACTOR DE DEPRECIACIÓN.

La **depreciación de un vehículo es** el reconocimiento contable de la pérdida de valor de este vehículo especializado a lo largo del tiempo, debido a su uso, desgaste físico y obsolescencia tecnológica.

Para calcular la Depreciación se empleó la fórmula de Ross modificado, que se muestra a continuación.

$$Dep = Vrep\{1-(1-r)[(E/Vu)+(E/Vu)^2]/2\}$$

El método de Ross (o Ross-Heidecke) es un sistema de cálculo de depreciación que combina características del método lineal y del método parabólico, buscando reflejar de manera más realista cómo se desgasta un activo a lo largo de su vida útil

3.8. FACTOR DE OBSOLECENCIA.

Es el demérito que se le da a un bien o vehículo de acuerdo al número de actualizaciones tecnológicas que hayatenido desde que comenzó a funcionar, con relación a un equipo nuevo equivalente al que se está valorando.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



3.9 FACTOR DE REALIZACIÓN.

Cuantifica el grado de comercialización de una garantía, evaluando la potencial demanda que tiene undeterminado equipo, teniendo en cuenta los posibles sectores del mercado a donde podría dirigirse la oferta, la magnitud de la transacción involucrada, el nivel de especialización o de tecnología, la obsolescencia tecnológica, la situación actual y las perspectivas económicas y financieras del país.

3.10 VALOR COMERCIAL.

Se entiende por valor comercial, aquel que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y el vendedor a recibir por una máquina o equipo, como justo y equitativo, de acuerdo con sus características y condiciones generales, actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia.

4. MÉTODO UTILIZADO.

Para calcular el valor razonable de algunos equipos se empleó el método de **Ross modificado, uno** de los más recomendados por los avaluadores de vehículos en el mercado.

Las variables empleadas para calcular el **VALOR COMERCIAL,** son las siguientes.

Vcom = Valor comercial a la fecha de la valoración
Vrep = Valor de reposición del equipo a nuevo
Dep = Depreciación por Ross
Fobs = Factor de obsolescencia
Fm = Factor de mantenimiento
Frea = Factor de realización o comercialización.
r = Valor de salvamento expresado en decimales.
E = Edad
Vu = Vida útil.

Una vez calculada la Depreciación por el método de Ross, se encuentra el valor comercial, mediante lasiguiente fórmula:

Vcom = Vrep*Dep*Fm*Fob*Frea

Dado que el peritazgo no abarca hacer un diagnóstico interno de los activos, y no se sabe a ciencia cierta las afectaciones de los vehículos tipo ambulancias, y su uso condicionado, lo que se acostumbra hacer para cobijar el monto de las reparaciones, es dar castigos importantes en los factores de demérito, lo que redunda en valores por debajo de activos similares que se encuentren operando normalmente, paraque el posible comprador se anime a negociarlos y pueda hacer las intervenciones necesarias para que queden funcionando con normalidad.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



El avalúo señalado en el presente informe es el valor expresado en dinero, que corresponde al valor comercial de los Bienes avaluados, entendiéndose por valor comercial, el que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y un vendedor a recibir por un bien, como justo y equitativo, de acuerdocon sus características generales y estado actual, actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia.

- La esencial documentación, la veraz información y la determinación exacta del sitio en donde seencuentra el bien objeto del avalúo, solo atañen al interesado que requiere el avalúo por cuantoes el cliente quien conoce de antemano de las circunstancias jurídicas, físicas y económicas querodean al bien.

- El solicitar, aceptar y cancelar el avalúo, para luego presentar, y con él definir cualquier tipo denegociación corrobora que el bien objeto del avalúo, es el estipulado, mostrado y determinado con el valor comercial asignado, y es con el cual el cliente pretende hacer una libre transacción.

- El preservar, cuidar, mantener e informar el estado de la garantía o prenda, son responsabilidades del cliente para con la entidad financiera, por cuanto el detrimento, afectación,el abuso y desuso del bien aparte de ejercer valorización o desvalorización atentan contra la obligación contraída.

- El avalúo siendo pieza fundamental de cualquier tipo de negociación, no desvirtúa la aprobación o negociación de la transacción, por cuanto existen otros factores que la entidad financiera involucra en sus estudios de crédito, jurídico y financiero, que deben darse a conocer al cliente.

- Es responsabilidad de la entidad financiera aparte de contar con el avalúo realizado, el verificarlos datos suministrados y valores estipulados, para mayor idoneidad y seguridad de lo que certifican nuestros avalúos.

DEPRECIACIÓN POR MANTENIMIENTO

Este factor califica las condiciones de funcionamiento y mantenimiento a que son sometidas las máquinas o equipos, se determina como resultado de la inspección ocular y la información suministrada por el propietario, el ingeniero de planta, operario, etc. La información puede obtenerse de los cronogramas de mantenimiento correctivo o preventivo que poseen las empresas. También es importante detallar el entorno donde funcionan las máquinas, a fin de detectar los

agentes climáticos y ambientales desfavorables e inevitables, tales como: exceso de temperatura, agentes químicos corrosivos, polvo, humedad, etc.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



CONDICIÓN MANTENIMIENTO	K1(%)
Excelente	96 - 100
Bueno	86 - 95
Regular	76- 85
Malo	65 - 75
Pésimo	1-65

DEPRECIACIÓN POR MERCADO

El factor representa la facilidad o dificultad de ubicar las máquinas o equipos en el mercado. Este factor está vinculado con la utilidad, deseabilidad, escasez, marca y modelo del bien a avaluar. Las dificultades de ubicación se deben a: Marca no reconocida, modelo descontinuado o poca existencia en el país de fábrica que las utilizan.

TIPO MERCADO	K2 (%)
Excelente	96 – 100
Bueno	91 – 95
Moderado	86-90
Regular	81- 85
Escaso	76-80
Malo	71 – 75
Muy malo	50-70
Pésimo	1-49

DEPRECIACIÓN POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA

El factor se determina en base a la obsolescencia de tipo tecnológica que experimentan las máquinas y equipos, cuando en el mercado existen otros modelos que optimizan los sistemas de producción, es decir, realizan el mismo trabajo, pero con más eficiencia, incluyen perfeccionamientos técnicos que la hacen más económica en su operación y mantenimiento, El Tasador debe comparar detenidamente la diferencia tecnológica que existe entre los equipos que se valoran y los que existen en el mercado.

Vida consumida	k3(%)
Igual tecnología	96 – 100
Algunos cambios sensibles	91 – 95
Cambios importantes	86 – 90
Cambio de tecnología pero vigente	81 – 85
Cambios de tecnología pero no vigentes	76 – 80

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



5. LISTADO DE LOS EQUIPOS A VALORAR.

Se anexa cuadro con la información de los vehículos a valorar y los cálculos para obtener la depreciación en escenario normal de depreciación

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	LINEA	PLACA	VALOR EN LIBROS
AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT240	$ 45,079,125
AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2018	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT237	$ 53,722,795
AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT239	$ 45,079,125
AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT253	$ 57,516,718
AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT238	$ 45,079,125
AMBULANCIA	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT236	$ 45,079,125
AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2006	CHEVROLET LUV 4X2	OIX136	$ -
AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEl	OTJ188	$ -
AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEl	OTT194	$ -
AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2001	TOYOTA LAND CRUISER	OHK413	$ -
AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	1997	TOYOTA LAND CRUISER	OJT026	$ -
AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2008	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4x4	OCE010	$ -
MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL27C	ILL27C	$ -
MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL26C	ILL26C	$ -
MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL28C	ILL28C	$ -
AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	1005720A	$ -
AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ -
AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ -

6. OBSERVACIONES:

En la fecha del avalúo se verificó que los activos presentan un estado deficiente de operatividad, incumpliendo los requisitos de seguridad vial y de emergencia establecidos en la normativa vigente. Esta condición se encuentra en contravía de lo dispuesto en la Ley 225 de 2022, conocida como la Ley Julián Esteban, así como en el Decreto 1430 de 2022, mediante el cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031. En consecuencia, los activos no cumplen con los estándares mínimos exigidos para su funcionamiento seguro, lo que repercute directamente en su valor de uso y en su valor comercial.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A VALORAR

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad vial y de emergencia, se realizó el avalúo de los activos objeto de análisis, con el fin de determinar su estado de operatividad y el impacto en su valor de uso y valor comercial.

PUNTO DE VISTA LEGAL

- **Ley 225 de 2022 (Ley Julián Esteban):** Establece lineamientos para garantizar la seguridad vial, especialmente en relación con la protección de usuarios vulnerables y la obligación de que los vehículos cumplan con estándares técnicos adecuados.
- **Decreto 1430 de 2022:** Aprueba el **Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031**, fijando metas y estrategias para reducir la siniestralidad y asegurar que los vehículos de servicio público y de emergencia operen en condiciones óptimas.

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Durante la inspección realizada en la fecha del avalúo, se constató que los vehículos tipo ambulancia terrestre, fluvial y motocicletas, presentan un **estado deficiente de operatividad**, incumpliendo los requisitos mínimos de seguridad vial y de emergencia exigidos por la normativa vigente.

- Se evidencian fallas mecánicas y de conservación que comprometen la prestación segura del servicio.
- Los activos no cumplen con los estándares técnicos requeridos para su habilitación y circulación en condiciones legales.
- La obsolescencia tecnológica y el desgaste físico afectan su capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

Impacto en el Valor

- **Valor de uso:** Se considera limitado o nulo, dado que los activos no pueden operar legalmente en el servicio para el cual fueron destinados.
- **Valor comercial:** Se ve significativamente reducido, ya que el incumplimiento normativo impide su utilización en condiciones seguras y reglamentarias.

CONCLUSIONES

En virtud de lo dispuesto por la Ley 225 de 2022 y el Decreto 1430 de 2022, se concluye que los vehiculos evaluados **no cumplen con los requisitos de seguridad vial y de emergencia**, encontrándose en estado deficiente de operatividad. Esta

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



situación repercute directamente en su valor de uso y valor comercial, generando la necesidad de **reemplazo o adecuación inmediata** para garantizar el cumplimiento normativo y la prestación segura del servicio.

Se trata de 11 ambulancias terrestres que prestan servicio a pacientes, operadas en zonas geográficas donde las vías se encuentran en mal estado, otras son trochas y presentan mucha humedad, lo anterior, acelera su depreciación de **10 años a 7 años** de vida útil; 3 ambulancias fluviales las cuales están descompuestas en su totalidad por mantenimiento y que su valor es por peso y 3 motocicletas, que no cuentan con mantenimiento preventivo y que castigan su valor final.

A continuación, se relacionan los vehículos objeto del avalúo:

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	LINEA	PLACA	VALOR COMERCIAL
1	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT240	$ 19,437,418
2	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2018	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT237	$ 21,186,434
3	AMBULANCIA TERRESTRE A	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT239	$ 18,537,418
4	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT253	$ 21,063,460
5	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT238	$ 21,498,107
6	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT236	$ 21,498,107
7	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2006	CHEVROLET LUV 4X2	OIX138	$ 6,143,892
8	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	OTJ188	$ 8,554,560
9	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	OTT194	$ 7,576,896
10	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	1997	TOYOTA LAND CRUISER	OJT026	$ 7,039,500
11	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2001	TOYOTA LAND CRUISER	OHK413	$ 7,434,731
12	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2008	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4x4	OCE010	$ 10,815,750
12	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL27C	ILL27C	$ 256,956
14	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL26C	ILL26C	$ 256,956
15	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL28C	ILL28C	$ 256,956
16	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ 200,000
17	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ 185,000
18	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ 155,000
						$ 172,097,141

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT239 NISSAN NP 300 FRONTIER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	NISSAN	TRASMISION	MECANICA
SERIE	NP300 FRONTIER	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	157FMI-3*82Y34904*
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	EN REPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan placas OJT239 Modelo 2019

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Estado del vehículo: En reposo por reparaciones mecánicas

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

ANA

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017507513

PLACA: OJT239
MARCA: NISSAN
LÍNEA: NP300 FRONTIER
MODELO: 2019
CILINDRADA CC: 2488
COLOR: BLANCO
SERVICIO: OFICIAL
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: AMBULANCIA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KPRSJ: 3
NÚMERO DE MOTOR: YD25-687179P
REG: N
VIN: 3N6CD35B0ZK396527
NÚMERO DE SERIE: 3N6CD35B0ZK396527
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3N6CD35B0ZK396527
REG: N
PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALU
IDENTIFICACIÓN: NIT 822005961

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 161
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032018002311673
VR: 1
FECHA IMPORT.: 30/10/2018
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 24/12/2018
FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/12/2018
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT03003244105


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200200@gmaill.com

05T239

Chasis



Motor



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

	OJT239		
	1001750751		ACTIVO
	Oficial		CAMIONETA

Información general del vehículo

	NISSAN		NP300 FRONTIER
	2019		BLANCO
	3N6CD35S0ZK396527		YD25-687179P
	3N6CD35S0ZK396527		3N6CD35S0ZK396527
	2488		AMBULANCIA
	DIESEL		24/12/2018
	IIIST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO		NO
	NO		NO
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		2

SOAT VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código limite	Estado
8290311515	18/06/2024	24/12/2024	23/12/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	VIGENTE
2500004739144000	20/12/2023	24/12/2023	23/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	420	NO VIGENTE
2500004311379300	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
2500004201350000	13/12/2021	22/12/2021	21/12/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
933068	07/10/2021	22/12/2021	21/12/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 239



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT239
No Licencia de Tránsito	10017507513
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	NISSAN
Línea	NP300 FRONTIER
Modelo	2019
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	d0c19dea-eb24-4b74-a7d2-4a2d4f047013
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3

Peso del Vehículo: 2910

Tipo de Combustible: DIESEL

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Serie o VIN: 3N6CD35B0ZK396527

Número de Chasis: 3N6CD35B0ZK396527

No de Motor: YD25-687179P

Regrabación de No de Serie: NO

Cilindraje: 2488

Fecha de Matrícula: 2018-12-24

Regrabación de No de Chasis: NO

País de Manufactura: México

Regrabación de No de Motor: NO

Indicador de Prenda: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 24/12/2024 | Fecha de Termino Vigencia: 23/12/2025 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011515 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han encontrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
121124895	2018-12-24	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclairmer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentran disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

QJT239

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD


contactosimit@fcm.org.co


Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER	**Línea: NP 300**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 3N6CD35B0ZK396527	**Placa: OJT239**	**Color: BLANCO**
Motor: YD25-687179P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant	Estado				Elementos	Cant	Estado		
			B	R	M				B	R	M
Motor	Sistema de Inyección				x	General	Chapa		x		
	Caja de Velocidades				x		Pintura			x	
	Embrague				x		Chasis				x
	Transmición				x		Cromados				x
	Diferencial				x		Parrilla				
	Tren delantero				x		Parabrisas y Cristales				x
	Dirección			x		Exterior	Luces Delanteras				x
Frenos	Disco de Freno D			x			Luces Traseras				x
	Disco de Freno I			x			Antinieblas			x	
	Pastilla de Freno D			x		Interior	Tablero				x
	Pastilla de Freno I			x			Tapizado				x
	Freno de Mano			x			Calefacción				x
	Tren Delantero			x			Aire Acondicionado				x
	Dirección			x			Radio/CD/USB				x
Suspensión	Amortiguador DD				x	Adicional	Duplicado llave				x
	Amortiguador DI				x		Manual Auto/Radio				
	Amortiguador TD				x		Chapas Patente				
	Amortiguador TI				x		Encendedor				
	General			x		Herramientas	Llave cruz				
	Batería				x		Matafuego				
Neumáticos		Marca	Rodado				Baliza				
	Delantero D		25				Tuerca de Seg.				
	Delantero I		25				Cubre Rueda				
	Trasero D		25			Accesorios	Cobertor de Caja			x	
	Trasero I		25				Enganche				
	Auxilio						Estribos			x	
	Tazas	DD	DI	TD	TI		Lona Marina			x	
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $45.079.125

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $30.000.000

- Suspensión completa 12.000.000
- Base de turbo 2.000.000
- Tapa lujo motor 2.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento caja mor y trasmisión 8.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de **$15.079.125**

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo con el estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de **$18.537.418**

ESTADO TECNICO:

- El vehículo se encuentra en reposo por reparaciones mecánicas
- El motor se encuentra para cambio de inyectores y bomba de inyección
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmision lubricacion y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un estado de deterioro normal alto grado de corrosion y oxidacion en latoneria y partes mecanicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta polizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínimo 57%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:


OJT239 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$12.000.000=
BASE DE TURBO	$2.000.000=
TAPA LUJO MOTOR	$2.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO CAJA MOTOR Y TRANSMISIÓN	$8.000.000=
TOTAL	$30.000.000

- El motor se encuentra para cambio de inyectores y bomba de inyección
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un estado de deterioro normal alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente




PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA A.N.A

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT 239			UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA : _____			MARCA		NISSAN FRONTIER NP 300		
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA		X		X			
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		FAROLA ROTA
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X				X	FAROLA ROTA
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X			X		DESAJUSTE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP IZQUIERDO		X		X			
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X		X			
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X		X			
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X		X			
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO			X				NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X			X		
	ASIENTO DERECHO		X			X		
	ASIENTO TRASERO		X				X	
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X		X			
	PARLANTES		X		X			
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X		X			
	PITO		X		X			
	ESPEJOS ELECTRICOS		X					
	AIRE ACONDICIONADO		X					
	VIDRIOS ELECTRICOS		X					

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X			X		SIN VERIFICAR
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X			X		SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X					INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X				X	
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		
	BATERIA		X				X	
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X			X		
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X			X		SIN VERIFICAR
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	SIN VERIFICAR
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X					
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X					

CONCEPTO GENERAL: **VEHICULO FUERA DE SERVICIO,**

	PLACA: OJT 239	UBICACIÓN :			TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA : _____	MARCA			NISSAN FRONTIER NP 300			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							
1	RADIO DE COMUNICACIONES		X			X		MOTOROLA
				1				

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT237 NISSAN MP 300 FRONTIER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	NISSAN	TRASMISION	MECANICA
SERIE	NP300 FRONTIER	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	D4HACU611825
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
HORAS USO	SV	SITUACION ACTUAL	EN REPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META


Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan placas OJT237 Modelo 2019

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Estado del vehículo: En reposo reparaciones

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.
.


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209290@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10017172901

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
OJT237	NISSAN	NP300 FRONTIER	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJ.
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-000313P	N	3N6CD35B1ZK331045

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3N6CD35B1ZK331045	N	3N6CD35B1ZK331045	N

PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) / IDENTIFICACION
E.S.E. DEPTO DEL NTE. SOLUCION SALUD NIT 900065951

DECLARACION DE IMPORTACION	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32010000106034	14/03/2010	0

FECHA MATRICULA	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
09/11/2010	09/11/2010	

ORGANISMO DE TRANSITO
INST OPTAL TTOYTTE METAMECSTALIPO

LT03003205850


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

OJT 237

Chasis



Motor



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicito su trámite.

	O3T237		
	1101717301		ACTIVO
	Oficial		CAMIONETA

Información general del vehículo

	NISSAN		NP300 FRONTIER
	2019		BLANCO
	3NGCD35U1ZK391045		YD25-660713P
	3NGCD35U1ZK391045		3NGCD35U1ZK391045
	2488		AMBULANCIA
	DIESEL		04/11/2018
	INST DPTAL TTOyTIE META/PESTREPO		NO
	NO		NO
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		

SOAT VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expedidora del SOAT	Código única	Estado
6200311593	20/03/2024	03/11/2024	01/11/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	VIGENTE
25080043193230000	20/12/2023	03/11/2024	01/11/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	420	VIGENTE
25080043118810000	27/12/2022	03/11/2023	01/11/2024	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
25080043034120000	21/10/2022	03/11/2022	01/11/2023	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
25080043033644000	05/11/2021	03/11/2021	01/11/2022	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 237

AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT237
No Licencia de Tránsito	10017172901
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	NISSAN
Línea	NP300 FRONTIER
Modelo	2019
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	4eaa4715-af3b-42aa-978a-bf4f9db5f429
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehiculo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

No hay póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 0

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Número de Chasis: 3N6CD35B1ZK391045

Cilindraje: 2488

País de Manufactura: México

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: 2910

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Motor: YD25-680313P

Fecha de Matrícula: 2018-11-06

Tipo de Combustible: DIESEL

No de Serie o VIN: 3N6CD35B1ZK391045

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la poliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
No existe información de poliza SOAT vigente para este vehículo.

Fecha de Inicio Vigencia: 02/11/2024

Fecha de Termino Vigencia: 01/11/2025

Estado: NO VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

No Póliza: 6200011503

Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2024-02-10	2025-02-10	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	171685513	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
229830746	2024-02-10	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
119136015	2018-11-06	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT237

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7ª 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO







Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contadcr60209299@gmail.com

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**

Tel. **Cel.** **e-m**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER	**Línea: NP 300**	**Fecha: 11/09/2025**
Chasis: 3N6CD35B1ZK391045	**Placa: OJT237**	**Color: BLANCO**
Motor: YD25-680313P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant.	Estado B	R	M		Elementos	Cant.	Estado B	R	M
Motor	Sistema de Inyección				x	General	Chapa		X		
	Caja de Velocidades				x		Pintura			X	
	Embrague				x		Chasis		X		
	Transmición				x		Cromados		X		
	Diferencial			X			Parrilla				
	Tren delantero			X			Parabrisas y Cristales		X		
	Dirección			X		Exterior	Luces Delanteras			X	
Frenos	Disco de Freno D			X			Luces Traseras			X	
	Disco de Freno I			X			Antinieblas				
	Pastilla de Freno D			X		Interior	Tablero			X	
	Pastilla de Freno I			X			Tapizado			X	
	Freno de Mano						Calefacción				
	Tren Delantero						Aire Acondicionado				
	Dirección						Radio/CD/USB			X	
Suspensión	Amortiguador DD				x	Adicional	Duplicado llave				x
	Amortiguador DI				x		Manual Auto/Radio				
	Amortiguador TD				x		Chapas Patente				X
	Amortiguador TI				x		Encendedor				X
	General				X	Herramientas	Llave cruz				
	Batería				x		Matafuego				
		Marca	Rodado				Baliza				
Neumáticos	Delantero D		15%			Accesorios	Tuerca de Seg.				X
	Delantero I		15%				Cubre Rueda				X
	Trasero D		15%				Cobertor de Caja				
	Trasero I		15%				Enganche				X
	Auxilio		15%				Estribos				X
	Tazas	Alto	Bl	Alto	Bl		Lona Marina				X
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $53.722.795

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $27.400.000

- Suspensión completa 12.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento caja mor y trasmisión 6.000.000
- Aire acondicionado 2.000.000
- Cardan y sistema de tracción 1.400.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $26.322.795

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de **$21.186.434**

ESTADO TECNICO:

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor carece de turbo
- No contiene fusilera
- No tiene cardan
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación
- A nivel general del vehículo se presenta estado normal de deterioro
- El estado de pintura se encuentra quemada vehículo a la intemperie
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínimo 61%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles
Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:


OJT 237 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$12.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO CAJA MOTOR Y TRANSMISIÓN	$6.000.000=
AIRE ACONDICIONADO	$2.000.000=
CARDAN Y SISTEMA DE TRACCION	$1.400.000=
TOTAL	$27.400.000=

- El motor carece de turbo
- No contiene fusilera
- No tiene cardan
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación
- A nivel general del vehículo se presenta estado normal de deterioro
- El estado de pintura se encuentra quemada vehículo a la intemperie
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente



PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA A.N.A

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT237			UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA :			MARCA		NISSAN NP300 FRONTIER		
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA		X			X		
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS		X					INCOMPLETAS
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X		X			
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X			X		
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X				X	
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X		X			RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		
	STOP DERECHO		X				X	
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X				X	
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X				X	
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X				X	
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X		X			
	ASIENTO DERECHO		X		X			
	ASIENTO TRASERO		X				X	
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X				X	
	PARLANTES		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJOS ELECTRICOS		X				X	
	AIRE ACONDICIONADO		X			X		
	VIDRIOS ELECTRICOS		X			X		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X				X	
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		
	LIMPIABRISAS		X			X		DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	NO SIRVE
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X		X			INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		
	LLANTAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		
	BATERIA		X				X	SIN FUNCIONAMIENTO
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X			X		
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SIN FUNCIONAMIENTO
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X				X	SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	FRENOS		X				X	CORROSION Y DESGASTE EXCESIVO
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X			X		
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					

CONCEPTO GENERAL:

	PLACA: OJT237		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA : _____		MARCA		TOYOTA LAND CRUISER			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT253 NISSAN NP 300 FRONTIER

NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META

TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	NISSAN	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	NP300 FRONTIER	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	C16A-476410
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL.: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan NP300 placas OJT253 modelo 2019

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: En reposo reparaciones

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018788225

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
OJT253	NISSAN	NP300 FRONTIER	2019


CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg-PSJ
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-093220P	N	3N6CD35B9ZK401479

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6CD35B9ZK401479	N	3N6CD35B9ZK401479	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPA — NIT 822006595



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: *****
CILINDRAJE: *****
POTENCIA HP: 161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032019000729563
DE: FECHA IMPORT.: 24/04/2019
PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
17/07/2019	17/07/2019	*****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOYTTE- METAIRESTREPO

LT03003633649

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores


A.N.A.

OST 253

Chasis



Motor.





Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite

	OJT253		
	1001170873S	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
	Oficial	CLASE DE VEHICULO	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA	NISSAN	LINEA	NP300 FRONTIER
MODELO	2019	COLOR	BLANCO
NUMERO SERIE	3N6CD35B9ZK401479	NUMERO MOTOR	YD25-693728P
NUMERO CHASIS	3N6CD35B9ZK401479	NUMERO VIN	3N6CD35B9ZK401479
CILINDRAJE	2488	TIPO DE CARROCERIA	AMBULANCIA
COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA EXPEDICION LICENCIA DE TRANSITO	17/07/2019
ORGANISMO DE TRANSITO	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO	REPOTENCIADO	NO
CLASE DE IMPORTACION	NO	BLINDADO	NO
REPOTENCIADO	NO	TIENE PRENDA	
REPOTENCIADO	NO	TIENE REPOTENCIA	
BLINDADO	NO	TIENE BLINDAJE	
PRENDADO	NO	TIENE REPOTENCIA	
VEHICULO EXTRANJERO	NO	TRENDA	

SOAT VENCIDO

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad exp de SOAT	Código tarifa	Estado
9200011593	31/05/2024	13/06/2024	12/06/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE
2500[illegible]4330550000	20/12/2023	13/06/2024	12/06/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	420	NO VIGENTE
2500[illegible]3130160000	26/12/2022	13/06/2023	12/06/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
2500[illegible]3000600000	12/06/2022	13/06/2022	12/06/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
914537	01/07/2021	17/07/2021	16/07/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT253

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+571) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales


contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co


Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER	**Línea: NP 300**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 3N6CD35B9ZK401479	**Placa: OJT253**	**Color: BLANCO**
Motor: YD25-693228P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M		Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
Motor	Sistema de Inyección				x	General	Chapa				
	Caja de Velocidades				x		Pintura				
	Embrague				x		Chasis				
	Transmición				x		Cromados				
	Diferencial			x			Parrilla				
	Tren delantero			x			Parabrisas y Cristales				
	Dirección			x		Exterior	Luces Delanteras				x
Frenos	Disco de Freno D			x			Luces Traseras				x
	Disco de Freno I			x			Antinieblas				
	Pastilla de Freno D			x		Interior	Tablero				x
	Pastilla de Freno I			x			Tapizado				x
	Freno de Mano			x			Calefacción				x
	Tren Delantero			x			Aire Acondicionado				x
	Dirección			x			Radio/CD/USB				x
Suspensión	Amortiguador DD				x	Adicional	Duplicado llave				x
	Amortiguador DI				x		Manual Auto/Radio				
	Amortiguador TD				x		Chapas Patente				
	Amortiguador TI				x		Encendedor				
	General			x		Herramientas	Llave cruz				
	Batería				x		Matafuego				
Neumáticos		Marca	Rodado				Baliza				
	Delantero D		15			Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Delantero I		15				Cubre Rueda				
	Trasero D		23				Cobertor de Caja				
	Trasero I		23				Enganche				
	Auxilio						Estribos				
	Tazas	TD	TI	AD	AI		Lona Marina				
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $57.516.718

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $35.000.000

- Suspensión completa 12.000.000
- Base de turbo 2.000.000
- Tapa lujo motor 2.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento caja mor y trasmisión 8.000.000
- Persiana 1.000.000
- Pintura 4.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $22.516.718

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 21.063.640

ESTADO TECNICO :

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado sistema de refrigeración
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un grado medio corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica NO vigente.
- Índice de rentabilidad mínimo 63%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT 253 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$12.000.000=
REPARACION TURBO	$2.000.000=
TAPA LUJO MOTOR	$2.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO CAJA MOTOR Y TRANSMISIÓN	$8.000.000=
PERSIANA	$1.000.000
PINTURA	$ 4.000.000=
TOTAL	$35.000.000=

- El motor se encuentra en mal estado sistema de refrigeración
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un grado medio corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente


PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT253		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA: _____		MARCA		NISSAN NP300 FRONTIER			
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA			X				
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X		X			
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO			X				
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X			X		
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X			X		
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X			X		
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X			X		
	ASIENTO IZQUIERDO		X			X		
	ASIENTO DERECHO		X			X		
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X			X		
	PARLANTES		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJO INTERNO			X				
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJOS ELECTRICOS		X			X		
	AIRE ACONDICIONADO		X				X	
	VIDRIOS ELECTRICOS		X			X		


ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X			X		
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	NO SIRVE
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X			X		
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		
	LLANTAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		
	BATERIA			X				
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SIN FUNCIONAMIENTO
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	FRENOS		X				X	CORROSION Y DESGASTE EXCESIVO
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X			X		
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					

CONCEPTO GENERAL:

	PLACA: OJT253		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA : _____		MARCA		TOYOTA LAND CRUISER			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT238 NISSAN NP 300 FRONTIER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	NISSAN	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	NP300 FRONTIER	CAPACIDAD	3PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	C16A-476410
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	EN REPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan NP300 placas OJT238 modelo 2019

Fecha inspección de los bienes.
22 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: En reposo reparaciones

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017507781

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OJT238	NISSAN	NP300 FRONTIER	2019


CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPTA
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	3

NÚMERO DEL MOTOR: YD25-687654P | REG: N | VIN: 3N6CD35B4ZK396790

NÚMERO DE SERIE: 3N6CD35B4ZK396790 | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: 3N6CD35B4ZK396790 | REG: N

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): E.S.E. DPTO DEL META SOLUCION SALUD | IDENTIFICACIÓN: NIT 8220085961



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	No.	FECHA IMPORT.	PUERTAS
03201B0023115T3	1	30/10/2018	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/12/2018	24/12/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

OJT 238


Chasis

3N6CD35B4ZK396790

Motor



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



CONSULTA RUNT

RUNTPRO

[illegible]	OJT238		
[illegible]	10017507781	[illegible]	ACTIVO
[illegible]	Oficial	[illegible]	CAMIONETA

Información general del vehículo

[illegible]	NISSAN	[illegible]	NP300 FRONTIER
[illegible]	2019	[illegible]	BLANCO
[illegible]	3N6CD35B4ZK396790	[illegible]	YD25-687654P
[illegible]	3N6CD35B4ZK396790	[illegible]	3N6CD35B4ZK396790
[illegible]	2488	[illegible]	AMBULANCIA
[illegible]	DIESEL	[illegible]	24/12/2018
[illegible]	INST DPTAL TTO/TTE META/RESTREPO	[illegible]	NO
[illegible]	NO	[illegible]	NO
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	2

SOAT VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
6200011490	29/05/2024	24/12/2024	23/12/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	VIGENTE
2900004339147000	20/12/2023	24/12/2023	23/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	420	NO VIGENTE
2900004311391000	23/12/2022	24/12/2022	23/12/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
2900004301351000	13/12/2021	22/12/2021	21/12/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
933037	07/10/2021	22/12/2021	21/12/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 238



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT238
No Licencia de Tránsito	10017507781
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	NISSAN
Línea	NP300 FRONTIER
Modelo	2019
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	d59fd699-5297-4450-9c79-bbb3b0cf37ce
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas o Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Número de Chasis: 3N6CD35B4ZK396790

Cilindraje: 2488

País de Manufactura: México

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: 2910

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Motor: YD25-687654P

Fecha de Matrícula: 2018-12-24

Tipo de Combustible: DIESEL

No de Serie o VIN: 3N6CD35B4ZK396790

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.

Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Período como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.

No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.

No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.

No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 24/12/2024 | Fecha de Termino Vigencia: 23/12/2025 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011498 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico-mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han encontrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
121153528	2018-12-24	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehiculo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclairmer / Note Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT238

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co




Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER	**Línea: NP 300**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 3N6CD35B4ZK396790	**Placa: OJT238**	**Color: BLANCO**
Motor: YD25-687654P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M		Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
Motor	Sistema de Inyección				x	General	Chapa				
	Caja de Velocidades				x		Pintura				
	Embrague				x		Chasis				x
	Transmición				x		Cromados				x
	Diferencial			x			Parrilla				
	Tren delantero			x			Parabrisas y Cristales				x
	Dirección			x		Exterior	Luces Delanteras				x
Frenos	Disco de Freno D			x			Luces Traseras				x
	Disco de Freno I			x			Antinieblas				
	Pastilla de Freno D			x		Interior	Tablero				x
	Pastilla de Freno I			x			Tapizado				x
	Freno de Mano			x			Calefacción				x
	Tren Delantero			x			Aire Acondicionado				x
	Dirección			x			Radio/CD/USB				x
Suspensión	Amortiguador DD				x	Adicional	Duplicado llave				x
	Amortiguador DI				x		Manual Auto/Radio				
	Amortiguador TD				x		Chapas Patente				
	Amortiguador TI				x	Herramientas	Encendedor				
	General			x			Llave cruz				
	Batería				x		Matafuego				
Neumáticos		Marca	Rodado				Baliza				
	Delantero D		35			Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Delantero I		35				Cubre Rueda				
	Trasero D		27				Cobertor de Caja				
	Trasero I		27				Enganche				
	Auxilio						Estribos				
	Tazas	DD	D	TD	TI		Lona Marina				
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $45.079.125

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $18.000.000

- Suspensión completa 10.000.000
- Llantas 6.000.000
- Inyectores 2.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $27.079.125

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 21.063.640

ESTADO TECNICO :

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra completo de detecta falla en el sistema de inyección.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta bajo grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica NO vigente.
- Índice de rentabilidad mínimo 52%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo Inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT238 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$10.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
INYECTORES	$2.000.000=
TOTAL	$18.000.000

- El motor se encuentra completo de detecta falla en el sistema de inyección.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta bajo grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT 238		UBICACIÓN :	TALLER VILLAVICENCIO
	FECHA: _____		MARCA	NISSAN FRONTIER NP 300

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X				X	
	PRESIANA		X			X		
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X				X	FAROLA ROTA
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X				X	FAROLA ROTA
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X			X		DESAJUSTE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP IZQUIERDO		X		X			
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ó CORROCERIA		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X		X			NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X			X		
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X		X			
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X		X			
	ASIENTO DERECHO		X		X			
	ASIENTO TRASERO		X		X			
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X		X			
	PARLANTES		X		X			
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X		X			
	PITO		X		X			
	ESPEJOS ELECTRICOS		X					
	AIRE ACONDICIONADO		X					
	VIDRIOS ELECTRICOS		X					
	CONTROLES DE VOLANTES	X						

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X			X		SIN VERIFICAR
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X		X			SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X			X		DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X					INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X			X		DESGASTE ADELANTADO
	RINES		X		X			
	BATERIA		X				X	
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SIN VERIFICAR
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	SIN VERIFICAR
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X					
	PLACA DELANTERA		X					

CONCEPTO GENERAL: **VEHICULO FUERA DE SERVICIO,**

	PLACA: OJT 238						
	FECHA: _____	MARCA		NISSAN FRONTIER NP 300			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias						
1	CAMILLA		X			X		
1	BALA DE OXIGENO		X			X		

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT240 NISSAN NP 300 FRONTIER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION LA MACARENA



MARCA	NISSAN	TRASMISON	5 VELOCIDADES
LINEA	NP 300	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	9FSSH42A7FC023607
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
HORAS USO	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META


Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención la Macarena

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan NP300 Frontier modelo 2019 placas OJT240

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Estado del vehículo: fuera de servicio

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025


Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017507921

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OJT240	NISSAN	NP300 FRONTIER	2019


CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	3

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-687642P	N	3N6CD35BXZK396681

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6CD35BXZK396681	N	3N6CD35BXZK396681	N

PROPIETARIO; APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALU — NIT 8220085051



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032018002311573	I	30/10/2018	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/12/2018	24/12/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO

LT03003244104

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



CONSULTA RUNT

RUNTPRO

[illegible]	OJT240		
[illegible]	10017507921	[illegible]	ACTIVO
[illegible]	Oficial	[illegible]	CAMIONETA

Información general del vehículo

[illegible]	NISSAN	[illegible]	NP300 FRONTIER
[illegible]	2019	[illegible]	BLANCO
[illegible]	3N6CD35DXZK396681	[illegible]	YD25-687642P
[illegible]	3N6CD35DXZK396681	[illegible]	3N6CD35DXZK396681
[illegible]	2488	[illegible]	AMBULANCIA
[illegible]	DIESEL	[illegible]	24/12/2018
[illegible]	INST DPTAL TTO/TTE META/RESTREPO	[illegible]	NO
[illegible]	NO	[illegible]	NO
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	
[illegible]	NO	[illegible]	2

SOAT VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
62000111526	26/05/2024	24/12/2024	23/12/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	VIGENTE
25080043933310000	20/12/2023	24/12/2023	23/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	420	NO VIGENTE
25080043113910000	23/12/2022	24/12/2022	23/12/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
25080043013520000	13/12/2021	22/12/2021	21/12/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
935069	07/10/2021	22/12/2021	21/12/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 240

AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT240
No Licencia de Tránsito	10017507921
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	NISSAN
Línea	NP300 FRONTIER
Modelo	2019
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	abe4d1f2-96f4-4041-ba67-87286fdc6760
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo



Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.



Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.



Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.



Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.



Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.



Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.



Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.



Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.



Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes



Multas o Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.



Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Número de Chasis: 3N6CD35BXZK396681

Cilindraje: 2488

País de Manufactura: México

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: 2910

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Motor: YD25-687642P

Fecha de Matrícula: 2018-12-24

Tipo de Combustible: DIESEL

No de Serie o VIN: 3N6CD35BXZK396681

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.

Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.

No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.

No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.

No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 24/12/2024

Fecha de Termino Vigencia: 23/12/2025

Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

No Póliza: 6200011526

Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
121153839	2018-12-24	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

QJT240

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 70

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7ª 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO







Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER	**Línea: NP 300**	**Fecha: 11/09/2025**
Chasis: 3N6CD35BXZK396681	**Placa: OJT240**	**Color: BLANCO**
Motor: YD25-687642P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica

	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
Motor	Sistema de Inyección				x
	Caja de Velocidades			x	
	Embrague			x	
	Transmición			x	
	Diferencial			x	
	Tren delantero			x	
	Dirección			x	
Frenos	Disco de Freno D			x	
	Disco de Freno I			x	
	Pastilla de Freno D			x	
	Pastilla de Freno I			x	
	Freno de Mano			x	
	Tren Delantero			x	
	Dirección			x	
Suspensión	Amortiguador DD				x
	Amortiguador DI				x
	Amortiguador TD				x
	Amortiguador TI				x
	General			x	
	Batería				x

Neumáticos		Marca	Rodado
	Delantero D		25
	Delantero I		25
	Trasero D		25
	Trasero I		25
	Auxilio		
	Tazas	TD	DI TD TI
	Llantas	Chapa	Aleación

Carrocería

	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
General	Chapa		x		
	Pintura			x	
	Chasis		x		
	Cromados		x		
	Parrilla				
	Parabrisas y Cristales		x		
Exterior	Luces Delanteras			x	
	Luces Traseras			x	
	Antinieblas			x	
Interior	Tablero			x	
	Tapizado			x	
	Calefacción			x	
	Aire Acondicionado			x	
	Radio/CD/USB				x
Adicional	Duplicado llave				x
	Manual Auto/Radio			x	
	Chapas Patente				
Herramientas	Encendedor				
	Llave cruz				
	Matafuego				
	Baliza				
Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Cubre Rueda				
	Cobertor de Caja				
	Enganche			x	
	Estribos				
	Lona Marina				
	Antivuelco				

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $45.079.125

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $27.300.000

- Suspensión completa 12.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento caja mor y trasmisión 6.000.000
- Pintura 3.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $17.779.125

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 19.437.418

ESTADO TECNICO :

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado por sistema de bomba
- El sistema eléctrico se encuentra averiado requiere revisión
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de rentabilidad mínimo 57%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD**. Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT240 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$12.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO CAJA MOTOR Y TRANSMISIÓN	$6.000.000=
PINTURA	$3.000.000=
TOTAL	$27.000.000

- El motor se encuentra en mal estado por sistema de bomba
- El sistema eléctrico se encuentra averiado requiere revisión
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT240		UBICACIÓN :		HOSPITAL DE LA MACARENA			
	FECHA: _____		MARCA		NISSAN NP 300 FRONTIER			
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA			X				
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X		X			
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO			X				
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X			X		
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ó CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X			X		
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X			X		
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X			X		
	ASIENTO IZQUIERDO		X			X		
	ASIENTO DERECHO		X			X		
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X				x	
	PARLANTES		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJO INTERNO			X				
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJOS ELECTRICOS		X			X		
	AIRE ACONDICIONADO		X			x		
	VIDRIOS ELECTRICOS		X			X		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X			X		
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	NO SIRVE
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		
	LLANTAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		
	BATERIA		X				X	
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SIN FUNCIONAMIENTO
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	FRENOS		X			X		CORROSION Y DESGASTE EXCESIVO
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X			X		
	PERDIDA DE BRILLO		X			X		
	DIFERENTES TONALIDADES		X			X		
	FRACTURAS O GRIETAS		X			X		
	LATONERIA		X			X		
	REPUESTO		X			X		
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					
CONCEPTO GENERAL:								

	PLACA: OJT240			UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA : _____			MARCA		TOYOTA LAND CRUISER		
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT236 NISSAN NP 300 FRONTIER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO




MARCA	NISSAN	TRASMISON	5 VELOCIDADES
LINEA	NP 300 FRONTIER	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2019	NUMERO DE MOTOR	YD25-686658P
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
HORAS USO	SV	SITUACION ACTUAL	EN RPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención la Macarena

Descripción general del activo:
Ambulancia Nissan NP300 Frontier modelo 2019 placas OJT236

Fecha inspección de los bienes.
22 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Estado del vehículo: En reposo

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737


TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017172002

PLACA: OJT206	MARCA: NISSAN	LINEA: NP300 FRONTIER	MODELO: 2019
CILINDRADA CC: 2488	COLOR: BLANCO	SERVICIO: OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: AMBULANCIA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KPA:
NÚMERO DE MOTOR: YD25-608658P	PAÍS: N	VIN: 3N6CD35B0ZK396012	
NÚMERO DE SERIE: 3N6CD35B0ZK396012	NÚMERO DE CHASIS: N 3N6CD35B0ZK396012		REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: E.S.E. DPTO DEL META SOLUCION SALU — IDENTIFICACIÓN: NIT 900055951



		CLASE: 161	POTENCIA HP:
		13/06/2018	0
FECHA MATRÍCULA: 06/11/2018	FECHA ENT. LIC. TTO: 06/11/2018	FECHA VENCIMIENTO:	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST.DPTAL TTO.VTE. META/MESTAEPO

LT030032058-19

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores


A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

OJT 23G

Chassis


3N6CD35B0ZK396012

Motor



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT



RUNTPRO


Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO	OJT23G		
NRO LICENCIA DE TRÁNSITO	10017172692	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Oficial	CLASE DE VEHÍCULO	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA	NISSAN	LÍNEA	NP300 FRONTIER
MODELO	2019	COLOR	BLANCO
NÚMERO DE SERIE	3N6CD35B0ZK396012	NÚMERO DE MOTOR	YD25-606658P
NÚMERO DE CHASIS	3N6CD35B0ZK396012	NÚMERO DE VIN	3N6CD35B0ZK396012
CILINDRAJE	2488	TIPO DE CARROCERÍA	AMBULANCIA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL O DE INGRESO	06/11/2018
REGRABACIÓN MOTOR	INST DPTAL TTO Y TE META/RESTREPO	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	NO
REGRABACIÓN CHASIS	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACIÓN VIN (PARTE)	NO	NRO REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN VIN (PARTE)	NO	NRO REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN PARCIAL (PARTE)	NO	NRO REGRABACIÓN VIN	
REGRABACIÓN (PARTE)	NO	FECHA REGRABACIÓN VIN	
REGRABACIÓN (PARTE)	NO	PRENDAS	

SOAT VIGENTE



Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
6200011500	28/05/2024	24/12/2024	23/12/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	VIGENTE
250890433934-8000	23/12/2023	24/12/2023	23/12/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	420	NO VIGENTE
250890-311201020	23/12/2022	24/12/2022	23/12/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE
933035	07/10/2021	01/11/2021	01/11/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	421	NO VIGENTE
250890420915000	29/10/2020	02/11/2020	01/11/2021	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	421	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador6i0209209@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Ambulancias

ANA

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 236



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT236
No Licencia de Tránsito	10017172692
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	NISSAN
Línea	NP300 FRONTIER
Modelo	2019
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	8d0fc33a-ec0e-4600-9f2d-532e640e9357
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas o Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 0

Peso del Vehículo: 2910

Tipo de Combustible: DIESEL

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Serie o VIN: 3N6CD35B0ZK396012

Número de Chasis: 3N6CD35B0ZK396012

No de Motor: YD25-686658P

Regrabación de No de Serie: NO

Cilindraje: 2488

Fecha de Matrícula: 2018-11-06

Regrabación de No de Chasis: NO

País de Manufactura: México

Regrabación de No de Motor: NO

Indicador de Prenda: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.

Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.

No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.

No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.

No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 24/12/2024 | Fecha de Termino Vigencia: 23/12/2025 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011500 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o publicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
119140363	2018-11-06	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta.

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentran disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

CUI 236

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 740-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 740-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 740-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



INVESTIGACION DEL MERCADO

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
CAMIONETA NISSAN	2019	$ 83,990,000	mercado libre	https://autoymotoferia.com.co/product/nissan-np300-frontier-modelo-2019/?utm_source=chatgpt.com
CAMIONETA NISSAN	2019	$78,000,000	mercado libre	https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-2950523194-nissan-frontier-estacas-2019-_JM#polycard_client=recommendations_classi-motors-vip&reco_backend=motors-odin-location&reco_model=organicos-vis&reco_client=classi-motors-vip&reco_item_pos=1&reco_carousel_pos=middle&reco_backend_type=function&reco_id=5d8599c1-4347-46f9-a9ef-c510ec3eec82
CAMIONETA NISSAN	2019	$ 84,000,000	Pedro Orjuela	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-2965805296-nissan-np300-frontier-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=10&type=item&tracking_id=e000159e-ac7c-41d1-b86a-cf5d156a76ef

PROMEDIO	$	81,996,667
DESVIACION ESTANDAR	$	3,461,218.48
COEFICIENTE DE VARIACION		4.2%
LIMITE SUPERIOR	$	85,457,885.14
LIMITE INFERIOR	$	78,535,448.19
VALOR ADOPTADO	$	**78,000,000.00**

VALOR ESTIMADO ES DE: **($78.000.000) SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE**

TABLA MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TABLA 8.- BASE GRAVABLE DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAS PARA EL AÑO FISCAL 2024 (CIFRAS EN MILES DE PESOS).

	ID	TIPO (1)	CLASE (2)	MARCA (3)	LINEA (4)	AÑO MODELO (7) 2019	2020	2021	2022	2023
34	21019	AMBULANCIAS	AMBULANCIA	NISSAN	D22, FRONTIER Y/O NP300 4x4	74860	87190	94160	103070	110290


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200299@gmail.com


RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: NISSAN FRONTIER NP 300	**Línea: FRONTIER NP 300**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis:	**Placa: OJT236**	**Color: BLANCO SAL**
Motor:YD25-686658P	**Modelo: 2019**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant	Estado				Elementos	Cant	Estado		
			B	R	M				B	R	M
Motor	Sistema de Inyección			X		General	Chapa				
	Caja de Velocidades			X			Pintura				X
	Embrague				X		Chasis			X	
	Transmición						Cromados			X	
	Diferencial						Parrilla				
	Tren delantero						Parabrisas y Cristales		X		
	Dirección					Exterior	Luces Delanteras			X	
Frenos	Disco de Freno D				X		Luces Traseras			X	
	Disco de Freno I				X		Antinieblas				
	Pastilla de Freno D				X	Interior	Tablero			X	
	Pastilla de Freno I				X		Tapizado			X	
	Freno de Mano			X			Calefacción				
	Tren Delantero						Aire Acondicionado				
	Dirección			X			Radio/CD/USB				
Suspensión	Amortiguador DD			X		Adicional	Duplicado llave				X
	Amortiguador DI			X			Manual Auto/Radio				X
	Amortiguador TD			X			Chapas Patente				
	Amortiguador TI			X			Encendedor				X
	General			X		Herramientas	Llave cruz				
	Batería				X		Matafuego				
Neumáticos		Marca	Rodado				Baliza				
	Delantero D					Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Delantero I						Cubre Rueda				
	Trasero D						Cobertor de Caja				
	Trasero I						Enganche				
	Auxilio						Estribos				
	Tazas	DD	DI	TD	TI		Lona Marina				
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $45.079.125

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $78.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $18.000.000

- Suspensión completa 10.000.000
- Llantas 6.000.000
- Inyectores 2.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $27.079.125

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 21.498.107

ESTADO TECNICO :

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos
- A nivel general del vehículo se presenta estructuralmente en estado aceptable, no presenta oxidación
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de rentabilidad mínimo 52%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD**. Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT236 NISSAN NP 300 FRONTIER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$10.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
INYECTORES	$2.000.000=
TOTAL	$18.000.000

- El sistema de suspensión, dirección, frenos en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta estructuralmente en estado aceptable, no presenta oxidación
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado


El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

RAA A.N.A

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT 236			UBICACIÓN :	TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA: _____			MARCA	NISSAN FRONTIER NP 300			
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X		X			DESGASTE POR USO
	PRESIANA		X		X			
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X				X	SIN VERIFICAR
	EXPLORADORAS			X				
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X			X		FAROLA ROTA
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X			X		DESAJUSTE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP IZQUIERDO		X				X	
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X				X	RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X		X			
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X				X	
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X					NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X		X			
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X		X			
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X			X		
	ASIENTO DERECHO		X		X			
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X			X		
	RADIO AM, FM		X			X		
	PARLANTES		X		X			
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X		X			
	PITO		X			X		SIN VEREFICAAR
	ESPEJOS ELECTRICOS		X			X		
	AIRE ACONDICIONADO		X			X		
	VIDRIOS ELECTRICOS		X			X		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X		X			SIN VERIFICAR
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X		X			DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X		X			SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X			X		DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		DESGASTE EXCESIVO
	BATERIA			X				
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X		X			
	SISTEMA ELECTRICO		X			X		SIN VERIFICAR
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		AVERIADO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	AVERIADOS POR EL DESGASTE
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X			X		
	PERDIDA DE BRILLO		X			X		
	DIFERENTES TONALIDADES		X			X		
	FRACTURAS O GRIETAS		X			X		
	LATONERIA		X				X	GENERAL
	REPUESTO		X			X		DESGASTE

CONCEPTO GENERAL: VEHICULO FUERA DE SERVICIO,

	PLACA: OJT 236		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA: _____		MARCA		NISSAN FRONTIER NP 300		
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias						
1	RADIO DE COMUNICACIONES		X			X		MOTOROLA
1	TABLA ESPINAL CORTA		X			X		
1	SILLA RUEDAS AMBULANCIA		X			X		
1	EXTINTOR DE 5 LIB		X			X		
1	EXTINTOR DE 5 LIB		X			X		
1	GATO							
1	LLAVE PERNO							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT 026 AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION SAN JUANITO



MARCA	TOYOTA	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	LAND CRUISER	CAPACIDAD	6 PASAJEROS
MODELO	1997	NUMERO DE MOTOR	1FZ0251096
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META


Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención san Juanito

Descripción general del activo:
Ambulancia Toyota Land Cruiser placas OJT026 modelo 1997

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: Fuera de servicio

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com


RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD






Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com


OJT 076

Motor



Chasis





Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO	OJT026		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	OJT026	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
SERVICIO DEL VEHICULO	Oficial	CLASE DE VEHICULO	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA	TOYOTA	LINEA	FZJ 75
MODELO	1997	COLOR	BLANCO NIEVE
NUMERO DE SERIE		NÚMERO DE MOTOR	1FZ0251096
NUMERO DE CHASIS	FZJ75003518 4	NÚMERO DE VIN	
CILINDRAJE	3000	TIPO DE CARROCERIA	PANEL
TIPO COMBUSTIBLE	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL (DD/MM/AAAA)	24/06/1997
AUTORIDAD DE TRANSITO	INST DPTAL TTO Y TTE META/RESTREPO	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION MOTOR (SI/NO)	NO	REGRABACION CHASIS	
REGRABACION OTROS (SI/NO)	NO	REGRABACION OTROS	
LA CARROCERIA ES DE PASEO	NO	REGRABACION SERIE	
REGRABACION SERIE (SI/NO)	NO	REGRABACION VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO)	NO	PRENDAS	

Activar W
Ve a Config
Windows.

SOAT VIGENTE

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha impresión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia	Entidad expide SOAT	Código Ciudad	Estado
6200611502	28/06/2024	26/02/2025	27/02/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	232	VIGENTE
6200015373	08/08/2025	26/02/2026	27/02/2027	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	431	NO VIGENTE
250030433932B000	20/02/2023	20/02/2024	27/02/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	232	NO VIGENTE
250030431170I000	26/02/2022	26/02/2023	27/02/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	232	NO VIGENTE
250030430291000	15/02/2022	26/02/2022	27/02/2023	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	232	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 026



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT026
No Licencia de Tránsito	OJT026
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	TOYOTA
Línea	FZJ 75
Modelo	1997
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO NIEVE

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	545a3096-82e5-4feb-9c39-b7d13f097e6d
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 6

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Número de Chasis: FZJ750035184

Cilindraje: 3800

País de Manufactura: Sin Información

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: -

Tipo de Carrocería: PANEL

No de Motor: 1FZ0251096

Fecha de Matrícula: 1997-06-24

Tipo de Combustible: GASOLINA

No de Serie o VIN: Sin número VIN

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la canidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Período como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 28/02/2025 | Fecha de Termino Vigencia: 27/02/2026 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011502 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Tecnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las ultimas revisiones técnico mecanicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2019-04-29	2020-06-30	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	141286140	NO	SI
2015-08-19	2016-08-19	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	122059310	NO	NO
2014-04-29	2015-04-29	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	116456704	NO	NO
2012-10-08	2013-10-08	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA VICTORIA	110550837	NO	NO
2011-10-06	2012-10-05	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS LLANOS	107131903	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han encontrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
126014969	2019-04-29	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
125838061	2019-04-24	AUTORIZADA	TRÁMITE DUPLICADO PLACA,	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
73097782	2015-08-19	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
52025242	2014-04-29	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
30278604	2012-10-08	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclairmer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT026

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co





Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



FORMACION DE VALOR

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
CAMIONETA TOYOTA	1997	$75.900.000	Mercado libre	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-1666067325-toyota-land-cruiser-1997-fzj73-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=5&type=item&tracking_id=eedc16ba-7faf-4adf-b32b-e977ac26c2f1
CAMIONETA TOYOTA	1997	$85.000.000	Mercado libre	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-1660682247-toyota-land-cruiser-lc-70-macho-1997-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=2&type=item&tracking_id=eedc16ba-7faf-4adf-b32b-e977ac26c2f1
CAMIONETA TOYOTA	1997	$84.000.000	Mercado libre	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-3029111366-toyota-land-cruiser-45-fzj73-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=8&type=item&tracking_id=eedc16ba-7faf-4adf-b32b-e977ac26c2f1

VALOR ESTIMADO ES: **($81.640.000) OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.**

TABLA MINISTERIO

	ID	TIPO (1)	CLASE (2)	MARCA (3)	LINEA (4)	CILIND RA (5)
43	21009	AMBULANCIAS	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	4000

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737




Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: TOYOTA	**Línea: FZJ 75**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: FZJ750035184	**Placa: OJT026**	**Color: BLANCO NIEVE**
Motor: 1FZ0251096	**Modelo: 1997**	**Kilometraje:**

Mecanica						Carroceria					
	Elementos	Cant.	Estado B	R	M		Elementos	Cant	Estado B	R	M
Motor	Sistema de Inyección				x	General	Chapa				
	Caja de Velocidades				x		Pintura				
	Embrague				x		Chasis				x
	Transmición				x		Cromados				x
	Diferencial						Parrilla				
	Tren delantero						Parabrisas y Cristales				x
	Dirección					Exterior	Luces Delanteras				x
Frenos	Disco de Freno D						Luces Traseras				x
	Disco de Freno I						Antinieblas				
	Pastilla de Freno D					Interior	Tablero				x
	Pastilla de Freno I						Tapizado				x
	Freno de Mano						Calefacción				x
	Tren Delantero						Aire Acondicionado				x
	Dirección						Radio/CD/USB				x
Suspensión	Amortiguador DD				x	Adicional	Duplicado llave				x
	Amortiguador DI				x		Manual Auto/Radio				
	Amortiguador TD				x		Chapas Patente				
	Amortiguador TI				x	Herramientas	Encendedor				
	General						Llave cruz				
	Batería				x		Matafuego				
Neumaticos		Material	Rodado				Baliza				
	Delantero D					Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Delantero I						Cubre Rueda				
	Trasero D						Cobertor de Caja				
	Trasero I						Enganche				
	Auxilio						Estribos				
	Tazas	DD	DI	TD	TI		Lona Marina				
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $76.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $25.000.000

- Suspensión completa 8.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento caja mor y trasmisión 8.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $ 0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 7.039.500

ESTADO TECNICO:

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínima 55%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Autorregulador Nacional de Avaluadores

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT 026 AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER

SUSPENSIÓN COMPLETA	$8.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO CAJA MOTOR Y TRANSMISIÓN	$8.000.000=
TOTAL	$22.000.000

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.


El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

RAA A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT 026		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO- PARQUEADERO			
	FECHA: _____		MARCA		TOYOTA			
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X				X	
	PRESIANA		X		X			
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X				X	
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X			X		
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X			X		
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO			X				
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X				X	
	ESTRIBO IZQUIERDO		X			X		
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X				X	
	GUARDAFANGOS DERECHO			X				
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X				X	
	STOP DERECHO		X				X	
	ESTRIBO DERECHO		X			X		
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X					GOLPES
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X				X	
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X				X	
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO			X				
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X				X	
	MILLARE		X				X	
	TABLERO		X				X	
	ASIENTO IZQUIERDO		X				X	
	ASIENTO DERECHO		X				X	
	ASIENTO TRASERO		X				X	
	CINTURONES		X			X		
	RADIO AM, FM			X				
	PARLANTES		X			X		
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X			X		SIN VEREFICAR
	ESPEJOS ELECTRICOS	X						
	AIRE ACONDICIONADO	X						
	VIDRIOS ELECTRICOS	X						

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X			X		SISTEMA ELECTRICO AVERIADO
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X		X			SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X			X		SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X			X		
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X				X	4 LLANTAS CON DESGASTE
	RINES		X				X	4 RINES CON DESGASTE
	BATERIA		X				X	
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X				X	SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X				X	SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE			X				
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SINV ERIFICAR VEHICULO NO PRENDE
	CARBURADO		X				X	
	INYECTORES	X						
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X				X	SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	AVERIADOS POR EL DESGASTE
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X				X	
	DIFERENTES TONALIDADES		X				X	
	FRACTURAS O GRIETAS		X				X	
	LATONERIA		X				X	GENERAL
	REPUESTO		X			X		DESGASTE
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA			X				

CONCEPTO GENERAL: VEHICULO FUERA DE SERVICIO,

	PLACA: OJT 026		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA: _____		MARCA		NISSAN FRONTIER NP 300			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OCE010 TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION EL CALVARIO



MARCA	TOYOTA	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	LAND CRUISER	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2008	NUMERO DE MOTOR	1FZ0785983
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	EN REPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención el calvario

Descripción general del activo:
Ambulancia Tab Toyota Land Cruiser placas OCE010 modelo 2008

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: en reposo

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209200@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores


A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737


TARJETA DE PROPIEDAD



CONSULTA RUNT



SOAT VIGENTE




Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Ambulancias

A.N.A.

OCE 010

Chasis




Motor



INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OCE 010



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OCE010
No Licencia de Tránsito	0003841722
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	TOYOTA
Línea	SIN LINEA
Modelo	2008
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL
Color	BLANCO SAL

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	99373d40-620e-40b4-9d02-14ca99514b76
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: -

Peso del Vehículo: -

Tipo de Combustible: GASOLINA

Clase de Vehículo: CAMIONETA

Tipo de Carrocería: AMBULANCIA

No de Serie o VIN: Sin número VIN

Número de Chasis: 8XA31UJ7989504679

No de Motor: 1FZ0765983

Regrabación de No de Serie: NO

Cilindraje: 4500

Fecha de Matrícula: 2009-01-30

Regrabación de No de Chasis: NO

País de Manufactura: Sin Información

Regrabación de No de Motor: NO

Indicador de Prenda: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 28/02/2025 | Fecha de Termino Vigencia: 27/02/2026 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011513 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta tiene la revisión vigente hasta el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2025-04-15	2026-04-15	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	180799079	SI	SI
2024-04-03	2025-04-03	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	172739923	NO	SI
2023-03-31	2024-03-31	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	165528540	NO	SI
2022-01-11	2023-01-11	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	157411318	NO	SI
2020-12-28	2021-12-28	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	150916106	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
265710389	2025-04-15	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
234163796	2024-04-03	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
207244956	2023-03-31	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
167279526	2022-01-11	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
149127281	2020-12-28	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OCE010

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO





FORMACION DE VALOR

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
CAMIONETA TOYOTA	2008	$121.000.000	Mercado Libre	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-2978251166-toyota-land-cruiser-45-estacas-2008-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=10&type=item&tracking_id=c442ed11-11c8-49ac-ac85-4935ad4c8408
CAMIONETA TOYOTA	2008	$115.000.000	Mercado Libre	https://articulo.tucarro.com.co/MCO-3103267152-toyota-land-cruiser-45-imperial-lc200-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=9&type=item&tracking_id=399ab1de-6643-4e3c-8d7f-a6669b0be9a9

Se pudo establecer que tienen un valoraproximado de: **$ (115.600.000) CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS PESOS M/CTE.**

TABLA MINISTERIO

1							
2					TABLA 8.- BASE GRAVABLE DE LOS VEHICULOS AI		MIN
4							
5	ID	TIPO (1)	CLASE (2)	MARCA ([	LINEA (4)	2008	20
43	21009	AMBULANCIAS	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	38440	4

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: TOYOTA	**Línea: SIN LINEA**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 8XA31UJ7989504679	**Placa: OCE010**	**Color: BLANCO SAL**
Motor: 1FZ0785983	**Modelo: 2008**	**Kilometraje:**


Mecánica

	Elementos	Cant	Estado B	R	M
Motor	Sistema de Inyección				x
	Caja de Velocidades				x
	Embrague				x
	Transmición				x
	Diferencial			x	
	Tren delantero			x	
	Dirección			x	
Frenos	Disco de Freno D				x
	Disco de Freno I				x
	Pastilla de Freno D				x
	Pastilla de Freno I				
	Freno de Mano			x	
	Tren Delantero				
	Dirección				
Suspensión	Amortiguador DD				x
	Amortiguador DI				x
	Amortiguador TD				x
	Amortiguador TI				x
	General				
	Batería				x

Neumáticos		Marca	Rodado
	Delantero D		
	Delantero I		
	Trasero D		
	Trasero I		
	Auxilio		
	Tazas	DD	DI TD TI
	Llantas	Chapa	Aleación

Carrocería

	Elementos	Cant	Estado B	R	M
General	Chapa				
	Pintura				
	Chasis				x
	Cromados				x
	Parrilla				
	Parabrisas y Cristales				x
Exterior	Luces Delanteras				x
	Luces Traseras				x
	Antinieblas				
Interior	Tablero				x
	Tapizado				x
	Calefacción				x
	Aire Acondicionado				x
	Radio/CD/USB				x
Adicional	Duplicado llave				x
	Manual Auto/Radio				
	Chapas Patente				
Herramientas	Encendedor				
	Llave cruz				
	Matafuego				
	Baliza				
Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Cubre Rueda				
	Cobertor de Caja				
	Enganche				
	Estribos				
	Lona Marina				
	Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $115.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $30.000.000

- Suspensión completa 8.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento motor 8.000.000
- Caja y trasmisión 5.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $ 0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 7.039.500

ESTADO TECNICO :

- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo no presenta corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínimo 57%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209289@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

TALLER DE MECANICA
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD**. Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OCE010 TAB TOYOTA LAND CRUISER 4X4

SUSPENSIÓN COMPLETA	$8.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO MOTOR	$8.000.000=
CAJA Y TRASMISION	$5.000.000=
TOTAL	$27.000.000

- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo no presenta corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

RAA

A.N.A

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OCE010		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA : _____		MARCA		TOYOTA LAND CRUISER			
ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA		X			X		
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X		X			FAROLA ROTA
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X		X			DESAJUSTE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP IZQUIERDO		X				X	
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X		X			
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		GOLPE
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X				X	
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO			X				NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X		X			
	TABLERO		X			X		
	ASIENTO IZQUIERDO		X			X		
	ASIENTO DERECHO		X		X			
	ASIENTO TRASERO			X				NO TIENE
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X			X		
	PARLANTES			X				NO TIENE
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA CABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X		X			
	ESPEJOS ELECTRICOS	X						
	AIRE ACONDICIONADO		X				X	
	VIDRIOS ELECTRICOS	X						

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X		X			
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X		X			SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X			X		DESGASTE ADELANTADO
	ENCENDIDO		X		X			
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X					
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X			X		
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X			X		DESGASTE ADELANTADO
	RINES		X			X		
	BATERIA		X			X		
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X				X	SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE CAMBIOS		X				X	SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X		X			
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X			X		NO SIRVE
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	CORROSIÒN Y DESGASTE
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X					
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					

	PLACA: OCE010			UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA: _____							
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OIX138 CHEVROLET LUV 4X2

NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION PUERTO LLERAS



MARCA	CHEVROLET	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	LUV 4X2	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2006	NUMERO DE MOTOR	C24SE-31005432
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención Puerto Lleras

Descripción general del activo:
Ambulancia Chevrolet luv 4x2 placas OIX138 modelo 2006

Estado del vehículo: Fuera de servicio

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.


Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD

La Institución no reporta tarjeta de propiedad,



CONSULTA RUNT



SOAT VENCIDO



Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OIX 138

AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OIX138
No Licencia de Tránsito	OIX138
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	CHEVROLET
Línea	SIN LINEA
Modelo	2006
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/GUAMAL
Color	BLANCO MAHLER

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	1516c5a6-bc8c-46d2-a167-2437de806fe4
Tipo	Informe completo

Resumen del Vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

No hay póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3	Peso del Vehículo: -	Tipo de Combustible: GASOLINA
Clase de Vehículo: CAMIONETA	Tipo de Carrocería: AMBULANCIA	No de Serie o VIN: 8LBDTF7D60000087
Número de Chasis: -	No de Motor: C24SE-31005432	Regrabación de No de Serie: NO
Cilindraje: 2500	Fecha de Matrícula: 2005-10-11	Regrabación de No de Chasis: NO
País de Manufactura: Ecuador		Regrabación de No de Motor: NO
Indicador de Prenda: NO		

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Período como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.

No existe información de poliza SOAT vigente para este vehículo.

Fecha de Inicio Vigencia: 03/03/2022

Fecha de Termino Vigencia: 02/03/2023

Estado: NO VIGENTE

Aseguradora: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

No Póliza: 2508004303439000

Fecha de Expedición: 21/02/2022

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.

El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2020-01-15	2021-01-15	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNOCAR	145394697	NO	SI
2018-09-18	2019-09-18	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	137818931	NO	NO
2017-07-13	2018-07-13	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	131469259	NO	SI
2015-04-14	2016-04-14	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	120519000	NO	NO
2014-03-26	2015-03-26	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	116092171	NO	NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.

Se han ecointrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
136283335	2020-01-15	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
117375695	2018-09-18	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
101277740	2017-07-13	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
101293966	2017-07-13	RECHAZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
100398753	2017-06-20	RECHAZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃculos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃculos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta InfomaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

QIX138

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800087665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7ª 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co




Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO








Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador80209299@gmaill.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



FORMACION DE VALOR

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
CAMIONETA	2006	$38.000.000	Mercado Libre	https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-1625890665-furgon-chevrolet-luv-d-max-4x2-2500cc-mt-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=stack&position=2&type=item&tracking_id=69d80e7d-5a40-4ab5-8cdb-48b161df41f4
CAMIONETA	2003	$41.500.000	Mercado Libre	https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-1634887525-chevrolet-rodeo-v6-dohc-4x4-3200cc-mt-aa-_JM#polycard_client=recommendations_classi-motors-vip-seller_items&reco_backend=odin-classi-motors&reco_model=rk_entity_sameseller_vis&reco_client=classi-motors-vip-seller_items&reco_item_pos=4&reco_carousel_pos=bottom&reco_backend_type=low_level&reco_id=01fe7abd-69b9-431d-be3c-1b46b5220b6c
CAMIONETA	2005	$38.000.000	Mercado Libre	https://carro.mercadolibre.com.co/MCO-3022949854-chevrolet-luv-22-sld-4fr-_JM#polycard_client=recommendations_classi-motors-vip-paused&reco_backend=motors-odin-location&reco_model=organicos-vis&reco_client=classi-motors-vip-paused&reco_item_pos=4&reco_carousel_pos=bottom&reco_backend_type=function&reco_id=c92fef31-4970-43fc-8461-bddc6570c43f

VALOR ESTIMADO ES: **($39.167.000) TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.**

TABLA MINISTERIO

	C	F	G	H	I	S
1						
2						TABLA 8.- BASE GRAVABLE DE LO
4						
5	ID	TIPO (1)	CLASE (2)	MARCA (	LINEA (4)	2005
0	21020	AMBULANCIAS	AMBULANCIA	CHEVROLET	D-MAX 4X4	18980

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: CHEVROLET	**Línea: SIN LINEA**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 8LBDTF7D60000087	**Placa: OIX138**	**Color: BLANCO MAHLER**
Motor: C24SE-31005432	**Modelo: 2006**	**Kilometraje:**

Mecánica

	Elementos	Cant	Estado B	R	M
Motor	Sistema de Inyección				x
	Caja de Velocidades				x
	Embrague				x
	Transmición				x
	Diferencial			x	
	Tren delantero			x	
	Dirección			x	
Frenos	Disco de Freno D			x	
	Disco de Freno I			x	
	Pastilla de Freno D			x	
	Pastilla de Freno I			x	
	Freno de Mano			x	
	Tren Delantero				x
	Dirección				x
Suspension	Amortiguador DD				x
	Amortiguador DI				x
	Amortiguador TD				x
	Amortiguador TI				x
	General			x	
	Batería				x

		Marca	Rodado
Neumáticos	Delantero D		30
	Delantero I		30
	Trasero D		31
	Trasero I		32
	Auxilio		
	Tazas	MD	DI TD TI
	Llantas	Chapa	Aleación

Carrocería

	Elementos	Cant	Estado B	R	M
General	Chapa		x		
	Pintura				x
	Chasis				x
	Cromados				x
	Parrilla				
	Parabrisas y Cristales				x
Exterior	Luces Delanteras				x
	Luces Traseras				x
	Antinieblas				
Interior	Tablero				x
	Tapizado				x
	Calefacción				x
	Aire Acondicionado				x
	Radio/CD/USB				x
Adicional	Duplicado llave				x
	Manual Auto/Radio				
	Chapas Patente				
Herramientas	Encendedor				x
	Llave cruz				x
	Matafuego				
	Baliza				
Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Cubre Rueda				
	Cobertor de Caja				
	Enganche				
	Estribos			x	
	Lona Marina				
	Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $39.167.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $25.000.000

- Suspensión completa 6.000.000
- Llantas 6.000.000
- Mantenimiento motor - turbo 8.000.000
- Caja y trasmisión 5.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $ 0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 6.143.892

ESTADO TECNICO:

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta medio grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vencida y revisión tecno mecánica vencida.
- Índice de reparabilidad mínimo 64%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OIX138 CHEVROLET LUV 4X2

SUSPENSIÓN COMPLETA	$6.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
MANTENIMIENTO MOTOR	$8.000.000=
CAJA Y TRASMISION	$5.000.000=
TOTAL	$25.000.000

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OIX 138		UBICACIÓN :	HOSPITAL PUERTO LLERAS	
	FECHA : _____		MARCA	NISSAN NP300 FRONTIER	


ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA		X			X		
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS	X						INCOMPLETAS
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X			X		
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X			X		
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO			X				
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X			X		
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO			X				
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X			X		GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO			X				
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X		X			
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X		X			
	ASIENTO DERECHO		X		X			
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X				X	
	PARLANTES		X				X	SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X		X			
	PITO			X				SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	ESPEJOS ELECTRICOS	X					X	
	AIRE ACONDICIONADO	X				X		
	VIDRIOS ELECTRICOS	X				X		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X				X	
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		
	LIMPIABRISAS		X			X		DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X			X		NO SIRVE
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X			X		INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA		X				X	
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA	X				X		
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		
	LLANTAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	RINES		X			X		
	BATERIA			X				
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE	X						
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE	X						
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X			X		
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	SIN FUNCIONAMIENTO
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X				X	SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO
	FRENOS		X				X	CORROSION Y DESGASTE EXCESIVO
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X			X		
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					
CONCEPTO GENERAL:								

	PLACA: OIX 138		UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA: _____		MARCA		TOYOTA LAND CRUISER			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias							

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT188 CHEVROLET LUV D-MAX
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	CHEVROLET	TRASMISION	HIDRAULICA
SERIE	8LBETF4W8F0285067	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2015	NUMERO DE MOTOR	MF1696
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Autorregulador Nacional de Avaluadores

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Chevrolet Luv D-Max placas OJT188 modelo 2015

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: Fuera de servicio

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737


TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10000603646

CLASE: CAMIONETA
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: D-MAX
MODELO: 2015
CILINDRADA: 2500
COLOR: BLANCO GLACIAL
SERVICIO: OFICIAL
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO DE CARROCERÍA: ABIERTA CABINA
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 3
No. MOTOR: LF-0206
No. SERIE: 8LBETF4W0F0205067
No. CHASIS: 8LBETF4W0F0205067
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: N
PRENDA: N
ORGANISMO DE TRANSITO: E.S.E. DPTO DEL META SOLUCION SALU
NIT: 822005341



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
BLINDAJE:
POTENCIA HP: 130
DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 8020140000142150
IE: I
FECHA IMPORT.: 22/10/2014
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:
FECHA MATRICULA: 12/12/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 12/12/2014
PRIMER PROPIETARIO:
ORGANISMO DE TRANSITO:
INST DPTAL TTO Y TTE META RESTREPO

LT03001125922

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

OJT 188

Chasis




Motor




Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737


CONSULTA RUNT



SOAT VIGENTE



LIMITACION A LA PROPIEDAD




Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 188



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT188
No Licencia de Tránsito	10008603646
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	CHEVROLET
Línea	DMAX
Modelo	2015
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO GALAXIA

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	5f462739-18b3-4ad9-bfa7-499882635d93
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas o Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3	Peso del Vehículo: 2950	Tipo de Combustible: DIESEL
Clase de Vehículo: CAMIONETA	Tipo de Carrocería: AMBULANCIA	No de Serie o VIN: 8LBETF4W8F0285067
Número de Chasis: 8LBETF4W8F0285067	No de Motor: MF1696	Regrabación de No de Serie: NO
Cilindraje: 2500	Fecha de Matrícula: 2014-12-12	Regrabación de No de Chasis: NO
País de Manufactura: Ecuador		Regrabación de No de Motor: NO
Indicador de Prenda: SI		

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
Se han encontrado registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso
Entrega Provisional	Juzgado Penal Municipal 3	201702709	14/06/2017	-	21/06/2017	-

Fuente: Garantías Mobiliarias

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3	Peso del Vehículo: 2950	Tipo de Combustible: DIESEL
Clase de Vehículo: CAMIONETA	Tipo de Carrocería: AMBULANCIA	No de Serie o VIN: 8LBETF4W8F0285067
Número de Chasis: 8LBETF4W8F0285067	No de Motor: MF1696	Regrabación de No de Serie: NO
Cilindraje: 2500	Fecha de Matrícula: 2014-12-12	Regrabación de No de Chasis: NO
País de Manufactura: Ecuador		Regrabación de No de Motor: NO
Indicador de Prenda: SI		

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
Se han encontrado registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso
Entrega Provisional	Juzgado Penal Municipal 3	201702709	14/06/2017	-	21/06/2017	-

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 28/02/2025 | Fecha de Termino Vigencia: 27/02/2026 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011495 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Polizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2024-07-05	2025-07-05	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	174295752	NO	SI
2023-07-05	2024-07-05	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	166937368	NO	SI
2022-03-31	2023-03-31	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	158879136	NO	SI
2021-03-15	2022-03-15	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	152376347	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han encontrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
241408887	2024-07-05	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
213160048	2023-07-05	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
172009575	2022-03-31	RECHAZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
171992356	2022-03-31	RECHAZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
171992334	2022-03-31	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Línea celular: +571 213 502 66 69 01 8000 413 580

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT188

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 860037665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO





Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**
Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: CHEVROLET	**Línea: DMAX**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis: 8LBETF4W8F0285067	**Placa: OJT188**	**Color: BLANCO GALAXIA**
Motor: MF1696	**Modelo: 2015**	**Kilometraje:**

Mecánica	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
Motor	Sistema de Inyección				x
	Caja de Velocidades				x
	Embrague				x
	Transmición				x
	Diferencial			x	
	Tren delantero			x	
	Dirección			x	
Frenos	Disco de Freno D				x
	Disco de Freno I				x
	Pastilla de Freno D				x
	Pastilla de Freno I				x
	Freno de Mano			x	
	Tren Delantero			x	
	Dirección			x	
Suspensión	Amortiguador DD				x
	Amortiguador DI				x
	Amortiguador TD				x
	Amortiguador TI				x
	General				
	Batería				x
		Marca	Rodado		
Neumáticos	Delantero D		40		
	Delantero I		40		
	Trasero D		25		
	Trasero I		25		
	Auxilio				
	Tazas	DD	DI	TD	TI
	Llantas	Chapa	Aleación		

Carrocería	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
General	Chapa				
	Pintura				
	Chasis				x
	Cromados				x
	Parrilla				
	Parabrisas y Cristales				x
Exterior	Luces Delanteras				x
	Luces Traseras				x
	Antinieblas				
Interior	Tablero				x
	Tapizado				x
	Calefacción				x
	Aire Acondicionado				x
	Radio/CD/USB				x
Adicional	Duplicado llave				x
	Manual Auto/Radio				
	Chapas Patente				
	Encendedor				
Herramientas	Llave cruz				
	Matafuego				
	Baliza				
Accesorios	Tuerca de Seg.				
	Cubre Rueda				
	Cobertor de Caja				
	Enganche				
	Estribos				
	Lona Marina				
	Antivuelco				



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $67.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $25.000.000

- Suspensión completa 10.000.000
- Llantas 6.000.000
- Inyectores 3.000.000
- Turbo 6.000000
- Posible parcial de motor

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $ 0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 8.554.560.

ESTADO TECNICO:

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínimo 64%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OJT188 CHEVROLET LUV D-MAX

SUSPENSIÓN COMPLETA	$10.000.000=
LLANTAS	$6.000.000=
INYECTORES	$3.000.000=
TURBO	$6.000.000=
POSIBLE PARCIAL DE MOTOR	
TOTAL	$25.000.000=

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que impactan el valor de la oferta

Cordialmente

PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

	PLACA: OJT 188		UBICACIÓN :	TALLER VILLAVICENCIO		
	FECHA : _____		MARCA	CHEVROLET DMAX		


ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		
	PRESIANA		X			X		
	CAPOT		X			X		
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X			X		
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X			X		FAROLA ROTA
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO		X			X		DESAJUSTE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X		X			
	COSTADO IZQUIERDO		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	STOP IZQUIERDO		X			X		
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X			X		RALLADA
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X				X	GOLPE
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X			X		
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X			X		
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X				X	
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO			X				NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X			X		
	PARALES DE TECHO		X		X			
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X			X		
	ASIENTO IZQUIERDO		X				X	
	ASIENTO DERECHO		X			X		
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X				X	
	PARLANTES		X				X	
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X		X			
	MANIJAS		X			X		
	PITO		X			X		
	ESPEJOS ELECTRICOS	X						
	AIRE ACONDICIONADO		X				X	
	VIDRIOS ELECTRICOS		X			X		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X				X	
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X			X		DESGASTE ADELANTADO
	RINES		X			X		
	BATERIA		X				X	
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X		X			
	RADIADOR		X		X			
	SISTEMA ELECTRICO		X				X	NO SIRVE
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		SIN VERIFICAR
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	CORROSIÒN Y DESGASTE
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X					
	DIFERENTES TONALIDADES		X					
	FRACTURAS O GRIETAS		X					
	LATONERIA		X					
	REPUESTO		X					
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					

	PLACA: OJT 188			UBICACIÓN :		TALLER VILLAVICENCIO	
	FECHA: _____						
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias						

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

OJT194 CHEVROLET LUV D-MAX
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
TALLER VILLAVICENCIO



MARCA	CHEVROLET	TRASMISION	HIDRAULICA
LINEA	LUV D-MAX	CAPACIDAD	3 PASAJEROS
MODELO	2015	NUMERO DE MOTOR	ME7959
COMBUSTIBLE	DIESEL	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	EN REPOSO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 22 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contadorfi0209299@gmail.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Área urbana Municipio de Villavicencio - Taller

Descripción general del activo:
Ambulancia Chevrolet Luv D-Max placas OJT194 modelo 2015

Fecha inspección de los bienes.
22 de septiembre de 2025.

Estado del vehículo: EN REPOSO

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com


RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Autorregulador Nacional de Avaluadores


Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD





CONSULTA RUNT



SOAT VIGENTE




Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

OJT 194

Chasis



Motor



INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

OJT 194

AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	OJT194
No Licencia de Tránsito	10008602645
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	CHEVROLET
Línea	DMAX
Modelo	2015
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO
Color	BLANCO GALAXIA

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	3b246168-8ba1-458a-a89f-b422fca5d467
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo



Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.



Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.



Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.



Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas caulelares.



Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.



Información Póliza Soat

El vehículo posee póliza SOAT vigente.



Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.



Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.



Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes



Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.



Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 3	Peso del Vehículo: 2950	Tipo de Combustible: DIESEL
Clase de Vehículo: CAMIONETA	Tipo de Carrocería: AMBULANCIA	No de Serie o VIN: 8LBETF4W6F0281857
Número de Chasis: 8LBETF4W6F0281857	No de Motor: ME7959	Regrabación de No de Serie: NO
Cilindraje: 2500	Fecha de Matrícula: 2014-12-12	Regrabación de No de Chasis: NO
País de Manufactura: Ecuador		Regrabación de No de Motor: NO
Indicador de Prenda: NO		

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.

Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Período como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.

No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.

No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.

No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
El vehículo posee póliza SOAT vigente.

Fecha de Inicio Vigencia: 28/02/2025 | Fecha de Termino Vigencia: 27/02/2026 | Estado: VIGENTE

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | No Póliza: 6200011509 | Fecha de Expedición: 28/05/2024

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2024-03-27	2025-03-27	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	172635115	NO	SI
2023-03-07	2024-03-07	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	165111149	NO	SI
2022-03-31	2023-03-31	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	158875625	NO	SI
2021-03-26	2022-03-26	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	152529709	NO	SI
2020-03-13	2021-03-13	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	146363197	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
233664358	2024-03-26	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
205805437	2023-03-07	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO
171988436	2022-03-31	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
153115550	2021-03-26	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
138862378	2020-03-13	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclairmer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta InformaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Línea gratuita (+57) 318 261 66 69 01 8000 413 986

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

OJT194

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 860082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD


contactosimit@fcm.org.co



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO






Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



FORMACION DE VALOR

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
CAMIONETA CHEVROLET	2015	$65.000.000	Mitula	https://carros.mitula.com.co/detalle/291122/12200037575009449711/2/23/chevrolet-luv-d-max-2015-bogota?search_terms=chevrolet+luv+d+max+2015+bogota&page=1&pos=2&l_sec=206&l_or=2&l_pvid=f2b20bdc-8d67-4ac1-a285-530e2dabf59a&req_sgml=REVTS1RPUDITRU87U0VSUDs=
CAMIONETA CHEVROLET	2015	$78.000.000	Mercado libre	https://carros.mitula.com.co/detalle/291122/6360123723379169659/1/1/chevrolet-luv-d-max-2015-bogota?search_terms=chevrolet+luv+d+max+2015+bogota&page=1&pos=1&l_sec=1&l_or=2&l_pvid=ae54d8b5-ea8d-4091-be48-bf088d685bf1&req_sgml=REVTS1RPUDITRU87U0VSUDs=

Se pudo establecer que tienen un valor aproximado de: **$ (67.000.000) SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.**

TABLA MINISTERIO

1	MINISTERIO DE TRANSPORTE					
2	TABLA 8.- BASE GRAVABLE DE LOS VEHICULOS AMBULANCIAS PARA EL ANO FIS					
4						
5	ID	TIPO (1)	CLASE (2)	MARCA (	LINEA (4)	2015
8	21020	AMBULANCIAS	AMBULANCIA	CHEVROLET	D-MAX 4X4	36390

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

RAA ANA

PERITAJE DE VEHICULO
Hernán Felipe Cortés Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



Datos del Titular

Nombre y/o Razón Social:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Dirección: Calle 37 Nro 41 -80 **Ciudad y/o Municipio :Villavicencio**

Tel. **Cel.** **e-mail:**

Datos de la Motocicleta a Tasar

Marca: CHEVROLET DIMAX	**Línea: DIMAX**	**Fecha: 16/09/2025**
Chasis:	**Placa: OJT194**	**Color: BLANCO SAL**
Motor:YD25-686658P	**Modelo: 2015**	**Kilometraje:**

Mecánica						Carrocería					
	Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M		Elementos	Cant	Estado B	Estado R	Estado M
Motor	Sistema de Inyección				X	General	Chapa				
	Caja de Velocidades				X		Pintura				X
	Embrague				X		Chasis			X	
	Transmición			X			Cromados			X	
	Diferencial			X			Parrilla				
	Tren delantero			X			Parabrisas y Cristales		X		
	Dirección			X		Exterior	Luces Delanteras			X	
Frenos	Disco de Freno D				X		Luces Traseras			X	
	Disco de Freno I				X		Antinieblas				
	Pastilla de Freno D				X	Interior	Tablero			X	
	Pastilla de Freno I				X		Tapizado			X	
	Freno de Mano			X			Calefacción				
	Tren Delantero						Aire Acondicionado				
	Dirección			X			Radio/CD/USB				
Suspensión	Amortiguador DD			X		Adicional	Duplicado llave				X
	Amortiguador DI			X			Manual Auto/Radio				X
	Amortiguador TD			X			Chapas Patente				
	Amortiguador TI			X			Encendedor				X
	General					Herramientas	Llave cruz				
	Batería				X		Matafuego				
		Marca	Rodado				Baliza				
Neumáticos	Delantero D						Tuerca de Seg.				
	Delantero I						Cubre Rueda				
	Trasero D						Cobertor de Caja				
	Trasero I						Enganche				
	Auxilio					Accesorios	Estribos				
	Tazas	DD	DI	TD	TI		Lona Marina				
	Llantas	Chapa	Aleación				Antivuelco				

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $67.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $27.000.000

- Suspensión completa 10.000.000
- Reparación motor- parcial 9.000.000
- Inyectores 3.000.000
- Llantas 4.000.000

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $ 0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual y uso condicionado de servicio. Valor comercial del vehículo es de $ 7.576.896

ESTADO TECNICO

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra para reparación parcial
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un estado normal de deterioro
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica vigente.
- Índice de reparabilidad mínimo 64%
-

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

COTIZACION

AUTOPARTES VEHICULOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Señor
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
CC 79.951.737

De acuerdo a lo inspeccionado en **LOS BIENES INSERVIBLES DE LOS VEHICULOS EN DESUSO DE LA ENTIDAD.** Se cotiza reparación de los siguientes bienes me permito dar dictamen técnico y estimar el costo de mantenimiento correctivo de los vehículos:

OIX194 CHEVROLET LUV D-MAX

SUSPENSIÓN COMPLETA	$10.000.000=
LLANTAS	$4.000.000=
REPARACION MOTOR -PARCIAL	$9.000.000=
INYECTORES	$3.000.000=
TOTAL	$26.000.000

- El vehículo se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra para reparación parcial
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- Sistema de inyectores en mal estado
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta un estado normal de deterioro
- Presenta cuatro llantas en mal estado, con desgaste por uso.

El costo es aproximado dado que al desmonte de piezas puede aumentar y/o disminuir costos que no se detectan al momento de inspección. Así mismo, se tienen previstos los descuentos de ley que Impactan el valor de la oferta

Cordialmente


PABLO ENRRIQUE RODRIGUEZ
Mecánico automotriz especialista Diesel

Carrera 5 # 3- 55 Sesquile Cundinamarca bodega principal
correo: pablorodriguez250568gmail@gmail.com teléfono 3144013274

RAA

A.N.A

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-
79951737



INSPECCIÓN VEHICULOS E.S.E SOLUCIÓN SALUD

PLACA: OJT 194		UBICACIÓN :	TALLER VILLAVICENCIO		
FECHA :		MARCA	CHEVROLET DIMAX		

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CARROCERIA -EXTERIOR							
	PARTE DELANTERA							
	BOMPER DELANTERO		X			X		GOLPE, DESGASTE POR USO
	PRESIANA		X		X			
	CAPOT		X			X		RALLADO
	PARABRISAS DELANTERO		X		X			
	DIRECCIONALES DELANTERAS		X				X	SIN VERIFICAR
	EXPLORADORAS	X						
	LADO IZQUIERDO							
	FAROLA IZQUIERDA		X		X			
	RETROVISOR IZQUIERDO - ESPEJO		X		X			
	GUARDAFANGOS IZQUIERDO			X				NO TIENE
	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	VENTANAS COSTADO IZQUIERDO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA IZQUIERDA		X			X		
	COSTADO IZQUIERDO		X			X		
	STOP IZQUIERDO		X			X		
	ESTRIBO IZQUIERDO	X						
	LADO DERECHO							
	FAROLA DERECHA		X		X			
	RETROVISOR DERECHO -ESPEJO		X			X		
	GUARDAFANGOS DERECHO		X			X		
	PUERTA DELANTERA DERECHA		X			X		
	VENTANAS COSTADO DERECHO		X		X			
	VIDRIO VENTANA DELANTERA DERECHA		X		X			
	COSTADO DERECHO		X			X		LATONERIA , GRIETAS Y RAYONES
	STOP DERECHO		X			X		
	ESTRIBO DERECHO	X						
	PARTE TRACERA							
	BOMPER TRASERO		X				X	GOLPES
	PANORAMICO TRACERO	X						
	TECHO /CAPOTA		X			X		
	HABITÁCULO ô CORROCERIA		X				X	GRIETAS Y RAYONES
	COMPUERTAS TRASERAS		X			X		
	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO		X					NO TIENE
	OTROS							
	LUCES EXTERNAS		X				X	
	PARALES DE TECHO		X			X		
	MILLARE		X			X		
	TABLERO		X		X			
	ASIENTO IZQUIERDO		X				X	
	ASIENTO DERECHO		X				X	
	ASIENTO TRASERO		X			X		
	CINTURONES		X		X			
	RADIO AM, FM		X			X		
	PARLANTES		X			X		
	ESPEJO INTERNO		X		X			
	APOYA ABEZAS		X			X		
	MANIJAS		X		X			
	PITO		X			X		SIN VEREFICAAR
	ESPEJOS ELECTRICOS	X						
	AIRE ACONDICIONADO		X				X	
	VIDRIOS ELECTRICOS		X				X	

ITEM	DETALLE	PRESENTA			ESTADO			OBSEVACIÓN
		NA	SI	NO	BUENO	REGULAR	MALO	
	CONTROLES DE VOLANTES	X						
	TAPICERIA DE CUERO	X						
	PANTALLA DVD	X						
	LUCES INTERNAS		X				X	SISTEMA ELECTRICO AVERIADO
	DIRECCIONALES (PALANCA)		X			X		SIN VERIFICAR
	LIMPIABRISAS		X				X	DESGASTE EXCESIVO
	ENCENDIDO		X				X	SIN VERIFICAR
	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS		X				X	INCOMPLETO
	CENICERO			X				
	ANTENA			X				
	MOTOR		X				X	AVERIADO
	CHASIS		X		X			
	TRANSMISIÓN DELANTERA		X			X		SIN VERIFICAR
	TRANSMISIÓN TRACERA		X			X		SIN VERIFICAR
	LLANTAS		X				X	4 LLANTAS CON DESGASTE
	RINES		X			X		4 RINES CON DESGASTE
	BATERIA							
	DIFERENCIAL AUXILIAR o CAJA DOBLE		X			X		SIN VERIFICAR
	DIFERENCIAL PRINCIPAL o CAJA DE		X			X		SIN VERIFICAR
	RUEDA LIBRE		X			X		
	TANQUE DE GASOLINA		X			X		
	RADIADOR		X			X		
	SISTEMA ELECTRICO		X			X		SINV ERIFICAR VEHICULO NO PRENDE
	CARBURADO	X						
	INYECTORES		X			X		AVERIADO
	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X			X		SIN VERIFICAR
	FRENOS		X				X	AVERIADOS POR EL DESGASTE
	PINTURA EN GENERAL							
	PINTURA		X				X	
	PERDIDA DE BRILLO		X				X	
	DIFERENTES TONALIDADES		X				X	
	FRACTURAS O GRIETAS		X				X	
	LATONERIA		X				X	GENERAL
	REPUESTO		X			X		DESGASTE
	PLACA DELANTERA		X					
	PLACA TRACERA		X					


CONCEPTO GENERAL: VEHICULO FUERA DE SERVICIO,

	PLACA: OJT 194		UBICACIÓN :	TALLER VILLAVICENCIO			
	FECHA : _____		MARCA	NISSAN FRONTIER NP 300			
	Equipos devolutivos encontrados en la ambulancias						
1	BALA OXIGENO						
1	BALA OXIGENO						
1	CAMILLA AMBULANCIA						

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

ILL27C YAMAHA XTZ125

NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION LA MACARENA



MARCA	YAMAHA	TRASMISION	KIT DE ARRASTRE
LINEA	XTZ125	CAPACIDAD	2 PASAJEROS
MODELO	2011	NUMERO DE MOTOR	E3B4E005815
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Fecha de visita: sepliembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención - La Macarena

Descripción general del activo:
Motocicleta Yamaha XTZ125 placas ILL27C modelo 2011

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60200299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10001431394

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ILL27C	YAMAHA	XJZ125E	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO	OFICIAL

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIB	CAPACIDAD KG/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NUMERO DE MOTOR: E3B4E005815
REG: N — VIN: 9FK3B2117B2005815

NUMERO DE SERIE:
REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FK3B2117B2005815 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD
IDENTIFICACION: NIT 8220065951

RESTRICCION MOVILIDAD:
BLINDAJE:
POTENCIA HP: 12

DECLARACION DE IMPORTACIÓN: 90201D000101022
IE: E
FECHA IMPORT.: 07/10/2010
PUERTA: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

FECHA MATRICULA: 09/02/2011
FECHA EXP. LIC. TTO.: 09/02/2011
FECHA VENCIMIENTO:

ORGANISMO DE TRANSITO: INST TTO Y TTE ACACIAS

LT01001506572


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Moto ILL 27C

CHASIS →



Motor →



Ambulancia OJT 240



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

PLACA DEL VEHÍCULO:	ILL27C		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO:	10001431394	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Oficial	CLASE DE VEHÍCULO:	MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:	YAMAHA	LÍNEA:	XTZ125E
MODELO:	2011	COLOR:	NEGRO
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	E3D4E0005015
NÚMERO DE CHASIS:	9FKCD21170Z005015	NÚMERO DE VIN:	9FKCD21170Z005015
CILINDRADA:	124	TIPO DE CARROCERIA:	SIN CARROCERIA
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	09/02/2011
ORGANISMO DE TRANSITO:	IIIST TTOYTTE ACACIAS	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLASICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	FECHA REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO INTERNACIONAL:	NO	PRENDAS:	0

SOAT VENCIDO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha de expedición	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha fin de Vigencia	Entidad que expide SOAT	Código tarifa	Estado
25050042920150000	28/01/2021	01/02/2021	31/01/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25050042899260000	31/01/2020	01/02/2020	31/01/2021	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25050014133000000	20/01/2018	28/02/2018	27/02/2019	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE
25050014123550C0	15/02/2017	28/02/2017	27/02/2018	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE
25050016311260C00	14/02/2016	17/02/2016	27/02/2017	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

ILL 27C



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	ILL27C
No Licencia de Tránsito	10001431394
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	YAMAHA
Linea	XTZ125E
Modelo	2011
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST TTOyTTE ACACIAS
Color	NEGRO

Datos del informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	0b8482fe-2329-4388-8708-84805de557a7
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo



Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.



Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.



Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.



Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.



Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.



Información Póliza Soat

No hay póliza SOAT vigente.



Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.



Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.



Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes



Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.



Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 2

Clase de Vehículo: MOTOCICLETA

Número de Chasis: 9FK3B2117B2005815

Cilindraje: 124

País de Manufactura: Colombia

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: 0

Tipo de Carrocería: SIN CARROCERIA

No de Motor: E3B4E005815

Fecha de Matrícula: 2011-02-09

Tipo de Combustible: GASOLINA

No de Serie o VIN: 9FK3B2117B2005815

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Período como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
No existe información de poliza SOAT vigente para este vehículo.

Fecha de Inicio Vigencia: 01/02/2021 | Fecha de Termino Vigencia: 31/01/2022 | Estado: NO VIGENTE

Aseguradora: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | No Póliza: 2508004292818000 | Fecha de Expedición: 28/01/2021

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
10829371	2011-02-09	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST TTOyTTE ACACIAS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃculos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃculos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

ILL27C

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7ª 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO





Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209290@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $3.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $ 0

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual . Valor comercial del vehículo es de $ 256.956

ESTADO TECNICO

- La motocicleta se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- La caja de cambios mecánica se encuentra desmontada.
- El chasis se encuentra en regular estado y deteriorado por la humedad y el sol.
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- Presenta dos llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica no vigente.

- Índice de reparabilidad mínimo 74%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

ILL26C YAMAHA XTZ125
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
SAN JUAN DE LOZADA – LA MACARENA



MARCA	YAMAHA	TRASMISION	KIT DE ARRASTRE
SERIE	XTZ125	CAPACIDAD	2 PASAJEROS
MODELO	2011	NUMERO DE MOTOR	E3B4E005850
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
San juan de Lozada – La Macarena

Descripción general del activo:
Motocicleta Yamaha XTZ125 placas ILL26C modelo 2011

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10001431560

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
ILL26C	YAMAHA	XTZ125E	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	AZUL	OFICIAL

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NUMERO DE MOTOR: 5B54E0005850

REG: N — VIN: 9FK3B2119B2005850

NUMERO DE SERIE:

REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FK3B2119B2005850 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACION

E.S.E. DPTO DEL META SOLUCION SALUD — NIT 8220085951

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACION DE IMPORTACION: 902010000101022

IVC: I — FECHA IMPORT.: 07/10/2010 — PUERTA: 0

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/02/2011	09/02/2011	******


ORGANISMO DE TRANSITO

INST TTOYTTE ACACIAS

LT0100150857?

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

Motocicleta II 26C
San Juan de Lozoya















Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

CONSULTA RUNT

RUNTPRO

	ILL26C		
	10001431560		ACTIVO
	Oficial		MOTOCICLETA

Información general del vehículo

	YAMAHA		XTZ125E
	2011		AZUL
			E3B4E0058850
	9FK3B2119B2005850		9FK3B2119B2005850
	124		SIN CARROCERIA
	GASOLINA		03/02/2011
	INST TTO/TTE ACACIAS		NO
	NO		NO
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		
	NO		0

SOAT VENCIDO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad emisora SOAT	Código tarifa	Estado
25090043928117000	28/01/2021	01/02/2021	31/01/2022	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25090042922271000	31/01/2020	01/02/2020	31/01/2021	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25090016330010000	30/01/2018	28/02/2018	27/02/2019	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE
25090016123370000	13/02/2017	28/01/2017	27/02/2018	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE
25090016211270000	14/02/2015	17/02/2015	27/02/2017	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE

Registros encontrados 5 1 - 5 de 5


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

ILL 26C



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	ILL26C
No Licencia de Tránsito	10001431560
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	YAMAHA
Línea	XTZ125E
Modelo	2011
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST TTOyTTE ACACIAS
Color	AZUL

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	b90e841c-ec64-4b92-8197-51e46985597c
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehiculo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

No hay póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

No se encontraron revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehiculo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 2

Peso del Vehículo: 0

Tipo de Combustible: GASOLINA

Clase de Vehículo: MOTOCICLETA

Tipo de Carrocería: SIN CARROCERIA

No de Serie o VIN: 9FK3B2119B2005850

Número de Chasis: 9FK3B2119B2005850

No de Motor: E3B4E005850

Regrabación de No de Serie: NO

Cilindraje: 124

Fecha de Matrícula: 2011-02-09

Regrabación de No de Chasis: NO

País de Manufactura: Colombia

Regrabación de No de Motor: NO

Indicador de Prenda: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.

Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.

No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.

No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.

No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.
No existe información de poliza SOAT vigente para este vehiculo.

Fecha de Inicio Vigencia: 01/02/2021 | Fecha de Termino Vigencia: 31/01/2022 | Estado: NO VIGENTE

Aseguradora: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | No Póliza: 2508004292817000 | Fecha de Expedición: 28/01/2021

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.
El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.
El vehículo presenta la revisión técnico mecánica vencida.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado

No hay información para ser mostrada en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.
Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
10830567	2011-02-09	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST TTOyTTE ACACIAS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.
El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclaimer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Línea gratuita (+571 330 602 6x.co) 01 8000 413 5x6

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

ILL26C

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10. Bogota D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co


PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO






Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $3.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $ 0

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual . Valor comercial del vehículo es de $ 256.956

ESTADO TECNICO

- La motocicleta se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- La caja de cambios mecánica se encuentra desmontada.
- El chasis se encuentra en regular estado y deteriorado por la humedad y el sol.
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- Presenta dos llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica no vigente.

- Índice de reparabilidad mínimo 74%

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

ILL28C YAMAHA XTZ125
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION PUERTO CONCORDIA



MARCA	YAMAHA	TRASMISION	KIT DE ARRASTRE
SERIE	XTZ125	CAPACIDAD	2 PASAJEROS
MODELO	2011	NUMERO DE MOTOR	E3B4E005378
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO
META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención – Puerto Concordia

Descripción general del activo:
Motocicleta Yamaha XTZ125 placas ILL28C modelo 2011

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60208209@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10001431620

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ILL28C	YAMAHA	XTZ125E	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR: E3D4E005370
REG. VIN: N 9FK3D2110D2005370
REG. NÚMERO DE CHASIS: N 9FK3D2110D2005370 REG. N
PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD
IDENTIFICACIÓN: NIT 0220005991



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
KILOMETRAJE: 12
POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902010D0012193I
LIC. E
FECHA IMPORT.: 23/11/2010
PUERTA: 0
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA: 09/02/2011
FECHA ENT. LIC. TTO.: 09/02/2011
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST TTOYTTE ACACIAS
LT01001508587

Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores
A.N.A. Autorregulador Nacional de Avaluos

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



CONSULTA RUNT

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual realizo su trámite.

Realizar

PLACA DEL VEHICULO	ILL28C		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10001431620	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Oficial	CLASE DE VEHICULO	MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA	YAMAHA	LINEA	XTZ125E
MODELO	2011	COLOR	NEGRO
NUMERO DE EJES		NUMERO DE MOTOR	E3B4E0053718
NUMERO DE CHASIS	9FK3B211002005378	NUMERO DE VIN	9FK3B211002005378
CILINDRAJE	124	TIPO DE CARROCERIA	SIN CARROCERIA
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL/DUPLICADO	09/02/2011
AUTORIDAD DE TRANSITO	INST TTO/TTE ACACIAS	GRAVAMENES A FAVOR DE	NO
CLASE DE VEHICULO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACION DE MOTOR	NO	FECHA REGRABACION MOTOR	
REGRABACION CHASIS/VIN	NO	FECHA REGRABACION CHASIS	
REGRABACION SERIE/PARTE	NO	FECHA REGRABACION SERIE	

Activar Windows
Ve a Configuración p
Windows.

SOAT VENCIDO

Polizas SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad exp. del SOAT	Clase de tarifa	Estado
25080043034440000	21/02/2022	28/01/2021	27/02/2023	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
0711180	25/02/2021	28/02/2021	27/02/2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	121	NO VIGENTE
25080042010804090	13/02/2020	28/02/2020	27/02/2021	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25080042443110090	12/02/2019	28/02/2019	27/02/2020	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	121	NO VIGENTE
25080016330930020	31/01/2018	28/02/2018	27/02/2019	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	120	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5 |< < 1 > >|


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

INFORME HISTORIAL DEL VEHÍCULO

ILL 28C



AYUDAMOS A TOMAR DECISIONES INFORMADAS

Este informe reune toda la informacion necesaria para conocer el historial del vehículo.
Consultamos en línea a las instituciones pertinentes para obtener la informacion mas actualizada y certera sobre la placa que está consultando.

Datos Generales del Vehículo

Placa	ILL28C
No Licencia de Tránsito	10001431620
Estado del Vehículo	ACTIVO
Marca	YAMAHA
Línea	XTZ125E
Modelo	2011
Tipo de Servicio	Oficial
Organismo de Tránsito	INST TTOyTTE ACACIAS
Color	NEGRO

Datos del Informe

Fecha de Emisión	14/11/2025
Id	04c80565-11fa-49f9-bbf7-69878bc7fb7d
Tipo	Informe completo

Resumen del vehículo

Detalles del Vehículo

Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Historial de Propietarios

Se encontraron 1 propietarios.

Registros de Siniestralidad

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Información de Medidas Cautelares

El vehículo no presenta medidas cautelares.

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

No se encontraron limitaciones al dominio.

Información Póliza Soat

No hay póliza SOAT vigente.

Estado de Pólizas RC y RCE

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

Revisiones Técnico Mecánicas

El vehículo no esta al día con las revisiones técnico mecánicas.

Historial de Solicitudes

Se encontraron solicitudes

Multas e Infracciones

El vehículo no tiene comparendos registrados.

Situación de Impuestos

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Detalles del Vehículo

Datos e información complementaria al registro del vehículo en las entidades oficiales de consulta.
Los datos del vehículo están actualizados a la fecha del informe.

Cap. de Pasajeros: 2

Clase de Vehículo: MOTOCICLETA

Número de Chasis: 9FK3B2110B2005378

Cilindraje: 124

País de Manufactura: Colombia

Indicador de Prenda: NO

Peso del Vehículo: 0

Tipo de Carrocería: SIN CARROCERIA

No de Motor: E3B4E005378

Fecha de Matrícula: 2011-02-09

Tipo de Combustible: GASOLINA

No de Serie o VIN: 9FK3B2110B2005378

Regrabación de No de Serie: NO

Regrabación de No de Chasis: NO

Regrabación de No de Motor: NO

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Propietarios

Información total de la cantidad de dueños o propietarios del vehículo.
Se encontraron 1 registros de propietarios

Nombre de Propietario	Fch.Inicio Propietario	Periodo como	No de Documento	Tipo de Identidad
E.S.E DPTO DEL META SOLUCION SALUD	-	Propietario actual	8220065951	NIT

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registros de Siniestralidad

Registro de reclamaciones Menor o Mayor cuantía ante las aseguradoras.
No se encontró información sobre siniestralidad para este vehículo.

Fecha de Siniestro	Tipo de Siniestro	Leyenda

No hay datos de accidentes para mostrar en esta sección.

Fuente: Fasecolda

Información de Medidas Cautelares

Registros sobre Robo, Embargo, Muerte, Lesiones o Daños e informar si posee algún tipo de medida en curso o restricción.
No se encontraron registros de medidas cautelares para este vehículo.

No	Tipo de Medida / Gravedad	Fecha	No Formulario

No existe información para mostrar en esta sección.

Fuente: SIGAT

Limitaciones de Dominio / Gravámenes

Información sobre prendas o garantías de un tercero sobre el vehículo.
No se encontraron registros sobre prendas o garantías para este vehículo.

Tipo de Medida	Acreedor	No de Documento	Fecha de	No de Solicitud	Fecha de	Orden de Decomiso

No existe información sobre prendas o garantías para mostrar en esta sección.

Fuente: Garantías Mobiliarias

Información Póliza Soat

Información de la póliza automovilista obligatoria que todos los ciudadanos de COLOMBIA que sean propietarios de un vehículo automotor deben poseer.

No existe información de poliza SOAT vigente para este vehículo.

Fecha de Inicio Vigencia: 28/02/2022

Fecha de Termino Vigencia: 27/02/2023

Estado: NO VIGENTE

Aseguradora: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

No Póliza: 2508004303440000

Fecha de Expedición: 21/02/2022

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estado de Pólizas RC y RCE

Información de Pólizas de responsabilidad civil y extra contractual que aplique para vehículos particulares o públicos.

El vehículo no presenta póliza RC o RCE vigente.

No hay datos de pólizas para mostrar en esta sección.

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Revisiones Técnico Mecánicas

Registros de la vigencia y expedición de las últimas revisiones técnico mecánicas del automotor consultado.

El vehículo en consulta tiene la revisión vencida desde el Invalid DateTime.

Fecha de Expedición	Fecha de Vigencia	Centro de Inspección	No de Certificado	Vigente	Certificado
2013-04-24	2014-04-24	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	112514656	NO	SI

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Historial de Solicitudes

Historial de solicitudes como trámites de traspaso, cambio de color, entre otros realizadas del vehículo ante el organismo de tránsito.

Se han econtrado solicitudes para este vehículo.

No Radicado	Fecha	Estado	Trámite	Entidad
37089927	2013-04-24	AUTORIZADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
10831038	2011-02-09	AUTORIZADA	TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL,	INST TTOyTTE ACACIAS

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Multas e Infracciones

Histórico de infracciones o multas que posee actualmente el propietario del vehículo consultado.

El vehículo no tiene comparendos registrados.

No	No de Comparendo	Lugar	Fecha de Infracción	Tipo de Infracción	Monto	Estado

No se encontraron datos para mostrar en esta sección.

Fuente: SIMIT

Situación de Impuestos

Historial de impuestos pagados o pendientes del vehículo consultado.

No se encontraron pagos de impuestos para el vehículo consultado.

Antioquia

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Barranquilla

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Bogotá

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Cundinamarca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

Valle del Cauca

Lugar	Vigencia	No de Declaración	Fecha de Pago	Valor Pagado	Estado	Observaciones

No se encontraron registros de impuestos para este departamento.

La información presentada en esta sección ha sido recopilada de fuentes oficiales. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan registros adicionales en otros departamentos del país no consultados. En el caso del departamento de Bogotá, la información disponible corresponde únicamente hasta el año 2021, por lo que se recomienda corroborar directamente con las autoridades correspondientes para obtener datos posteriores.

La información que se suministra es la que reposa en las fuentes de información en la fecha y hora de consulta

Disclairmer / Nota Legal

El presente informe, contiene informaciÃ³n sobre vehÃ-culos motorizados, informaciÃ³n que es obtenida de terceros distintos de AUTORED, como entidades con las cuales AUTORED tenga algÃºn tipo de convenio, o bien de fuentes que se encuentren disponibles al pÃºblico. La funciÃ³n de AUTORED consiste Ãºnicamente en organizar y poner disponible dicha informaciÃ³n para los usuarios. Por lo tanto, desde ya AUTORED no interviene ni es responsable de forma alguna por el ofrecimiento, venta o intermediaciÃ³n de los vehÃ-culos motorizados a los que se refiere la informaciÃ³n contenida en los informes, ni tampoco por la exactitud de la informaciÃ³n obtenida de las fuentes mencionadas en esta secciÃ³n. De la misma forma AUTORED no es responsable de los daÃ±os o perjuicios que se puedan provocar por el uso de esta informaciÃ³n. El usuario es responsable de verificar toda la informaciÃ³n recibida.

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

ILL28C

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7ª 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 40

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800062665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7ª 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co


Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO









Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

FORMACION DE VALOR

OFERTA	MODELO	VALOR	FUENTE DE INFORMACION	LINK
MOTOCICLETA YAMAHA	2017	$5.500.000	Mercado Libre	https://moto.mercadolibre.com.co/MCO-3035787612-xtz-125-2017-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=18&type=item&tracking_id=d9f79572-4e64-4591-b1bc-5ccd5f3560a5
MOTOCICLETA YAMAHA	2017	$5.680.000	Mercado Libre	https://moto.mercadolibre.com.co/MCO-1634939427-kit-arrastre-llanta-tras-nuevas-soal-y-tecno-junio-2026-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=17&type=item&tracking_id=d9f79572-4e64-4591-b1bc-5ccd5f3560a5
MOTOCICLETA YAMAHA	2016	$4.800.000	Mercado Libre	https://moto.mercadolibre.com.co/MCO-3088931462-moto-yamaha-xtz-125-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=11&type=item&tracking_id=d9f79572-4e64-4591-b1bc-5ccd5f3560a5

Se pudo establecer que tienen un valoraproximado de: **$ (5.320.000) CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/**

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $3.000.000

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $ 0

VALOR RESIDUAL o SALMENTO: Valor resultante de la resta del valor libros menos las reparaciones necesarias para que sea un vehículo operable. Valor residual del vehículo es de $0

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado actual . Valor comercial del vehículo es de$ 256.956

ESTADO TECNICO

- La motocicleta se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- La caja de cambios mecánica se encuentra desmontada.
- El chasis se encuentra en regular estado y deteriorado por la humedad y el sol.
- El sistema de suspensión, dirección, frenos, transmisión lubricación y electricidad se encuentran averiados y en mal estado.
- Presenta dos llantas en mal estado, con desgaste por uso.
- Se consulta el SIMIT donde se descartan multas, embargos, sin medidas cautelares y sin prendas ni pignoraciones, ni reclamaciones por siniestro.
- En la consulta del RUNT, no presenta pólizas vigentes y revisión tecno mecánica no vigente.

- Índice de reparabilidad mínimo 81%

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

1005720A AMBULANCIA FLUVIAL MODELO 2008
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION LA MACARENA



MARCA	SUZUKI	TRASMISON	MECANICA
SERIE	ABH72MO7R3769	CAPACIDAD	4 PASAJEROS
MODELO	2008	NUMERO DE MOTOR	880606
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	MALO
HORAS USO	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: MEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO – META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención – La macarena

Descripción general del activo:
Ambulancia fluvial transporte básico modelo 2008 – Placas 1005720A

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Bogotá, Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com


RAA
Registro Abierto de Avaluadores


A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO







Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

ANA

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $ 0

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de indetrrminado

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado. Valor comercial del vote es de $ 200.000

ESTADO TECNICO

- La ambulancia fluvial se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contindor0209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

1005721A AMBULANCIA FLUVIAL MODELO 2008
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION MAPIRIPAN



MARCA	SUZUKI	TRASMISION	MECANICA
SERIE	ABH74MO7R3761	CAPACIDAD	4 PASAJEROS
MODELO	2008	NUMERO DE MOTOR	880611
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmaill.com



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención – Mapiripan

Descripción general del activo:
Ambulancia fluvial transporte básico Modelo 2008 Placas 1005721A

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO





Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737
AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $ 0

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de Indeterminado

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado y uso condicionado. Valor residual del vehículo es de $ 185.000

ESTADO TECNICO

- La ambulancia fluvial se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL.: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmaill.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

1005719A AMBULANCIA FLUVIAL MODELO 2008
NIT 822006595-1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
CENTRO DE ATENCION PUERTO CONCORDIA



MARCA	SUZUKI	TRASMISION	MECANICA
SERIE	ABH73MO7R3760	CAPACIDAD	4 PASAJEROS
MODELO	2008	NUMERO DE MOTOR	880610
COMBUSTIBLE	GASOLINA	ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
KILOMETRAJE	SV	SITUACION ACTUAL	FUERA DE SERVICIO

SOLICITANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Fecha de visita: septiembre 11 de 2025

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200299@gmail.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. Nº. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



IDENTIFICACIÓN, LOCALIDAD Y ENTORNO

Solicitante:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META

Propietario:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VILLAVICENCIO - META
NIT: 822.006.595-1

Representante legal:
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
Gerente

Avaluador:
HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Identificación:
79.951.737 expedida en Bogotá – D.C.
Teléfono:
320-8008136

Ubicación de activo:
Centro de atención – Puerto Concordia.

Descripción general del activo:
Ambulancia fluvial transporte básico modelo 2008 placas 1005719A

Fecha inspección de los bienes.
11 de septiembre de 2025.

Fecha del informe técnico:
23 de septiembre de 2025.

Atendidos por:
German Jara Figueredo - Subgerente administrativo y logístico.

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles


Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA
Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

REGISTRO FOTOGRAFICO



Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209209@gmail.com

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



AVALUO (Valor liquidación)

VALOR CONTABLE: Correspondiente al valor actual en libros de contabilidad, teniendo en cuenta las políticas contables aprobadas por la entidad. Valor contable del vehículo es de $ 0

VALOR OFERTAS DEL MERCADO: Valor correspondiente a la comercialización en mercado de ofertas del bien avaluado, para un vehículo en condiciones de operatibilidad. Valor de mercado del vehículo es de $ 0

VALOR REPARACIONES: Valor estimado de los daños encontrados en el vehículo. Valor de reparaciones del vehículo es de $ indeterminado

VALOR COMERCIAL: Valor resultante del valor promedio de las variables de mercado, salvamento y valor de rescate para su comercialización de acuerdo al estado actual del vehículo teniendo en cuentas su estado y uso condicionado. Valor residual del vehículo es de $ 155.000

ESTADO TECNICO

- La ambulancia fluvial se encuentra fuera de servicio.
- El motor se encuentra en mal estado.
- No tiene batería.
- El sistema eléctrico se encuentra averiado.
- La pintura se encuentra en mal estado.
- A nivel general del vehículo se presenta alto grado de corrosión y oxidación en latonería y partes mecánicas.

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60200209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A. Asociación Nacional de Avaluadores



Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737

RESUMEN DE AVALUOS

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	LINEA	PLACA	VALOR COMERCIAL
1	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT240	$ 19,437,418
2	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2018	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT237	$ 21,186,434
3	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT239	$ 18,537,418
4	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT253	$ 21,063,460
5	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT236	$ 21,498,107
6	AMBULANCIA TERRESTRE	NISSAN	2019	NISSAN NP 300 FRONTIER	OJT230	$ 21,498,107
7	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2006	CHEVROLET LUV 4X2	OIX136	$ 6,143,892
8	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	OTJ188	$ 8,554,560
9	AMBULANCIA TERRESTRE	CHEVEROLET	2015	CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	OTT194	$ 7,576,896
10	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	1997	TOYOTA LAND CRUISER	OJT028	$ 7,039,500
11	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2001	TOYOTA LAND CRUISER	OHK413	$ 7.434.731
12	AMBULANCIA TERRESTRE	TOYOTA	2008	AMBULANCIA TAB TOYOTA LAND CRUISER 4x4	OCE010	$ 10,815,750
12	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL27C	ILL27C	$ 256,956
14	MOTOCICLETA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL26C	ILL26C	$ 256,956
15	AMBULANCIA	YAHAHA	2011	MOTO YAMAHA XTZ125 MODELO 2011 ILL28C	ILL28C	$ 256,956
16	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	1005720A	$ 200,000
17	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ 185,000
18	AMBULANCIA FLUVIAL	FLUVIAL	2008	AMBULANCIA FLUVIAL TRASPORTE BASICO	NA	$ 155,000
						$172,097,141

AMBULANCIAS TERRESTRES	12
NISSAN NP 300 FRONTIER	6
CHEVROLET LUV 4X2	1
CHEVROLET LUV D-MAX DIESEL	2
TOYOTA LAND CRUISER 4x4	3
AMBULANCIAS FLUVIALES	3
LANCHAS	3
MOTOCICLETAS	3
YAHAHA	3

SE DEBE EXCLUIR EL VEHICULO OHK413 POR PERTENECER AL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN PARA UN TOTAL DE **$164.6620411**

Son: **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOSMIL CUATROCIENTOS ONCE PEOS MCTE**

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles
VIGENCIA DEL AVALÚO
El presente avalúo tiene vigencia de un año para fines comerciales.

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: contador60209299@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

Hernán Felipe Cortes Fetiva
Nit. N°. 79.951.737-7 - AVAL-79951737



CERTIFICADO IMPARCIALIDAD

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA, titular de la cédula de ciudadanía 79.951.737,Inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores bajo el numero AVAL-79.951.737,autorregulado por la Entidad Reconocida de Autorregulación ANA, debidamente autorizado bajo los parámetros de la Ley 1673 del 2013.

C E R T I F I C O:

1 Que el avaluó realizado es el resultado de la aplicación de métodos objetivos, científicos y aceptados universalmente como "JUSTOS" sin influencia factores subjetivos, intervención o sentimiento personal que alteren el más mínimo los resultados obtenidos.

2 No existe interés directo ni indirecto con la propiedad objeto de avaluó. Entendiéndose cualquier opción comercial, lazos familiares en lo consanguíneoo civil hasta cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad con el (los)propietario(s) de los activos valorados.

3 Que los datos recabados de archivos, instituciones y terceras personas para obtener el valor de avalúo, son veraces y no se ha omitido, ni exagerado ningúndato que pueda influir en el valor final del avaluó.

4 Que los servicios fueron solicitados única y exclusivamente en función de micarácter profesional y ética como Avaluador.

5 Vigencia Del Avalúo: De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1139 de junio 30 de 1995 y con el artículo 19 del Decreto 1420 de junio 24 de 1988, expedidos por el Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, hasta tanto no se presenten condiciones nuevas, externas o internas al inmueble de suficiente validez y peso, que lo hagan modificar

HERNAN FELIPE CORTES FETIVA
Avaluador Bienes Muebles e Inmuebles

Bogotá. Calle 134a- 53 75 Oficina 601
TEL: 3208008136
MAIL: conlador80209209@gmail.com

RAA Registro Abierto de Avaluadores

A.N.A.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ERAQUE
NIT: 3169274
TEL: 3144013274

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141120751656

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3169274 | 6. DV: 9 | 12. Dirección seccional: 32 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	3169274	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cundinamarca 25	Sesquilé 736

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	ERAQUE	PABLO	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Sesquilé 736

41. Dirección principal: CR 5 03 55

42. Correo electrónico: pablorodriguez250568@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3144013274 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4520	2000/01/02						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2024-08-30 10:28:08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: 3169274

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

584. Nombre: ROJAS MEDINA GLORIA EMILGEN

585. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 30-08-2024 10:28:48AM

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

PIN de Validación: b2c30ab4

RAA
Registro Abierto de Avaluadores
https://www.raa.org.co

A.N.A.

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio

El señor(a) HERNAN FELIPE CORTES FETIVA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 79951737, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 14 de Abril de 2023 y se le ha asignado el número de avaluador AVAL-79951737.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) HERNAN FELIPE CORTES FETIVA se encuentra **Activo** y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

Categoría 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 2 Inmuebles Rurales

Alcance

- Terrenos rurales con o sin construcciones como: viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario, demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

Alcance

- Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y daños ambientales.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 4 Obras de Infraestructura

Alcance

- Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar.

Fecha de Inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 5 Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos

Alcance

- Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos.

Fecha de Inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 6 Inmuebles Especiales

Alcance

- Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de Inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

Alcance

- Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripción	Régimen
14 Abr 2023	**Régimen Académico**

Categoría 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

- Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripción	Régimen
14 Abr 2023	**Régimen Académico**

Categoría 9 Obras de Arte, Orfebrería, Patrimoniales y Similares

Alcance

- Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y similares.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 10 Semovientes y Animales

Alcance

- Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

- Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Establecimientos de comercio.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

PIN de Validación: b2c30ab4

RAA
Registro Abierto de Avaluadores
https://www.raa.org.co

A.N.A.
Autorregulador Nacional de Avaluadores
https://www.ana.org.co
Calle 99 No 7A - 11 Of. 203
Bogotá D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención A.N.A.
En Bogotá: 351 07 48
A Nivel Nacional: 01 8000 423 648

Categoría 12 Intangibles

Alcance

- Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Categoría 13 Intangibles Especiales

Alcance

- Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores.

Fecha de inscripción	Régimen
30 Jun 2023	**Régimen Académico**

Los datos de contacto del Avaluador son:
Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC
Dirección: CALLE 134A # 53 - 75 AP 601
Teléfono: 3208008136
Correo Electrónico: contador60209299@gmail.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:
Técnico Laboral por Competencias en Avalúos- Centro de Estudios Técnicos Y Empresariales EDUAMÉRICA
Técnico Laboral Por Competencias En Avalúos De Maquinaria Y Equipo Fija, Móvil Y Especial-Centro De Estudios Técnicos Y Empresariales EDUAMÉRICA

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) HERNAN FELIPE CORTES FETIVA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 79951737.

El(la) señor(a) HERNAN FELIPE CORTES FETIVA se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN de Validación: b2c30ab4

https://www.raa.org.co

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACIÓN

b2c30ab4

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días del mes de Junio del 2025 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____

Alexandra Suarez
Representante Legal