


SOPORTE FOTOGRAFICO PAGO FINAL CONTRATO CPS 100 2025

2. Cumplir con la normativa relacionada para su protección durante la ejecución de actividades de mantenimiento y rehabilitación de las redes de alumbrado público, como los elementos de protección personal (EPP). PRODUCTO: soporte por evento evidencia fotográfica.




3. Señalizar el sitio donde se estén llevando cabo las reparaciones antes de cualquier procedimiento de alturas, con el fin de evitar accidentes eléctricos o por caída de objetos ocasionados a terceros. PRODUCTO: soporte por evento evidencia fotográfica.




4. Garantizar que cada pantalla sea debidamente remplazada o reparada después de haber sido comunicado del daño por parte de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios o a quien esta dependencia delegue. PRODUCTO: Evidencia fotográfica.


- Se llevó a cabo el cambio de lámpara led de 50w Cll 5 esquina, estación de servicio san Jorge




- Se realizó cambio de lámpara de 50w Cll 4 No. 4-48




- Se llevó a cabo el cambio de lámpara led de 50w en kr 3 # 5 13




- Se realizó el cambio de lámpara led de 50w CII 3 No 3-5



- Se llevó a cabo el cambio de lámpara led de 50w en calle 4 # 1 53




- Se realizó el cambio de lámpara led de 50w en calle 5 # 3 22



- Se llevó a cabo el cambio de lámpara led de 50w en calle 5 # 4 20





- Se realizó el cambio de lámpara led de 50w en calle 5 # 4 37




- Se llevó a cabo el cambio de lámpara led de 50w en calle 7 # 4 33



5. Garantizar las reparaciones requeridas por parte de la supervisión en las instituciones educativas edificaciones publicas según necesidades e indicaciones impartidas. PRODUCTO: Evidencias fotográficas.





Se realizo cambio de Breaker taco eléctrico en edificación pública edificio de empleados





Se realizó subida de cañuela de línea baja en transformador de la escuela Moral y loma alta.



7. Apoyo a eventos requeridos por la administración para instalación y verificación de alumbrado público. PRODUCTO: evidencia fotográfica





8. Apoyar con la adecuación e instalación de alumbrado navideño. PRODUCTO: evidencia fotográfica





9. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor. PRODUCTO evidencias fotográfica, planillas de soporte de actividades con firmas de usuario si da a lugar.

