

Medellín, 2 de diciembre de 2025

Señores,
Cornare
El Santuario, Antioquia, Colombia.

Asunto: Informe técnico de verificación y diagnóstico.

El departamento técnico de Intecon Colombia S.A.S, realiza la recepción de:

Tipo de instrumento	Marca	Modelo	Placa	Serial
Calibrador acústico	Cesva	CB006	ME-MR-303	900377

Actividades de recepción y verificación de equipos.

Recepción y verificación del estado físico y funcionamiento.

Serial	Recepción y verificación
900377	Equipo ingresa en maleta protectora, con sonómetro de la misma marca, SN T252324. Enciende, genera presión

Actividades de mantenimiento

Se realizan las actividades de mantenimiento.

Serial	Descripción de mantenimiento
900377	Se realiza limpieza de carcasa externa y se chequean las baterías.

Reporte de resultados y aptitud del equipo.

Se describen los resultados posteriores a las actividades de mantenimiento.

Serial	Resultados
900377	Equipo apto para generar presión acústica. Se verifica a 94dB.



Notas:

- Evitar golpes o caídas que puedan afectar la integridad estructural del equipo.
- Se recomienda para largos períodos de almacenamiento dejar los equipos sin baterías para evitar que estas se oxiden y dañen los equipos.

Cordialmente,



Sebastián Jaramillo Mira
Departamento Técnico del laboratorio
Intecon Colombia S.A.S