INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

1. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

1.1 ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS:

De acuerdo con las actividades realizadas por el apoyo a la supervisión en el transcurso de la ejecución del contrato No. MC-DAAL-004-2024, a continuación, nos permitimos detallar las intervenciones realizadas a cada uno de los siguientes vehículos relacionados:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA OUG 816

DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO	**CANT**
Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (unidad)	2
Despinche de Llanta	2
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1
Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, graduacion frenos normal y de mano	1
Alineacion y Balanceo	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) MAY-10	1
Suministro e Instalacion de Batería	1
Engrase General	1
Lavado sencillo MAY-19	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) MAY-25	1
Reparacion de motores Elevavidrios de puertas	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) MAY-10	1
Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (unidad)	1
Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (unidad)	4
Lavado Sencillo MAY-16	1
Mantenimiento Sistema electrico (Revision encendido, luces, fusibles, elevavidrios, ajustes en general)	1
Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, graduacion frenos normal y de mano	1
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1
Engrase General	1
Alineacion y Balanceo	1
Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza	1
Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A	1
Cambio de Aceite de Compresor de A/A	1
Suministro de Refrigerante (Galon)	1
Despinche de Llanta	2
Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR)	1
Polichado General	1
Cambio de Pastillas Delanteras (juego)	1
Servicio de Escaner	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

Cambio de Pastillas Traseras (juego)	1
Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto	1
Lavado Sencillo MAY-22	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) MAY-29	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA OUG 769

Mantenimiento motor de arranque; consistente en desmonte y monte, suministro e instalación automático del arranque, vendix de arranque, plato de escobillas, bujes puesta en servicio	1
Reparacion de Inyector; consistente en limpieza, cambio de tobera, calibracion y puesta en funcionamiento	4
Reparacion de Bomba de Inyeccion; consistente en limpieza, cambio de empaquetadura, interiores, tapon, valvula de presion calibracion y puesta en funcionamiento Bajada de inyectores, bba inyeccion (no estaba a tiempo), calibracion bba paso de humo (frank)	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) MAY-10	1
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1
Lavado Sencillo MAY-24	1
Suministro e Instalacion Correa de alternador	1
Suministro e Instalacion de Correa de direccion	1
Servicio de Escaner	1
Cambio de Correa de Compresor de A/A	1
Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza	1
Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A	1
Cambio de Aceite de Compresor de A/A	1
Cambio de Correa de Accesorios	1
Alineacion y balanceo	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior)	1
Suministro e Instalacion de Rodamiento de Rueda delantera	2
Suministro e Instalacion de Cruceta Eje Cardan	2
Sumnistro e Instalacion de Rotula inferior	2
Sumnistro e Instalacion de Buje de tijera inferior	2
Suministro e Instalacion de Guardapolvo Lado rueda	1
Suministro e Instalacion de Guardapolvo Lado caja	1
Servicio de Prensa	1
Sumnistro e Instalacion de Manguera hidraulica	1
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA OUG 820

Cambio de Correa de Accesorios	1
Alineacion y balanceo	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior)	1
Suministro e Instalacion de Rodamiento de Rueda delantera	2
Suministro e Instalacion de Cruceta Eje Cardan	2
Sumnistro e Instalacion de Rotula inferior	2
Sumnistro e Instalacion de Buje de tijera inferior	2
Suministro e Instalacion de Guardapolvo Lado rueda	1
Suministro e Instalacion de Guardapolvo Lado caja	1
Servicio de Prensa	1
Sumnistro e Instalacion de Manguera hidraulica	1
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1
Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, graduacion frenos normal y de mano	1
Servicio de Escaner	1
Reparacion de motores Elevavidrios de puertas	1
Suministro de Liquido Hidraulico	1
Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto	1
Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza	1
Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A	1
Cambio de Aceite de Compresor de A/A	1
Mantenimiento motor de arranque; consistente en desmonte y monte, suministro e instalación automático del arranque, vendix de arranque, plato de escobillas, bujes puesta en servicio	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA CWV10E

Suministro e instalación de Guayas de Freno	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Revision Tecnomecanico	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Cambio de aceite y filtros	1
Lavado general	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA CWV10E

Suministro e instalación de pastillas	1
Suministro e instalacion de bateria	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Suministro e instalacion de Guayas de Freno	1
Suministro e instalacion de llantas (reposicion) 110/90 - 17 (llanta 410/18)	1
Suministro e instalacion de banda	1
Lavado general	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision Tecnomecanico	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW64E

Suministro e instalacion de banda	1
Suministro e instalacion de pastillas	1
Cambio de aceite y filtros	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Suministro e instalacion de Guayas de Freno	1
Suministro e instalacion de Rodamientos de Ruedas Delanteras	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Lavado general	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW45E

Cambio de aceite y filtros	1
suministro e instalacion de bateria	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Lavado general	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Suministro e instalacion de Guayas de Freno	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW74E

Cambio de aceite y filtros	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Suministro e instalacion de banda	1
Suministro e instalacion de pastillas	1
Reparacion despinche de llantas	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Lavado general	1
Suministro e instalacion de Rodamientos de Ruedas Delanteras	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA MDK51D

Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Suministro e instalacion de pastillas	1
Suministro e instalacion de banda	1
Cambio de aceite y filtros	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de llantas (reposicion) 110/90 - 17 (Llanta 21)	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Lavado general	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA MDK52D

Suministro e instalacion de Rodamientos de Ruedas Delanteras	1
Suministro e instalacion de pastillas	1
Suministro e instalacion de banda	1
Suministro e instalacion de llantas (reposicion) 110/90 - 17 (llanta 275/21)	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
suministro de liquido de frenos (250ml)	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros) (mtto gral m. o ariel)	1
Lavado general	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA BZO89D

Suministro e instalacion de llantas (reposicion) 90/90 - 19	1
Suministro e instalacion de pastillas	1
Suministro e instalacion de banda	1
suministro de liquido de frenos (250ml)	1
Suministro e instalacion de Bateria	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Revision tecnomecanica	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros) (mtto gral m. o ariel)	1
Lavado general	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW77E

Suministro e instalacion de pastillas	1
Suministro e instalacion de banda	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros) (mtto gral m. o ariel)	1
Lavado general	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Reparacion despinche de llantas	1
Suministro e instalacion de Bateria	1
Suministro e instalacion de rodamientos de ruedas traseras	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA BZO95D

Cambio de aceite y filtros	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de Bandas	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro e instalacion de Guayas de Freno	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Reparacion despinche de llantas	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Lavado General	1
Revision tecnomecanica	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW73E

Suministro e instalacion de Bateria	1
Suministro e instalacion de Bandas	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros) (mtto gral m. o ariel)	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro e instalacion de Cambio de Disco	1
Cambio de aceite y filtros	1
Lavado General	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW87E

Suministro e instalacion de Bandas	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de CDI	1
Suministro e instalacion de Rodamientos de Ruedas Delanteras	1
Suministro e instalacion de guaya clutch	1
Suministro e instalacion de rodamientos de Ruedas Traseras	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Lavado General	1

INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW50E

Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de Bandas	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Cambio de aceite y filtros	1
Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Reparacion despinche de llantas	1
Suministro e instalacion de Bateria	1
Suministro e instalacion de CDI	1
Lavado General	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA XPW91E

Revision General (frenos, sistema electrico, llantas, suspension, rodamientos, otros)	1
Suministro e instalacion de juego sproket (Corona trasera, piñon delantero y cadena)	1
Suministro e instalacion de Bandas	1
Suministro e Instalacion de Pastillas	1
Suministro e instalacion de Guayas de Freno	1
Suministro de liquido de frenos (250MI)	1
Suministro e instalacion de Rodamientos de Ruedas Delanteras	1
Suministro e instalacion de RUN de encendido	1
Reparacion despinche de llantas	1
Cambio de aceite y filtros	1
Lavado General	1

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TECNICO)

PLACA OUG 815

Sumnistro e Instalacion de Rotula superior	2
Engrase General	1
Polichado General	1
suministro e Instalacion Bombillo direccional (unidad)	2
Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (unidad)	2
Reparacion del Sistema del Exhosto (Cambio de Tuberia, Punto de Soldadura)	1
Suministro e Instalacion de Batería	1


INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

Suministro e instalacion tren trasero	1
Suministro e Instalacion Discos de freno delantero (juego)	1
Suministro e Instalacion cilindro de freno	1
Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto	1
Cambio de Pastillas Delanteras (juego)	1
Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, graduacion frenos normal y de mano	1
Suministro e Instalacion de Rodamiento de Rueda delantera	1
Cambio de Aceite de Caja	1
Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite)	1
filtro aceite a-3603	1
Suministro de Liquido Hidraulico	1
Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza	1
Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A	1
Cambio de Aceite de Compresor de A/A	1
Suministro e Instalacion de Manguera de combustible	1
Cambio de Correa de Accesorios	1
Suministro e Instalacion Tensor de correa de accesorios	1
Aplicación de proteccion anticorrosiva	1
Sincronización del motor (Limpieza y calibracion de inyectores, cambio bujias, limpieza cuerpo de aceleracion)	1
Mantenimiento Sistema electrico (Revision encendido, luces, fusibles, elevavidrios, ajustes en general)	1
Lavado General (Incluye motor, interior y exterior)	1
Balizas	1
Reparación de Latonería Exterior y Pintura (Pieza)	3

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS BZO83D



INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024





REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS CWV10E







INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS CWV28E




REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS MDK51D



INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS OUG815



INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024


REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS OUG815



INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS OUG815







INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS OUG820



REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS XPW50E



INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS XPW64E









REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS XPW75E











INFORME A LA SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. MC-DAAL-004-2024

REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS XPW87E











REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS XPY94E






ERVIN DAVID SALAS RODRIGUEZ
TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 17