ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.	X			X			X			X		
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PMA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra.		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X				X		X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PMA y se lleva el regsitro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehículos, maquainria y equipo usado en obra.	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible.	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.	X			X			X			X		

OBSERVACIONES SEMANA 1

OBSERVACIONES SEMANA 2

Se realiza visita en obra verificando condiciones de orden y aseo, señalización, protección de materiales, existencia de unidades sanitarias, cumplimiento de capacitaciones

OBSERVACIONES SEMANA 3

OBSERVACIONES SEMANA 4

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Jennifer Tono Rojas
CARGO	Especialista Ambiental
FIRMA	

Scanned with CamScanner

T&M S.A.S	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO03
	FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL AMBIENTAL	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No.	ICCU-263 de 2025 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"	**FECHAS DE INSPECCIÓN**	
CONTRATISTA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**SEMANA 1**	6 al 11 Octubre
UBICACIÓN/ LUGAR	Agua de Dios	**SEMANA 2**	13 al 18 octubre
FRENTE DE OBRA	Tramo 2	**SEMANA 3**	20 al 25 octubre
PERIODO DE INSPECCIÓN/ MES	Octubre 2025	**SEMANA 4**	27 al 31 octubre

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)

No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se realiza verificación de PMT (señales - cerramiento)	X			X			X			X		
2	Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			X			X			X		
3	Se implementan las medidas para el rescate y relocalización de la fauna			X			X			X			X
4	Se protegen las especies arboreas en la zona de influencia directa del proyecto	X					X			X			X
5	Se realizó la capacitación de esta ficha a los trabajadores.	X			X			X			X		
6	Manejo eficiente del recurso hidrico, a través de de capacitaciones con algunos tips de ahorro	X			X			X			X		
7	Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado.	X			X			X			X		
8	Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, que esten tapados.	X			X			X			X		
9	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de emergencias	X			X			X			X		
10	Un baño cada 15 trabajadores	X			X			X			X		
11	Señales SST (rutas evacuacion, punto de encuentro, use EPP)	X			X			X			X		
12	Cumplimiento a capacitaciones mensuales al personal	X			X			X			X		
13	Existen hojas de seguridad de sustancias químicas usadas en obra.	X			X			X			X		
14	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo.	X			X			X			X		
15	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 2 días previa justificación	X			X			X			X		
16	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción y de residuos de obra.	X			X			X			X		
17	En obra se encuentra copia de los permisos de proveedores de materiales y la adquisicón de materiales se hace con estos.	X			X			X			X		
18	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos con plásticos lonas o mallas en perfecto estado, debidamente acordonados con triple cinta y señalizadores, identificados.	X			X			X			X		
19	Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y dispuestos en sitios autorizados.	X			X			X			X		
20	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de obra.	X			X			X			X		
21	Se limpia las vías de acceso de los vehículos de carga para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra	X			X			X			X		
22	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon	X			X			X			X		
23	El frente de trabajo se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos	X			X			X			X		
24	Los recipientes de las sustancias peligrosas deberan llevar etiquetas para su identificacion. Y las hojas de seguridad deben estar visibles.		X			X			X			X	
25	Las puntas de las varillas expuestas se deben aislar con cinta de señalizacion o malla			X			X			X			X
26	Los materiales como tuberías, prefabricados, otros, se deben almacener en sitios aprobados por la Interventoría, debidamente demarcados y señalizados y no se pueden apilar a alturas de mas de 1,5 m			X			X			X			X
27	Los escombros o material de excavacion no podrán mantenerse a menos de un metro de la excavacion.	X			X								
28	Los trabajadores que trabajen dentro de una excavacion con herramienta deben estar separados a mínimo dos metros.			X			X	X		X	X		X

Scanned with CamScanner

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.	X			X			X			X		
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PMA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra.		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X			X			X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PMA y se lleva el regsitro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehiculos, maquainria y equipo usado en obra	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.	X			X			X			X		

OBSERVACIONES SEMANA 1

OBSERVACIONES SEMANA 2

Se realiza visita en obra evidenciando labores de personal controlador de tráfico se realizan labores de Aseo y orden, protección de materiales, se realizan capacitaciones del mes.

OBSERVACIONES SEMANA 3

OBSERVACIONES SEMANA 4

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Jennifer Torres
CARGO	Residente / Especialista Ambiental
FIRMA	

Scanned with CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Importancia del recurso hidrico, tips y uso eficiente del agua.
Manejo de aguas superficiales, manejo de residuos liquidos y domesticos.
Manejo biodiversidad y servicios ecosistemicos (cobertura vegetal, fauna)

LUGAR DEL EVENTO: Tramo 1 y Tramo 2.

HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 4:20 pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Sebastian lesmes	1014307619	Encargado	FLDE constr	
2	Freddy Manuel Ortiz C	80853245	ayudante	FLDE constr	Freddy Ortiz
3	Alirio Arias C	74959801	OFICIAL	V-LEC	
4	JOSUE GELMAN DIAZ	74389885	OFICIAL	V-LEC	
5	Bernardo Diaz	10.893718	OFICIA	FLDE	
6	Carlos Trivino	79384366.	conductor	CAMACON	
7	Fabio Lesmes	3166666	Subcontratista	FLDE Construcciones	
8	yuber Humberto Molina	4043743	Operador	CAMACON	
9	Daniel Nemeguen	1030667906	OPERADOR	CAMACON	
10	Manuel Rincon	7413026 75	OFICIAL	FLDE Co	
11	Nestor Cardenas	93434616	oficial	JORSAMA	NESTOR
12	Jose David Cadavo	1131396?	oficial	JORSAMA	
13	ENRIQUE GAITÁN	1069.727914	OFICIAL	JORSAMA	
14	Mauricio Gaitan Sanchez	7069738956	Oficial	Jorsama	Mauricio Gaitan
15	Juan Leonardo Castaño	1071987499	AYUDANTE	JORSAMA	
16	ALEXANDER TORRES	266078	AYUDANTE	JORSAMA	JOSE
17	Andres Camilo Tapias	1003629845	Ayudante	Jorsama	
18	Carlos Alberto Murillo	1132010062	Ayudante	Jorsamma	

(Firma)

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES
Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Importancia del recurso hídrico, tipos y uso eficiente del agua.
Manejo de aguas superficiales, manejo de residuos líquidos y domésticos
manejo biodiversidad y servicios ecosistemicos (Cobertura vegetal y fauna)

LUGAR DEL EVENTO: Tramo 1 y Tramo 2

HORA DE INICIO: 11:00am HORA DE TERMINACIÓN: 4:20 pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	[illegible]	1069718969	AUX SST	T y M	[illegible]
2	Pedro Mirana	1070503928	Inspector	T y M	Pedro M.
3	Michael Contreras	1071988527	Aux Bocal	T y M	Michael C.
4	ADRIAN ORTEGA	80090838	AUX TOPOGRAFO	A.I.T.	[illegible]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) [illegible]

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Orden y aseo en frentes de obra: Importancia del orden y aseo, manejo de materiales, manejo de residuos, limpieza en frentes de trabajo, orden en campamentos

LUGAR DEL EVENTO: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Sebastian lesmes	1014307019	Encargado	FLDE constr	
2	Fredy Manuel Ortiz	80852245	Ayudante	FLDE Constr	Fredy ortiz
3	Alivia Arias Coyllo	74854801	Oficial	F/D construc	
4	andres felipe	1071190086	ayudante		andres fe
5	Josue Colmenares	74339885	Oficio		
6	Bernardo Jiménez	10-893718	OFICIAL		
7	Carlos Tiviño	79389366.	conductor	camacon	
8	Favio Lesmes	3166666	Sub contratista	FLDE Constr	Favio Lesmes
9	Yuber Humberto Molina	1043743	operador	CAMACON	
10	Daniel Nemeguen	1030667706	OPERADOR	Camacon	
11	Mauricio Rincon	71302615	Oficio	F/D Co	
12	Nestor Cardenas	93431616	Oficial	Jorsamar	Nestor
13	Jose Donal Castro	11313963	oficial	Jorsama	
14	Mauricio Gaitan.	7069738956	Oficial	Jorsama.	Mauricio G
15	Juan Leonardo Castañeda	1071987444	Ayudante	Jorsama	
16	Alexander Tuirez	266078	AYUDANTE	Jorsama	Jose
17	Andrés Camilo Torres	1003629845	Ayudante	Jorsama	
18	Carlos Alberto Muñoz	1132010066	ayudante	Jorsama	

(Firma) _____

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

(Impo) Orden y aseo en frentes de obra: Importancia del orden y aseo, manejo de materiales, manejo de residuos, limpieza en frentes de trabajo, orden en campamentos

LUGAR DEL EVENTO: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Norma Gomez	1069173964	Aux Bodega	T y M	
2	Pedro Moreno	1070595394	Inspector	T y M	
3	Michael Cordero	1071988537	Aux Bod	T y M	
4	JUAN ORTEGA	80090038	AUX TOPOGRAFIA	A.I.T	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) JENNIFFER TORRES

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	308	MARCA	CATERPILLAR	SERIE	CAT0308EKTMX00122	MODELO	2013
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482020000 289400	OPERADOR		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del dia 04 al 08 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓														
	Señales de giro (derecha, izquierda)	✓														
	Baliza	✓														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓							
GENERAL	Espejo central convexo	✓														
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓														
	Presión de aire de las llantas	✓														
	Servotransmisión	✓														
	Dirección	✓														
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin gnetas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES														
	HORÓMETRO INICIAL		5412		5412		5417		5423		5430			
	HORÓMETRO FINAL		5417		5477		5483		5430		5431			
Se varo la escavadora caterpiler 308 el dia viernes a las 9:00 AM	HORA INGRESO													
	HORA SALIDA													
	VALOR COMBUSTIBLE				180.000						240.000			
	HORÓMETRO TANQUEO													
	OBRA													
	OPERADOR	Nombre												
		Firma												

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04 11 2023 Martes	1		Se utilisa (Motillo) para picar cuneta para meter la tuveria de agua potable					
	2							
	3							
	4							
05 11 2023 miercoles	1		limpiar cuneta de escavacion de tuveria de agua potable y corge de tierra de la volqueta					
	2							
	3							

Scanned with CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

06	1		tapar cuneta con peseVo					
11	2							
2025	3		dos pues de media escavar cuneta					
jueves	4		de agua potable y tapar ola tuveria					
	1		con peseVo					
06	2							
11	3							
2025	4		Se solo sctcvcjo la retio cuna noza					
viernes	1		tunpando tuveria					
	2							
	3		Se vara la retio el dia viernes					
	4		06 11 2025 ala 9:00 de					
	1		la mañana por fallas en el					
	2		sistema					
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379 1	OPERADOR	Keyner Cordes	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1056304307	PERIODO EVALUADO	Del día 30 al 1 del mes 3/m		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BI
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables								X		X		X		
	Indicador de temperatura								X		X		X		
	Indicador de aceite								X		X		X		
	Indicador de batería								X		X		X		
	indicador de refrigerante								X		X		X		
	indicador de combustible								X		X		X		
	indicador de filtro de aire								X		X		X		
	Horómetro								X		X		X		
LUCES	Frontales de trabajo								X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	/													
	Señales de giro (derecha, izquierda)	/													
	Baliza	/													
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)								X		X				
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	/													
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)								X		X				
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)								X		X				
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)								X		X				
GENERAL	Espejo central convexo	/													
	Espejos laterales	/													
	Alarma de retroceso									X		X		X	
	Pito	/													
	Freno de servicio								X		X		X		
	Freno de estacionamiento	/													
	Cinturones de seguridad								X		X		X		
	Vidrio Panorámico	/													
	Kit para Derrames	/													
	Extintor de incendios Capacidad: PQS								X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)								X		X		X		
	Asiento								X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso								X		X		X		
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)								X		X		X		
	Presión de aire de las llantas								X		X		X		
	Servotransmisión	/													
	Dirección	/													
	Estado de pasadores								X		X		X		
	Estado y tensión de las correas								X		X		X		
	Estado de pedales								X		X		X		
	Estado de Orugas (tensionadas)	/													
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/													
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	/													
	Mecanismo de giro (Tornameza)	/													
	Bomba Hidráulica								X		X		X		
	Corona de tornameza en buen estado	/													
	Mandos de avance								X		X		X		
	Mando de estacionamiento								X		X		X		
	Estado general desgarrador (balde)								X		X		X		
	Mandos de levante del brazo								X		X		X		
	Estado de filtro de aire									X		X		X	

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado								X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)								X		X		X			
	Resguardos								X		X		X			
	Anclajes de contrapeso								X		X		X			
	Guardas								X		X		X			
	Estado del bastidor								X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor								X		X		X			
	Motor sin grietas								X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)								X		X		X			

OBSERVACIONES									
	HORÓMETRO INICIAL								
La alarma de retroceso no esta sonando.	HORÓMETRO FINAL								
Fitro de aire obstruido con aceite	HORA INGRESO					7:30am	7:00am		
	HORA SALIDA					4:25pm	9:30am		
	VALOR COMBUSTIBLE					60000			
	HORÓMETRO TANQUEO					2:00pm			
	OBRA				ICCU	ICCU	ICCU		
	OPERADOR Nombre				Keyner	Keyner	Keyner		
	OPERADOR Firma				Keyner C6	Keyner C6	Keyner C6		

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Scanned with CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

	1							
	2							
	3							
	4							
30/10/25	1	TRAMO 1	Traslado de laminas y planchones	10:00am		2:30pm		Javier Lemus
	2							
	3							
	4							
31/10/25	1	TRAMO 1	Regado de concreto y acopio de material de excavación	7:00am		4:00 pm		Javier Lemus
	2							
	3							
	4							
1/11/25	1	TRAMO 1	Traslado de laminas y herramienta	7:00am		11:00am		Javier Lemus
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO motoniveladora	PLACA A450E	MARCA Galion dresser	LÍNEA	MODELO 92
LICENCIA DE TRANSITO	SOAT No.	VENCE	REV. TECNICO-MECÁNICA	VENCE
CONDUCTOR Luis R Rios	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	VENCE	PERIODO EVALUADO	Del día 01 al 31 del mes 10 de 25

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN		N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite	B		no	no	X		X		no	no	no	no	no	no		
	Indicador de batería	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible	no		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	no				X		X		X		X		X			
	ndicador de presión de aire	B		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas	B		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles	B		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)	no															
	Direccionales delanteras	no															
	Direccionales traseras	no															
	Traseras de trabajo (reflector)	no															
	De estacionamiento	no															
	De Stop y reversa	B															
	Baliza																
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)					X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X					
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	no															
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	B		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejo central convexo	B		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	1															
	Alarma de retroceso	B		X		X		X		X		X		X			
	Pito	B		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	B		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	B		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad	B		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas	no															
	Kit de control de emergencias ambientales	no															
	Barra antivuelco	B		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapiceria	B		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado	B		X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	B		X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis SI		X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
	Ajustes y seguros de las puertas SI		NO	NO	X		X		NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas B		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA) SI				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión B		X													
	Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	Dirección B		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte) SI		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador B		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno) B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible B		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor NO															
	Motor sin grietas NO															
	Humo de escape NO															
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	Botiquin SI		X		X		X		X		X		X			
	Cruceta															
	Tacos para bloquear el vehículo															
	Triángulos reflectivos-Conos															
	Linterna															
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas) SI		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios capacidad: PQS SI															

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL						
	KILOMETRAJE FINAL						
	HORA INGRESO						
	HORA SALIDA						
	VALOR COMBUSTIBLE						
	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA						
CONDUCTOR	Nombre	Luis R Rios					
	Firma	Luis R					

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA			
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025	

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Yuber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4045725	PERIODO EVALUADO	Del día 06 al 08 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		√		√		√		√		√		√			
	Indicador de temperatura		√		√		√		√		√		√			
	Indicador de aceite		√		√		√		√		√		√			
	Indicador de bateria		√		√		√		√		√		√			
	indicador de refrigerante		√		√		√		√		√		√			
	indicador de combustible		√		√		√		√		√		√			
	indicador de filtro de aire		√		√		√		√		√		√			
	Horómetro		√		√		√		√		-					
LUCES	Frontales de trabajo		-	X												
	Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		√		√		√		√		√		√			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	X			√		√		√		√		√			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		√		√		√		√		√		√			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		√		√		√									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		√		√											
GENERAL	Espejo central convexo		√													
	Espejos laterales	—	-	X												
	Alarma de retroceso		√		√		√		√		√		√			
	Pito		√		√		√		√		√		√			
	Freno de servicio		√		√		√		√		√		√			
	Freno de estacionamiento		√		√		√		√		√		√			
	Cinturones de seguridad		√		√		√		√		√		√			
	Vidrio Panorámico	X	—													
	Kit para Derrames		√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		√		√		√		√		√		√			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		√		√		√		√		√		√			
	Asiento		√		√		√		√		√		√			
	Escaleras y apoyos de acceso		√		√		√		√		√		√			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión	X														
	Dirección	X														
	Estado de pasadores		√		√		√		√		√		√			
	Estado y tensión de las correas		√		√		√		√		√		√			
	Estado de pedales		√		√		√		√		√		√			
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	Bomba Hidráulica		√		√		√		√							
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	Mandos de avance		√		√		√		√		√		√			
	Mando de estacionamiento		√		√		√		√		√		√			
	Estado general desgarrador (balde)	X														
	Mandos de levante del brazo	X														
	Estado de filtro de aire		√		√		√									

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Resguardos		✓		✓											
	Anclajes de contrapeso	X														
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor sin gnetas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES												
	HORÓMETRO INICIAL											
	HORÓMETRO FINAL											
	HORA INGRESO	~~7~~		7		7		7				
	HORA SALIDA	~~6~~		5		5		6				
	VALOR COMBUSTIBLE											
	HORÓMETRO TANQUEO											
	OBRA											
	OPERADOR Nombre											
	OPERADOR Firma											

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04	1		prestado una hora	4:00		05:00 pm	1 hora	
11	2		para el					
2025	3		contratista					
martes	4		[Manuel] para ponerle la vic de					
			seguridad					
05	1							
11	2		prestado para el señor manuel					
2025	3		para pisar seguridad			desde		
miercoles				4:00		a las 5:00 PM	1 hora	

Scanned with CamScanner

		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
		FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA						
Página 3 de 3		Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06		Versión: 06				Fecha: 07-04-2025
06 11 2025 jueves	1		prestado al					
	2		contratista Manuel					
	3		para pisar valse					
	4		y sarnasanta	4:30		06:00 pm		1:30
07 11 2025 viernes	1							
	2							
	3		prestado para el señor manuel para					
	4		con pactar sarnasanta de	10:30		12:00		
	1							
	2		con pactar vica en la tarde de	2:00	A	3:20 pm		
	3							
	4							
08 11 2025 sabado	1							
	2							
	3		no se trabajo el vibio pues no lo					
	4		necesitaron queda disponible en la bobra					
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

CAMACON

Página 3 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISION / VALE		CONTRATISTA
31/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	I.V. PSC DE Recebum	Piedra	CAMACON		Fair Lemus
		DESTINO	Obra Agua de Dios		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Recibir MADERA	MADERA	CAMACON		Fair Lemus
		DESTINO	para la obra Tramo 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
1/02/2025	VIAJE 1	ORIGEN	el permiso con Dos con TM		CAMACON		Fair Lemus
		DESTINO	4 horas extras De sabado		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha:

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONT.
			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				
27/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	PIEDRA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	OBRA TRAMO 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
28/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	7 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	BOTADERO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	RECOGER HERRAMIENTAS		CAMACON		7
		DESTINO	DEL CAMPO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
29/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECEBERA	GRAVILLA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	A OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE RECEBERA A	ARENA DE RIO.	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE CANTERA A	MEZCLA DE RIO	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/01/2025	VIAJE 1	ORICEN	1 VIAJE DE GRAVILLA DE	GRAVILLA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO	DE CANTERA A OBRA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A BOTADERO	TIERRA	CAMACON		Fabio Lemus
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		5
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	...s y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
	...adena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas		X		X		X		X		X					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección		X		X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓	Ø	✓					
	Ruidos extraños en el motor		X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Motor sin grietas		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Humo de escape		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo		X	X	X	X	X	X	X	X	.	X				
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos para bloquear el vehiculo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO		
SOLDR chapeTA de	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO		
JAUSIN.	HORA INGRESO	7 PM	630.	641PM	610AM	6 PM.		
cambiar el Aceite:	HORA SALIDA	630PM.	4,5 PM.	520PM.	430PM	4:5 PM	Flavio	Lerma
arreg g/ar Dirección.	VALOR COMBUSTIBLE	200000		200000.	7	7		
cambiar parTillo.	KILOMETRAJE TANQUEO		7	7				
arreg g/ar partes	OBRA	AGUA DE DIOS						
electricas	CONDUCTOR Nombre	CARLOS TRIVIÑO						
	CONDUCTOR Firma							

Scanned with CamScanner

MACRON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha:

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/25
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 27 al 1 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X				
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		Ø	X		X		X		X		X				
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones eléctricas			X		X		X		X		X				
	Fusibles		✓		/		✓		✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X		X		X		X		X				
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y reversa			X		X		X		X		X				
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			X		X		X		X		X				
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)			X		X		X		X		X				
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			X		X		X		X		X				
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales			X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓	Ø	✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Barra antivuelco			X		X		X		X		X				
	Asientos y tapicería			X		X		X		X		X				
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X				
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VOLQUETA	PLACA OWR 285	MARCA KODIAK	LÍNEA 157	MODELO 1999			
TRÁNSITO 2768876	SOAT No. 6000016457	VENCE 06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA 174121109	VENCE 27/06/2025			
CONDUCTOR	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	VENCE	PERIODO EVALUADO	Del dia 20 al 26 del mes 10 de 2025			

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro			X		X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas			X		X		X		X		X		X		
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la direccion (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			X		X		X		X		X		X		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria			X		X		X		X		X		X		
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		·	X	✓	X		X	✓	X		X	✓	X
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor			X	✓	X	✓	X		X	✓	X	✓	X
	Motor sin grietas		✓		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Humo de escape		✓	X		X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín		✓	X		X	✓	X		X	✓	X	✓	X
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triángulos reflectivos-Conos		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
cambiar el aceite del MOTOR y reg/ar el freno del derecho	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	HORA INGRESO	627pm	629pm	646pm	615pm	645pm	645pm
	HORA SALIDA	1844pm	17-23pm	17.66pm	17.13pm	614pm	01.03pm
	VALOR COMBUSTIBLE	100000		2000000			
	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA						
	CONDUCTOR Nombre	EMILSON TRIVIÑO					
	CONDUCTOR Firma						

	VIAJE 1	VIAJE 2
ORIGEN		
DESTINO		
ORIGEN		
DESTINO		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
25	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	B200	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO	OBRA TRAM I		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	3 VIAJES DE OBRA TRAM I.	TIERRA	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	MIXTO	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO	OBRA TRAM I.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	6 VIAJES DE OBRA TRAM I	TIERRA	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		—
		DESTINO	—		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		—
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		—
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TRAER UN TUBO DE	TUBO	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO	FLANDES A OBRA TRAM I		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 MAYAS DE GIRARDOT.	MAYAS.	CAMACON		Favio Lems
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA	TIERRA	CAMACON		
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-F005	Versión: 11	Fecha: 07

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONT.
24/01/2023	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE OBRA 13	Tierra	CAMACON	
		DESTINO	BOTA DORO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	LLEVAR CAPACETE A	VIBRO	CAMACON	
		DESTINO	SOL DAY.		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
25/01/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA	Tierra	CAMACON	
		DESTINO	A BOTA DORO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11

INFORMACION DE VIAJES

			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA TRAM 1 A		TIERRA	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	BOTADERO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TIRA CEMENTO DE		25 BULTOS.	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	EL PUEBLO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	RECOGER VARILLAS. DE DEPOSITO			CAMACON		
		DESTINO	A OBRA			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
15/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CEMENTO A		MIXTO.	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS TRAM 1.			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	7 VIAJES DE OBRA A		TIERRA	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	BOTADERO.			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
16/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CEMENTO A		MIXTO	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS TRAM 1.			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA A		TIERRA	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	BOTADERO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	TIRA CEMENTO DE		CEMENTO 15.	CAMACON		Faiv Lems
		DESTINO	DEPOSITO.			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Feci.

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
17/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE CANTERA	B200.	CAMACON		Fair.
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Fair Lens
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	piedra	CAMACON		Fair Lens
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Fair Lens
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 14 al 18 del mes 10 de 2025		

	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO	Movimiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible					—		—		—		—		—		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro					—		—		—		—		—		
	Indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas				✓	—		—		—		—		—		
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras				✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras				✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa					—		—		—		—		—		
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)					—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)					—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad				✓	—		—		—		—		—		
	Vidrio frontal/ Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales					—		—		—		—		—		
	Barra antivuelco					—		—		—		—		—		
	Asientos y tapiceria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador					—		—		—		—	✓	—		
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape				✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cruceta				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Tacos para bloquear el vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Linterna				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL	POSITIVO	NO	NO	NO	NO	NO
REVISAR CLOSS	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO
PROXIMO CAMBIO 16 NOVIEMBRE	HORA INGRESO		7 PM	7 AM	6:32 PM	6:30 PM	6:25 AM Xavier Lomas
2025.	HORA SALIDA		8 PM.	5 PM	6:03 PM	17:02 PM	12:27 PM Xavier Lomas
ACEITE	VALOR COMBUSTIBLE			200000		300000	
CAMBIAR EL RAYO	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA	HOSP. DE DIOS					
	CONDUCTOR Nombre	CARLOS TAIPE					
	CONDUCTOR Firma						

Scanned with CamScanner

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO01
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO CONTROL DE MATERIALES	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA	No de VALE	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	TIPO MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
29/10/2025	25091	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	6,7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	20727	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	20731	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	20730	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	20725	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	20731	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	14339	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,32	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	14340	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,63	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	20731	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	14347	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,82	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	14348	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,78	M3	VER VALE	VER VALE
18/10/2025	14369	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,97	M3	VER VALE	VER VALE
18/10/2025	14368	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,26	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	14376	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	14,45	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	14372	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,25	M3	VER VALE	VER VALE
1/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
2/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	B-200	7	M3	VER VALE	VER VALE
7/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVILLA 1/2	7	M3	VER VALE	VER VALE
7/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	B-200	7	M3	VER VALE	VER VALE
7/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	B-200	7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVILLA 1/2	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
18/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	ARENA	3	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVILLA 1/2	3	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	B-200	7	M3	VER VALE	VER VALE
27/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	RAJON	7	M3	VER VALE	VER VALE
29/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVA 1/2	7	M3	VER VALE	VER VALE
29/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	ARENA	7	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVA 3/4	7	M3	VER VALE	VER VALE
TOTAL					**340,18**	**M3**		

(Elaborò)

(Nombre) JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO01
	FORMATO CONTROL DE MATERIALES	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA	No de VALE	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	TIPO MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
2/10/2025	69	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	TRITURADO 1/2	7	M3	VER VALE	VER VALE
2/10/2025	70	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA TRITURADA	7	M3	VER VALE	VER VALE
2/10/2025	71	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
2/10/2025	72	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	73	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	74	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	75	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	76	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	77	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,3	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	78	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,6	M3	VER VALE	VER VALE
4/10/2025	79	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
6/10/2025	86	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
6/10/2025	81	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
6/10/2025	82	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,2	M3	VER VALE	VER VALE
6/10/2025	80	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,2	M3	VER VALE	VER VALE
6/10/2025	24321	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7	M3	VER VALE	VER VALE
7/10/2025	24397	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	TRITURADO 3/4	7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	24461	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	87	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	8,2	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	88	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,5	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	89	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,3	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	90	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	92	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	93	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	95	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	91	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	94	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/10/2025	24554	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7,3	M3	VER VALE	VER VALE
14/10/2025	24652	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	GRAVA 3/4	6,7	M3	VER VALE	VER VALE
14/10/2025	24653	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7,7	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	1516	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	TRITURADO 3/4	7	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	24657	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA TRITURADA	7	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	1	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,3	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	2	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,4	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	4	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,4	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	5	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
15/10/2025	6	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7,1	M3	VER VALE	VER VALE
20/10/2025	24789	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7	M3	VER VALE	VER VALE

20/10/2025	F 25435	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	8	M3	VER VALE	VER VALE
22/10/2025	24857	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	TRITURADO 3/4	6,9	M3	VER VALE	VER VALE
23/10/2025	24894	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA TRITURADA	7	M3	VER VALE	VER VALE
25/10/2025	24969	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	GRAVA 3/4	7	M3	VER VALE	VER VALE
27/10/2025	24997	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7	M3	VER VALE	VER VALE
28/10/2025	1113	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
28/10/2025	1115	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
28/10/2025	F 25955	JORSAMA	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	BASE GRANULAR	7	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14313	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,09	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14314	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,06	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14315	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,70	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14316	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,26	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14317	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,28	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14320	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,63	M3	VER VALE	VER VALE
8/10/2025	14321	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,15	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14336	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,81	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14335	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,82	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14334	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,30	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14328	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,87	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14329	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,72	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14324	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,14	M3	VER VALE	VER VALE
9/10/2025	14325	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,24	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14409	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,20	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14410	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,03	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14411	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,05	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14412	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,93	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14413	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,75	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14414	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,55	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14415	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,45	M3	VER VALE	VER VALE
30/10/2025	14417	JORSAMA	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,64	M3	VER VALE	VER VALE
TOTAL					**665,77**	**M3**		

(Elaborò)

(Nombre)

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA	No DE VALE O REMISIÓN	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
01/10/2025	4619	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4625	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4624	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4623	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4622	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4620	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
01/10/2025	4621	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4630	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4627	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4629	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4626	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4628	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4632	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/10/2025	4631	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
06/10/2025	4633	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
06/10/2025	4634	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
06/10/2025	4635	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
06/10/2025	4636	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
08/10/2025	4638	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	6	10,20	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
08/10/2025	4639	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	6	10,20	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
08/10/2025	4637	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	6	10,20	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
08/10/2025	4640	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	6	10,20	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
08/10/2025	4641	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	ESCOMBRO	6	9,89	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4642	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4643	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4644	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4645	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4646	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4647	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4648	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
09/10/2025	4649	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4788	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4789	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4790	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4791	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4792	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

10/10/2025	4793	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/10/2025	4794	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/10/2025	4795	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/10/2025	4796	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/10/2025	4797	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/10/2025	4798	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/10/2025	4799	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
14/10/2025	4903	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
14/10/2025	4904	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
14/10/2025	4905	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4910	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4909	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4907	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4906	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4908	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4911	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/10/2025	4902	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/10/2025	4901	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4915	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4916	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4917	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4912	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4914	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
17/10/2025	4913	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/10/2025	4919	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/10/2025	4918	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
20/10/2025	4921	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
20/10/2025	4920	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
20/10/2025	4922	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4928	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4926	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4925	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4923	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4927	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
21/10/2025	4924	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/10/2025	4931	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/10/2025	4930	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/10/2025	4929	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/10/2025	4935	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/10/2025	4934	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/10/2025	4933	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/10/2025	4932	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
25/10/2025	4936	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
25/10/2025	4937	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/10/2025	4939	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/10/2025	4940	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/10/2025	4941	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

27/10/2025	4942	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/10/2025	4938	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/10/2025	4943	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4949	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4950	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4946	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4650	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4948	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4944	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4947	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	4945	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
28/10/2025	5251	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
31/10/2025	5255	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
31/10/2025	5254	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
30/10/2025	5253	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
30/10/2025	5252	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
14/10/2025	3937	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
14/10/2025	3939	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
14/10/2025	3936	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3938	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3940	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3934	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3942	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3933	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
14/10/2025	3941	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
14/10/2025	3935	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
14/10/2025	3931	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
14/10/2025	3932	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
16/10/2025	3947	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	NGN 859	PENDIENTE
16/10/2025	3949	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
16/10/2025	3946	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
16/10/2025	3944	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
16/10/2025	3945	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
16/10/2025	3948	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
16/10/2025	3943	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
17/10/2025	1698	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
17/10/2025	1699	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
17/10/2025	1700	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
1/10/2025	2304	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
7/10/2025	2307	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8,2	13,94	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
7/10/2025	2308	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8,2	13,94	VPJ 811	RAMIRO PARDO
7/10/2025	2306	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8,2	13,94	VPJ 811	RAMIRO PARDO
7/10/2025	2305	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3921	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3919	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3918	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3917	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO

8/10/2025	3916	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3915	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
8/10/2025	3913	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
8/10/2025	3914	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	3912	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
8/10/2025	2309	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/10/2025	3925	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/10/2025	3924	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/10/2025	3922	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO					**993,60**	**1688,81**		

(Elaborò)

(Nombre)

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

ANEXO 9. CONTROL DOCUMENTAL

ANEXO 9A. CORRESPONDENCIA DE SALIDA

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

Bogotá, 08 de Octubre de 2025

GC-T&M-2025-0226

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 con objetito "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"

Asunto: Certificación de inexistencia de sanciones, multas o procesos administrativos en materia ambiental y/o social

El suscrito, **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.810.295 expedida en Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S**, identificada con NIT No. 900.567.969-1, obrando en nombre y representación de la empresa, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Que la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S** actúa como contratista del Contrato de Obra Pública No. ICCU 263 de 2025, cuyo objeto es la "Rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde el sector Sopapo (municipio de Ricaurte) al casco urbano del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca"**,** suscrito con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU**.**
2. Que, a la fecha de emisión de esta certificación, no existe registro, imposición o trámite en curso de procesos sancionatorios, multas, investigaciones, requerimientos administrativos, ni procesos judiciales en contra de **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S,** relacionados con presuntos incumplimientos en materia ambiental y/o social derivados del desarrollo o ejecución del contrato anteriormente citado.
3. Que, igualmente, no se han requerido ni tramitado permisos ambientales asociados directamente a la ejecución del Contrato ICCU 263 de 2025**,** y no se ha generado actuación alguna por parte de autoridad ambiental competente en el marco de dicho contrato.

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

GC-T&M-2025-0226

4. Que esta certificación se expide a solicitud de la entidad contratante y/o para los fines legales e institucionales a que haya lugar, y se fundamenta en la revisión de los registros internos de la empresa y en el seguimiento riguroso al cumplimiento normativo ambiental y social durante la ejecución del contrato mencionado.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los 08 días del mes de Octubre de 2025.

Cordialmente,

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Representante Legal
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
C.C. No. 1.098.810.295

Bogotá, 10 de Octubre de 2025

GC-T&M-2025-0232

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 con objetito "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"

Asunto: Radicación Informe mensual Ambiental No. 5 V_01

Por medio del presente, me permito radicar el informe mensual No. 5 V_01, correspondiente al componente ambiental, referente a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2025. (01 al 30 de septiembre de 2025). Adjunto al presente oficio, encontrará el informe completo en formato (PDF), así como los anexos correspondientes.

Quedo atento a cualquier observación, solicitud de ampliación o reunión para discutir los puntos expuestos en el informe.

Agradezco de antemano su atención y confirmación de recibo de este documento.

Cordialmente,



WILLIAM PAUL FONSECA
Director de obra
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
CTO ICCU 263 2025

Anexos: Documento de informe (70 folios) + 9 carpetas de anexos

Bogotá, 23 de Octubre de 2025

GC-T&M-2025-0247

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión documento PAGA V_04.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir el documento PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA V_ 04.

Agradecemos de antemano la atención prestada

Cordialmente,



_____
CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Anexos: Documento PAGA (284 folios + carpetas de anexos)

ANEXO 9B. CORRESPONDENCIA DE ENTRADA

Bogotá D.C., 07 de Octubre de 2025
DIN-ICCU-237-25-129

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
WILLIAM PAUL FONSECA
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Aprobación del Informe Ambiental No. 4

Cordial saludo.

Una vez revisada la documentación enviada por ustedes mediante oficio GC-T&M-2025-0183 se emite concepto de aprobación

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo
en Ingeniería DIN S.A.S

Anexos:

Copia: Archivo
Elaboró: ANP

Bogotá D.C., 24 de Octubre de 2025
DIN-ICCU-237-25-153

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
CARLOS BELTRAN ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Aprobación del Informe Ambiental No.5

Cordial saludo.

Una vez revisada la documentación enviada por ustedes mediante oficio GC-T&M-2025-0232 se emite concepto de aprobación

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo
en Ingeniería DIN S.A.S

Anexos:

Copia: Archivo
Elaboró: ANP

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2025
DIN-ICCU-237-25-155

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
WILLIAM PAUL FONSECA
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: CERTIFICACION AMBIENTAL

Nosotros, los suscritos:

ANA MARIA POLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.176.445_ de Bogota, en calidad de **Profesional SSTMA de la Interventoría**, actuando en nombre de la firma **DESARROLLO EN INGENIERIA-DIN S.A.S**, con NIT No. 800.214.601-8, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría No. **ICCU-CTO-237-2025** con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA", suscrito con el **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**, me permito CERTIFICAR que:

1. Durante el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre de 2025**, se realizó seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA dentro del marco del contrato de obra No. ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA", en lo referente al cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales derivados de los permisos, licencias o autorizaciones ambientales vigentes, así como de la normatividad ambiental aplicable.

2. El CONTRATISTA ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en:
   - Plan de adaptación de la guía ambiental- PAGA aprobado.
   - Las observaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría

3. No se registraron hallazgos ambientales graves ni situaciones de incumplimiento que impidieran la ejecución de las actividades constructivas durante el periodo mencionado.

4. Que, a la fecha de emisión de esta certificación, no existe registro, imposición o trámite en curso de procesos sancionatorios, multas, investigaciones, requerimientos administrativos, ni procesos judiciales en contra de TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S, relacionados con presuntos incumplimientos en materia ambiental y/o social derivados del desarrollo o ejecución del contrato anteriormente citado.

5. Que, igualmente, no se han requerido ni tramitado permisos ambientales asociados directamente a la ejecución del Contrato ICCU 263 de 2025, y no se ha generado actuación alguna por parte de autoridad ambiental competente en el marco de dicho contrato.

Por tanto, **SE AUTORIZA AMBIENTALMENTE** la ejecución de las actividades realizadas por el CONTRATISTA durante el periodo comprendido entre **01 al 30 de septiembre de 2025**, y se certifica que dichas actividades contaron con el aval y seguimiento ambiental por parte de esta Interventoría.

Se expide la presente certificación a solicitud del CONTRATISTA y para los fines que estime convenientes, en especial para la radicación del cobro del **acta parcial de obra** ante la entidad contratante.

ANA MARIA POLANCO F.
Ing. Ambiental
Interventoría Desarrollo en Ingeniería
DIN S.A.S

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025
DIN-ICCU-237-25-158

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
ING. CARLOS BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Segundo Llamado de Atención a las residentes AMBIENTAL Y SST

Cordial saludo.

Se hace un llamado de atención a las residentes AMBIENTAL Y SST del contratista toda vez que se evidencian situaciones de riesgo que pueden atentar contra la vida de los colaboradores de la obra.

Obstaculización de equipos de emergencia



Se reitera la observación Vehículos dentro de la obra



Personal en obra sin EPP (tapa oídos)



No se evidencia soporte para el elemento de emergencia



Insumos químicos sin rotulo, No se evidencian fichas químicas de seguridad química, no se evidencia matriz de compatibilidad. Lo cual representa un riesgo para la obra.







Señalización en mal MUY MAL ESTADO



No se evidencia Orden, Aseo, Señalización adecuada



Se evidencia señalización en mal estado, ausencia de cerramiento, generando posibles riesgos de caída.



Se reitera observación: No se evidencia acopio de material



Se evidencia desorden, herramientas sin señalizar, tiradas en el suelo, provocando riesgos de accidentes



Maquinaria, e insumos sin señalizar, generando posibles riesgos para el personal de obra.



Señalización en mal estado



Se evidencia impacto a los individuos arbóreos que colindan con la obra.



Señalización en mal estado



No se evidencio Auxiliares de tráfico con Paletas, con indumentaria correcta y realizando actividades de manejo de tráfico, se evidencio que mientras se desarrollaban actividades de mezclado pasaban carros, generando posible riesgo público y un posible atropellamiento.

Se hace un SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION a las áreas AMBIENTAL Y SST toda vez que no se evidencia gestión por parte de cada área.

Se solicita revisar los temas evidenciados en campo y realizar capacitación a los trabajadores en:

- Riesgo publico
- Orden y aseo
- Etiquetado, manejo y almacenamiento de sustancias químicas
- Uso de EPP

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo
en Ingeniería DIN S.A.S

Anexos:

Copia: Archivo
Elaboró: ANP

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2025
DIN-ICCU-237-25-160

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Respuesta al oficio GC-T&M-2025-0247 del 23 del mes octubre de 2025, mediante el cual el contratista radicó el PAGA V4 ajustado.

Cordial Saludo

En el proceso de seguimiento que adelanta esta Interventoría según el contrato de la referencia, acorde al seguimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA – adaptado y presentado por el Contratista Técnicas y Montajes T&M S.A.S., aprobado inicialmente en versión 3 en mesa de trabajo virtual con la Interventoría DIN S.A.S. el 11 de julio y remitido al ICCU con oficio DIN-ICCU-237-25-047 y presentado nuevamente con ajustes por parte del Contratista el 23 de octubre igualmente del año 2025 al requerimiento de Interventoría de incluir la unidad territorial del barrio Boyacá según el alcance del proyecto, se da aprobación al éste una vez atendida la observación.

Esta Interventoría DIN S.A.S., para garantizar que se cumplan los términos y condiciones del contrato, como el tiempo, la calidad, las cantidades y el uso de los recursos, apoyar la realización de los objetivos contractuales, identificar y monitorear los riesgos, recomienda a T&M S.A.S. contratista, a documentar en la implementación de todas las gestiones del componente social y adjuntar los soportes correspondientes en el desarrollo del contrato "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Muchas gracias

Atentamente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo en Ingeniería DIN S.A.S

Copia: Archivo
Elaboró: YB

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

PRODUCTO
INFORME No 6- PERIODO (01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)
ORIGINAL VERSIÓN_ 02

TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

Noviembre de 2025

CONTRATO ICU-263- 2025

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

INFORME MENSUAL SST NO 6

Periodo (01 al 31 de octubre de 2025)

CONTROL DE FIRMAS MALLA VIAL BOGOTÁ				
	CARGO	**NOMBRE**	**FECHA**	**FIRMA**
Realizado	RESIDENTE SST Licencia. Resolución 6109 del 10/02/2020 Villavicencio	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	17-11-2025	
Revisado	DIRECTOR DE OBRA	CARLOS BERNAL	10-11-2025	
Aprobado	INTERVENTORÍA RESIDENTE SST	ANA MARIA POLANCO		

CONTROL DE VERSIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	10-11-2025	Creación del documento
2	25/11/2025	Observaciones Doc. DIN-ICCU-237-25-180

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace parte de la etapa de Rehabilitación y Mantenimiento de la vía que conduce DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA". y describe las actividades realizadas correspondientes al periodo corte del informe donde se comunican las actividades referentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizadas por T&M SAS

Se elaboró el informe SST No 6 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025 donde se describen las medidas implementadas con el fin de dar cumplimiento a lo ofertado en SG-SST del ICCU, pliegos de condiciones, anexo técnico, SST y demás normatividad vigente. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reportar las actividades SST ejecutadas en la etapa de **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO** correspondientes al periodo durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2025 por Técnica y Montajes T&M SAS "**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se hace un resumen de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato con relación a todos los temas contractuales y legales en materia de Seguridad y Salud para el trabajo y ambientales. Teniendo en cuenta que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.

- Identificar los riesgos y peligros en el que están expuestos los trabajadores de obra en la etapa de construcción con el fin de buscar mecanismos que nos permitan tener menor indicador de accidentalidad.
- Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de las actividades descritas en el SG-SST y los temas de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del contratista.

- Garantizar óptimas condiciones de salud y seguridad del personal que se encuentra en obra, con el fin de mitigar controlar los riesgos y los accidentes de trabajo.
- Cumplir con los procedimientos y requisitos aprobados y plasmados en el SG-SST aprobado por la Interventoría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar y capacitar al personal nuevo que ingreso al contrato para el periodo corte del informe con el fin de garantizar la cobertura en seguridad social.
- Implementar acciones correctivas y de mejora cuando se evidencie que estos o actos o condiciones inseguras puedan ser factor alto de accidentalidad.
- Realizar control y seguimiento de los indicadores de accidentalidad laboral de la TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Realizar control y seguimiento de entrega de los elementos de protección personal de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Dar cumplimiento al plan de trabajo aprobado y establecido para el año 2025
- Prevenir las condiciones de riego que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificar los factores de riesgos más latentes durante la ejecución del contrato con el fin de buscar mecanismos de mejora a fin de reducir los accidentes de trabajo en la obra.
- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales dentro del contrato bajo el acompañamiento de planes de prevención y promoción que ayuden a crear conciencia en el trabajador que se debe trabajar bajo el autocuidado y la prevención de esta manera disminuir las incapacidades y los ausentismos.
- Validar el cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de obra con el fin de garantizar la cobertura en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

CAPITULO 1

1. INFORMACIÓN BASICA

A continuación, se muestra cuadro resumen con descripción de contrato:

Tabla 1. Información de la Supervisión

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECCIÓN	CALLE 26 #51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA - TORRE CENTRAL PISO 6.
TELÉFONO	CÓDIGO POSTAL: 111321 – TELÉFONO: 749 1624
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA HERREÑO BERNAL
NO. IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL	1.032.439.787 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.,

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 2. Datos de la Interventoría

NOMBRE DE LA ENTIDAD	DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S.
NIT	800.214.601-8
NO. DEL CONTRATO	ICCU-CTO-237 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA.
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($615.000.000) MCTE,
DIRECCIÓN	Carrera 28 BIS # 49A-13 Piso 2
TELÉFONOS DE CONTACTO	3125239514

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 3. Datos de Contratista

NOMBRE DE LA ENTIDAD	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
NIT	900.567.969-1,
NO. DEL CONTRATO	ICCU-263 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.993.209.350,00) MCTE, EQUIVALENTES A [4210] SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO [AÑO 2025].
DIRECCIÓN	CARRERA 16ª # 62-68
TELÉFONOS DE CONTACTO	3115327275


Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

CAPITULO No 2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La vía consta de 2,50 kilómetros aproximadamente con un ancho promedio de 5,9 metros; la estructura existente de pavimento contiene patologías como fisuras, deformaciones, pérdida de capas estructurales, daños estructurales entre otros. Por otra parte, la vía que conduce desde SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA, que tiene una longitud de aproximadamente 15,5 kilómetros, con un ancho promedio aproximado de 5,90 metros, durante el recorrido se evidenció que la vía presenta una estructura de pavimento compuesta por una carpeta asfáltica, la cual muestra un deterioro generado por las cargas repetitivas debidas al tráfico pesado que circula por este sector, el cual se origina por el comercio de agregados, el comercio y la explotación agrícola.

Ilustración 1. Delimitación del proyecto



Fuente: https://earth.google.com/web/@4.37373343,-74.67955004,377.34524692a,21209.27752035d,30y,0h,0t,0r/data=CgRCAggBMikKJwolCiExaGVPazBNdEcwbFR4VHkwWmxRZm42UVlSSVdKOUlFRW0gAToDCgEwQgIIAEoICInl9NkBEAE

CAPITULO No 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La vía a intervenir conecta desde el sector Sopapo (Municipio de Ricaurte) al casco urbano del municipio de Agua de Dios, la longitud a intervenir es aproximadamente 2,5 kilómetros de pavimento asfáltico. Este corredor vial está conformado por una calzada de un ancho de vía promedio de 5,9 metros y se encuentra en condiciones regulares, con asfalto con un nivel de deterioro importante debido a las patologías evidenciadas dado que en algunas zonas se encuentra perdida de la carpeta asfáltica por desprendimientos de materiales y se evidencia hundimientos en la vía, además de obras de drenaje transversales (alcantarillas) en mal estado.

El estado actual de la vía genera un nivel de servicio bajo, lo cual se refleja en la disminución de velocidades de recorrido que aumentan los tiempos de viaje, los costos de operación, de mantenimiento vial y de los vehículos que la transitan. En Tabla 1 se encuentra la localización del tramo 1 propuesto para la intervención y en la Tabla 2 se encuentra la localización del tramo 2 propuesto para la intervención.

Tabla *4*. Localización del tramo

Descripción tramo 1	Coordenadas	
	Latitud	Longitud
Inicio (K0+100)	4°22'11.53"N	74°40'29.31"O
Fin (K1+500)	4°21'56.07"N	74°41'10.38"O

Fuente: Anexo 1 – anexo técnico. Licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3)

Tabla 5. Localización del Tramo

Descripción tramo 2	Coordenadas	
	Latitud	Longitud
Inicio (K4+000)	4°20'55.80"N	74°41'40.30"O
Fin (K6+000)	4°19'57.99"N	74°42'10.48"O

Fuente: Anexo 1 – anexo técnico. Licitación de obra pública de infraestructura de transporte (versión 3)

3.2 ACTIVIDADES DEL MES

Tabla 6. Actividades del Mes

Actividad	Descripción	Ubicación
Excavaciones	Se ejecutaron excavaciones para adecuar el terreno a nivel de subrasante, como preparación para la estructura del pavimento. Adicionalmente, se realizaron excavaciones específicas para la construcción de gaviones y cunetas.	Tramo 1 y tramo 2
Transporte de material proveniente de excavación.	Se transporta el material proveniente de las excavaciones, hacia sitios de disposición autorizados	Tramo 1 y Tramo 2
Suministro e instalación de acero de refuerzo.	Se efectuó el figurado y la instalación del acero de refuerzo para las cunetas. Esta actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.	Tramo 1 y 2
Demolición de concreto estructural	Se realiza demolición de cuneta existente.	Tramo 1
Transporte de material de demolición	Se transporta el material proveniente de la demolición hacia el sitio de disposición autorizado	Tramo 1
Localización de estructuras	Con equipos de precisión topográficos se realiza localización y nivelación de estructuras a construir en obra	Tramo 1 y 2
Localización y nivelación de vía	Por medio de equipos de precisión topográficos se realiza la materialización de los bordes y eje de vía, según diseño geométrico	Tramo 1 y 2

Ilustración 1Tabla 6. Ctividades del Mes

Actividad	Descripción	Ubicación
Instalación de base granular tipo B	Se realiza instalación y céreo de material granular tipo base para estructura de pavimento de la vía	Tramo 1 y 2
Instalación de sub base granular tipo B	Se realiza instalación y céreo de material granular tipo subbase para estructura de pavimento en zonas blandas	Tramo 1
Instalación de gaviones	Se realiza la construcción de gaviones	Tramo 1
Fundida de concreto de 4000 psi	Se realiza fundida de concreto de 4000 psi para la cuneta	Tramo 2
Instalación de mezcla asfáltica MD19	Se realiza instalación de asfalto para estructura de pavimento	Tramo 2
Riego de imprimación	Se realiza instalación de riego de imprimación para protección de materiales granulares	Tramo 2

4. AFILIACIONES/PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Los Colaboradores que participan en Técnicas y Montajes T&M SAS en la ejecución del contrato ICU 263 del 2025 se garantiza para el periodo de reporte los afiliados al sistema general de seguridad social (ARL riesgo V, EPS, AFP), la información correspondiente a estas afiliaciones y al pago mensual de los mismas, esta será registrada y actualizada mensualmente en el Cuadro ver anexo 1.

En cuanto al sistema general de seguridad social se debe tener en cuenta que la ARL es escogida por el empleador, la EPS es seleccionada por cada trabajador, al igual que la AFP.

A continuación, se relaciona la siguiente tabla donde se plasman las novedades del periodo corte del informe y de los subcontratistas que se tienen a la fecha de corte del junto con las novedades presentadas con el fin de ser más fácil la revisión.

4.1. INGRESOS DE PERSONAL

En el periodo del presente informe ingresaron 7 trabajadores

Tabla.7 Ingreso de Personal

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO
ALIRIO ARIAS COGOLLO	FLDE CONSTRUCCIONES	AYUDANTE DE OBRA	01/10/2025
ANDRES FELIPE ARIAS JIMENEZ	FLDE CONSTRUCCIONES	AYUDANTE DE OBRA	01/10/2025
CARLOS ALBERTO MURILLO	JORSAMA	AYUDANTE DE OBRA	09/10/2025
CARLOS BERNAL ZAMORA	CAMACON	DIRECTOR DE OBRA	07/10/2025
JHONATHAN ANDRES RUBIO	JORSAMA	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025
KEINER ANDRES CORRALES	CAMACON	OPERAOR	30/10/2025
VICTOR JAVIER URREGO	FLDE CONSTRUCCIONES	AYUDANTE DE OBRA	20/10/2025

4.2 RETIROS DE PERSONAL

Para el periodo se presentaron 3 retiros de personal

Tabla.8 Retiros del Periodo

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA DE RETIRO
WILLIAM FONSECA	T & M	DIRECTOR DE OBRA	15/10/2025
DANIEL NEMEGUEN	CAMACON	OPERADOR	27/10/2025
CARLOS MURILLO	JORSAMA	AYUDANTE DE OBRA	31/10/2025

Fuente. TÉCNICA Y MONTAJES T&M SAS

Anexo 1. CUADRO PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 9. Cuadro De Novedades

NOVEDADES DE CONTRATISTA				
CONTRATISTAS	**SEGURIDAD SOCIAL**	**SOPORTE DE PAGO SALARIO**	**PAZ Y SALVOS**	**NOVEDAD**
OCCIDENTAL DE COLOMBIA	Si	Pago Mensual	SI	Pago de seguridad social 23-10-2025
CAMACOM SAS	SI	Pago Mensual	SI	Pago de seguridad social 10/11/2025
T&M MONTAJE SAS	SI	Pago Mensual	SI	Pago de seguridad social 23-10-2025
JORSAMA OBRAS CIVILES SAS	SI	Pago Mensual	SI	Pago de seguridad social 06-11-2025
FLDE CONSTRUCCIONES SAS	SI	Pago Mensual	SI	Pago de seguridad social 10-11-2025
AIT ARQUITECTURA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA	SI	PAGO MENSUAL	SI	Pago de seguridad social 17/09/2025

Fuente. TÉCNICA Y MONTAJES T&M SAS

Tabla 10. Plantilla Mínima Contractual

PANTILLA MINIMA -CONTRACTUAL		
NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
CARLOS BERNAL ZAMORA	DIRECTOR DE OBRA	50%
DIEGO MORALES	RESIDENTE DE OBRA	100%
DEIVID JOHAN FERIAS	INSPECTOR VIAL	100%
FAIBER FORERO	INSPECTOR VIAL	100%
JENNIFFER TORRES	ESPECIALISTA AMBIENTAL	15%
ALBA JANETH PARRADO ARIZA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40%
ANGELICA PORTELA	PROFESIONAL SOCIAL	35%

Fuente: Técnica y Montajes T&M SAS

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN

5.1 INDUCCIONES

Durante el periodo correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se realizan 07 inducciones correspondientes al ingreso de personal al proyecto. En el anexo 2 se presentan los soportes de inducción del personal que ingreso para el proyecto.

Anexo2. INDUCCIÓN PERSONAL

Tabla 11. Reporte de inducción

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	No Asistentes	
			Horas	Prog.	Cobertura
01-10-2025	Generalidades SST. Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso	1	1 HORA	2	100%

14-10-2025	Generalidades SST. Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso	1	1 HORA	1	100%
17-10-2025	Generalidades SST.	1	1 HORA	1	100%
	Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso				
21-10-2025	Generalidades SST. Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso	1	1 HORA	1	100%
22-10-2025	Generalidades SST. Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso	1	1 HORA	1	100%

29-10-2025	Generalidades SST. Políticas. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Copasst. Comité de convivencia laboral. Factores de riesgo. Notificación de Riesgos. Uso de EPP. Plan de Emergencias. Socialización Políticas del Sistema de gestión SST, funciones responsabilidad notificaciones examen de egreso	1	1 HORA	1	100%

Fuente: Técnica y Montajes T&M SAS

5.2 CAPACITACIONES

Durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2025 Se realiza Capacitaciones en:

- Pausas Activas
- Requerimientos SST
- Riesgo Eléctrico

cuales se encuentran en el plan de trabajo ofertado. Anexo 6. CAPACIONES

6. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

6.1 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

A todo trabajador nuevo se le practica el correspondiente examen de ingreso ocupacional, el cual tiene como fin saber en qué condiciones de salud ingresan al proyecto, dando cumplimiento así a la resolución 1016/89 y 2346 de 2007.

Durante el periodo correspondiente del 01 al 30 de septiembre se realizaron 07 exámenes médicos de ingreso.

Tabla.12 EXMO Periodo

NOMBRE	FECHA EXAMEN	CARGO	RECOMENDACIONES MEDICA
ALIRIO ARIAS COGOLLO	02/10/2025	AYUDANTE DE OBRA	NINGUNA
ANDRES FELIPE ARIAS JIMENEZ	02/10/2025	AYUDANTE DE OBRA	NINGUNA
CARLOS ALBERTO MURILLO	07/10/2025	AYUDANTE DE OBRA	SOLICITAR A SU EPS VALORACIÓN DE SU ALTERACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL
CARLOS BERNAL ZAMORA	01/10/2025	DIRECTOR DE OBRA	MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, CONTINUAR TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO MEDICO.
JHONATHAN ANDRES RUBIO	20/10/2025	AYUDANTE DE OBRA	NINGUNA
KEINER ANDRES CORRALES	27/10/2025	OPERADOR	SE ACONSEJA TENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA
VICTOR JAVIER URREGO	15/10/2025	AYUDANTE DE OBRA	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HABITOS DE HIGUIENE POSTURAL

6.2 MORBILIDAD Y AUSENTISMO

Durante el periodo correspondiente 01 al 31 de octubre de 2025, no se presentó ausentismo laboral por enfermedad general y Accidente de trabajo.

6.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Tabla 13. Indicadores SST periodo

Frecuencia de Accidentabilidad	Severidad de Accidentabilidad	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Prevalencia de la enfermedad laboral	Incidencia de enfermedad laboral	Ausentismo por causa médica.
Frecuencia de accidentabilidad= (# de accidentes de trabajo en el mes) / (# de trabajadores en el mes) *100	Severidad de Accidentabilidad= (# de días de incapacidad por AT en el mes+#días cargados en el mes) / (# de trabajadores en el mes) *100	Proporción de AT mortales= (# AT mortales en el año) / (# AT en el año) *100	Prevalencia de enfermedad laboral= (# de casos nuevos y antiguos en EL en el periodo Z) / (Promedio de trabajadores en el periodo Z) *100	Incidencia de Enfermedad laboral= (# de casos nuevos de EL en el periodo Z) / (Promedio de trabajadores en el periodo Z) *100.000	Ausentismo por causa medica= (# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes) / (# de días programados de trabajo en el mes) *100
0/61*100 0	0+0/61*100 0	0/0*100 0	(0/61) *100 0	(0/61*100000 0	0/61*100 0

INDICADOR DE EFICACIA

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el número de días trabajados en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	100%
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS = \frac{0}{26} * 100\% = 0.99\%}$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	100%
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD = \frac{0}{61} * 100\% = 0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	0.00%
Nombre	**Fórmula**	**Resultado**
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA = \frac{0}{26} * 100\% = 0.00\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%
$\boldsymbol{\%\ CAPACITACIONES = \frac{3}{3} * 100\% = 100\%}$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	100%
$\boldsymbol{\%\ INDUCCIONES = \frac{7}{7} * 100\% = 100\%}$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\boldsymbol{\%\ INSPECCIONES = \frac{2}{2} * 100\% = 100\%}$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
$\boldsymbol{\%\ CUMPLIMIENTO\ SGSST = \frac{27}{27} * 100\% = 100\ \%}$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\boldsymbol{\%\ COBERTUTA\ SGSSI = \frac{61}{61} * 100\% = 100\%}$		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	100%

$\% \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{22}}{\mathbf{22}} * \mathbf{100}\% =$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	100%
$\% \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100}\% = \mathbf{100}\%$		

Fuente. Técnicas y Montajes T&M SAS

INDICADOR DE IMPACTO

Nombre del indicador	Definición (componente e1 – seguridad y salud en el trabajo)	Resultado
IF*AT	No. de accidentes/No T*100	0%
Nombre del indicador	Definición (componente e1 – seguridad y salud en el trabajo)	Resultado
$\boldsymbol{IF * AT} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{61}} * \mathbf{100} = \mathbf{0}\%$		

Fuente. Técnicas y Montajes T&M SA

6.4 HOMBRE HORAS TRABAJADAS

Se indica que este cálculo no se incluyó, ya que era determinante en el cálculo de indicadores como: Índice de frecuencia de accidentes laborales e índice de severidad de accidentes laborales, según la resolución 1111 de 2017. A lo anterior se indica que esta resolución fue derogada por la Resolución 0312 de 2019, la cual no contempla el cálculo de HHT para los indicadores de frecuencia y severidad:

Se relacionan dichos cambios:

Los indicadores de la Resolución 0312 de 2019 difieren de aquellos relacionados en la Resolución 1111 de 2017, contemplando los siguientes cambios:

El primer cambio de estos indicadores se da en el nombre, pasó de llamarse frecuencia de los accidentes laborales y severidad de los accidentes laborales a tener el nombre de frecuencia de la accidentalidad y severidad de accidentalidad. El segundo cambio de este indicador es la periodicidad, pasó de ser medido de forma anual a ser medio mensualmente. El tercer cambio está en la fórmula, pasó de tener un denominador basado en horas hombre trabajo a tener un denominador que utiliza el número de trabajadores.

Dicho lo anteriormente mencionado, el contrato 988 de 2021 se basa en los indicadores de la RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.**Incidentes y accidentes** No se presentan accidentes en el periodo

7 COMITES

7.2 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)

De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63 por parte de la dirección, se conformó COPASST para la etapa construcción. Para el periodo el 01 a 31 de octubre de 2025, se realizó reunión del comité. Ver Anexo 4. COPASST -COCOLA

Tabla No 14 Integrantes Copasst

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
JENNIFFER TORRES	102238777	**RESIDENTE AMBIENTAL Principal Empresa**
ANGELICA PORTELA	1024467819	**PROFESIONAL SOCIAL Suplente Empresa**
DIEGO MORALES	1057602645	**RESIDENTE DE OBRA / TRABAJADORES**

7.3 COMITÉ PARITARIO DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Resolución 1356 de 2012, Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 No se realizó, puesto que este se realiza cada 3 meses Resolución 1356 de 2012

Tabla.15 Integrantes COCOLA

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
DEIBY FARIAS	1.099.552.547	**Inspector Vial Principal Empresa**
FAIBER FORERO	1030690308	**Inspector Vial Principal de Trabajadores**
JHON FREDY CRUZ	1057602645	**AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN / TRABAJADORES**

8 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

8.2 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el momento del inicio de Obra se realizará la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias químicas del SG SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Para ello se realizará el registro de los productos químicos a través del "inventario de sustancias químicas".

Para el periodo se contó con ACPM se anexa ficha de seguridad

Tabla 16. Sustancias Químicas

SUSTANCIA QUIMICA	FICHA DE SEGURIDAD
ACPM	
EMULSIÓN ASFALTICA	

8.3 ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

Durante el periodo se realizó la entrega de dotación al personal que ingreso en el periodo del 01 al 31 de octubre. Anexo 5. ENTREGA DE EPP.

8.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

Conforme el plan de trabajo SST establecido para el proyecto se tenían programadas 27 actividades de las cuales se ejecutaron 27 dando un cumplimiento de 100 % en el desarrollo de actividades SST programadas.

Entre las actividades realizadas están:

- Inducciones SST al personal participante en el periodo
- Exámenes médicos de ingreso a personal participante en el periodo
- Verificación de pagos de aportes a seguridad social del personal
- Simulacro de evacuación

8.5 MATRIZ DE PELIGRO Y RIESGOS

Se realiza seguimiento de la matriz de peligros, se adjunta en el Anexo 7. MATRIZ DE RIESGO

9 MAQUINARIA -EQUIPOS

Se envía consolidado de maquinaria y vehículos para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025. No se presentó ingreso de maquinaria ni equipos para el periodo del informe No 6. ANEXO 9. MAQUINARIA ANEXO 10. PREOPERACIOMAL- INSPECCIONES

Tabla 17. Maquinaria

MAQUINARIA					
No Registro	Marca	Tipo de Maquinaria	Clase	Línea	Año
MC 060985	CATERPILLAR	Construcción	Excavadora	312C	2003
MC126319	CATERPILLAR	construcción	Excavadora	308	2013
MC03354	CATERPILLAR	Industrial	Mini cargador	236D	2014
MC047808	VIBROMAX	Construcción	Vibro compactadora	W355	2002
MC641974	DRESSER	Construcción	Motoniveladora	A450DE	1992

FRESADORA		
MARCA	MODELO	SERIE
WIRTGEN	FC1000	210.066.6

VOLQUETAS						
PLACA	NOMBRE	CEDULA	V- LICENCIA	V. RTM	VSOAT	LICENCIA DE TRANSITO
FUF 218	ARLEVY GOMEZ	1003.483.229	05/09/2026	29/09/2025	18/08/2025	1003.483.229
SUJ 420	ARLEVI GOMEZ BARRERO	79865951	09/05/2026	21/01/2026	30/04/2026	79865951
VPJ 811	SAMUEL CARVAJAL MANZANAREZ	11.228.930	05/05/2026	08/07/2026	14/96/2026	10027613348
TGN 859	NICOLAS FELIPE CUEVAS	1007599930	07/07/2026	03/03/2026	03/04/2026	10008638579
AEB	BRAYAN ALEXANDER MEDINA	1.069.178.501	16/04/2028	09/10/2025	08/10/2025	10027094143
OWR 285	CARLOS TRIVIÑO	79.389.366	09/10/2027	26/06/2026	13/08/2026	79.389.366

10 CONCLUSISONES

- Se realizo el proceso de inducción a todo el personal que ingreso para el periodo del informe del 01 al 31 de octubre de 2025.
- Se valido que todo el personal vinculado al contrato en la etapa de construcción se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud (EPS), Riesgos Profesionales (ARL) y Fondo de Pensiones (AFP) y se verifican las afiliaciones y/o pagos a los mismos.
- Se validaron los pagos de seguridad social del personal activo del contrato de ICCU 263 de 2025.
- Se realizó simulacro de evacuación con el grupo de trabajo del frente 1 del contrato ICCU -263 de 2025

11 ANEXOS

Anexo 1. Cuadro Relación de Personal

Anexo 2. Inducciones

Anexo 3. Exámenes Médicos Ocupacionales

Anexo 4. Copasst -cocola

Anexo 5. EPP

Anexo 6. Capacitaciones

Anexo 7. Matriz peligros y Riesgos

Anexo 8. Registro Fotográfico

Anexo 9. Maquinaria

Anexo 10. Preoperacional-inspecciones

Anexo 11. Retiros

Anexo 12. Sustancias Química

Anexo 13. Simulacro de Evacuación

FORMATO

CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA PERIODO DE 01 al 31 DE OCTUBRE 2025

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING

MES DE REPORTE	PERSONAL			
	CONSOLIDADO		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS
SEPTIEMBRE	MUJERES	8	3	5
	HOMBRES	51	10	41
	TOTAL	59	13	46
	CONDICIÓN DISCAPACIDAD		18- 28 AÑOS	> O IGUAL 29 AÑOS
	MUJERES	0	0	0
	HOMBRES	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

	MES DE REPORTE	1 AL 31 de OCTUBRE DE 2025												
N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	AFILIACION	OPERADOR	N° DE PLANILLA	FECHA INGRESO	FECHA DE SALIDA	DIAS TRABAJADOS	TELEFONO	DIRECCION	EMPRESA	EDAD	SEXO F/M	
NUEVOS															
1	A□to Ar□□Co□b□b	74□59□01	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	01/10/2025	NA	2□	3177□4312□	C□□a 152B □ 113C□12 □ub□	□□DE CON□TR□CC ONE□	53		M
2	A□dre□□a□□e Ar□□ □□e□e□	10719□□210	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	01/10/2025	NA	2□	3125□□7099	C□□a 152B □ 113C□12 □ub□	□□DE CON□TR□CC ONE□	20		M
3	C□r□□Au□u□to Ber□□□□□or□	797□2400	Director De Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	07/10/2025	NA	20	320□021449	Tr□□□er□□□70 □7B □D □ur A□703	Co□tructor□C□□eco□	60		M
4	□b□□□□□A□dre□Rubi□ □errer□	102391730□	A□ud□□te de co□truc□□□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	21/10/2025	NA	□	3202510□□7	A□u□de D□□E□C□rbe	□br□□□□ Obr□□C□□a□	33		M
5	□e□er A□dre□Corr□a□Gr□□□	105□504307	O□er□dor	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	30/10/2025	NA	1	3223521410	CRA □□C 55 □□R □32□02	CAMACON	20		M
6	V□ctor □□□er □re□o R□□□te□	31□7277	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	20/10/2025	NA	□	3177□4312□	A□u□de D□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	4□		M
ANTIGUOS															
7	□ector □u□□Orle□□Torre□	□900□035	C□de□ero 1	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	22/09/2025	NA	2□	3173□04433	CRA 20A □35□103 □AN MATEO	A□T	4□		M
8	□e□u□D□□d Bo□□□	93294543	To□o□r□□b	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	01/09/2025	NA	2□	0	C□□E 5□□□R □77□□11	A□T	51		M
9	□u□□□C□ed□Arte□□□	119352□□5□	Coord□□dor □□E□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	35	□	
10	G□o□□□□□G□rc□	79□3705□	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	53		M
11	Ce□□r Au□u□to O□□□o	7950□753	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	5□		M
12	Edd□□□r□do Mur□b	9312□192	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	53		M
13	□r□□□co □□□er Go□e□	1105□□□124	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	30		M
14	Jur□a M□rt□□C□rre□o	912□12□4	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	54		M
15	R□□o□R□□te□	113230□1	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	50		M
16	□u□□C□ro□C□□t□b R□ero□	11221377	Co□ductor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	47		M
17	A□□e□M□r□ Betr□□Gutiérre□	711□07□5	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	□□		M
18	Ar□B□rr□□□□Ar□□	11223290	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	4□		M
19	D□to □□□t Gue□□r□	93412725	□□e□ero Re□de□te	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	4□		M
20	□□b□ □□□t□□□ Corredor	5937007	O□er□dor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	□9		M
21	□er□e□B□□do□	11321210	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	52		M
22	□r□e□Betr□□Gutiérre□	711□3974	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	□1		M
23	□o□e M□□ue□□er□□de□G□r□o□	113□□□7□	O□er□dor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	51		M
24	□o□e Or□□do C□rde□□□M□□or□□	11321515	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	51		M
25	□u□□de □eu□Tr□□□	11314313	O□er□dor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	5□		M
26	Jur□b Me□do□□	930□□557	O□er□dor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	45		M
27	□u□□Edu□rdo M□rt□e□T□□oco	□0012□9	O□er□dor	De□e□de□te	□o□□□o□de □e□ur□d□d oc□□	79□520□721	09/09/2025	NA	2□	0	□□ANDE□	C□□to	□2		M
28	□e□□□er Torre□	1.022.3□0.777	E□□oc□□□□A□□b□t□□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□745□977	12/05/2025	NA	2□	3115327275	CA□□E 4□NO 39bB□21	C□□oc□	32	□	
29	A□□e□t□□orte□	1.024.4□7□□19	□ro□e□b□□□□oc□□□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□7□277□4	12/05/2025	NA	2□	313400□□□7	C□□a 11B□74□□7	OCCDENTA□DE Go□□b□	3□	□	
30	□□ber □orero	1.030□□90.30□	□□□ector □□□□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□7□277□4	12/05/2025	NA	2□	3195052211	CARRERA 7□□13□□□5□□□R	OCCDENTA□DE Go□□b□	27		M
31	A□□e□ Co□□ue□o □□r□□le□to	52.217.110	Au□□□r de Tr□□bo	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	95□455253□325	22/07/2025	NA	2□	32254454□9	cr□□5□□41□22	T□CNCA□ □MONTA□E□	47	□	
32	M□□□e□□le□e□Corredor	1.071.9□□□527	Au□□□r de Tr□□bo	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	95□455253□325	23/07/2025	NA	2□	3115445494	c□□a 72 □ur No 77□21	T□CNCA□ □MONTA□E□	25		M
33	D□□o Mor□□e□	1.057.□02.□45	Re□de□te T□c□bo	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□□□74740	12/05/2025	NA	2□	317423□□34	D□AGONA□ □□A 130D□32	OCCDENTA□DE Go□□b□	2□		M
34	De□□□r□□	1.099.552.547	□□□ector □□□□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□□□74740	2□/05/2025	NA	2□	31□□324547	Cr□59 A N□132 □70	T□CNCA□ □MONTA□E□	2□		M
35	Ad□□□der □o□e Torre□	□02□07□	A□ud□□te de Co□□truc□□□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	A□□□o□e□	24/0□/2025	NA	2□		□□□AGA□□GA	□OR□AMA	3□		M
36	Ad□□□□et□□□□n□do Ar□□	352□2575	Re□de□te □□T	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	A□□□e□□	14/0□/2025	NA	2□	320□0□□□07	C□□a 140 112D□04 □ub□	T□CNCA□ □MONTA□E□	45	□	
37	Nor□□Go□e□Gu□□□□	10□917□9□4	Au□□□r de Tr□□bo	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	95□455253□325	01/07/2025	NA	2□		A□u□de D□□	T□CNCA□ □MONTA□E□	27	□	
38	N□o□□A□□dro Ro□□R□□rdo	10002200□7	C□de□ero1	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	95□455253□325	01/07/2025	NA	2□		A□u□de D□□	T□CNCA□ □MONTA□E□	2□		M
39	Ber□□rdo A□to□o D□□Arr□t□	10□937□1	O□b□□de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□	315574□409	C□□a 4□□□D□23 D□□□ Zuab□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	59		M
40	□er□□do A□o G□r□o□	34□397	O□b□□de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	1□/09/2025	NA	2□		A□u□de D□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	□1		M
41	A□dre□C□□□ b Torre□	1003□29□45	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	03/09/2025	NA	2□		A□u□de D□□	□OR□AMA	27		M
42	□o□e Do□oe□C□□tro □e□ur□	113139□3	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	23/09/2025	NA	2□		G□RARDOT	□OR□AMA	5□		M
43	□u□□C□ro□□orero	1003519914	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	11/09/2025	NA	2□		□□□AGA□□GA	□OR□AMA	24		M
44	□u□□□eo□□rdo C□□□□ed□	10719□7444	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	11/09/2025	NA	2□		A□u□de D□□	□OR□AMA	31		M
45	□u□R□□rdo R□□	19251□71	O□er□dor	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	22/09/2025	NA	2□		BOGOTA	C□C	□5		M
46	M□ur□□o E□□□□u□ue□	712519□	O□b□□de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	23/09/2025	NA	2□		□□□AGA□□GA	□OR□AMA	□1		M
47	Ne□tor C□rde□□□	93434□1□	A□ud□□te de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	23/09/2025	NA	2□		G□RARDOT	□OR□AMA	53		M
48	□□r□□Me□□G□E□□□□□b□e□	107154□191	Au□□□r de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	01/09/2025	NA	2□		□□□AGA□□GA	□OR□ANMA	20	□	
49	D□□e□C□dero□□er□□de□	1000990374	□□□ector de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	15/09/2025	NA	2□	30412□137□	CA□□E □□□R □70□□0	T□M	2□	□	
50	□□□b □e□□e□Du□rte	31□□□□□	M□e□tro de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□	3177□4312□	C□□a 152B □ 113C□12 □ub□	□□DE CON□TR□CC ONE□	52		M
51	□redd□M□□ue□Drt□	□0□52245	A□ud□□te de Co□□truc□□□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□		C□□a 50 □ur □□9□1□Bo □□ Bo□□□□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	44		M
52	M□rt□□E□□b R□oo□R□oo□	74302□15	O□b□□de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□	3249477777	Cr□1□□ □70□02 □□□ V□□Ver□□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	43		M
53	□u□□□eb□t□□□e□□e□	1014307019	E□c□r□□do de Obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□	31□□9372□□	W□Ver□□□b co□□□lo A□□o Yac□□e□□	□□DE CON□TR□CC ONE□	25		M
54	M□ue□Arturo D□□□	□077790□	To□o□r□□b	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	25/0□/2025	NA	2□		Cr□□B □49D □□ □ur	A□T	41		M
55	□edro □□bb M□□□d□	10705□5399	□□□ector de obr□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	19/0□/2025	NA	2□	301□57□403	A□u□de D□□	T□CNCA□ □MONTA□E□	39		M
56	□e□o□G□b□□□□□Rodr□ue□	10239124□□	C□de□ero 1	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	25/0□/2025	NA	2□		Cr□□b□□e□3□□□4 □ur	A□T	33		M
57	C□r□□ □u□berto Tr□□o	79□393□□	Co□ductor	De□e□de□te	A□□□c□□	9491513339	01/09/2025	NA	2□	313□279□□□	D□AGONA□57B B□□ No □1□□4	CAMACON	59		M
58	□uber □u□berto Mo□□□Cuer□o	4043743	O□er□dor	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	9491513339	01/09/2025	NA	2□	310□04□372	CA□□E 129 No124 2□□□BA	C□□□oc□	40		M
RETIROS															
59	□ □□□□ □o□□eo□	799.997.□90	Director De Obr□	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□□□74740	12/05/2025	15/10/2025	12	301□49505□	D□tecc□□c□□a 19 □□7□	Tec□e□□□Me□t□e□	42		M
60	□beeb D□□a□Ne□e□ue□□errer□	1.030.□□7.70□	O□er□dor	De□e□de□te	A□rte□e□□□e□	94□745□977	2□/0□/2025	27/10/2025	23		Cr□□2c□□2C45 □ur □e□ed□	C□□oc□	2□		M
INGRESO RETIROS															
61	C□r□o□Alberto Mur□b □erd□□□	11320100	A□ud□□te de Co□□truc□□	De□e□de□te	A□□□c□□	A□□□e□□	09/10/2025	31/10/2025	1□	323□2321□1	Vered□ □□b de □□o□b	□br□□□□ Obr□□C□□a□	53		M

□E□□
□□□ □□ de E□□□e □□r□ □□ □□ORGNA□□

No□bre A□BA □ANET□□ARRADO AR□□A

Re□de□te □□T Co□t□t□□□ Obr□

□C. No. □109 de□10/02/2020

□□E□ ? e□□□□ero de □□be□c□ □□T□

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873127718	9493695957	E	2025/10/16	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	7	$6,417,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																							$20,633,558	$3,301,800			$20,633,558	$825,600			$20,633,558	$825,600			$20,633,558		$1,436,600		$0	$0		$6,389,600
Centro de Trabajo: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																							$20,633,558	$3,301,800			$20,633,558	$825,600			$20,633,558	$825,600			$20,633,558		$1,436,600		$0	$0		$6,389,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$20,633,558	$3,301,800			$20,633,558	$825,600			$20,633,558	$825,600			$20,633,558		$1,436,600		$0	$0		$6,389,600
1	CC	1000990374	CALDERON HERNANDEZ DANIELA	X																	23030 1	16	$1,440,000	$230,400	EPS008	16	$1,440,000	$57,600	CCF22	16	$1,440,000	$57,600	14-11	16	$1,440,000	6.960%	$100,300	16	$0	$0	Si	$445,900
2	CC	1071988527	CORREDOR RUIZ MICHAEL STEVEN									X									23030 1	30	$1,454,446	$232,800	EPS017	30	$1,454,446	$58,200	CCF22	30	$1,454,446	$58,200	14-11	30	$1,454,446	6.960%	$101,300	30	$0	$0	Si	$450,500
3	CC	1099552547	FARIAS RINCON DEIVID YOHAN									X									23030 1	30	$2,484,783	$397,600	EPS041	30	$2,484,783	$99,400	CCF22	30	$2,484,783	$99,400	14-11	30	$2,484,783	6.960%	$173,000	30	$0	$0	Si	$769,400
4	CC	79997690	FONSECA RODRIGUEZ WILLIAM PAUL																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1069178964	GOMEZ GUZMAN NORMA									X									23030 1	30	$1,454,446	$232,800	EPS002	30	$1,454,446	$58,200	CCF22	30	$1,454,446	$58,200	14-11	30	$1,454,446	6.960%	$101,300	30	$0	$0	Si	$450,500
6	CC	1070585399	MIRANDA CUERVO PEDRO PABLO									X									25-14	30	$2,927,446	$468,400	EPS017	30	$2,927,446	$117,100	CCF22	30	$2,927,446	$117,100	14-11	30	$2,927,446	6.960%	$203,800	30	$0	$0	Si	$906,400
7	CC	1057602645	MORALES ACEVEDO DIEGO SEBASTIAN																		23030 1	30	$3,432,600	$549,300	EPS037	30	$3,432,600	$137,400	CCF22	30	$3,432,600	$137,400	14-11	30	$3,432,600	6.960%	$239,000	30	$0	$0	Si	$1,063,100
8	CC	35262575	PARRADO ARIZA ALBA JANETH																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
9	CC	1000220067	ROJAS RICARDO NICOLAS ALEJANDRO									X									23020 1	30	$1,493,128	$239,000	EPS002	30	$1,493,128	$59,800	CCF22	30	$1,493,128	$59,800	14-11	30	$1,493,128	6.960%	$104,000	30	$0	$0	Si	$462,600
10	CC	52217110	SARMIENTO POVEDA ANGELA CONSUELO									X									23030 1	30	$1,446,709	$231,500	EPS002	30	$1,446,709	$57,900	CCF22	30	$1,446,709	$57,900	14-11	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	Si	$448,000
Total			**Afiliados(10)**																				$20,633,558	$3,301,800			$20,633,558	$825,600			$20,633,558	$825,600			$20,633,558		$1,436,600		$0	$0		$6,389,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873127718	9493695957	E	2025/10/16	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	7	$6,417,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,301,800	$14,400	$0	$3,316,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$468,400	$2,100	$0	$470,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,874,400	$8,100	$0	$1,882,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$959,000	$4,200	$0	$963,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,436,600	$6,200	$0	$1,442,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,436,600	$6,200	$0	$1,442,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$825,600	$3,600	$0	$829,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$825,600	$3,600	$0	$829,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$825,600	$3,800	$0	$829,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,600	$300	$0	$57,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$295,300	$1,300	$0	$296,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$137,400	$600	$0	$138,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$99,400	$500	$0	$99,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$175,900	$800	$0	$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$300	$0	$60,300
TOTAL				**10**	**$6,389,600**	**$28,000**	**$0**	**$6,417,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000075	1	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 26 # 90	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873158755	9493690948	E	2025/10/17	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	6	$18,222,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IDU (26 Afiliados)																						$60,783,318	$9,713,100			$60,783,318	$2,418,600			$60,267,326	$2,397,800			$60,783,318		$3,626,300		$0	$0		$18,155,800
Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)																						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500		$15,400		$0	$0		$717,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500		$15,400		$0	$0		$717,200
1	CC	1000521024 MARTINEZ RUIZ LAURA CATALINA																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1057602645 MORALES ACEVEDO DIEGO SEBASTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(26)		$60,783,318	$9,713,100			$60,783,318	$2,418,600			$60,267,326	$2,397,800			$60,783,318		$3,626,300		$0	$0		$18,155,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000075	1	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 26 # 90	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873158755	9493690948	E	2025/10/17	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	6	$18,222,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$9,713,100	$35,700	$0	$9,748,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$1,200	$0	$321,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$568,900	$2,100	$0	$571,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,770,800	$17,500	$0	$4,788,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$4,053,400	$14,900	$0	$4,068,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,626,300	$13,300	$0	$3,639,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$3,626,300	$13,300	$0	$3,639,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,397,800	$8,800	$0	$2,406,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	26	$2,397,800	$8,800	$0	$2,406,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$2,418,600	$9,200	$0	$2,427,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$85,000	$400	$0	$85,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$280,900	$1,100	$0	$282,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$465,300	$1,800	$0	$467,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$617,200	$2,300	$0	$619,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$22,100	$100	$0	$22,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$267,400	$1,000	$0	$268,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$680,700	$2,500	$0	$683,200
TOTAL				**26**	**$18,155,800**	**$67,000**	**$0**	**$18,222,800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1024467819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELICA MARIA PORTELA DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 11B 74-67	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988274415**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	17		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1873135168

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 227.800	$ 2.400	$ 230.200
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.400**	**$ 230.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 178.000	$ 1.900	$ 0	$ 179.900
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 179.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1024467819	PORTELA DIAZ ANGELICA MARIA	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 410.100**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900452410	0	CONSTRUCTORA CAMACON S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CARRERA 96#72-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7646471	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917433318	9494558503	E	2025/11/06	2025/11/10	BANCO DE OCCIDENTE	4	$15,510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51755376	AREVALO ANA																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF22	22	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	22	$0	$0	No	$64,500
2	CC	79782400	BERNAL CARLOS	X																	25-14	24	$4,800,000	$768,000	EPS037	24	$4,800,000	$192,000	CCF22	24	$4,800,000	$192,000	14-4	24	$4,800,000	6.960%	$334,100	24	$0	$0	Si	$1,486,100
3	CC	52531585	CASTELLANOS CLAUDIA																		23100 1	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS010	30	$9,000,000	$360,000	CCF22	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	0.522%	$47,000	30	$0	$0	Si	$2,297,000
4	CC	4079408	CASTRO LUIS																		25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS017	30	$9,000,000	$360,000	CCF22	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	0.522%	$47,000	30	$0	$0	Si	$2,297,000
5	CC	1018510664	CASTRO LUISA																		23100 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	CC	1002480470	CEPEDA FREDY																		25-14	30	$1,650,000	$264,000	EPS041	30	$1,650,000	$66,000	CCF22	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	Si	$404,700
7	CC	1056504307	CORRALES KEYNER	X																	23030 1	1	$56,667	$9,100	EPS017	1	$56,667	$2,300	CCF22	1	$56,667	$2,300	14-4	1	$56,667	6.960%	$4,000	1	$0	$0	Si	$17,700
8	CC	1000000946	CORTES WILSON																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1057601667	DIAZ LAURA																		23100 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
10	CC	4043743	MOLINA YUBER									X									23030 1	30	$2,556,522	$409,100	EPS010	30	$2,556,522	$102,300	CCF22	30	$2,556,522	$102,300	14-4	30	$2,556,522	6.960%	$178,000	30	$0	$0	Si	$791,700
11	CC	1030616754	MONTERO JONATHAN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1030667706	NEMEGUEN STEEB		X							X								X	23030 1	27	$1,892,391	$302,800	EPS002	27	$1,892,391	$75,700	CCF22	27	$2,705,802	$108,300	14-4	27	$1,892,391	6.960%	$131,800	27	$0	$0	Si	$618,600
13	CC	1019096603	RAMOS MARLON										X								25-14	8	$379,600	$45,600	EPS008	8	$379,600	$0	CCF22	8	$379,600	$0	14-4	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$45,600
14	CC	1019096603	RAMOS MARLON																		25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS008	22	$1,043,900	$41,800	CCF22	22	$1,043,900	$41,800	14-4	22	$1,043,900	0.522%	$5,500	22	$0	$0	Si	$256,200
15	CC	98397311	REALPE JESUS																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
16	CC	1005298154	ROMAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
17	CC	1022380777	TORRES JENIFFER																		23100 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
18	CC	79389366	TRIVIÑO CARLOS									X									23020 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
19	CC	79382732	VELANDIA JOSE									X									25-14	30	$2,255,589	$360,900	EPS005	30	$2,255,589	$90,300	CCF22	30	$2,255,589	$90,300	14-4	30	$2,255,589	6.960%	$157,000	30	$0	$0	Si	$698,500
Total	**Afiliados(18)**																						$54,958,169	$8,958,400			$54,958,169	$2,183,400			$57,195,080	$2,273,000			$56,381,669		$2,056,000		$0	$0		$15,470,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$8,958,400	$23,100	$0	$8,981,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$3,530,000	$9,100	$0	$3,539,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,135,600	$8,100	$0	$3,143,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,441,000	$3,700	$0	$1,444,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$851,800	$2,200	$0	$854,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,056,000	$5,200	$0	$2,061,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$2,056,000	$5,200	$0	$2,061,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,273,000	$5,800	$0	$2,278,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$2,273,000	$5,800	$0	$2,278,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$2,183,400	$5,800	$0	$2,189,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$377,800	$1,000	$0	$378,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$462,300	$1,200	$0	$463,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$522,300	$1,400	$0	$523,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$349,000	$900	$0	$349,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$66,000	$200	$0	$66,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$75,700	$200	$0	$75,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$330,300	$900	$0	$331,200
TOTAL				**18**	**$15,470,800**	**$39,900**	**$0**	**$15,510,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901000781	2	JORSAMA OBRAS CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 12 # 4 - 19	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3118780778	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1908879802	9494359872	E	2025/10/20	2025/11/06	NEQUI	17	$2,392,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93435511	CARDENAS MAYORGA JOSE LEONARDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
2	CC	93434616	CARDENAS MAYORGA NESTOR	230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
3	CC	1071987444	CASTAÑEDA RUBIO JUAN LEONARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	11313963	CASTRO SEGURA JOSE DONCEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
5	CC	81740300	CRUZ PINZON JOHN FREDI	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
6	CC	1003519914	FORERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
7	CC	7125196	FUQUEN MAURICIO ELIAS	230201	9	$427,050	$68,400	EPS017	9	$427,050	$17,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
8	CC	1069738956	GAITAN SANCHEZ MAURICIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1071548191	GAITAN SANCHEZ SARAY MELISSA	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
10	CC	93434329	HERREÑO OVIEDO JESUS ANTONIO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
11	CC	1003629845	TORRES ZORRO ANDRES CAMILO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
12	PT	6026078	TORREZ BETANCOURT ALEXANDER JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					**$7,639,450**	**$1,222,700**			**$7,639,450**	**$305,900**			**$7,639,450**	**$305,900**			**$7,639,450**	**$532,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,222,700	$13,000	$0	$1,235,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$364,500	$3,900	$0	$368,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$789,800	$8,300	$0	$798,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$68,400	$800	$0	$69,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$532,500	$5,600	$0	$538,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$532,500	$5,600	$0	$538,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$305,900	$3,300	$0	$309,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$305,900	$3,300	$0	$309,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$305,900	$3,400	$0	$309,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$117,800	$1,300	$0	$119,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$68,400	$800	$0	$69,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$600	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$62,700	$700	$0	$63,400
TOTAL				**12**	**$2,367,000**	**$25,300**	**$0**	**$2,392,300**

2025/11/06 12:10 PM

Certificado de Aportes

Se certifica que FAIBER FARITH FORERO MAHECHA identificado(a) con CC 1030690306 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS NI 829000075

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1873158755	9493690948	E	2025-10-23																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,500,000	$560,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,500,000	$243,600
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$3,500,000	$140,000

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 12:55.

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 04 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL · NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS · EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN · SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST · IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO · SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS · RUTAS DE EVACUACIÓN · MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS · NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO · CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP · SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS · SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO · PROCEDIMIENTO ANTE UN AT · REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS · COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Alvio Anaj Cogollo	74859801	Ayudante	FLDE	
2	Andres Felipe Arias	1071986210	Ayudante	FLDE	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma:
(Nombre) ALBA JANETH PÁRRADO ARIZA
Residente Ambiental y/o SST Contralista
LIC 6109 DEL 10/02/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma:
(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia. Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 04 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL · NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS · EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN · SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST · IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO · SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS · RUTAS DE EVACUACIÓN · MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS · NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO · CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP · SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS · SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO · PROCEDIMIENTO ANTE UN AT · REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS · COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Alvio Anaj Cogollo	74859801	Ayudante	FLDE	
2	Andres Felipe Arias	1071986210	Ayudante	FLDE	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma:
(Nombre) ALBA JANETH PÁRRADO ARIZA
Residente Ambiental y/o SST Contralista
LIC 6109 DEL 10/02/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma:
(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia. Contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN
FO-AC-84	REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS PROCESO: Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 14 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&m MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL; NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS; EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN; SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST; IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO; SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS; RUTAS DE EVACUACIÓN; MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; NOTIFICACIÓN DERECHO A EXAMEN DE EGRESO; CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP; SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS; SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO; PROCEDIMIENTO ANTE UN AT; REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS; COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Carlos alberto murillo P.	11.320.100	ayudante	Jasama	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) ALBA JANETH PARRADO ARIZA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 DE 10/02/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA: 21 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No.: 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL; NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS; EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN; SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST; IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO; SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS; RUTAS DE EVACUACIÓN; MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO; CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP; SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS; SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO; PROCEDIMIENTO ANTE UN AT; REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS; COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a.m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Carlos Rama Z.	79782400	Dir. Obra		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma

(Nombre) ALBA JANETH PARRADO ARIZA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 DEL 10/02/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

ICCU

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Bernal Zamora	CÉDULA:	79.782.400	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Director de obra	ÁREA:		TALLA CHAQUETA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.673
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periódica R= Reposición				ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																														FIRMA RECIBIDO
			I	P	R		CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELECTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECTOR RESPIRATORIA CON CANTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELECTRICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELECTRICAS ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL (UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALON))	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
21	10	25	P				X							X																						X

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 22 | 10 | 2025
DD MM AAAA

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&m MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS RUTAS DE EVACUACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO PROCEDIMIENTO ANTE UN AT REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 AM

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jhonathan andres ruhio H	1023 917 308	ayudante	Jaisamca	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)
(Nombre) ALBA JANETH PARRADO ARIZA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 6109 DE 10/02/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3

FECHA 29 (DD) | 10 (MM) | 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL; NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS; EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN; SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST; IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO; SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS; RUTAS DE EVACUACIÓN; MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO; CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP; SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS; SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO; PROCEDIMIENTO ANTE UN AT; REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS; COMITES. COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Keyner Andres Corrales Grass	1056504307	Operador Multiple	Comacon.	Keyner Corrales G.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma:

(Nombre) ALBA JANETH PÁRRADO ARIZA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 DEL 10/02/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST cuando aplique)

Firma:

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia. Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 17 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&m MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN DEL PERSONAL; NOTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS; EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS-INDUCCIÓN; SOCIALIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SST; IMPLEMENTACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO; SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS; RUTAS DE EVACUACIÓN; MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; NOTIFICACION DERECHO A EXAMEN DE EGRESO; CUIDADO E IMPORTANCIA DE EPP; SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS; SOCIALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO; PROCEDIMIENTO ANTE UN AT; REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS; COMITES: COPASST- CCL -EMERGENCIAS

LUGAR DEL EVENTO: OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Nefer Javier Urrego	3167277	Ayudante	AD Ingeniería	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) ALBA JANETH PÁRRADO ARIZA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. - NIT 900.477.525-7
Código de Habilitación Secretaria de Salud Dptal: 253070295301 Licencia SST No. 25-0849 de 2025

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B341975

Sede de atención: GIRARDOT :: Ciudad de atención: GIRARDOT :: Fecha de atención: 2025-10-02 06:59 :: Fecha de impresión: 2025-10-02 (901790894) :: Versión: 06



Datos de la Empresa Contratante

RAZÓN SOCIAL:	FLDE CONSTRUCCIONES SAS	TELEFONOS:	3177843126
DIRECCIÓN:	CALLE 152 B 113 C 12 BLOQUE 1 INTERIOR 2 APARTAMENTO 301	PROFESIOGRAMA:	No
NIT:	901790894	CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN

Datos de la Empresa Misión

RAZÓN SOCIAL:	FLDE CONSTRUCCIONES SAS		
NIT:	901790894	ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN		

Datos del Usuario

NOMBRE:	ALIRIO ARIAS COGOLLO	IDENTIFICACION:	CC 74.859.801
DIRECCIÓN:	VEREDA EL OVAL	EDAD:	53 AÑOS
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA	GÉNERO:	MASCULINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3227238244
TIPO DE EXAMEN:	PRE - INGRESO	ESTADO CIVIL:	SOLTERO(A)
EPS:	SIN EPS - SIN ASEGURADORA	AFP:	NO SABE - SIN ASEGURADORA

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

- CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL BASICA
- CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL
  - ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR
- CONSULTA DE FONOAUDIOLOGÍA PARA ADULTO - AUDIOMETRÍA
- CONSULTA DE VISIOMETRIA

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular — EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ÉNFASIS

Vacunación COVID19

¿Esta vacunado para COVID19?	Cantidad de Dosis Aplicadas	Marca de la Vacuna
SI	2	NO RECUERDA

Estilos de vida Saludables para el Usuario

Visual	☑ Utilizar corrección óptica continua durante las actividades laborales para garantizar una visión adecuada. ☑ Programar una valoración con optometría por EPS para actualizar la fórmula óptica de uso permanente. ☑ Actualice la fórmula para corrección óptica de manera regular para asegurar una visión óptima.
Generales de SST	☑ Incorporar pausas activas durante la jornada laboral para promover la salud física y mental. ☑ Practicar higiene postural tanto en el entorno laboral como en la vida personal para prevenir molestias musculoesqueléticas. ☑ Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados según las actividades realizadas, para garantizar la seguridad en el trabajo. ☑ Participar activamente en capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo para fortalecer conocimientos y habilidades. ☑ Promover el uso de técnicas de relajación y manejo del estrés para mejorar la salud mental y el bienestar en el trabajo.
Resultados Exámenes	☑ Durante las valoraciones médicas, se identifica hallazgos en los resultados de examen visual. Programar seguimiento por EPS para análisis detallado de la salud.
Remisión EPS	☑ Asista a programas de promoción y prevención de EPS, de acuerdo con la edad y el genero. ☑ Solicitar valoración y/o control por optometria en EPS para el cuidado de la salud visual. ☑ Solicitar valoración y/o control por cirugía general en EPS según necesidad médica.

Recomendaciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Recomendaciones Laborales: *NO APLICA*

Restricciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Restricciones Laborales: *NO APLICA*

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL a realizar en mi examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es) registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud antes mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es), he comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la frecuencia, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclinico(s) ocupacional(es), a partir de la anterior brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de este(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(s) examen(es) este(n) completo(s) y verdadero(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que no encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.

Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.15, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acatar y dar cumplimiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitidas en este documento, las cuales estarán sujetas a seguimiento y control periódico. De igual manera, certifico que he sido notificado/a sobre los resultados de mi valoración medica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar, de acuerdo con lo estipulado en la Res.03 12-19 Cap. 3, Art.16.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA S.A.S. el respecto del tratamiento de datos personales en los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento a través de la consulta del código QR.

ANDRES FABIAN CHAVARRO ARIAS
C.C. 1.018.408.374
PROFESIONAL DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA SST
TARJETA PROFESIONAL No. 1018408374 // LIC SST 3313 DE 2024

ALIRIO ARIAS COGOLLO
C.C. 74.859.801
PACIENTE

Powered by CamScanner

I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. - NIT 900.477.525-7
Código de Habilitación Secretaria de Salud Dptal: 2538070295301 Licencia SST No. 26-0849 de 2025

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B341980

Sede de atención: GIRARDOT :: Ciudad de atención: GIRARDOT :: Fecha de atención: 2025-10-02 07:02 :: Fecha de impresión: 2025-10-02 (901790894) :: Versión: 06



Datos de la Empresa Contratante

RAZÓN SOCIAL:	FLDE CONSTRUCCIONES SAS	TELEFONOS:	3177843126
DIRECCIÓN:	CALLE 152 B 113 C 12 BLOQUE 1 INTERIOR 2 APARTAMENTO 301	PROFESIOGRAMA:	No
NIT:	901790894	CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCION

Datos de la Empresa Misión

RAZÓN SOCIAL:	FLDE CONSTRUCCIONES SAS		
NIT:	901790894	ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
SECTOR:	SECTOR CONSTRUCCIÓN		

Datos del Usuario

NOMBRE:	ANDRES FELIPE ARIAS JIMENEZ	IDENTIFICACION:	CC 1.071.986.210
DIRECCIÓN:	CALLE HONDA	EDAD:	20 AÑOS
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA	GÉNERO:	MASCULINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3125887099
TIPO DE EXAMEN:	PRE - INGRESO	ESTADO CIVIL:	SOLTERO(A)
EPS:	NUEVA EPS	AFP:	AFP COLFONDOS

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL BASICA
CONSULTA DE VISIOMETRIA
CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL
- ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR

CONSULTA DE FONOAUDIOLOGÍA PARA ADULTO - AUDIOMETRÍA

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular — EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ENFASIS

Vacunación COVID19

¿Esta vacunado para COVID19?	Cantidad de Dosis Aplicadas	Marca de la Vacuna
No		

Estilos de vida Saludables para el Usuario

Visual	☑ Utilizar corrección óptica continua durante las actividades laborales para garantizar una visión adecuada. ☑ Programar una valoración con optometría por EPS para actualizar la fórmula óptica de uso permanente. ☑ Actualice la formula para corrección óptica de manera regular para asegurar una visión optima.
Generales de SST	☑ Incorporar pausas activas durante la jornada laboral para promover la salud física y mental. ☑ Practicar higiene postural tanto en el entorno laboral como en la vida personal para prevenir molestias musculoesqueléticas. ☑ Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados segun las actividades realizadas, para garantizar la seguridad en el trabajo. ☑ Participar activamente en capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo para fortalecer conocimientos y habilidades. ☑ Promover el uso de técnicas de relajación y manejo del estrés para mejorar la salud mental y el bienestar en el trabajo.
Resultados Examenes	☑ Durante las valoraciones medicas, se identifica hallazgos en los resultados de examen visual. Programar seguimiento por EPS para análisis detallado de la salud.
Remisión EPS	☑ Asista a programas de promoción y prevencion de EPS, de acuerdo con la edad y el genero. ☑ Solicitar valoración y/o control por optometria en EPS para el cuidado de la salud visual.

Recomendaciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Recomendaciones Laborales: *NO APLICA*

Restricciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Restricciones Laborales: *NO APLICA*

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL, a realizar en mi examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) está(n) completa(s) y verídica(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.

Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.10, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acoger y dar tratamiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitida en este documento, las cuales estarán sujetas al seguimiento y control periódico. De igual manera, certifico que he sido retroalimentado sobre los resultados de mi valoración médica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar, de acuerdo con lo exigido por la Res.0312-19 Cap. 3, Art 16.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S al respecto del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ASEGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento a través de la consulta del código QR.

ANDRES FABIAN CHAVARRO ARIAS
C.C. 1.018.408.374
PROFESIONAL DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA SST
TARJETA PROFESIONAL No. 1018408374 // LIC SST 3313 DE 2024

Andres Felipe
ANDRES FELIPE ARIAS JIMENEZ
C.C. 1.071.986.210
PACIENTE

Powered by CamScanner

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-10-07

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JORSAMA OBRAS CIVILES SAS	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	CARLOS ALBERTO MURILLO PERDIGON	Documento:	CC 11320100
Fecha de nacimiento:	1972-08-19	Lugar de nacimiento:	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
Edad:	53 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	VEREDA LLANO EL POZO	Municipio:	RICAURTE
Teléfono:	3114462027	Escolaridad:	Primaria_incompleta
Ocupación:	AUXILIAR	EPS:	NO SABE
Responsable**:	LILI SAMARA MURILLO (HIJA)	Teléfono:	3238232161
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Audiometría: NO APLICA.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a CARLOS ALBERTO MURILLO PERDIGON con documento de identificación No. 11320100 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración de la tensión arterial.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Jaime Augusto Carrillo Castro
Medico Cirujano
Escuela de Medicina Juan N. Corpas
Medico Especialista en Salud Ocupacional
Universidad el Bosque
RES. 0574 del 22 de Octubre de 2020

Firma para identificación de usuario
CARLOS ALBERTO MURILLO PERDIGON
Documento: 11320100

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 7A No.20-10 Consultorio 205 Barrio Granada - Girardot PBX: 888 98 42
www.assomet.com contacto@assomet.com

Impreso por: angelly.ortiz
Fecha: 2025-10-07 Hora: 14:38

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.001.864	**FECHA**	01/10/2025 2:09 p.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.
PENSIONES	COLPENSIONES	**ARL**	NO REFIERE		
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	BERNAL ZAMORA CARLOS AUGUSTO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 79.782.400
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	DIRECTOR DE OBRA
EDAD	50	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3204867733
				CORREO	carlosbernalzamora@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD	OTROS CONCEPTOS
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - CONTINUAR CAPACITACIONES - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO - SE SUGIERE INCLUIR EN PROGRAMAS DE P Y P EN BUENOS HÁBITOS DE VIDA RIESGO CARDIOVASCULAR

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA 150 MINUTOS A LA SEMANA DE ACUERDO A INDICACIÓN MEDICA Y TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - CONTINUAR TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO MEDICO - SE DA CONSEJERÍA PARA DISMINUCIÓN DE PESO CON MEJORÍA EN HÁBITOS DE VIDA Y SEGUIMIENTO POR MEDICO Y NUTRICIONISTA - CONTINUAR INDICACIONES DADAS POR SU MEDICO TRATANTE - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES - USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA VISIÓN CERCANA - CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRÍA Y/U OFTALMOLOGÍA

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO - DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) DE LA EMPRESA - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - EVITAR RUIDOS FUERTES, MÚSICA A ALTO VOLUMEN, ALTERNAR USO DE TELEFONO CELULAR, NO USO DE HISOPOS U OTRO OBJETO DENTRO DEL CONDUCTO - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - DE ACUERDO AL NIVEL DE EXPOSICION A RUIDO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTINUAR CON USO DE CORRECCION OPTICA CERCA – LECTURA PROLONGADA - CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES DURANTE LA JORNADA SIGUIENDO LA REGLA 20-20-20 - USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.001.864	**FECHA**	01/10/2025 2:09 p.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.
PENSIONES	COLPENSIONES	**ARL**	NO REFIERE		
EPS	NUEVA EPS			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	BERNAL ZAMORA CARLOS AUGUSTO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 79.782.400
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	DIRECTOR DE OBRA
EDAD 50	**SEXO** M	**TELÉFONO**	3204867733	**CORREO**	carlosbernalzamora@gmail.com

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Yo, BERNAL ZAMORA CARLOS AUGUSTO, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 79.782.400, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de Medilaboral SAS, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a Medilaboral SAS para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Medilaboral SAS está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador



CC. 79.782.400

Aspirante o trabajador



CC. 79.782.400

Profesional



DRA. ORNELLA CECILIA SAMPER FONTALVO LIC. S.O. 13221/16

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-10-20

1. INFORMACIÓN GENERAL



Empresa Usuaria:	JORSAMA OBRAS CIVILES SAS	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JHONATHAN ANDRES RUBIO HERRERA	Documento:	CC 1023917308
Fecha de nacimiento:	1992-06-04	Lugar de nacimiento:	BOGOTA (CUNDINAMARCA)
Edad:	33 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	B/ EL CARIBE	Municipio:	AGUA DE DIOS
Teléfono:	3001406058	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OFICIAL	EPS:	Famisanar
Responsable**:	HERRERA (MADRE)	Teléfono:	3202510667
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		

*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Audiometría: NO APLICA.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JHONATHAN ANDRES RUBIO HERRERA con documento de identificación No. 1023917308 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Jaime Augusto Carrillo Castro
Medico Cirujano
Escuela de Medicina Juan N. Corpas
Medico Especialista en Salud Ocupacional
Universidad el Bosque
RES. 0574 del 22 de Octubre de 2020

Firma para identificación de usuario
JHONATHAN ANDRES RUBIO HERRERA
Documento: 1023917308

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: laura.baracaldo
Fecha: 2025-10-20 Hora: 14:58

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.029.435	**FECHA**	27/10/2025 10:48 a.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.
PENSIONES	NO REFIERE	**ARL**	NO REFIERE		
EPS	FAMISANAR			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	CORRALES GRASS KEYNER ANDRES			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.056.504.307
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	OPERADOR MULTIPLE
EDAD	19	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3223521410	**CORREO**	keynergrass@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - COLESTEROL HDL - COLESTEROL LDL - COLESTEROL TOTAL - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - GLICEMIA PRE - HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) - OPTOMETRIA - TEST PSICOLÓGICO PARA CONDUCTORES - TRIGLICÉRIDOS

CONCEPTO DE APTITUD	OTROS CONCEPTOS
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - CONTINUAR REALIZANDO EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS - CONTINUAR EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICIÓN DE RIESGO - CONTINUAR CAPACITACIONES - CONTINUAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS Y EL ADECUADO USO DE EPP PARA EL OFICIO A REALIZAR - SE ACONSEJA CAPACITACIÓN RESPECTO ADECUADO USO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA USADAS POR EL TRABAJADOR PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TAREAS - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - SE ACONSEJA CAMBIAR DE POSICIÓN A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL EN SEDESTACIÓN / BIPEDESTACIÓN - USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA DE ACUERDO A EXPOSICIÓN DE RIESGO - PACIENTES SIN EVIDENCIA DE CONDICIÓN DE RIESGO COVID-19

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRÍA Y/U OFTALMOLOGÍA

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO - DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA EMPRESA - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - NO EXCEDER EL USO DE AUDÍFONOS RECREATIVOS MAS DE 1 HORA CONTINUA, USO ALTERNO DEL CELULAR - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - EN EXPOSICION A RUIDO LABORAL

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA - CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRIA - NO USO DE CORRECCION OPTICA - USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.029.435	**FECHA**	27/10/2025 10:48 a.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.		
PENSIONES	NO REFIERE	**ARL**	NO REFIERE				
EPS	FAMISANAR			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NOMBRES Y APELLIDOS	CORRALES GRASS KEYNER ANDRES			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.056.504.307		
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	OPERADOR MULTIPLE		
EDAD	19	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3223521410	**CORREO**	keynergrass@gmail.com

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Yo, CORRALES GRASS KEYNER ANDRES, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 1.056.504.307, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de Medilaboral SAS, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a Medilaboral SAS para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Medilaboral SAS está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador




CC. 1.056.504.307

Aspirante o trabajador



CC. 1.056.504.307

Profesional



URDANETA CASTELLANO EMILY ISABEL

MEDICAL LAB IPS
SU SALUD EN NUESTRAS MANOS
NIT 900.627.708 – 2
Cel. 3021181322
Carrera 45 A # 95 – 52



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL ID. 3217

FECHA: 15 Octubre 2025

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] PERIÓDICO [ ] RETIRO [ ] TRABAJO EN ALTURAS [X] CONTROL [ ]
ESPACIOS CONFINADOS [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR: VICTOR JAVIER URREGO RAMIREZ — SEXO: MASCULINO
Documento de Identidad: CC [X] CE [ ] PPT [ ] 3167277 — EDAD: 46
EPS: COMPENSAR — CARGO: AYUDANTE DE OBRA — ARL: SURA
EMPRESA: FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT: 901790894 – 4

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

EXAMEN REALIZADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
GLICEMIA	NORMAL	
PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
AUDIOMETRIA (ESCALA LARSEN)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
ESPIROMETRIA (KNUDSON)	SIN PATOLOGÍA OCUPACIONAL	
VISIOMETRIA (OPTEC-2000)	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS EN ALTURAS	SIN PATOLOGIA OCUPACIONAL	
HEMOCLASIFICACION A + — ESTATURA 1,72 CM — PESO 76 KG		

CONFIDENCIAL

CONCLUSIONES

1. **RECOMENDACIONES: Remisión EPS – IPS** SI [ ] NO [X] **Tratamiento:** SI [ ] NO [X] ¿Cuál?_____

2. Otras Recomendaciones: REALIZAR PAUSA ACTIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HÁBITOS DE HIGIENE POSTURALES ADECUADOS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL, AUDITIVA Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO -CAPACITACIONES SEGÚN CARGO, HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACIÓN OCUPACIONAL.

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO PARA EL CARGO	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO		
APLAZADO		X	REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		
APTO CON RESTRICCIONES		X	REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS		X	PRESENTA ALTERACION EN SALUD		
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

RECOMENDACIONES: Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

Medico

Firma:
Nombre: FERNANDO ROMERO BOSSA
Reg. Medico 79331504

Paciente
Firma:
Nombre: VICTOR JAVIER URREGO RAMIREZ
Doc. No.: 3167277

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: el presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud Ocupacional. En constancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2017, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN

TIPO DE REUNIÓN	[X] Reunión ordinaria [ ] Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	4	**FECHA**	25-09-25.
CIUDAD	Agua de Dios.	**LUGAR**	Frente 2 Via Ricourte.		
HORA DE INICIO	2:00 pm.	**HORA FINAL**	3:00 pm.		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTES EMPLEADOR		REPRESENTANTES TRABAJADORES	
	PRINCIPAL	SUPLENTE	PRINCIPAL	SUPLENTE
Angelica Portela		X		
Diego Morales			X	
Jenifer Torres.	X			

INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Alba Janeth Parrado Anza.	Residente SST.
Luis Ricardo Rios	Operador.

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, el quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del comité. Así mismo, se debe contar con representantes del empleador y de los trabajadores porque es lo que caracteriza un comité paritario.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI ___X___ NO _____

4. COMPROMISOS AQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD
Uso adecuado de los elementos de protección personal.	Todo el personal de la obra.	Durante la Jornada laboral.

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Reportes de inspecciones
   - 3.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria
   - 3.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)
   - 3.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
   - 3.5. Capacitación en promoción y prevención
   - 3.6. Visitas de ARL o de otras entidades
   - 3.7. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)
   - 3.8. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión


- Uso adecuado de los elementos de protección personal durante la jornada.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

- Se da lectura al acta #3 en donde se verifican los compromisos.

3. Desarrollo de los temas a tratar

Se realiza charla sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal durante la jornada laboral y dentro de los frentes de obra.



5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	SI		NO	

6. FIRMA DE ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Angelica Portela	1024467819	Residente Social	
Jenifer Torres.	1022380777.	Residente ambiental	

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Diego Morales.	1057602645	Residente de obra.	

INVITADOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Alba Parrado	39762575	Residente SST	
Luis Ricardo Rico.	1075167 1	Operador.	

T&M S.A.S.	ICCU-263 de 2025	SG-SST V1	ICCU
	ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST		
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".			

Jenffer Torres

FIRMA PRESIDENTE COPASST

FIRMA SECRETARIO (A) COPASST

ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN

TIPO DE REUNIÓN	☒ Reunión ordinaria ☐ Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	02.	**FECHA**	16-10-25.
CIUDAD	Agua de Dios.	**LUGAR**	Frente de obra 1		
HORA DE INICIO	10:00 am.	**HORA FINAL**	11:00 am.		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTES EMPLEADOR		REPRESENTANTES TRABAJADORES	
	PRINCIPAL	SUPLENTE	PRINCIPAL	SUPLENTE
Deivy Fonos.	X			
Falber Forero			X	
Ihon Fredy Cruz				X

INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Alba Parrado	Residente SST.

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral sesionará con la mitad más uno de sus integrantes.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI X NO _____

6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	SI		NO	

7. FIRMA DE ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Deiby Fanas.	1.099.552.3[illegible]	inspector	

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Yaiber Porero.	1030690308	Inspector Vial	
Fredy Manuel Ortiz	80852745	Ayudante de obra	Fredy M Ortiz

INVITADOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
Alba Parrado	35.267.575	Residente SST	

FIRMA PRESIDENTE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

FIRMA SECRETARIO (A) COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Yaiber Porero

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Seguimiento a compromisos de acta anterior
   - 3.2. Reporte de quejas presentadas en el periodo (Reporte virtual y/o físico)
   - 3.3. Seguimiento a revisión de quejas recepcionadas
   - 3.4. Seguimiento a proceso de investigación de quejas presentadas
   - 3.5. Seguimiento a proceso de conciliación de quejas presentadas en el periodo
   - 3.6. Seguimiento a plan de mejora y recomendaciones de quejas presentadas en el periodo
   - 3.7. Informes trimestrales gestión del comité
   - 3.8. Actividades programadas en el mes
   - 3.9. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

Dar seguimiento a los posibles casos de acoso Laboral.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta de inicio. sin novedad.

3. Desarrollo de los temas a tratar

- No se presentaron compromisos en acta anterior.
- No se presentaron quejas en el periodo.

5. COMPROMISOS AQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD
Capacitacion al personal	Area SST	27-10-2025.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HSP-PG04-FC01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	FLOT

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Alino Arias	CÉDULA:	74859801	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Ayudante.	ÁREA:		TALLA CHAQUETA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.575
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial P= Periodica R= Reposicion					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																										FIRMA RECIBIDO
						CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	I	P	R			CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELECTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELECTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELECTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL/UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA																										
01 10 25	P					P		X				X			P		X						X			X						

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente periodo.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos.
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegara a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consiente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15 No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP) Casco protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo 16 No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atención por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día, una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACIÓN DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:

La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que: "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o mas trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador"

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"

Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12) " Se debe *registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal*

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5). El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohíbe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233 <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Alino Arias	DOCUMENTO	74859801	FIRMA	

ICCU

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST - HGP-PG04-FO61	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	**CONTRATO No.**	ICU 263 DE 2025	**SUBCONTRATISTA**	FLDE

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Andres Felipe Anas	**CÉDULA:**	1071986210	**TALLA PANTALÓN**	
CARGO:	Ayudante	**ÁREA:**		**TALLA CHAQUETA**	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	**DOCUMENTO:**	35.262.526
CARGO:	RESIDENTE SST	**FIRMA:**	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periódica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																								FIRMA RECIBIDO
	I	P	R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 6 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELECTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELECTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELECTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL O UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA - PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
01 10 25	X					P		P				P		-	P		X						P			X							Andres Arias

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:

1. Recibe la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente periodo.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y sino lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos.
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S. para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegare a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15 No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco protección visual auditiva y respiratoria guantes botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo 16 No portar o trabajar sin dotación suministrada contemplando sanciones como Llamado de atención por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:

La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que: Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohíbe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, **sin autorización previa escrita de éstos para cada caso**, o sin mandamiento judicial.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedará exento de hacerlo el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Andres Felipe Anas	**DOCUMENTO**	1071986210	**FIRMA**	Andres Arias

ICCU

Página 1 de 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Código: ESSGI-ST- HGP-PG04-FO01 | Versión: 02 | Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	Agua de Dios	CONTRATO No.	ICU 283 DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos alberto murillo	SUBCONTRATISTA	Jorsama
CARGO:	ayudante de construcción		

INFORMACIÓN TRABAJADOR

CÉDULA:	11320100	TALLA PANTALÓN	32
ÁREA:	Constructivo	TALLA CHAQUETA	L
		TALLA ZAPATOS	42

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.575
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición

ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA I	TIPO DE ENTREGA P	TIPO DE ENTREGA R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		FIRMA RECIBIDO
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE YAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL / UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
14	10	25	X					X		X				X			X			X					X			X								Carlos Murillo
DD	MM	AA																																	

ICCU

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Carlos Bernal Zamora	CÉDULA:	79.782.400	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Director de obra	ÁREA:		TALLA CHAQUETA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.673
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periódica R= Reposición				ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																														FIRMA RECIBIDO
			I	P	R		CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELECTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECTOR RESPIRATORIA CON CANTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELECTRICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELECTRICAS ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL (UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALON))	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
21	10	25	P				X							X																						X

ICCU	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025	

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	Agua de Dios	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	Jorsama

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Jhonathan andres rubio He	CÉDULA:	1023 917 308	TALLA PANTALÓN	34
CARGO:	ayudante de construccion	ÁREA:	Constructiva	TALLA CHAQUETA	L
				TALLA ZAPATOS	42

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.575
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición				ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																														FIRMA RECIBIDO
			I	P	R		CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ALTACORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL/ UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
22	10	25	X				X				X		X			X			X				X			X								

ICCU	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-P004-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO:	AGUA DE DIOS	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	Keyner Andres Corrales Grass	CÉDULA:	1056504307	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Operador Multiple	ÁREA:	MEV.	TALLA CHAQUETA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.579
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición				ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																								FIRMA RECIBIDO
	I	P	R		CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELECTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECTOR RESPIRATORIO CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELECTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DELGOTINAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL / UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALON)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACION	CHALECO DE IDENTIFICACION	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
29 10 25	1				X		X					X		X					X			X			X							Keyner C.G

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y noto/ico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente periodo.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, dándes un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos.
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP) Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16 No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 dia una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:

La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que: "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador."

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) - Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5). El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplen con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohíbe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso, o sin mandamiento judicial.

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere este quedará exento de hacerle el suministro en el periodo siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Keyner Andres Corrales Grass	DOCUMENTO	1056504307	FIRMA	Keyner Corrales G.

ICCU	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025	

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	CONTRATO No.	ICU 263 DE 2025	SUBCONTRATISTA	ADECONSTRU

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Victor Javier Urrego	CÉDULA:	3167277	TALLA PANTALÓN	42
CARGO:	Ayudante de obra	ÁREA:	Operativo	TALLA CHAQUETA	42
				TALLA ZAPATOS	42

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA JANETH PARRADO ARIZA	DOCUMENTO:	35.262.575
CARGO:	RESIDENTE SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periódica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																														FIRMA RECIBIDO
			I	P	R			CABEZA		CARA Y OJOS				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	CAPAZ DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTRICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL / (OPCIONE DE DOS PIEZAS (CHAQUETA-PANTALÓN)	OVEROL EN TERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
17	10	25	X					X		X				X					X						X			X								

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente periodo.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos.
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atención por escrito y de reincidir en la falla suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACIÓN DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohíbe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, **sin autorización previa escrita de éstos para cada caso**, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara exmido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Victor Javier Urrego	DOCUMENTO	3167277	FIRMA	

Powered by CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263-2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Alba Joneth Parado Ariza

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Pausas Activas

LUGAR DEL EVENTO: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Sebastian Lesmes	1014307019	Encargado	FLDEconst	
2	Mauricio Em...	74170262??	Oficio	FLDC	
3	Daniel Nemequen	1030667706	OPERADOR	Camacon	
4	Yulber Humberto Molina	1014137413	operador	CAMACON	
5	Josue Gerardo Ibarra	74389285	oficial	Cmc	
6	Carlos Tovar	79346366	conductor	camacon	
7	Bernardo Gil A	10-895718	oficial	camacon	
8	Fayid Lesmes	3166666	subcontratista	FLDEConstru	
9	Alvaro Rios Peña	74859801	oficial		
10	Adres prueba	1c 71968210	ayudante		ADRES
11	Freddy Manuel Ortiz C	80852245	ayudante	FLDConstr	Freddy Ortiz
12	Nestor Cardenas	93436616	Oficial	Jorsaman	Nestor
13	Jose Doncel Castro	11313963	oficial	Jorsama	
14	Mauricio Garay	7069737956	oficial	Jorsama	Mauricio
15	Juan Leonardo Cala	1071987444	Ayudante	Jorsam	
16	Alexander Torres	266074	Ayudante	Jorsama	
17	Andres Camilo Torres	1013629845	Ayudante	Jorsama	
18	Carlos Alberto Murillo	1122616662	ayudante	Jorsamra	

(Firma) (Nombre) Alba Joneth Parado Ariza
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 6109 del 10-02-2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) (Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoria
LIC 23605 DE 21/03/2025
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL Alba Janeth Parrado Anza.

EMPRESA T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Pausas Activas

LUGAR DEL EVENTO OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO: 9AM HORA DE TERMINACIÓN: 10.00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Nirba Cortes	1020[illegible]469	[illegible]	T&M	
2	Pedro Mirand	1070[illegible]328	Ingeniero	T&M	
3	Michael Caviedes	1[illegible]8	Aux Bod	T&M	
4	JULIAN ORTEGA	B400B0J5	NUT TOPOGRAFO	T&M	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma

(Nombre) Alba Janeth Parrado Anza

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 del 10-07-2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia. Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 30 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Requerimientos SST en obra
- Riesgo Publico
- Orden y Aseo
- Etiquetado y manejo de sustancias quimicos.
- Uso de EPP

LUGAR DEL EVENTO Frente 1

HORA DE INICIO: 9AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Fabio Jesus	3166666	Subcontratista	FLPE Constr.	Fabio Jesus
2	Yeiber [illegible]	4043793	Operador	CAMACOL	
3	Raul [illegible]	1094552577	[illegible]	T&M	
4	Carlos Trivino R	79385766	conductor	T&M	
5	Reyner Andres Corrales G	7356504307	Operador	CAMACOL	Reyner C.
6	Bernardo D. R	10.893718	OFICIAL	T.F.T.H	
7	Freddy Manuel Ortiz C	80852645	Ayudante	FLPE Con	Freddy Ortiz
8	Josue Gomez [illegible]	74587885	OFICIAL	FLPE Con	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) ALBA JANETH PÁRRADO ARIZA

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 DEL 10/02/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

era copia : Interventor

da copia Contratista

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 30 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL ALBA JANETH PARRADO ARIZA

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Requerimientos SST en obra
- Riesgo publico
- Orden y Aseo
- Etiquetado y manejo de sustancias Quimicas
- Uso de EPP's

LUGAR DEL EVENTO Frente 2.

HORA DE INICIO: 9AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	MauricioGaitan S	1069738926	OFICIAL	Jorsama	Mauricio
2	ALEXANDE TORRES	26260 78	AYUDANTE	Jorsama	Jose
3	Andres Camilo Jaimes	1003627845	Ayudante	Jorsama	
4	Carlos alberto murillo	11320 100	AYUDANTE	Jorsama	
5	Nixon G	1096778958	AUXBOGA	A-JH	
6	Jesus David Bonilla P.	932945543	Topógrafo	A.T.	
7	Jean carvajal	1021982499	AYUDANTE	Jorsama	
8	Ulpiano Luquen	7125196	Maestro	Josana	
9	Jonatan Pedro	1023447	MAESTRO	S	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) ALBA JANETH PARRADO ARIZA
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 6109 DEL 10/02/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
era copia : Interventor
da copia: Contratista

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

FECHA 16 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263-2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL Alba Janeth Parado Anza

EMPRESA T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Peligros Electricos (Alta, baja- media tension contacto con equipos electricos) Como prevenir accidentes

LUGAR DEL EVENTO _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE TERMINACIÓN** _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Sebastian lesmes	1014307019	Encargado	FLPeconst	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Daniel Nemequen	1030667706	operador	Comacol	
4	Yuber Humberto Molina	1013743	operador	COMACOL	
5	Jose Gelman Pico	74289885	oficial	Comacol	
6	Carlos Triviño	79389366	conductor	Comacol	
7	Bernardo A	1089377/8	oficial	[illegible]	
8	Raul Sanz	3166666	subcontratista	FLPE Constr	
9	Alvaro Arias Cogollo	7685980	oficial	[illegible]	
10	Andres Felipe	1071968210	ayudante	[illegible]	
11	Fredy Manuel Ortiz	80852245	ayudante	FLPE CONSTR	
12	Nestor Cardenas	93434616	oficial	Jorsamon	
13	Jose Daniel Cuchia	1131396	oficial	Jorsamon	
14	Mauricio Gaitan	1069738956	oficial	Jorsamon	
15	Juan Leonardo Calderon	1.071982494	[illegible]	Jorsamon	
16	ALEXANDER TORRES	266075	AYADANTE	JORSAMON	
17	Andrea Carolina Jaimes	1003679845	Ayudante	Jorsamon	
18	Carlos Alberto Murillo	1132010066	ayudante	Jorsamon	

(Firma)

(Nombre) Alba Janeth Parado Anza

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 61 04 de 10-02-2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC 23605 DE 21/03/2025

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 06 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL Alba Janeth Parado Anza

EMPRESA T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Peligros Electricos (Alta-baja - media Tension, contacto con equipos electricos) como prevenir accidentes

LUGAR DEL EVENTO OFICINA PRINCIPAL

HORA DE INICIO 9AM HORA DE TERMINACIÓN. 10:00 a. m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	1069778964	Box Boy	T&M	
2	Pedro Mena	1070585329	Inspector	T&M	Pedro M.
3	Michael Collado	1071988527	Aux Bod	T&M	Michael C.
4	JULIAN ORTEGA	89008035	AUX TOPOGRAF	T&M	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Firma

(Nombre) Alba Janeth Parado Anza

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 6109 del 10-02-2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Firma

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** **Área:** **SST**



Foto No.: 1
Fecha de toma: 30/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: SIMULACRO EVACUACIÓN



Foto No.: 2
Fecha de toma: 30/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: SIMULACRO EVACUACIÓN



Foto No.: 3
Fecha de toma: 30/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: SIMULACRO EVACUACIÓN



Foto No.: 4
Fecha de toma: 30/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: SIMULACRO EVACUACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** **Área:** **SST**



Foto No.: 5
Fecha de toma: 30/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: CAPACITACIÓN



Foto No.: 6
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Via Ricaute
Descripción: Capacitaciones



Foto No.: 7
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Via Ricaute
Descripción: Orden y Aseo



Foto No.: 8
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Via Ricaute
Descripción: Orden y Aseo

REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** **Área:** **SST**



Foto No.: 9
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Via Ricaute
Descripción: señalización



Foto No.: 10
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Via Ricaute
Descripción: señalización



Foto No.: 11
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: Oficina Agua de Dios
Descripción: Labores Administrativas



Foto No.: 12
Fecha de toma: 16/10/2025
Localización: K1+500 Escuela Hobal
Descripción: Capacitación





REGISTRO FOTOGRAFICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Periodo: **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** **Área:** **SST**

Foto No.:	13
Fecha de toma:	30/10/2025
Localización:	K1+500 Escuela Hobal
Descripción:	Capacitaciones



Foto No.:	14
Fecha de toma:	30/10/2025
Localización:	K1+500 Escuela Hobal
Descripción:	Orden y Aseo



Foto No.:	15
Fecha de toma:	30/10/2025
Localización:	K1+500 Escuela Hobal
Descripción:	Señalización

Foto No.:	16/01/1900
Fecha de toma:	30/10/2025
Localización:	K1+500 Escuela Hobal
Descripción:	Señalización

3. MAQUINARIA -EQUIPOS

consolidado de maquinaria y vehículos para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025.
No se presentó ingreso de maquinaria ni equipos para el periodo del informe No 6.

MAQUINARIA					
No Registro	Marca	Tipo de Maquinaria	Clase	Línea	Año
MC 060985	CATERPILLAR	Construcción	Excavadora	312C	2003
MC126319	CATERPILLAR	construcción	Excavadora	308	2013
MC03354	CATERPILLAR	Industrial	Mini cargador	236D	2014
MC047808	VIBROMAX	Construcción	Vibro compactadora	W355	2002
MC641974	DRESSER	Construcción	Motoniveladora	A450DE	1992

FRESADORA		
MARCA	MODELO	SERIE
WIRTGEN	FC1000	210.066.6

VOLQUETAS						
PLACA	NOMBRE	CEDULA	V- LICENCIA	V. RTM	VSOAT	LICENCIA DE TRANSITO
FUF 218	ARLEVY GOMEZ	1003.483.229	05/09/2026	29/09/2025	18/08/2025	1003.483.229
SUJ 420	ARLEVI GOMEZ BARRERO	79865951	09/05/2026	21/01/2026	30/04/2026	79865951
VPJ 811	SAMUEL CARVAJAL MANZANAREZ	11.228.930	05/05/2026	08/07/2026	14/96/2026	10027613348
TGN 859	NICOLAS FELIPE CUEVAS	1007599930	07/07/2026	03/03/2026	03/04/2026	10008638579
AEB	BRAYAN ALEXANDER MEDINA	1.069.178.501	16/04/2028	09/10/2025	08/10/2025	10027094143
OWR 285	CARLOS TRIVIÑO	79.389.366	09/10/2027			79.389.366

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	308	MARCA	CATERPILLAR	SERIE	CAT0308EKTMX00122	MODELO	2013
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482020000 289400	OPERADOR		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 04 al 08 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓														
	Señales de giro (derecha, izquierda)	✓														
	Baliza	✓														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo	✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓														
	Presión de aire de las llantas	✓														
	Servotransmisión	✓														
	Dirección	✓														
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

CAMACON

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin gnetas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	5412	5412	5417	5423	5430		
Se varo la escavadora caterpiler 308 el dia viernes a las 9:00 AM	HORÓMETRO FINAL	5417	5477	5423	5430	5431		
	HORA INGRESO							
	HORA SALIDA							
	VALOR COMBUSTIBLE		180.000			240.000		
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA							
	OPERADOR Nombre							
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04 11 2023 Martes	1		Se utiliza (Motivo) para picar cuneta para meter la tuveria de agua potable					
	2							
	3							
	4							
05 11 2023 miercoles	1		limpiar cuneta de escavacion de tuveria de agua potable y corge de tierra dela volqueta					
	2							
	3							

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

06	1		tapar cuneta con peseVo					
11	2							
2025	3		dos pues de media escavar cuneta					
jueves	4		de agua potable y tapar ola tuveria					
	1		con peseVo					
06	2							
11	3							
2025	4		Se solo sctcvcjo la retio cuna noza					
viernes	1		tunpando tuveria					
	2							
	3		Se vara la retio el dia viernes					
	4		06 11 2025 ala 9:00 de					
	1		la mañana por fallas en el					
	2		sistema					
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Keyner Corrales	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	1056304307	PERIODO EVALUADO	Del día 30 al 1 del mes 3/m		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BI
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables								X		X		X		
	Indicador de temperatura								X		X		X		
	Indicador de aceite								X		X		X		
	Indicador de bateria								X		X		X		
	indicador de refrigerante								X		X		X		
	indicador de combustible								X		X		X		
	indicador de filtro de aire								X		X		X		
	Horómetro								X		X		X		
LUCES	Frontales de trabajo								X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	/													
	Señales de giro (derecha, izquierda)	/													
	Baliza	/													
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)								X		X				
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	/													
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)								X		X				
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)								X		X				
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)								X		X				
GENERAL	Espejo central convexo	/													
	Espejos laterales	/													
	Alarma de retroceso									X		X		X	
	Pito	/													
	Freno de servicio								X		X		X		
	Freno de estacionamiento	/													
	Cinturones de seguridad								X		X		X		
	Vidrio Panorámico	/													
	Kit para Derrames	/													
	Extintor de incendios Capacidad: PQS								X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)								X		X		X		
	Asiento								X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso								X		X		X		
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)								X		X		X		
	Presión de aire de las llantas								X		X		X		
	Servotransmisión	/													
	Dirección	/													
	Estado de pasadores								X		X		X		
	Estado y tensión de las correas								X		X		X		
	Estado de pedales								X		X		X		
	Estado de Orugas (tensionadas)	/													
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	/													
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	/													
	Mecanismo de giro (Tornameza)	/													
	Bomba Hidráulica								X		X		X		
	Corona de tornameza en buen estado	/													
	Mandos de avance								X		X		X		
	Mando de estacionamiento								X		X		X		
	Estado general desgarrador (balde)								X		X		X		
	Mandos de levante del brazo								X		X		X		
	Estado de filtro de aire									X		X		X	

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible								X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado								X		X		X			
	Estado de cilindro (amortiguadores)								X		X		X			
	Resguardos								X		X		X			
	Anclajes de contrapeso								X		X		X			
	Guardas								X		X		X			
	Estado del bastidor								X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor								X		X		X			
	Motor sin grietas								X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)								X		X		X			

OBSERVACIONES								
	HORÓMETRO INICIAL							
La alarma de retroceso no esta sonando.	HORÓMETRO FINAL							
	HORA INGRESO					7:30am	7:00am	
Filtro de aire obstruido con aceite	HORA SALIDA					4:25pm	9:30am	
	VALOR COMBUSTIBLE					60000		
	HORÓMETRO TANQUEO					2:00pm		
	OBRA				ICCU	ICCU	ICCU	
	OPERADOR Nombre				Keyner	Keyner	Keyner	
	OPERADOR Firma				Keyner C.C	Keyner C.C	Keyner C.C	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Scanned with CamScanner

		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
		FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA						
Página 3 de 3		Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06		Versión: 06			Fecha: 07-04-2025	
	1							
	2							
	3							
	4							
30/10/25	1	TRAMO 1	Traslado de laminas y planchones	10:00am		2:30pm		Javier Torres
	2							
	3							
	4							
31/10/25	1	TRAMO 1	Regado de concreto y acopio de material de excavación	7:00am		4:00 pm		Javier Torres
	2							
	3							
	4							
1/11/25	1	TRAMO 1	Traslado de laminas y herramienta	7:00am		11:00am		Javier Torres
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO motoniveladora	PLACA A450E	MARCA Galion dresser	LÍNEA	MODELO 92
LICENCIA DE TRANSITO	SOAT No.	VENCE	REV. TECNICO-MECÁNICA	VENCE
CONDUCTOR Luis R Rios	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	VENCE	PERIODO EVALUADO	Del día 01 al 31 del mes 10 de 25

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN		N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite	B		no	no	X		X		no	no	no	no	no	no		
	Indicador de batería	B		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible	no		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro	no				X		X		X		X		X			
	ndicador de presión de aire	B		X		X		X		X		X		X			
	Conexiones eléctricas	B		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles	B		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)	no															
	Direccionales delanteras	no															
	Direccionales traseras	no															
	Traseras de trabajo (reflector)	no															
	De estacionamiento	no															
	De Stop y reversa	B															
	Baliza																
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)					X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X					
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)	B		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)	no															
	Mangueras, tubos, conexiones y racores	B		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejo central convexo	B		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	1															
	Alarma de retroceso	B		X		X		X		X		X		X			
	Pito	B		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	B		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	B		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad	B		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas	no															
	Kit de control de emergencias ambientales	no															
	Barra antivuelco	B		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapiceria	B		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado	B		X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	B		X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis SI		X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam		X		X		X		X		X		X			
	Ajustes y seguros de las puertas SI		NO	NO	X		X		NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas B		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA) SI				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión B		X													
	Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	Dirección B		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte) SI		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador B		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno) B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire B		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible B		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor NO															
	Motor sin grietas NO															
	Humo de escape NO															
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	Botiquín SI		X		X		X		X		X		X			
	Cruceta															
	Tacos para bloquear el vehículo															
	Triángulos reflectivos-Conos															
	Linterna															
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas) SI		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios capacidad: PQS SI															

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL						
	KILOMETRAJE FINAL						
	HORA INGRESO						
	HORA SALIDA						
	VALOR COMBUSTIBLE						
	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA						
	CONDUCTOR Nombre	Luis R Ríos					
	Firma	Luis R					

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMACON

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Página 3 de 4 | Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISION / VALE	CONTRATISTA
31/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	Invisc de Recobro	piedra	CAMACON	Fair Lemus
		DESTINO	Obra Agua de Dios		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	Recibir MADERA	MADERA	CAMACON	Fair Lemus
		DESTINO	para la obra Tramo 2		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	7
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
1/02/2025	VIAJE 1	ORIGEN	el permiso con	Das con TM	CAMACON	Fair Lemus
		DESTINO	4 horas extras	De sabado	PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONT.
			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				
27/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	PIEDRA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	OBRA TRAMO 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
28/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	7 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	BOTADERO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	RECOGER HERRAMIENTAS		CAMACON		7
		DESTINO	DEL CAMPO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
29/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECEBERA A	GRAVILLA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE RECEBERA A	ARENA DE RIO.	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE CANTERA A	MEZCLA DE RIO	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/06/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE GRAVILLA DE	GRAVILLA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO	DE CANTERA A OBRA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A BOTADERO	TIERRA	CAMACON		Luis Lems
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		4
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	...s y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
	...adena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X		X		X		X				
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección			X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓	Ø	✓					
	Ruidos extraños en el motor			X		X		X		X		X				
	Motor sin grietas		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Humo de escape			X		X		X		X		X				
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X		X		X	.	X				
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X		X		X		X				
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO		
SOLDR chapeTD de	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO		
JPUSIN.	HORA INGRESO		7 PM	630.	641PM	610AM	6 PM.		
cambiar el Aceite:	HORA SALIDA		630PM	4.5 PM.	520 PM.	430 PM	4.5 PM	Favio	Lerma
MTTO G/PR DIRECCION.	VALOR COMBUSTIBLE		200000		200000.	7	7		
cambiar MANTTO.	KILOMETRAJE TANQUEO			7	7				
MTTO G/PR PARTES	OBRA		AGUA DE DIOS						
ELECTRICAS	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TRIVIÑO						
		Firma							

Scanned with CamScanner

MACRON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha:

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 27 al 1 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X				
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		Ø	X		X		X		X		X				
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones eléctricas			X		X		X		X		X				
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X		X		X		X		X				
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y reversa			X		X		X		X		X				
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			X		X		X		X		X				
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)			X		X		X		X		X				
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			X		X		X		X		X				
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales			X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓	Ø	✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Barra antivuelco			X		X		X		X		X				
	Asientos y tapicería			X		X		X		X		X				
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X				
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
TRANSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2025
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 20 al 26 del mes 10 de 2025		

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro			X		X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas			X		X		X		X		X		X		
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza			X		X		X		X		X		X		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la direccion (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			X		X		X		X		X		X		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X		X		X		X		X		
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria			X		X		X		X		X		X		
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X		X		
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		·	X	X			X		X		X		X
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor			X	✓	X	✓	X		X		X	✓	X
	Motor sin grietas		✓		✓	X	✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓	X		X	✓	X		✓		X		X
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín		✓	X		X	✓	X		X	✓	X	✓	X
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triángulos reflectivos-Conos		·	X	·	X		X		X		X		X
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
cambiar el Aceite	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
del MOTOR	HORA INGRESO	627pm	629pm	646pm	615pm	645pm	645pm
arreglar el freno	HORA SALIDA	1844pm	17-23pm	17-56pm	17 13pm	644pm	01-03pm
del derecho	VALOR COMBUSTIBLE	100000		2000000			
	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA						
	CONDUCTOR Nombre	EMILSON TRIVIÑO					
	CONDUCTOR Firma						

	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	DESTINO										
VIAJE 1														
VIAJE 2														

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
25	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	B200	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 1 DESTINO	obra TRAM 1		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	3 VIAJES DE obra TRAM 1.	TIERRA	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 2 DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	MIXTO	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 3 DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	—
24/06/2025	VIAJE 1 ORIGEN	6 VIAJES DE obra TRAM 1	TIERRA	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	—
	VIAJE 2 DESTINO	—		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	—
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	—
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
24/06/2025	VIAJE 1 ORIGEN	TRAER un TUBO DE	TUBO	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 1 DESTINO	FLANDES A obra TRAM 1		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	x MAYAS DE GIRARDOT.	MAYAS.	CAMACOL	Favio Lemus
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
23/06/2025	VIAJE 1 ORIGEN	2 VIAJES DE obra	TIERRA	CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONT.
24/01/2023	VIAJE 1	ORIGEN		3 VIAJES DE OBRA 13	Tierra	CAMACON		
		DESTINO		BOTA DERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN		LLEVAR CAPACETE A	VIBRO	CAMACON		
		DESTINO		SOL DAY.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
25/01/2023	VIAJE 1	ORIGEN		2 VIAJES DE OBRA	Tierra	CAMACON		
		DESTINO		A BOTA DERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN				CAMACON		
		DESTINO				PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11

Fecha:

INFORMACION DE VIAJES

		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
	VIAJE 1 ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA PTAR 1 A	TIERRA	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 1 DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	TIPR CEMENTO DE	25 BULTOS.	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 2 DESTINO	EL PUEBLO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	RECOGER HERRAS. DE ACOPIO		CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO	A OBRA		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	———
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
15/06/2025	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE CEMENTO A	MIXTO.	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 1 DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS TORRE 1.		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	7 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 2 DESTINO	BOTADERO.		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	———
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	———
16/06/2025	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE CEMENTO A	MIXTO	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 1 DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS TRRE 1.		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 2 DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	TIER. CEMENTO DE	CEMENTO.	CAMACON	Faiv Lems
	VIAJE 3 DESTINO	DEPOSITO.	15.	PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

Scanned with CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				
17/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE CANTERA	B200.	CAMACON	Fair.
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON	Fair Lens
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	—
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	—
		DESTINO			PROVEEDOR	
18/01/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA A	piedra	CAMACON	Fair Lens
		DESTINO	OBRA AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA A	TIERRA	CAMACON	Fair Lens
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 14 al 18 del mes 10 de 2025		

	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO	Nivel, movimiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas				✓	—		—		—		—		—		
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras				✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras				✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa			—		—		—		—		—		—		
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad			—		—		—		—		—		—		
	Vidrio frontal/ Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			—		—		—		—		—		—		
	Barra antivuelco			—		—		—		—		—		—		
	Asientos y tapiceria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado				✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador					—	—	—		—		—	✓	—		
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape				✓	—	—	—		—		—		—		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín				—	—		—		—		—		—		
	Cruceta				—	—		—		—		—		—		
	Tacos para bloquear el vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos			—		—		—		—		—		—		
	Linterna					—		—		—		—		—		
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL	POSITIVO	NO	NO	NO	NO	NO
	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO
Revisar clase	HORA INGRESO		7pm	7AM	632pm	630pm	625AM Faiv Lomas
proximo cambio 16 Noviembre	HORA SALIDA		3PM.	5pM	603pM	17.02pM	12.27pM Faiv Lomas
2025.	VALOR COMBUSTIBLE			200000.		300000.	
Aceite	KILOMETRAJE TANQUEO						
cambiar el rayo	OBRA	MUP. DE PIOS					
	CONDUCTOR Nombre	CM/OSTAIZA					
	CONDUCTOR Firma						

Scanned with CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Yuber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4045735	PERIODO EVALUADO	Del día 07 al 08 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo			✗												
	Traseras de trabajo (Reflector)			✗												
	Señales de giro (derecha, izquierda)	✗														
	Baliza	✗	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	✗	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓											
GENERAL	Espejo central convexo		✓													
	Espejos laterales	—	—	✗												
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico	✗	—													
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✗														
	Presión de aire de las llantas	✗														
	Servotransmisión	✗														
	Dirección	✗														
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	✗														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✗														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	✗														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✗	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✗	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✗														
	Mandos de levante del brazo	✗														
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Resguardos		✓		✓											
	Anclajes de contrapeso	N/A														
	Guardas	N/A														
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor sin gnetas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES										
	HORÓMETRO INICIAL									
	HORÓMETRO FINAL									
	HORA INGRESO	~~7~~	7	7	7					
	HORA SALIDA	~~6~~	5	5	6					
	VALOR COMBUSTIBLE									
	HORÓMETRO TANQUEO									
	OBRA									
	OPERADOR Nombre									
	OPERADOR Firma									

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04	1		prestado una hora para el contratista	4:00		05:00 pm	1 hora	
11	2							
2025	3							
Martes	4		[Manuel] para ponerle la via de servisante					
05	1							
11	2		prestado para el senor manuel					
2025	3		para pisar servisante desde					
Miercoles				4:00		a las 5:00 PM	1 hora	

Scanned with CamScanner

		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
		FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA						
Página 3 de 3		Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06		Versión: 06				Fecha: 07-04-2025
06 11 2025 Jueves	1		prestado al					
	2		contratista (Manuel)					
	3		para pisar vaise					
	4		y sarasanta	4:30		06:00 pm		1:30
07 11 2025 Viernes	1							
	2							
	3		prestado para el señor manuel para					
	4		con pactar sarasanta de		10:30	12:00		
	1							
	2		con pactar vici en la tarde de		2:00	A 3:20 pm		
	3							
	4							
08 11 2025 Sabado	1							
	2							
	3		no se trabajo el vibio pues no la					
	4		necesitaron queda disponible en la bobra					
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Scanned with CamScanner

JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.
N□T. 9010007□1□2
CR 12 □4 □19 □□□□AGA□□GA

AG□A DE D□O□ 31 DE OCT□BRE DE□ 2025

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

D□□do cu□ □□□□e□to □ o e□t□b□ec□do e□ □□ Re□o□uc□□□ 234□ de 2007 de□M□□□□ter□o de □□ □rotecc□□□ □oc□□□□ □o□M□□□□ter□o de □□ud □ □rotecc□□□ □oc□□□□e□ □□ cu□□□□e □□d□c□□ □□□□e□□□u□c□o□e□ □ □d□c□□ ocu□□c□o□□□e□ □ue co□o □ □□□□o debe re□□□□r e□e□ □e□dor □□b□co □ □r□□□do e□ □or□ □ ob□□□□tor□□ □Art□cu□o 3□. T□□o□de e□□□u□c□o□e□ □ □d□c□□ ocu□□c□o□□□e□□□□e e□cue□tr□ □□ re□□□□c□□□ de □□ **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** □ o□tr□b□□□dore□ □ue □e de□□□□cu□e□de □□ e□ □re□□ □or ter□ □□□c□□□ de □□ re□□c□□□ □□bor□□□□o □□ter□or co□ e□ob□et□o de □□□or□r □ re□□□tr□r □□□ co□d□c□o□e□de □□□ud e□ □□□ □ue e□ tr□b□□□dor □e retr□ de □□□ t□re□□ o □u□c□o□e□ □□□□□□d□□□ □OR□AMA OBRA□ C□V□□E□ □.A.□ □ot□□c□ □□ tr□b□□□dor □□ re□□□□c□□□ de □u e□□□e□ □ □d□co □o□ocu□□c□o□□□o de e□re□o.

Te□□e□do e□ cue□t□ □ue u□□ □e□ □ot□□c□do□e□tr□b□□□dor □ □□□□□e□t□ re□u□c□□r □ □□ re□□□□c□□□ de e□t□ e□□□u□c□□ □ □d□c□□□OR□AMA OBRA□ C□V□□E□ □.A.□ □u□cr□be e□□re□e□te de□□t□□□e□to□

□o□CAR□O□ A□BERTO M□R□□□O □ERD□GON □de□t□□c□do co□ cedu□□ de c□ud□d□□□□ No. 11.320.100 de G□RARDOT de□e□ □e□□□do e□c□r□o de A□□DANTE DE CON□TR□CC□□N□ □ot□□co □ue□ □or □ot□□o□ □ER□ONA□E□ de□□to □/o re□u□c□o □ □□ re□□□□c□□□ de □□ e□□□u□c□□□ □ □d□c□ □o□ocu□□c□o□□□o de e□re□o □ □□ cu□□□u□co□□oc□do□□□c□□do□e re□□o□□□b□e de □utur□□ e□er□ed□de□ o co□d□c□o□e□ re□□c□o□□d□□ co□ □ □□□□ud□□br□□do de re□□o□□□b□d□de□ □ □OR□AMA OBRA□ C□V□□E□ □.A.□.

Cord□□□□ e□te□

CAR□O□ A□BERTO M□R□□□O □ERD□GON

□□RMA□□:

□EC□A DE□T□M□ENTO. 31/10/2025

JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT. 901000781-2
CR 12 #4 -19 - FUSAGASUGA

AGUA DE DIOS 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CARTA FINIQUITO / RECIBO DE LIQUIDACIÓN

Por medio de la presente, yo, **CARLOS ALBERTO MURILLO PERDIGON** , con número de identificación: **11.320.100** , quien presté mis servicios a **JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S**, desde el **14 DE octubre DEL 2025** hasta el **31 DE OCTUBRE DEL 2025**, en el puesto de **AYUDANTE DE CONSTRUCCION** manifiesto haber recibido a mi entera satisfacción el pago correspondiente a la liquidación/finiquito por la terminación de la relación laboral.

- **MONTO TOTAL DE LIQUIDACION** : 165.000 por los 15 dias trabajados

Declaro que no tengo reclamación pendiente alguna en contra de la empresa y que con esta liquidación doy por terminada de manera definitiva la relación laboral que me unía con **JORSAMA OBTAS CIVILES S.A.S**

.

Sin más que agregar, firmo la presente en señal de conformidad.

Atentamente

CARLOS ALBERTO MURILLO PERIDGON

FIRMA: Carlos Murillo

CC. 1132010062

PAZ Y SALVO

La empresa **JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S**, identificada con NIT No. **901000781-2,** representada legalmente por el señor **JORGE ELIECER GAITAN BALLESTEROS** identificado con CC. **346302,** en calidad de representante legal, hace constar por medio del presente documento que:

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto (NOMINAS Y LIQUIDACIONES) con el señor **CARLOS ALBERTO MURILLO PERDIGON** identificado con cedula de ciudadania No. **11.320.100** quien se ha desempeñado como ayudante de construccion en la empresa

Esta certificacion se expide a solicitud del interesado, para los fines que se estime convenientes.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de FUSAGASUGA, a los 31 dias del mes de OCTUBRE del año 2025.

Carlos Murillo

CARLOS ALBERTO MURILLO PERIGON
CC. 11.320.100 13 Col

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 27 de octubre de 2025

GC-CC-2025-0175

Señor
DANIEL NEMEGUEN
Operador Múltiple
Celular: 322 4470823
Correo Electrónico: NEMEGUENDANIEL314 @GMAIL.COM
Bogotá D.C

Asunto: TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL

Estimado Señor Nemeguen,

ANTECEDENTES

El trabajador se vinculó laboralmente a CONSTRUCTORA CAMACON el día 27 de enero de 2025, mediante un contrato individual de trabajo a término fijo por dos (2) meses, el cual se ha prorrogado automáticamente de conformidad con el Artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, para el cargo de Operador Multiple.

El día 05 de agosto de 2025, el trabajador fue citado a descargos para el día 12 de agosto de 2025 por diversos hechos acontecidos el día 19 de julio y que implican la comisión de diferentes faltas disciplinarias en el Código Sustantivo de Trabajo.

La diligencia de descargos tuvo lugar el día 12 de agosto de 2025 en donde usted tuvo la oportunidad de oponerse a los cargos, justificar y explicar los hechos objetos del proceso disciplinario y presentar las pruebas pertinentes para ejercer su defensa.

El día 09 de octubre de 2025, fue nuevamente citado a descargos para el día 15 de octubre por la omisión e incumplimiento permanente en la ejecución de sus funciones dentro del contrato laboral.

El día 15 de octubre el profesional encargado de los descargos se contactó con usted a la hora señalada en donde usted le manifestó que se encontraba en un lugar con poca señal, que se encontraba laborando ejecutando una actividad que no podía abandonar y que no tenía conocimiento de los hechos por los cuales lo citaron a descargos.

El profesional atendiendo sus manifestaciones y solicitudes, procede a reprogramar la diligencia para el día 17 de octubre a las 12:00 pm, horario que según el trabajador era el adecuado para poder ubicarse en un lugar con mejor señal y en donde contaba con tiempo suficiente para atender la diligencia.

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Siendo la fecha señalada para la diligencia de descargos, el profesional intenta contactarlo en varias oportunidades, sin embargo la llamada es rechazada o simplemente no es atendida, siendo imposible llevar a cabo dicha diligencia.

HECHOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO

Se inicia la actuación disciplinaria por los presuntos incumplimientos de sus obligaciones laborales, más exactamente por los cargos que se relacionan a continuación:

1. **Incumplimiento de Instrucciones de Inspección:** A pesar de haber recibido instrucciones claras y específicas para inspeccionar y reportar el estado actual de los equipos bajo su responsabilidad a su llegada al proyecto el día 21 de agosto, usted omitió acatar esta directriz. El día 28 de agosto, al requerirse la operación del vibrocompactador, se constató que el equipo se encontraba inoperativo (varado), lo cual evidenció la omisión de la inspección solicitada expresamente por el Ingeniero de Maquinaria. A la fecha, después de un Periodo superior a un mes, usted no ha suministrado la información requerida, demostrando un claro incumplimiento de las órdenes emitidas.

2. **Omisión en el Diligenciamiento de Formatos Pre operacionales:** A pesar de las reiteradas insistencias en la entrega puntual de los formatos preoperacionales, usted ha demostrado negligencia en el cumplimiento de esta obligación. Estos formatos son de diligenciamiento diario y tienen como propósito fundamental validar el estado real de la maquinaria antes de su entrada en operación.

   Como evidencia del incumplimiento, a la fecha usted solo ha entregado un (1) formato correspondiente a una semana de trabajo de uno de los equipos, dejando sin validar las semanas restantes. Esta omisión pone en riesgo la seguridad operacional y el correcto mantenimiento de los activos

3. **Descontrol y Desinterés en el Cargo:** A la fecha, usted no ha entregado los formatos del vibrocompactador Vibromax, operativo desde el 21 de agosto. Esto demuestra un total descontrol, desinterés y falta de profesionalismo, afectando el registro del trabajo realizado, las horas laboradas y el estado de la máquina.

4. **No Legalización de Gastos:** El pasado 18 de septiembre, se le entregaron recursos ($100.000) para gastos específicos (compra de correa y despinchada de minicargador). A pesar de habérsele solicitado las facturas correspondientes para la legalización de dichos gastos, usted no ha enviado ninguna documentación.

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

CONSIDERACIONES

Los procesos disciplinarios en materia laboral están consagrados en artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo y en este se pretende garantizar el derecho fundamental al debido procesos, consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, garantizando al trabajador el derecho a la defensa, a presentar pruebas, a oponerse a los cargos que se le imputan, a la segunda instancia y todas las demás garantías que contempla este derecho fundamental.

Este derecho implica también unas obligaciones para el trabajador, las cuales son

1. Atender la diligencia de descargos en la fecha y hora señaladas por la empresa.
2. Presentar pruebas y recursos en los términos señalados por la empresa para cada una de ellas.
3. En caso de no asistir a la diligencia, presentar la justificación de dicha inasistencia para reprogramar la diligencia.

Para el caso en concreto nos encontramos que el trabajador no pudo atender la diligencia inicialmente programada para el día 15 de octubre de 2025 pues según manifestó se encontraba laborando ejecutando una actividad que no podía abandonar y que no tenía conocimiento de los hechos por los cuales lo citaron a descargos.

El profesional que llevó a cabo la diligencia, en aras de respetar su derecho al debido proceso, reprograma la diligencia a la fecha y hora indicada por el mismo trabajador, esto con el fin de garantizar su comparecencia.

No obstante lo anterior, usted no comparece a la diligencia en la fecha reprogramada ni presenta justificación para dicha inasistencia, entendiéndose por ciertos, todos los cargos imputados como se manifestó de forma expresa en la citación a descargos:

En caso de no asistir a la diligencia programada deberá presentar inmediatamente la justificación para que esta sea reprogramada so pena de dar por cierto los hechos por los cuales se inicia el presente proceso.

Los cargos por los cuales se inicia el proceso disciplinario son considerados como Falta Grave en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa y dichas conductas se encuentran contempladas en los numerales 1°, 5°, 19° y 35° del citado Reglamento.

Por lo tanto, como quiera que usted no ejercicio su derecho de defensa en las dos diligencias de descargos que se realizaron, la empresa encuentra probados los hechos por lo cuales se citó a diligencia de descargos y la comisión de las faltas disciplinarias consagradas en los numerales 1°, 5°, 19° y 35° del Artículo 50 del Reglamento Interno de Trabajo.

Por la comisión en concurso de varias faltas consideradas como graves y diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar, la empresa se encuentra facultada para terminar con justa causa el contrato individual de trabajo celebrado con usted el día 27 de enero de 2025.

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 321 229 6680
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

RESUELVE

Por lo expresado en el presente documento y en virtud de lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de CONSTRUCTORA CAMACON, se decide:

1. **DECLARAR PROBADOS,** los cargos 1°, 2°, 3° y 4° dentro de la presente diligencia de descargos.
2. **TERMINAR POR JUSTA CAUSA** el contrato laboral suscrito entre CONSTRUCTORA CAMACON y STEEB DANIEL NEMEGUEN HERRERA a partir de la fecha de notificación de la presente decisión al haber cometido el trabajador conductas enmarcadas en la en los numerales 1°, 5°, 19° y 35° del artículo 50 del Reglamento Interno de Trabajo.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS CULMA
GERENTE ADMINISTRATIVA
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Steeb Daniel Nemeguen
CC 1030667706
27 octubre 2025 : 11:20 AM

Elaboro (DSO- Director Juridico)
Reviso (LCMR- Auxiliar Administrativo)
Aprobó (CPCC- Gerente Administrativa)

Anexos: N/A
Total folios: 4 folios incluido este.

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se indican las evaluaciones médicas ocupacionales que como mínimo debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria (Artículo 3°. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales), se encuentra la realización de la **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** a los trabajadores que se desvinculen de la empresa por terminación de la relación laboral, lo anterior con el objetivo de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas; CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S notifica al trabajador la realización de su examen médico pos ocupacional o de egreso.

Teniendo en cuenta que una vez notificado, el trabajador manifiesta renunciar a la realización de esta evaluación médica, la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S suscribe el presente desistimiento:

Yo, David Mamagoan Herrera identificado con cedula de ciudadanía No. 1030667906 de Bogota, desempeñando el cargo de operador, notifico que, por motivos Motivos personales, desisto y/o renuncio a la realización de la evaluación médica pos ocupacional o de egreso a la cual fui convocado; haciéndome responsable de futuras enfermedades o condiciones relacionadas con mi salud, librando de responsabilidades a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Cordialmente,


FIRMA DEL TRABAJADOR 

FECHA DE DESISTIMIENTO (DD/MM/AA) 29 octubre 2025

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO LABORAL

Por medio de la presente yo **DANIEL NEMEGUEN**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.030.667.706** de **BOGOTÁ D.C,** certifico que estuve vinculado a LA **EMPRESA, CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S,** bajo el cargo de **OPERADOR DE MAQUINARIA** desde el día **27/01/2025** hasta el **27/10/2025**, y me permito certificar que la empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de conformidad se firma a los 27 días del mes de octubre del año 2025.

FIRMA DE ACEPTACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

CARGO: Operador

C.C. **1.030.667.706**

Bogotá D.C 15 de Octubre de 2025

SEÑORES:
TECNICAS Y MONTAJES
Atn.: Ing. Luis Felipe Castro.
Representante
Bogota.

ASUNTO: CARTA DE RENUNCIA AL COP 263 DE 2025 CON EL ICCU

Cordial Saludo:


Por medio de la presente notifico ante usted mi renuncia al cargo que he venido desempeñando como Director de Obra para el contrato COP 263 ante el ICCU la cual se hará efectivo hasta el día 15 de Octubre del año en curso.

Por lo tanto, Esta decisión se encuentra motivada no solo por razones personales, sino principalmente por los cambios implementados en el desarrollo del contrato y en las condiciones laborales, los cuales fueron realizados de manera unilateral y sin mutuo acuerdo, situación que afecta directamente el ejercicio de mis funciones y condiciones inicialmente pactadas, y que constituye la causa que motiva la presente renuncia.

Teniendo en cuenta lo presente, solicito de su colaboración para poder realizar la correspondiente entrega del cargo y dejar al día todas y cada una de las actividades de obra y administrativas que he venido manejando dentro de la compañía y así poder realizar con agilidad los tramites de liquidación.

De antemano agradezco la atención prestada y quedo a la espera de su valiosa colaboración y pronta respuesta.

Cordialmente:



WILLIAM PAUL FONSECA RODRIGUEZ
CC. 79.997.690

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING
NIT. 901.567.958-1

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

DESISTIMIENTO A EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se indican las evaluaciones médicas ocupacionales que como mínimo debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria (Artículo 3°. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales), se encuentra la realización de la **EVALUACIÓN MÉDICA POS OCUPACIONAL O DE EGRESO** a los trabajadores que se desvinculen de la empresa por terminación de la relación laboral, lo anterior con el objetivo de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas; TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. notifica al trabajador la realización de su examen médico pos ocupacional o de egreso.

Teniendo en cuenta que una vez notificado, el trabajador manifiesta renunciar a la realización de esta evaluación médica, la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. suscribe el presente desistimiento:

Yo, William Paúl Fonseca Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía No. 79'997.690 de BOGOTA., desempeñando el cargo de DIRECTOR, notifico que, por motivos PERSONALES Y DE TIEMPO., desisto y/o renuncio a la realización de la evaluación médica pos ocupacional o de egreso a la cual fui convocado; haciéndome responsable de futuras enfermedades o condiciones relacionadas con mi salud, librando de responsabilidades a la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Cordialmente,

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

FECHA DE DESISTIMIENTO (DD/MM/AA) 15/oct/2025.

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO LABORAL

Por medio de la presente yo WILLIAM PAUL FONSECA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.997.690 de BOGOTA D.C., certifico que estuve vinculado a la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, bajo el cargo de DIRECTOR DE OBRA desde el día 14-MAYO-2025 hasta el 15-OCTUBRE-2025, y me permito certificar que la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.**, está a **PAZ Y SALVO** por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de conformidad se firma a los 10 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025.

FIRMA DE ACEPTACIÓN: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: WILLIAM PAUL FONSECA RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

C.C. 79.997.690

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO


Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 ℃).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Caucho de nitrilo, viton.


>8hr: Caucho de nitrilo


Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas


De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.


Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instruccciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL


BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.



Nombre: EMULSIÓN ASFÁLTICA.
Referencias: CRR-1; CRR-2; CRR-1m; CRR-2m; CRM; CRM-m; CRL-0; CRL-1; CRL-1h; CRL-1hm.

- **Información del fabricante/Distribuidor:**

Compañía: INCOASFALTOS S.A.S
Dirección: Kilómetro 1.5 vía Cajica-Chia Edificio empresarial OXUS, ofic. 317
País: Colombia
PBX: (57 1) 8844372
FAX: (57 1) 8844098

Teléfono en caso de Emergencia: (57 1) 8844372 ext. 105

Teléfono para Asistencia técnica: (57 1) 8844372 ext. 105 + (57) 300 7833826
servicioalcliente@incoasfaltoscom; incoasfaltos@incoasfaltos.com

- **Usos del Producto:**

Se emplean principalmente para riegos de imprimación, riego negro o pulverizado, estabilización de suelos y materiales granulares, bases asfálticas en frio, mezclas asfálticas procesadas en frio y lechadas asfálticas y micropavimentos. Tiene algunas aplicaciones en procesos de impermeabilización de cubiertas.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)

2.1 Clasificación:

2.1.1 Peligros para la salud:

Corrosión o Irritación cutánea: Categoría 2.
Lesiones o Irritación ocular grave: Categoría 2ª.
Sensibilización Cutánea: Categoría 1.

Mutagenicidad: Categoría 1.
Carcinogenicidad: Categoría 1.
Toxicidad para la reproducción: Categoría 2.

2.1.2 Peligros para el ambiente: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

2.2 Elementos de la etiqueta SGA:

2.2.1 PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención.

2.2.2 PICTOGRAMAS:



2.2.3 Indicaciones de Peligro:

- **H315:** Puede provocar irritación cutánea**.**
- **H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel**.**
- **H319:** Provoca irritación ocular grave.
- **H335:** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H340:** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350:** Puede provocar cáncer.
- **H402:** Nocivo para organismos acuáticos.

2.2.4 Consejos de Prudencia:

- **P201:** Procurar leer las instrucciones antes de su uso.
- **P260:** No respirar el gas, la niebla y los vapores.
- **P264**: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- **P280:** Usar guantes, ropa de protección y gafas.

2.3 Intervención:

- **P302 + P352:** En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- **P304 + P340 + P312:** En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a un médico

si la persona se encuentra mal.

- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- **P314:** Consultar a un médico en caso de malestar.
- **P333 + P313**: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- **P337 + P313**: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- **P362 + P364**: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenamiento:
- **P403 + P233**: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- **P405**: Guardar bajo llave.

2.4 Eliminación:

- **P501:** Eliminar el contenido del recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.5 Los peligros asociados por efectos potenciales a la salud son los siguientes:

Inhalación: No es probable la inhalación de productos tóxicos, al desprenderse inicialmente vapor de agua, salvo en caliente que se desprenderían otros productos orgánicos.


Ingestión: Puede producirse una irritación del intestino y provocar vómito con el peligro potencial asociado de aspiración. LD50 (asfalto)>5-15g/Kg (oral-rata).

Piel: Puede presentar un peligro bajo condiciones higiénicas deficientes. La situación puede empeorarse por los rayos ultravioleta de la luz solar. LD50 (asfalto)>2g/Kg.

Ojos: Las salpicaduras del producto en los ojos pueden causar una irritación ocular.

Según la NFPA los peligros asociados son los siguientes:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Descripción Química

La emulsión asfáltica está formada por los siguientes componentes:

CEMENTO ASFÁLTICO O ASFALTO. Es el principal componente de la EMULSIÓN, se encuentra presente en un porcentaje que varía entre el 57 y el 65% de la misma. El asfalto es un fluido viscoso a alta temperatura, compuesto esencialmente por hidrocarburos de alto peso molecular solubles en sulfuro de carbono, existen asfaltos naturales en su gran mayoría son obtenidos en refinería como producto de la destilación de determinados crudos de petróleo.

AGUA. Componente de gran importancia en la fabricación de EMULSIONES ASFÁLTICAS, y es aproximadamente un 40% de la EMULSIÓN, para el agua se debe controlar la presencia de calcio y magnesio ya que afectan las propiedades químicas.

EMULGENTE O EMULSIFICANTE. Tiene como función principal estabilizar y evitar la coalescencia o rotura de la EMULSIÓN (unión de los glóbulos de cemento asfaltico después del proceso de molienda). Es decir que es un compuesto químico que modifica la tensión superficial o interfacial de los glóbulos de asfalto, suministrando además carga positiva.

ÁCIDO. El pH normal del agua oscila entre 6 y 8, la mezcla agua emulgente en el momento de fabricación de la emulsión debe tener un pH en un rango de 1.8 a 2, efecto que se logra mediante la aplicación de ácido clorhídrico.

Número ONU: 3082

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima semisentada y abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios fluidos.

Inhalación: Respirar aire puro y si persisten las molestias solicitar ayuda médica.

Piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica si hay irritación.

Ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice equipo de protección adecuado).

Nota al médico: Proveer tratamiento asintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Espuma y polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena y tierra puede usarse para controlar fuegos de poca magnitud.
La espuma deberá ser arrojada gradualmente a manera de formar un manto sobre la superficie del líquido que arde. Cuando se emplee dióxido de carbono o polvo químico seco deberá evitarse vuelva hacia atrás (considerar la dirección del viento para una correcta aplicación).

Productos de combustión: Gases tóxicos producidos en el fuego como monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO_2) y sulfuro de hidrogeno (H_2S)

Peligros específicos: El producto, los recipientes que los contienen pueden explotar cuando se calientan a altas temperaturas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire si la emulsión contiene disolventes. Se producen humos tóxicos en caso de fuego. Tener cuidado al calentarlo a temperaturas superiores de 85°C ya que el material reaccionara de forma violenta proyectando material.

Precauciones Especiales

Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado el bajo punto de inflamación del producto. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. La ropa normal de bomberos proporciona protección para este producto

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Para las personas que no forman parte del equipo de atención a emergencias evacuar a un sitio seguro y ventilado
Para el personal de emergencias use ropa protectora contra los productos químicos.

Generales: Retire las posibles fuentes de ignición. Aísle el área del derrame y restrinja el acceso. Para derrames pequeños, absorba el

asfalto derramado con material absorbente inerte y los derrames grandes con materiales inertes.

Todo derrame será comunicado de inmediato a los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

Preservación del medio Ambiente: Prevenir el rociado o vertido a drenajes, acequias o ríos empleando arena, tierra o cualquier otra barrera apropiada para detener derrames accidentales. Si inevitablemente alguno de los accidentes antes mencionados ocurriera, avisar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General: La emulsión asfáltica normalmente se almacena en tanques metálicos verticales sin aislamiento térmico. El sitio dispuesto para el almacenamiento debe contar con los elementos de seguridad necesarios y cumplir las disposiciones ambientales para el manejo de este tipo de hidrocarburo. No incrementar su temperatura cerca de 75ºC, puesto que el producto puede perder sus características de consistencia.

Uso: Tomar las precauciones necesarias para manejar el material. No permita que el producto entre en contacto con la piel.
Use todos los controles técnicos y el equipo de protección personal.

Almacenamiento: Durante todas las operaciones de carga o descarga emulsión, debe mantenerse en áreas frescas, secas, bien ventiladas, alejadas de llamas abiertas y de toda fuente de ignición.

Aunque son productos estables, debe tenerse cuidado al calentarlos o mezclarlo con asfalto líquido a altas temperaturas debido a que puede reaccionar de forma violenta por la evaporación del agua.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Mantener ventilada el área de trabajo.

Equipo de protección personal (EPP)

Protección respiratoria:	No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. En casos de emergencia se recomienda emplear aparatos de respiración auto contenidos.
Protección de los ojos:	Al manipular el producto, use gafas de seguridad y protectores faciales.
Protección Corporal:	Para evitar el contacto con la piel puede ser necesario el uso de delantales u overoles, caretas y botas. Deben emplearse guantes resistentes a agentes químicos y guantes aislantes al manejar el material caliente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Liquido (temperatura ambiente) de color marrón.
Olor:	Característico.
Solubilidad en agua:	Total.
pH	1,0 a 2,4
Densidad relativa (agua = 1):	1.0 – 1.18

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	La emulsión asfáltica es estable bajo condiciones normales.
Incompatibilidad:	Se debe evitar el contacto con flúor, bases fuertes y agentes oxidantes como sulfatos, cloratos, nitratos y peróxidos.
Descomposición:	Durante su uso en condiciones normales no se espera descomposición a materiales peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad Clasificación IARC: No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:	Los datos eco toxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.
Movilidad:	No aplica porque no es volátil
Persistencia/Durabilidad:	Baja biodegradabilidad
Potencia de bioacumulación:	No aplica.
Otros efectos:	No aplica.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Recomendaciones:

Los desechos del producto deben disponerse en contenedores o envases perfectamente identificados y después de hacer usos de empresas encargadas de disposición final.

Todo residuo será dispuesto de acuerdo a la normatividad de los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Todo vehículo que transporte la emulsión debe llevar etiqueta con ROTULO clase 9, debe medir por lo menos 25 cm de lado.

Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS.

La norma técnica colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3972 elaborada por el ICONTEC.
No lo transporte junto con productos explosivos de las clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos (2.3), venenosos (6.1).

Apague el motor cuando cargue y descargue (si no requiere poner a funcionar la bomba de carga).

No fume en el vehículo ni a menos de 7.5 metros.

Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.

Numero UN: 3082

Peligros en el transporte SGA:



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

OSHA y MSHA	Consideran que la emulsión asfáltica es una sustancia química peligrosa y debería ser incluido en el programa de comunicación de peligros del empleador
CERCLA/SUPERFUND	Este producto no aparece en la lista de sustancias peligrosas de la CERCLA

Nota: La información contenida en esta hoja de seguridad es de carácter informativo. INCOASFALTOS S.A.S no asume responsabilidad de ningún tipo sobre problemas derivados del uso inadecuado de la información aquí contenida.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.

ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2008.

Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.

CANUTEC Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008 en español.

Este producto (emulsión asfáltica) no está regulado por la dirección nacional de estupefacientes.

Aplica toda la legislación colombiana sobre el medio ambiente y seguridad industrial.

INFORME SIMULACRO DE EVACUACIÓN			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO			
FECHA SIMULACRO	30 de Octubre de 2025		
HORA DE INICIO	15:23:03 pm	**HORA FINAL**	15:24:03 pm
EMPRESA	Constructora Camacon SAS		
SEDE / DIRECCIÓN	Frente 1 Escuela el Hobal		
NÚMERO DE PARTICIPANTES	10 participantes		
NOMBRE OBSERVADOR	Alba Janeth Parrado Ariza	**CARGO**	Residente SST
COORDINADOR DEL SIMULACRO	Deivid Farias	**CARGO**	Inspector de Obra
2. DESARROLLO DEL SIMULACRO			
EVENTO SIMULADO	El simulacro se realizó bajo la amenaza de SISMO, generando la necesidad de evacuar de la zona de trabajo hacia el Punto de Encuentro establecido.		
SISTEMA DE ALERTA UTILIZADO	Sonido silbato		
SISTEMA DE ALARMA UTILIZADO	Sonido silbato		
PROCEDIMIENTO	Al sonar el primer sonido de silbato (alerta), se dio aviso al personal sobre la presencia de una situación de emergencia, al segundo sonido (Sonido permanente) se inicia el protocolo de evacuación, de forma ordenada siguiendo las rutas de evacuación preestablecidas hacia el punto de encuentro establecido.		
PUNTO DE ENCUENTRO MANEJADO	Salida frente de obra Escuela el hobal		
NOMBRE OBSERVADOR	Alba Janeth Parrado Ariza	**CARGO**	Residente SST
3. RESULTADOS DEL SIMULACRO			
Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen durante el simulacro, indicando la hora de su reloj (horas, minutos y segundos) y la persona que ejecuta la acción.			
3.1. TIEMPOS MEDIDOS			
TIEMPOS (HOR-MIN-SEG)	**ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES / QUIEN EJECUTA LA ACCIÓN**	
15:23:03	Hora de activación de la **alerta**	Ninguna/Alba Parrado	

15:23:12	Hora de activación de la **alarma de preparación y salida**	Ninguna/Alba Parrado
15:23:23	Hora que sale la primera persona de las instalaciones	Ninguna
15:23: 58	Hora que sale la última persona a las instalaciones	Ninguna
15:23:53	Hora de llegada de la primera persona al punto de encuentro	Ninguna
15:24:03	Hora de llegada de la última persona al punto de encuentro	Ninguna
15:30:29	Hora en la que se da la orden de retomar los procesos por parte del líder/coordinador de la emergencia	Ninguna

3.2. PARTICIPACIÓN

Porcentaje de Participación Total	100%
Número de personas evacuadas	10

4. EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN

En los siguientes ítems marque con una X, las opciones SÍ o NO según lo evidenciado

ÍTEM	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se dio la voz de alarma?	X		
¿La alarma se escuchó en todas las áreas?	X		
¿Todas las personas ocupantes de las instalaciones acataron la señal de alarma?	X		
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		X	Se proyecta la subsanación de esta falencia durante las visitas a campo
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	X		
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	X		
¿Se identificó al líder de evacuación?	X		
¿El líder de evacuación ejecutó con claridad sus funciones? (conocimiento de las rutas de evacuación y liderazgo)	X		

5. EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO

ÍTEM	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Estaba plenamente señalizado el punto de encuentro?		X	Se realiza subsanación a esta falencia en visita a campo

¿Hubo organización en el punto de encuentro observado?	X		
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para las personas que evacuaron?	X		
¿Se comprobó en el punto de encuentro, las novedades y el número de personas que evacuaron?	X		
¿Los líderes de evacuación reportaron las novedades y datos obtenidos del conteo de personas evacuadas?	X		
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de re ingreso?	X		
¿Se verificó permanentemente la seguridad de las personas evacuadas en el punto de encuentro?	X		
¿Al re ingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad para las personas evacuadas?	X		

6. EVALUCIÓN DE SEGURIDAD

ÍTEM	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se evitó el ingreso a las instalaciones de personas durante el simulacro?	X		
¿Se evitó el ingreso y salida de vehículos distintos a los de apoyo externo?	X		
¿Se evitó la salida de equipos sin autorización?	X		
¿Se ordenó el retiro de vehículos estacionados al frente a las instalaciones evacuadas?	X		

7. CONTROL DE TIEMPOS

FASE	ITEM	TIEMPO TOTAL		
		Hora.	Min.	Segu.
Fase 1: Detección y alerta	Tiempo transcurrido desde que se activa el sistema de **alerta**, hasta que se activa alarma de **preparación y salida**	00	00	09

Fase 2: Preparación	Tiempo transcurrido desde que se suena la **preparación y salida**, hasta que sale la primera persona de las instalaciones	00	00	11
Fase 3: Salida	Tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de las instalaciones hasta que sale el último de las instalaciones	00	00	35
Fase 4: Desplazamiento	Tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de las instalaciones hasta que llega la última al punto de encuentro	00	04	40
Fase 5: Reingreso. Tiempo total del simulacro	Tiempo transcurrido desde que se activa el sistema de **preparación y salida**, hasta que regresa la última persona a su área de trabajo.	00	7	26

8. OBSERVACIONES

- Las actividades se desarrollaron con normalidad durante el simulacro distrital de evacuación**.**
- El personal atendió a las instrucciones impartidas por el líder del simulacro.
- Se cumplo con los tiempos estipulados para el desarrollo de las actividades.
- Se cumplió con los tiempos de salida- evacuación

9. RECOMENDACIONES

- Reforzar la preparación y porte de documentos personales (Cedula) en procesos de evacuación.
- Reforzar los tiempos de salida-evacuación, ya que, aunque se cumplió con los tiempos establecidos, algunas personas se desplazaron en tiempos lentos teniendo en cuenta la simulación.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías de la evacuación y los puntos de encuentro)









11. ANEXOS

- Listas de verificación de personal utilizadas durante el simulacro

ELABORADO POR (OBSERVADOR):

FIRMA:



NOMBRES Y APELLIDOS: ALBA JANETH PARRADO ARIZA
CARGO: RESIDENTE SST
C.C. 35.262.575 DE VILLAVICENCIO