



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007
Versión: 1
Fecha: Mayo 2019028310 - 14/08/2019
Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 30-11-2025

Hora: 10:00 OTM

Localidad: Rafael Uribe Uribe,

Inspección realizada por: NORMA Constante Calcedo López

Nombre responsable de la unidad operativa: Luisa Camila Garcia

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																OBSERVACIONES				
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?			¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?	
1	Primer piso	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
2		X		X			X	X		X		X		X		X		X				
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Camila Garcia

Firma del responsable de la unidad operativa