pavimentar

Inspección de equipos para la atención de emergencias

Cód. FR-3927
Versión: 4.0
Fecha: 31/10/2023

Obra o centro de trabajo: Malla vial Medellin

Responsable de la inspección: Jenny Carolina Acosta

Fecha: 10-04-25

CALIFICACION: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

EXTINTORES PORTATILES

Ubicación	Clase	Capacidad LBS	Fechas Cargas	Fechas Vence	Estado de manguera T	I	NA	Estado de la boquilla T	I	NA	Estado del manometro T	I	NA	Estado del cilindro T	I	NA	Estado de la señalización T	I	NA	Anclaje T	I	NA	Seguro o Pin T	I	NA	Gatillo T	I	NA
Frente de trabajo	C	20	09/25	8/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Finisher Pynapac2500(1	C	20	09/25	8/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Finisher Pynapac SD 2500(2)	C	20	09/25	08/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Camion Cuadrilla Tmu 834	C	20	07/25	07/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Compactador de llanta	C	20	04/25	04/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Vibro Dome Atlascopco	C	20	01/25	01/26			✓	✓				✓		✓			✓			✓			✓			✓		
Carrotanque TRB786	C	20	06/25	06/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Observaciones: Se cambio extintor vibrocompactador Atlascopco
Se cambio extintores Finisher (2) vencidos - el 10-04-2025

CAMILLAS

CALIFICACION: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de camilla	La camilla esta protegida de la intemperie T	I	NA	Inmovilizador T	I	NA	Señalización T	I	NA	Partes de la camilla T	I	NA	Correas o Canasta T	I	NA	Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo T	I	NA
Frente de trabajo	Ferula espinal	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Observaciones:

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Coloque una "X" a los elementos con los que cuenta en el botiquín de primeros auxilios de la obra o sede y sus fechas están vigentes.

Ubicación	VENDAS	INMOVILIZADORES	GASAS	LAGRIMAS ARTIFICIALES	INMOVILIZADORES	TIJERAS	CURAS	APOSITO GRUESO	GUANTES	OTROS
Frente de trabajo	5	/	33	/	/	1	10	/	1 CAJA	1 Algodon
Compactador dellantal.	4	1	8	1	1	/	4	/	3 PAQ	1 Esparadrapo
Finisher Dynapac	1	1	13	/	1	/	/	/	2 PAR	1 bagle Bajalengua
										1 Solución salina
										1 Jabon yodado
										1 Termometro
										1 Alcohol.
										1 Sulfadiazina.
										2 Bolsas Rojas
										1 Protector facial para RCP.

Observaciones:

DISPOSITIVO SONORO

CALIFICACION: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de sistema	Es una señal sonora o visual fácilmente identificable			Hay personas designadas en la obra o sede para activarlo			El lugar donde se activa es de fácil acceso			Es funcional y esta en buen estado y cuenta con señalización			El personal de la obra lo reconoce fácilmente		
		T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA

Observaciones:

SEÑALIZACION

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Se encuentran ubicadas en un lugar visible			Se encuentran en buen estado			Se cuenta con señalización y demarcación de camilla y extintores			Se cuenta con señalización de rutas de evacuación			Se cuenta con señalización salidas de emergencia			Se identifica el punto de encuentro debidamente señalizado			Los brigadistas cuentan con una identificación		
	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Cuadrilla Jorge Jaramillo - Poblado	✓			✓			✓					✓									
60 balizas																					
2 Mallas																					
13 Flasher-																					
2 Maletines																					

Observaciones:

KIT DE ATENCIÓN A DERRAMES

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Estado del KIT		Acceso, señalización y visibilidad		ELEMENTOS DEL KIT																							
					Maletín o recipiente			Material Absorbente			Pala Antichispas			Guantes de Nitrilo			Mascarilla desechable			Bolsas rojas			OTROS					
	T	I	T	I	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Punto ecologico Frente de trabajo - cuadrilla Poblado	✓		✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓								

Observaciones:

PLAN DE ACCION						
ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA	RESPONSABLES	FECHA DE SEGUIMIENTO			CUMPLE	
		DIA	MES	AÑO	SI	NO
cambio de extintores de anhidrido que vencieron en Agosto	Jenny Carolina Acosta.	10	09	25	✓	

pavimentar

Inspección de equipos para la atención de emergencias

Cod: FR.2927
Versión: 4.0
Fecha: 31/10/2023

Obra o centro de trabajo: Malla vial Medellín.

Responsable de la inspección: Juan Carlos Zapata

Fecha: 26-09-25

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

EXTINTORES PORTATILES

Ubicación	Clase	Capacidad LBS	Fechas CARGA	Fechas VENCE	Estado de manguera T	Estado de manguera I	Estado de manguera NA	Estado de la boquilla T	Estado de la boquilla I	Estado de la boquilla NA	Estado del manómetro T	Estado del manómetro I	Estado del manómetro NA	Estado del cilindro T	Estado del cilindro I	Estado del cilindro NA	Estado de la señalización T	Estado de la señalización I	Estado de la señalización NA	Acceso T	Acceso I	Acceso NA	Seguro o Pin T	Seguro o Pin I	Seguro o Pin NA	Gatillo T	Gatillo I	Gatillo NA
Vibro compactado.	ABC	20	04/05/2025	04/05/26	X			X			X			X			X			X			X			X		
Finisher.	ABC	20	10/10/2025	10/10/26			X	X			X			X			X			X			X			X		
compactador de llanta	ABC	20	05/03/2025	05/03/2026			X	X			X			X			X			X			X			X		
Fresadora	ABC	20	20/12/2025	20/12/26	X			X			X			X			X			X			X			X		
Cuadrilla	ABC	20	02/05/2025	02/05/26			X	X			X			X			X			X			X			X		

Observaciones: Realizar limpieza de algunos extintores ellevados de emulsión.

CAMILLAS

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de camilla	La camilla esta protegida de la intemperie T	La camilla esta protegida de la intemperie I	La camilla esta protegida de la intemperie NA	Inmovilizador T	Inmovilizador I	Inmovilizador NA	Señalización T	Señalización I	Señalización NA	Partes de la camilla T	Partes de la camilla I	Partes de la camilla NA	Correas o Canasta T	Correas o Canasta I	Correas o Canasta NA	Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo T	Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo I	Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo NA
Camilla en la obra	Naranja.	X			X			X			X			X			X		

Observaciones: Ubicada al lado del baño Publico

Powered by CamScanner

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Coloque una "X" a los elementos con los que cuenta en el botiquín de primeros auxilios de la obra o sede y sus fechas están vigentes.

Ubicación	VENDAS	MICROPORE	GASAS	LAGRIMAS ARTIFICIALES	INMOVILIZADORES	TIJERAS	CURAS	APOSITO OJOS	GUANTES	OTROS
Libro compactador	X	X	X	X	X	X	X	X		Tijeras. Protector
Fibra ley	X	X	X	X	X	X	X	X		pito, Todo
compactador llantas.	X	X	X	X	X		X	X		condones Tijeras
Trabajadora.	X	X	X	X	X	X	X	X		cadena. copias.
cuadrilla.	X	X	X		X	X	X	X		copitos

Observaciones: El botiquín de la cuadrilla no cuenta con lagrimas artificiales

DISPOSITIVO SONORO

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de sistema	Es una señal sonora o visual fácilmente identificable			Hay personas designadas en la obra o sede para activarlo			El lugar donde se activa es de fácil acceso			Es funcional y esta en buen estado y cuenta con señalización			El personal de la obra lo reconoce fácilmente		
		T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Pito de la Maquinaria				X	X			X			X			X		

Observaciones:

Powered by CamScanner