

K.L. 745527 - 148557
C.N. 2587 - 2592



TIPO VEHÍCULO VACIO

PLACA 306847

NÚMERO DE REGISTRO 0730

FECHA 09/12/25

CLIENTE: Instituto Colombiano NIT:

HORA INGRESO 07:22 a.m. p.m.

GENERADOR: AGROPECUARIO, LABORATORIO NACIONAL

HORA SALIDA 05:05 a.m. p.m.

DIRECCIÓN DE SERVICIO: MOSQUERA

PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO: TEL.:

CONDUCTOR: Guillermo Pelido

C.C.:

TÉCNICO AUXILIAR: Ricardo Villanaga - Diego Aidana

C.C.:

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL / SISO:

C.C.:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

PESO INICIO	PESO DE FIN	NETO	No. RECIBO BÁSCULA	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE RESIDUO			
					ESTADOS			
					LODOS	AGUAS	PELIGROSOS	ORGÁNICOS
				<input type="checkbox"/> SONDEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/> SUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/> LAVADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> CCCTB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> BACTERIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PLANTA
PETAR BAÑOMOVIL

OBSERVACIONES

Succión de pozos sépticos y codos internos y limpieza y labado. Se realizan 04 dioses en total 64 metros Adriana Acosta Adriana Acosta 1032356962

Nombre del Conductor Guillermo Pelido
C.C. 11316802
Firma: [Signature]
Emp. de Transporte Bañomóvil

Nombre responsable Cliente

Firma

C.C.