



TIPO VEHÍCULO VACIO PLACA LLK 161 NÚMERO DE REGISTRO 1715
 HORÓMETRO T. SALIDA 2599 HORÓMETRO T. LLEGADA KM. DE SALIDA 80621 KM. DE ENTRADA

FECHA 10 | 12 | 25 CLIENTE: Instituto Colombiano Agropecuario NIT:
 HORA INGRESO 7 :04 a.m. p.m. GENERADOR: seccional Madrid
 HORA SALIDA a.m. p.m. DIRECCIÓN DE SERVICIO: Madrid
 PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO: Hector Salazar TEL.:

CONDUCTOR: Johan Rojas C.C.:
 TÉCNICO AUXILIAR: Luis Zapata C.C.:
 ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL / SISO: C.C.:

INFORMACIÓN DEL SERVICIO				TIPO DE SERVICIO		TIPO DE RESIDUO			
PESO INICIO	PESO DE FIN	NETO	No. RECIBO BÁSCULA			ESTADOS			
				<input type="checkbox"/> SONDEO	<input type="checkbox"/> LAVADO	LODOS	AGUAS	PELIGROSOS	ORGÁNICOS
				<input checked="" type="checkbox"/> SUCCIÓN	<input type="checkbox"/> CCTV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input type="checkbox"/> BACTERIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> OTRO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PLANTA vehículo SOP 701 "mula"
realiza dos viajes de 35 M³
cada uno

OBSERVACIONES
Succión y limpieza de pozos general
cantidad aproximada retirada 38 M³ -
Adriana Acosta Adriana Acosta 1032356962
 Nombre responsable Cliente Firma C.C.

Nombre del Conductor Johan Rojas
 C.C.:
 Firma: Rojas
 Emp. de Transporte Bañomóvil