CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE ESLINGAS

Fecha	04 DE DICIEMBRE DE 2025	CODIGO INSPECCIÓN		N-009512	
Inspección:	Interna		Externa	X	Ciudad: ARAUCA-ARAUCA
Inspector:	WILMER ALEXANDER CABARICO			No de Registro	88275437

REGISTRO FOTOGRAFICO






DATOS DEL EQUIPO

Empresa	SENA REGIONAL ARAUCA	Responsable				
Descripción del equipo		ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR				
Código interno del equipo	----	El equipo posee hoja de vida	SI	X	NO	
Marca / Fabricante	LINK TECH	Fecha de fabricación		OCTUBRE 2025		
Modelo	____	Fecha de la última inspección		----		
Serie/ serial	LT32R	Serie RFID		-----		
Lote	2510	Vida Útil (según proveedor)		ILIMITADA		

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR (DILIGENCIAR LA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA)	ACEPTADO	RECHAZADO	DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
ABSORBEDOR DE IMPACTO	Agujeros, perforaciones, rotos	X		
	Rasgaduras	X		
	Costuras sueltas o reventadas	X		
	Deteriorado	X		
	Hebras rotas	X		
	Contaminación por suciedad	X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo	X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta	X		
	Absorbedor abierto, impacto, desgarrado o descocido	X		
COSTURAS	Abiertas	X		
	Hilos sueltos	X		
	Hilos reventados	X		
	Otros			
CINTA Y/O REATA	Hoyos o agujeros	X		
	Cintas deshilachadas	X		
	Desgaste en los extremos	X		
	Talladuras	X		
	Hay torsion (fibras deformadas)	X		
	Contaminación excesiva por suciedad	X		
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo.	X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X		
	Degradación por U.V. (perdida de color y superficie, quebradiza).	X		
	Ataque por sustancias quimicas	X		
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.	X		
	Fibras sueltas y/o reventadas	X		
	Rigidez en cinta	X		
	Otros			
ETIQUETAS	Estan firmes y en su lugar	X		
	Estan legibles	X		
	Ataque por sustancias quimicas	X		
	Otros			
HERRAJES, HEBILLAS Y ARGOLLAS EN "D"	Desgaste en los extremos	X		
	Corrosión y/o oxidación	X		
	Deformación	X		
	Fisuras, golpes, hundimientos.	X		
	Aristas, bordes filosos o arrugados	X		
	Otros			
GANCHO Y/O MOSQUETÓN	Se evidencia fisuras y/o grietas	X		
	Desgaste en los extremos	X		
	Se evidencia suciedad y/o acumulación de sustancias	X		
	Se evidencia deformaciones, fisuras, desgaste en la parte interna (donde hay paso de cuerdas)	X		
	Compuertas contra marcadas	X		
	El cierre automatico funciona correctamente, gira y devuelve.	X		
	Se evidencia oxidación y/o corrosión	X		
	Otros			

COMENTARIOS GENERALES Y CONCLUSIÓN

1. El equipo se encuentra en buen estado, es **APTO** para trabajo en alturas.
2. Se recomienda realizar inspección antes de su uso, inspección periódica, mantenimiento preventivo y limpieza de acuerdo a las indicaciones del fabricante..
3. Se recomienda actualizar, hoja de vida del equipo e incluir observaciones y recomendaciones de las inspecciones preoperativas y semestrales como lo indica el fabricante.

DISPOSICIÓN GENERAL

[X] ACEPTADO

[ ] RECHAZADO

FIRMA DE INSPECTOR QUE REALIZO LA INSPECCIÓN

PERFIL **INSPECTOR COMPETENTE**