INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Diciembre de 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-7410**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**DYLAN ELIECER PINEDA MOLINA** **C.C. Nº 1.143.247.364**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al último pago de diciembre 2025.	Informe número:	**03**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: NUEVE MILLONES DE PESOS M/L. ($ 9.000.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Desarrollo de actividades realizadas al mes de diciembre 2025.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL ROMANCE,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:
C 90B 6E2 18
C 89A1 6E2 32
C 89A1 6E2 34
C 89A 6E2 22
C 89A1 6E2 12
C 89B 6E2 40

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:
K 7 SUR 88 57
K 7 SUR 91B 92
K 8 SUR 89 25 INT 2
K 8A SUR 80 64
K 8A SUR 89B 14
K 8A SUR 90B 29
K 8A SUR 90B 37
K 8 SUR 80 102
K 9 SUR 80 59

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LAS MALVINAS,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8G 98 65
K 9B 98 92
C 102 7B 53
C 102 9C 47
C 99 9A 59
K 7J 93 43
K 8E 98 243
K 9 102 13
C 103 9C 85
C 90 6H 60

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SIETE DE ABRIL,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 10 SUR 76 22
K 10 SUR 76 56
K 11 SUR 49 67
K 11 SUR 50 38
K 11 SUR 50C 59
K 11 SUR 51B 33
K 11 SUR 71 35
K 11 SUR 78 33
K 12A SUR 69 33
K 10 SUR 71 29

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL PORFIN,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 85 24 26 INT
C 87 23A 72
K 21A 83B 08
K 24 85 116
K 24 85 118
K 26A 86 11

Atentamente,



DYLAN ELIECER PINEDA MOLINA
C.C. Nº 1.143.247.364
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio El Romance



Barrio Santa Maria



Barrio Las Malvinas



Barrio Siete de Abril



Barrio El Porfin

