FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLAN DE DESARROLLO	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACION DE ANDALUCIA	NO. DE INFORME	01
LINEA ESTRATÉGICA	UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LA GOBERNANZA TERRITORIAL	ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
SECTOR	GOBIERNO TERRITORIAL	NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTAL - ECOADAPTTA
PROGRAMA	UNIDOS POR UNA MEJOR GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	NIT	900.455.455-5
SUBPROGRAMA	N/A	DEPENDENCIA EN LA CUAL REALIZA LAS ACTIVIDADES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NO. DE CONTRATO	CO-359-2025	EJECUCION DEL PERIODO	09 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2025
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ERRADICACION, PODA O TALA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1523 DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100%
DURACION DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO	NO. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. 9494721837 No. 9496324281
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.854.407,64	MES CANCELADO EN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION DE CONTRATISTAS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
SERVICIO DE ERRADICACION, PODA O TALA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1523 DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.	1. PIÑON DE OREJA: Realización de poda incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales.	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	2. SAMÁN: Realización de poda incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales.	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	3. PALMA BOTELLA: Realización de tala incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales.	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	4. PIÑON DE OREJA: Realización de erradicación incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales.	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	5. SAMÁN: Realización de poda incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	6. SAMÁN: Realización de erradicación incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	7. FICUS: Realización de tala incluyendo acarreo y disposición final controlada del material podado y/o residuos vegetales.	ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 39.854.407,64
ADICIÓN CONTRATO	$ 0,00
TOTAL	$ 39.854.407,64
VALOR A PAGAR	**$ 39.000.384,62**
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

Nota técnica aclaratoria para efectos contractuales y de pago:

En relación con la actividad de **erradicación del individuo arbóreo N.° 4, especie Piñón de Oreja**, ubicado en el **Parque Principal del corregimiento de Campoalegre**, se deja constancia que la intervención fue ejecutada en un **85 % por parte del contratista FUNDACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL – ECOADAPTTA**.

El **15 % restante de la intervención fue realizado por la empresa CELSIA**, debido a la **presencia de riesgos eléctricos asociados a infraestructura energética activa en el área**, lo cual limitaba la ejecución segura de la actividad por parte del personal operativo del contratista.

En atención a esta condición y bajo criterios de **seguridad industrial, gestión del riesgo eléctrico y coordinación interinstitucional**, se efectuó el **ajuste correspondiente en el cómputo de la actividad ejecutada**, el cual se encuentra reflejado en el **valor final a pagar**, sin que ello genere modificaciones al valor total del contrato.

Se firma en Andalucía Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes diciembre de 2025.

MARÍA FERNANDA BERMÚDEZ BARRERA
Representante Legal
FUNDACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL ECOADAPTTA
NIT 900.455.455-5

Nota informativa para el supervisor: Se debe revisar los siguientes documentos

1. Planilla de seguridad social cancelada y recibo de pago
2. Y demás documentos requeridos para la orden de pago
3. Registro fotográfico (indicando día y actividad realizada)
4. Listado de asistencia (si aplica)
5. U otras evidencias que verifiquen la actividad

NÚMERO DEL CONTRATO: CO-359-2025
INFORME EVIDENCIA DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN DEL PERIODO: DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE DICIEMBRE 2025

OBJETO: REALIZAR ERRADICACION, PODA O TALA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1523 DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.

ACITIVDAD DE EJECUCIÓN

1. **PIÑÓN DE OREJA: PODA** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **CONCEPTO TÉCNICO CVC N.° 1015902024**, UBICADO EN LA CARRERA 9I N.° 19-35, BARRIO PARAÍSO, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°10’43.7178’’ N – 76°10’05.5343’’ W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE
 

DESPUES


2. **SAMÁN: PODA** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 363302025**, UBICADO EN LA CARRERA 2A N.° 5-23, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°09'46.741'' N – 76°10'06.217'' W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE	
	

DESPUES


3. **PALMA BOTELLA: TALA** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 331912025**, LOCALIZADO EN LA VEREDA TAMBORAL, CORREGIMIENTO DE ZABALETAS, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°10’08.62’’ N – 76°11’27.89’’ W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE
 

DESPUES


4. **PIÑÓN DE OREJA: ERRADICACIÓN** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 350032025**, UBICADO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **LATITUD 4°10’43.828’’ N** Y LONGITUD **76°12’23.742’’ W.**

ANTES


DURANTE	
	

DESPUES


5. **SAMÁN: PODA** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 841862025**, UBICADO EN LA **CALLE 24 N.° 31-10, BARRIO PEÑÓN BAJO**, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **LATITUD 04°10’49.678’’ N Y LONGITUD 76°09’34.787’’ W**, BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE
 

DESPUES


6. **SAMÁN (SECO): ERRADICACIÓN** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 841862025**, UBICADO EN LA **CALLE 24 N.° 31-10, BARRIO PEÑÓN BAJO**, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **LATITUD 04°10'49.678'' N Y LONGITUD 76°09'34.787'' W**, BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE	
	

DESPUES


7. **FICUS: TALA** DEL INDIVIDUO VEGETAL, CONFORME AL **INFORME TÉCNICO CVC N.° 841862025**, UBICADO EN LA **CALLE 24 N.° 31-10, BARRIO PEÑÓN BAJO**, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **LATITUD 04°10’49.678’’ N Y LONGITUD 76°09’34.787’’ W**, BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE
 

DESPUES


RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES.

1. **PIÑÓN DE OREJA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES** DEL INDIVIDUO ARBOREO, UBICADO EN LA CARRERA 9I N.° 19-35, BARRIO PARAÍSO, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°10’43.7178’’ N – 76°10’05.5343’’ W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DESPUES


2. **SAMÁN: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES** DEL INDIVIDUO ARBOREO, UBICADO EN LA CARRERA 2A N.° 5-23, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°09'46.741'' N – 76°10'06.217'' W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DURANTE


3. **PALMA BOTELLA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES DEL INDIVIDUO ARBOREO**, LOCALIZADO EN LA VEREDA TAMBORAL, CORREGIMIENTO DE ZABALETAS, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **4°10’08.62’’ N – 76°11’27.89’’ W**. BAJO EL SISTEMA DE REFERENCIA **WGS 1984**.

ANTES


DESPUES


4. **PIÑÓN DE OREJA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES DEL INDIVIDUO ARBOREO**, UBICADO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS **LATITUD 4°10’43.828’’ N** Y LONGITUD **76°12’23.742’’ W.**

ANTES


DESPUES


5. **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS**, UBICADOS EN LA **CALLE 24 N.° 31-10, BARRIO PEÑÓN BAJO**. SE ACLARA QUE EN ESTA ZONA SE INTERVINIERON **TRES INDIVIDUOS ARBÓREOS**, IDENTIFICADOS COMO **N.° 5 Y N.° 6 (ESPECIE SAMÁN)** Y **N.° 7 (ESPECIE FICUS)**, Y QUE LOS RESIDUOS VEGETALES GENERADOS FUERON **ACOPLADOS EN UN ÚNICO PUNTO DE ACOPIO**. POR TAL MOTIVO, **SE CUENTA CON UN SOLO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN**, EL CUAL REPRESENTA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRES INDIVIDUOS INTERVENIDOS EN LA ZONA.

ANTES


DESPUES
