



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaoertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5312

FECHA

5

91

25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE		NIT.		CÓDIGO	
transito de bucaramanga		890203242			
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO					
Mantenimiento preventivo profundo de equipo de Ventana. Verificación Anti-Pro					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT ☐ TORRE E.		☐ MINISPLIT ☐ PAQUETE		☒ VENTANA ☐ CHILLER	
				☐ CUARTO FRIO	
MARCA		REFRIGERANTE		HP MOTOR	
YDUSC24-62 = York				CANT	
MODELO C/E					
YDUSC24-62					
SERIAL C/E					
		ESTADO INICIAL		ESTADO DE ENTREGA	
PRESIÓN DE DESCARGA					
PRESIÓN DE SUCCIÓN					
AMPERAJE					
VOLTAJE		220 VL			
TEMPERATURA ENTRADA					
TEMPERATURA SALIDA					
DIAGNÓSTICO					
TÉCNICO:		RECIBIDO POR:			
JUAN MARGU					
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES					
Se le realizó mantenimiento preventivo al equipo y a sus partes eléctricas, el equipo queda en normal funcionamiento					
FECHA DE ENTREGA		TÉCNICO		RECIBIDO POR	
		JUAN MARGU		A. CORDERO	
				FACTURA No.	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaoferas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5311

FECHA

5

11

25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de Bucaramanga		NIT.	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo de equipo de Aire Acondicionado, Jefe oficina jurídica					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	Starlight		REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	MS6 - 18CR					
SERIAL C/E	06832					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V ₁	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:

Julian marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se le realizó mantenimiento preventivo profundo del equipo mini split y de sus partes eléctricas.

El equipo queda en perfecto estado de funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	<i>Julian marquez</i>	<i>[Signature]</i>	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5338

6
FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo de equipo Aire Acondicionado "Sala de espera con"				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	Simply	REFRIGERANTE	R410a
MODELO C/E	54AC18222	HP MOTOR	CANT
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	
AMPERAJE	5.5 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	
----------	-------------	---------------	--

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE Realiza mantenimiento preventivo en General
limpieza partes electrica toma de parametros.
El equipo opera operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5339

FECHA

26 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO DE Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			

SERVICIO SOLICITADO
mantenimiento preventivo de equipo Aire Acondicionado "Apoyo a la Gestión CDA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT ☐ TORRE E.	☒ MINISPLIT ☐ PAQUETE	☐ VENTANA ☐ CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	Haces	REFRIGERANTE	R 22
HP MOTOR		CANT	
MODELO C/E	AS12CD1 - AS12CD6		
SERIAL C/E	1513246058-10		

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	50 PSI	
AMPERAJE	4.4A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	Rodolfo Jureces
----------	-------------	---------------	-----------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento preventivo en General
Limpieza partes electricas, toma de parametros. Se Recomienda
carga de refrigerante que se encuentra en 50psi.
El equipo esta operando normal.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Rodolfo Jureces	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5340

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO DE Bucaramanga		NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO Mantenimiento Preventivo de equipo Aire Acondicionado "ENTREGA Resultados CDA"					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO		
MARCA	General Electric.	REFRIGERANTE	222	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E	AS12CD11 - AS12CDB				
SERIAL C/E	11091329605890				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rojas. RECIBIDO POR: Pedro Rojas

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en general. Se recomienda cambio de capacitor que se encuentra por lo tanto el equipo está trabajando solo por ventilación.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO Pedro Rojas.	RECIBIDO POR Pedro Rojas	FACTURA No.
------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: friolimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5349

10

FECHA

27 | 11 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito Bucaramanga.	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "Inspeccion 2da y Qnta"				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
--	---	--	--------------------------------------

MARCA York REFRIGERANTE R22 HP MOTOR CANT

MODELO C/E USC24 - 6R

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rojas.

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE Realiza mantenimiento Preventivo en General
el equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA

Pedro Rojas.

TÉCNICO

RECIBIDO POR

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5350

FECHA

27 11 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE: Transito Bucaramanga
DIRECCIÓN:
NIT: 890203242
TELEFONO:
CÓDIGO:
FAX:
ORDENADO POR:
HORA DE LLAMADA:
SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo "inspeccion 2da y Quinta"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT ☒ MINISPLIT ☐ VENTANA ☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E. ☐ PAQUETE ☐ CHILLER

MARCA: LG REFRIGERANTE: R22 HP MOTOR: CANT:
MODELO C/E: SP182 CM
SERIAL C/E:
ESTADO INICIAL ESTADO DE ENTREGA

PRESIÓN DE DESCARGA

PRESIÓN DE SUCCIÓN

AMPERAJE

VOLTAJE

TEMPERATURA ENTRADA

TEMPERATURA SALIDA

DIAGNÓSTICO

60 PSI

10.0 A

220 V

TÉCNICO: PEDRO LOYAS

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento preventivo en general.
El equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

PEDRO LOYAS

RECIBIDO POR:

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5417

FECHA

4 / 1 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Francisco Bucaramanga		NIT	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR				HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo. Oficina Almacén.					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	STARLIGHT	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT		
MODELO C/E	MSE-18CR					
SERIAL C/E						

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	8. A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JUAN MARCELO	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

mantenimiento preventivo de equipo y sus partes
eléctricas. El equipo está en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JUAN MARCELO		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5415

FECHA

5 / 11 / 95

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANITO Bucaramanga		NIT.		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo oficina caja sca				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	HA CEB	REFRIGERANTE	HP MOTOR
MODELO C/E	AA HCACB S12-220 BL		
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JUAN MARGU	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

SE Realizo mantenimiento preventivo del equipo y sus partes electricas. El equipo quedo funcionando

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JUAN MARGU		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: friolimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5414

FECHA

5 / 12 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Francisco Bucaramanga		NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo oficina. rentabilidad				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT	☒ MINISPLIT	☐ VENTANA	☐ CUARTO FRIO		
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER			
MARCA	HACCB	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	AA HACCB S12-220 B2				
SERIAL C/E	N° 06738				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JULIAN MARGUS	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo y sus partes eléctricas. queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JULIAN MARGUS		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5413

20

FECHA

02 | 12 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	transito Bucaramanga	NIT.	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO	FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA	
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "Seguridad y salud en el trabajo"		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	star light	REFRIGERANTE	R22
HP MOTOR		CANT	
MODELO C/E	M S G - 12 CT		
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	60 PSI	
AMPERAJE	3.5 A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rojas

RECIBIDO POR: Ariz Ramos

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en General
El equipo queda operando normal.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Ariz Ramos	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5412

FECHA

02 / 12 / 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo "Servicio al ciudadano"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☐ VENTANA	☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER	
☒ PISO TECHO			
MARCA	Blueline	REFRIGERANTE	R22
MODELO C/E	M03-48 CR	HP MOTOR	CANT
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	60 PSI	
AMPERAJE	18.0A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rgas

RECIBIDO POR:

[Signature]

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en General
el equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA

Pedro Rgas

TÉCNICO

RECIBIDO POR

[Signature]

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimafertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5348

18

FECHA

01 12 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "Servicio al ciudadano"			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	York	REFRIGERANTE	R22 HP MOTOR CANT
MODELO C/E	YOUSC24-6R		
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas.	RECIBIDO POR:	
----------	--------------	---------------	--

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo en General. El equipo queda operando Normalmente

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5347

FECHA

01 | 12 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "Apoio de contratación" Rso 2			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	York	REFRIGERANTE	R22
MODELO C/E	YDUSC24-6R	HP MOTOR	CANT
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220v	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas.	RECIBIDO POR:	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES			

Se realiza mantenimiento Preventivo en General.
El equipo queda operando normalmente

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaoferas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5346

FECHA

01/12/2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "CONTRATACIÓN OFICINA DE CALIDAD" Piso 2				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO		
MARCA	LG	REFRIGERANTE	R22	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E	W182CM				
SERIAL C/E					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	
----------	-------------	---------------	--

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento Preventivo en General.
el equipo quedó operando normalmente

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimafertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5345

15

FECHA

01 | 12 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito Bucaramanga	NIT	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo "Sistemas Piso 3"				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO	
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E	VM122 CE NB3			
SERIAL C/E				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	Sistemas dtb Jaimez
----------	-------------	---------------	---------------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

El equipo se encuentra Desmontado
se realiza mantenimiento Preventivo
en General.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas.	Jaimez	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5344

14
FECHA

01 | 12 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE Transito Bucaramanga NIT. 890203242 CÓDIGO

DIRECCIÓN TELEFONO FAX

ORDENADO POR HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO Mantenimiento Preventivo " Sistemas Piso 3 "

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT ☒ MINISPLIT ☐ VENTANA ☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E. ☐ PAQUETE ☐ CHILLER

MARCA electrolux REFRIGERANTE R410a HP MOTOR CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E 44803711

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	<u>220 V</u>	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rojas RECIBIDO POR: Sistemas dtb Jaime S

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

El Equipo se encuentra Desmontado.
Se realizo mantenimiento Preventivo
en General.

FECHA DE ENTREGA TÉCNICO Pedro Rojas RECIBIDO POR Jaime S FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5343

FECHA

27 | 11 | 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo " Dirección General Rock" Piso 3.			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☒ MINISPLIT	☐ VENTANA	☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER	
MARCA	Haceb	REFRIGERANTE	R 22
HP MOTOR		CANT	
MODELO C/E			
SERIAL C/E	AA AS 518 220 BL		

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: Pedro Rojas

RECIBIDO POR:

Heidy Saavedra

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

El equipo se encuentra Desmontado.
Se realiza mantenimiento Preventivo en General.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

Pedro Rojas

RECIBIDO POR

Heidy Saavedra

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5342

11

FECHA

27 11 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE

Transito Bucaramanga

NIT.

890203242

CÓDIGO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

ORDENADO POR

HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO

Mantenimiento Preventivo "Inspección Tercera"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT
☐ TORRE E.

☐ MINISPLIT
☐ PAQUETE

☒ VENTANA
☐ CHILLER

☐ CUARTO FRIO

MARCA

YORK

REFRIGERANTE

R22

HP MOTOR

CANT

MODELO C/E

Y9USC18-GR

SERIAL C/E

ESTADO INICIAL

ESTADO DE ENTREGA

PRESIÓN DE DESCARGA

PRESIÓN DE SUCCIÓN

AMPERAJE

VOLTAJE

220V

TEMPERATURA ENTRADA

TEMPERATURA SALIDA

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO:

Pedro Rojas

RECIBIDO POR:

L.P. Cruz

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en general, el equipo queda operando normalmente

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

Pedro Rojas

RECIBIDO POR

L.P. Cruz

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5341

FECHA

27 / 11 / 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo " Dirección General S. Junta 8° Piso 3.			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	LG	REFRIGERANTE	R 410a HP MOTOR CANT
MODELO C/E	VM242CG		
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	130 PSI	
AMPERAJE	10.5A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	Henry Sanchez
----------	-------------	---------------	---------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Preventivo en General
El equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Henry Sanchez	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5337

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO DE Bucaramanga		NIT.	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo VENTANA "Sala de Peritos CDA"					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	SAMSUNG		REFRIGERANTE	R22		HP MOTOR CANT
MODELO C/E	AW12F2JBA					
SERIAL C/E						

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: PEDRO ROJAS

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en General.
El equipo opera optimo normal.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	PEDRO ROJAS		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5336

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO DE Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo Piso TECHO (Unidad de criminalística CDA)			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☐ VENTANA	☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER	
☒ PISO TECHO			
MARCA	BLUELINE	REFRIGERANTE	R 22
MODELO C/E	MOB-36CR	HP MOTOR	CANT
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	65 PSI	
AMPERAJE	10.5A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Pedro Rojas	RECIBIDO POR:	Eduard Jimenez
----------	-------------	---------------	----------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo en general. El equipo opera operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Pedro Rojas	Eduard Jimenez	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5335

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO Bucaramanga	NIT	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			

SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento Preventivo Ventana "Unidad de criminalística CVA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☒ VENTANA	☐ CUARTO FRIO
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER	

MARCA	LG	REFRIGERANTE	R22	HP MOTOR	CANT
-------	----	--------------	-----	----------	------

MODELO C/E	LWC243NSABO
------------	-------------

SERIAL C/E	
------------	--

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN	65 PSI	
AMPERAJE	10.5A	
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	Federico Rojas	RECIBIDO POR:	Edgar Sandoval
----------	----------------	---------------	----------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo en General.
El equipo opera normalmente.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Federico Rojas	Edgar Sandoval	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5334

2

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE

TRANSITO Bucaramanga

NIT.

890203242

CÓDIGO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

ORDENADO POR

HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO

Mantenimiento preventivo Manejadora "CORSO INFRACTORES"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT

☐ MINISPLIT

☐ VENTANA

☐ CUARTO FRIO

☐ TORRE E.

☐ PAQUETE

☐ CHILLER

☒ MANEJADORA

MARCA

YORK

REFRIGERANTE

R22

HP MOTOR

CANT

MODELO C/E

SERIAL C/E

ESTADO INICIAL

ESTADO DE ENTREGA

PRESIÓN DE DESCARGA

PRESIÓN DE SUCCIÓN

60 PSI

AMPERAJE

12.5A

VOLTAJE

220V

TEMPERATURA ENTRADA

TEMPERATURA SALIDA

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO:

Pedro Rojas

RECIBIDO POR:

John Fred Williams

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

SE Realiza mantenimiento preventivo en General.
El equipo queda operando normalmente.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

Pedro Rojas

RECIBIDO POR

John Fred Williams

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5333

FECHA

26 | 11 | 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo Manejadora "curso infractores"				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☐ VENTANA	☐ CUARTO FRIO		
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER			
☒ MANEJADORA					
MARCA	YORK	REFRIGERANTE	R22	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E					
SERIAL C/E					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: PEDRO ROPAS.

RECIBIDO POR:

John Fredy Villamil

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo en General. El equipo se encuentra sin carga de refrigerante. El equipo queda operativo, pero se requiere atención lo mas urgente por daño al equipo.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

PEDRO ROPAS.

RECIBIDO POR

John Fredy Villamil

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimafertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5331

FECHA

24 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO Bucaramanga OF	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	

ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA	
--------------	--	-----------------	--

SERVICIO SOLICITADO	Se Realizo mantenimiento Preventivo Oficina Archivo
---------------------	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO			
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO

MARCA	YORK	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
-------	------	--------------	----------	------

MODELO C/E	YHDA18FS-ADK
------------	--------------

SERIAL C/E	
------------	--


	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	6.5A	
VOLTAJE	220	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JUDIAN MARGUEN	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento al equipo y sus partes.
El Equipo quedo funcionando y en perfecto estado

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JUDIAN MARGUEN	Soley Sant Pello	



5330

24	u	25
----	---	----

ORDEN DE SERVICIO No. _____

ORDENADO POR	HORA DE LLAMADA
--------------	-----------------

mantenimento dell'intero sistema termico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

MARCA	1 P	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
-------	-----	--------------	----------	------

MODELO C/E

SERIAL C/E

ESTADO INICIAL

ESTADO DE ENTREGA

PRESIÓN DE DESCARGA		
---------------------	--	--

PRESIÓN DE SUCCIÓN		
--------------------	--	--

AMPERAJE	960 A	
----------	-------	--

VOLTAJE	220V	
---------	------	--

TEMPERATURA ENTRADA		
---------------------	--	--

TEMPERATURA SALIDA

DIAGNÓSTICO	

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
----------	---------------

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento al equipo y sus partes electricas y funciones. El equipo queda en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

RECIDIDO POR

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5329

FECHA

24 / 11 / 2025

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Francisco Bucaramanga		NIT.	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR				HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo oficina subdirección técnica (h)					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT		
MODELO C/E	VM242 C NKI					
SERIAL C/E						

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	960A	
VOLTAJE	220	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:

Judith marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento preventivo del equipo y sus partes electricas y funcionamiento. El equipo quedo en perfecto estado y funcionando

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Judith marquez		

Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5328

FECHA

ORDEN DE SERVICIO No. _____

CLIENTE <i>Franco de Bucaramanga</i>		NIT <i>890203242</i>		CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO <i>mantenimiento Pellen Trío y sus partes electricas</i> <i>Subd. Incción Técnica (3)</i>					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT TORRE E.		☒ MINISPLIT PAQUETE		☐ VENTANA CHILLER	
MARCA <i>LG</i>		REFRIGERANTE		HP MOTOR CANT	
MODELO C/E <i>VM722 CE NB3</i>					
SERIAL C/E <i>mantenimiento Pellen Trío y sus partes electricas</i>					
		ESTADO INICIAL		ESTADO DE ENTREGA	
PRESIÓN DE DESCARGA					
PRESIÓN DE SUCCIÓN					
AMPERAJE		<i>5.4</i>			
VOLTAJE		<i>2.20 V</i>			
TEMPERATURA ENTRADA					
TEMPERATURA SALIDA					
DIAGNÓSTICO					
TÉCNICO:		RECIBIDO POR:			
<i>José María</i>					
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES					
<i>Se Redujo mantenimiento al equipo y de sus partes electricas. El equipo quedó en perfecto estado y funcionando.</i>					
FECHA DE ENTREGA		TÉCNICO		RECIBIDO POR	
		<i>José María</i>		<i>JF</i>	
FACTURA No.					



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5327

FECHA

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	<i>Francisco de Bucaramanga</i>	NIT.	<i>890 203242</i>	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			

SERVICIO SOLICITADO: *mantenimiento del equipo y sus partes electricas tecnica (2)* ^{Oficina}

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO			
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO

MARCA	<i>LG</i>	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT
MODELO C/E	<i>Vm 122 CE NB3</i>			
SERIAL C/E	<i>07661</i>			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	<i>5 A</i>	
VOLTAJE	<i>220 V</i>	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
<i>JUAN MORALES</i>	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

se Realizo mantenimiento del equipo y sus partes electricas el equipo queda en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	<i>JUAN MORALES</i>	<i>LIBER</i>	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5326

FECHA

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de Bucaramanga		NIT.	898203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR				HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo 00 v de partes eléctricas: subdirección técnica					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT		
MODELO C/E	VM122CE NB3					
SERIAL C/E	07663					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	5.8 A	
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:

Jodan marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento preventivo del equipo y sus partes electricas.
El equipo quedo en perfecto estado y funcionamiento

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Jodan marquez	[Signature]	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5322

FECHA

10 11 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	transito de bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo a equipo mini-split. Jurídica				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	Haceb	REFRIGERANTE	HP MOTOR
MODELO C/E	AAHaceb s18-220 BL		
SERIAL C/E	06737		

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Juan Carlos	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se le realizó mantenimiento preventivo a equipo mini-split y a sus partes eléctricas, el equipo queda en perfecto estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Juan Carlos	Juan Carlos	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5321

FECHA

10 17 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de Bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo a equipo mini split. Asesor de sistemas.			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	Starlight	REFRIGERANTE	HP MOTOR
MODELO C/E	M56-12C	R.22	2.45 mPa
SERIAL C/E	06828		

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA	120	
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE	5. A	
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
----------	---------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES
Se le realizó mantenimiento preventivo a equipo mini split y a sus partes eléctricas, el equipo queda en perfecta estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Juan marquez		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5320

FECHA

8 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE

Transito Bucaramanga

NIT

890203242

CÓDIGO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

ORDENADO POR

HORA DE LLAMADA

SERVICIO SOLICITADO

mantenimiento profundo del equipo. Garand

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT
☐ TORRE E.

☐ MINISPLIT
☐ PAQUETE

☒ VENTANA
☐ CHILLER

☐ CUARTO FRIO

MARCA

YORK

REFRIGERANTE

HP MOTOR

CANT

MODELO C/E

YDUSC 24-GR

SERIAL C/E

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:

Juan marquez

RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se Realizo mantenimiento al equipo y de sus partes electricas el equipo quedo en perfecto estado y funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA

TÉCNICO

Juan marquez

RECIBIDO POR

Diana C. Salmeron

FACTURA No.



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5319

FECHA

8 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO bucaramanga		NIT.	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR				HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento de equipo y sus partes electricas. Secretaria G. megal					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT ☐ TORRE E.	☐ MINISPLIT ☐ PAQUETE	☒ VENTANA ☐ CHILLER	☐ CUARTO FRIO			
MARCA	LG gold (3)	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT		
MODELO C/E						
SERIAL C/E	06583					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 Vc	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JULIAN MARGUEZ	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	
Se realizo mantenimiento del equipo y sus partes electricas. El equipo quedó en perfecto estado y funcionamiento.	

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JULIAN MARGUEZ	H. de la Cruz	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: friolimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5318

FECHA

8 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	TRANSITO BUCARAMANGA		NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento preventivo y sus parte electricas. general <i>secretaria</i>				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☒ VENTANA	☐ CUARTO FRIO		
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER			
MARCA	YORK	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	YDUSC 24-6R	(21)			
SERIAL C/E	6079				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
JUAN MARGARET	

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

se realizó mantenimiento al equipo y a sus partes electricas. a equipo tipo ventana. el equipo queda en perfecto estado y funcionando

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	JUAN MARGARET	Fidel	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5317

FECHA

8 / 11 / 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito bucaramanga		NIT	890203242		CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO			FAX
ORDENADO POR				HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	mantenimiento Preventivo y partes electricas - Secretaria general					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO						
☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☒ VENTANA	☐ CUARTO FRIO			
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER				
MARCA	YORK		REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	VDUSC24-6 : (1)					
SERIAL C/E						

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Juan mayes	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	
Se Realizo mantenimiento al equipo tipo ventana y sus partes electricas. El equipo quedo en perfecto estado y funcionando.	

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Juan mayes	Arango Campos	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaoferas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5316

FECHA

7 11 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de bocaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo Profundo. Planeación				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☒ VENTANA	☐ CUARTO FRIO		
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER			
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	W182CMT5N2				
SERIAL C/E					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Juán Carlos Martínez	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

Se realizó mantenimiento preventivo profundo a equipo de ventana y a sus partes eléctricas, el equipo queda en perfecto estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Juán Carlos Martínez		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5315

FECHA

7 11 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo a equipo mini Split. Planeación			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT TORRE E.	☒ MINISPLIT PAQUETE	☐ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR CANT
MODELO C/E	R5AD-1L		
SERIAL C/E			

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
Josiah manriquez	
TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES	

Se realizo mantenimiento preventivo a equipo mini split y a sus partes electricas, el equipo queda en perfecto estado.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	Josiah manriquez		



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5314

FECHA

6 11 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de bucaramanga	NIT.	890203242	CÓDIGO	
DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX	
ORDENADO POR		HORA DE LLAMADA			
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento preventivo profundo equipo de ventana. Licencias				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

☐ SPLIT	☐ MINISPLIT	☒ VENTANA	☐ CUARTO FRIO		
☐ TORRE E.	☐ PAQUETE	☐ CHILLER			
MARCA	LG	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	LWC183MSMM1				
SERIAL C/E					

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 V ₁	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO: *Juan Carlos* RECIBIDO POR:

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo profundo de equipo de ventana, se le limpiaron sus partes eléctricas y el equipo queda en perfectas condiciones.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
	<i>Juan Carlos</i>	<i>Juan Carlos</i>	



Cel. 300 835 3845 - Bucaramanga - Colombia
E-mail: frioclimaofertas@gmail.com

ORDEN DE REPORTE No.

5313

FECHA

6 11 25

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE	Transito de bucaramanga		NIT.	840203242	CÓDIGO
DIRECCIÓN			TELÉFONO	FAX	
ORDENADO POR			HORA DE LLAMADA		
SERVICIO SOLICITADO	Mantenimiento Preventivo de equipo tipo ventana, comunicación y prensa				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO					
☐ SPLIT TORRE E.	☐ MINISPLIT PAQUETE	☒ VENTANA CHILLER	☐ CUARTO FRIO		
MARCA	L6	REFRIGERANTE	HP MOTOR	CANT	
MODELO C/E	W182CM TSNO				
SERIAL C/E	6580				

	ESTADO INICIAL	ESTADO DE ENTREGA
PRESIÓN DE DESCARGA		
PRESIÓN DE SUCCIÓN		
AMPERAJE		
VOLTAJE	220 VL	
TEMPERATURA ENTRADA		
TEMPERATURA SALIDA		
DIAGNÓSTICO		

TÉCNICO:	RECIBIDO POR:
----------	---------------

TRABAJO EJECUTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento profundo de equipo de ventana y de sus partes eléctricas, el equipo queda en perfecto estado de funcionamiento.

FECHA DE ENTREGA	TÉCNICO	RECIBIDO POR	FACTURA No.
------------------	---------	--------------	-------------