INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-380-2025	
Contrato N°:	382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	
Término:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	19 DE DICIEMBRE DE 2025	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Valor Inicial	14.000.000	
Otro si N°	0	
Contratista:	CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ	
NIT o Cedula de Ciudadanía	1.061.710.585	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE DOS (2) VERTIMIENTOS EN SEDE LA LADERA Y 3 PUNTOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E	
Forma de pago:	EL HOSPITAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL OBJETO DEL CONTRATO **EN UN PAGO**, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS, DE LA RESPECTIVA FACTURA CON CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LUEGO DE LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR ASIGNADO Y TODOS AQUELLOS QUE EXIJAN CONFORME AL TRÁMITE DE CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	CDP 619 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
No. Registro presupuestal	RP 1308 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	
Supervisor:	ESTA ACTIVIDAD ESTARÁ A CARGO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROCESO DE SERVICIOS GENERALES CON EL APOYO TECNICO QUE SE DESIGNE O QUIENES HAGA SUS VECES.	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	N/A	
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**19 DE DICIEMBRE DE 2025**	

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	**DICIEMBRE**
EPS	EPS-S AIC CAUCA -EMSSANAR - NUEVA EPS - SOS-FOSYGA	**VALOR PAGADO**	**$ 178,000**
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	**VALOR PAGADO**	**$ 7,500**
AFP	COLFONDOS - COLPENSIONES - PORVENIR PROTECCION	**VALOR PAGADO**	**$ 227,800**
VALOR TOTAL PLANILLA	**$ 413.300**	**PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No.**	**9495985016**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	NO APLICA		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000
OTRO SI N°	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 14.000.000,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 14.000.000,00
SALDO A EJECUTAR	$ 0,00

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
Cumplir con lo descrito en la definición técnica y realizar las recomendaciones respectivas para lograr la ejecución del contrato	Se realizaron 2 caracterizaciones de vertimiento líquido, en los puntos bloque adultos y pediatría y la evaluación de 3 tanques de almacenamiento (elevado, subterráneo y san camilo)	Informe caracterización de vertimientos
Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual	No se presentaron novedades en la ejecución del contrato	N/A
Realizar la toma de muestras en los sitios designados por el hospital	Se realizo visita preliminar el viernes 19 de diciembre con el fin de determinar los puntos de monitoreo a realizar	Acta de reunión
Entregar informe (dos copias) de los resultados de la caracterización del vertimiento y de la evaluación de la calidad del agua	Se presenta 2 copias del informe de caracterización de vertimientos y 2 copias del informe de evaluación de calidad	- Informe caracterización de vertimientos - Informe evaluación de calidad del agua
Realizar jornada de aforo y muestreo en dos puntos para el vertimiento del hospital en la sede la ladera	Se realizo jornada de muestreo el día 23 de diciembre en dos puntos de vertimientos en el bloque adultos y pediatría	Informe caracterización de vertimientos
Asumir los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato	Se asumieron los costos necesarios para el cumplimiento del contrato	N/A
El contratista debe verificar las instalaciones para la toma de muestras en campo, previo a la jornada de muestreo	Se realizo visita preliminar el viernes 19 de diciembre con el fin de determinar los puntos de monitoreo a realizar y condiciones para el monitoreo	Acta de reunión
Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual	No se presentaron novedades en la ejecución del contrato	N/A
No ceder ni subcontratar los servicios objeto del contrato, con persona natural o jurídica sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del HOSPITAL	El contrato no fue cedido ni subcontratado para ser ejecutado	N/A
Coordinar con el supervisor del contrato la fecha de realización de las jornadas de muestreo de	El día 22 de diciembre se envió correo notificando acta de visita,	Soporte remisión correo

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ

vertimientos y de calidad del agua potable	fecha de realización de monitoreo y soportes de seguridad social para el ingreso a realizar actividades	
Presentarse ante el supervisor del contrato antes de realizar las jornadas de muestreo	El día 23 de diciembre se realizó la respectiva presencia ante el supervisor del contrato con el fin de iniciar las actividades programadas	N/A
Entregar informe de resultados en un periodo máximo de 15 días calendario	Se realiza la entrega de los informes el día 29 de diciembre de 2025, cumpliendo con el tiempo estipulado	- Informe caracterización de vertimientos Informe evaluación de calidad del agua
Desarrollar el objeto contractual dentro de las normas del SG – SST con el fin de evitar accidentes tanto del personal como del contratista como personal del hospital y de otras personas que tengan acceso a lugares cercanos	Se realizaron las actividades en cumplimiento con las normas del SG-STT, de igual forma se notificó vía correo electrónico las seguridades sociales del personal al ingreso de las actividades	Soporte de seguridades sociales
Cumplir con los tiempos establecidos en el contrato	Se cumplió con los tiempos establecidos en el contrato	N/A
Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono -PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001;2015 de la cual la institución es acreedora.	Se acataron los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental y se garantizó el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio.	N/A

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales dentro del periodo del contrato.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
CC No.DS 1186DEL29 DE DICIEMBRE DE 2025	1
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No.9495985016	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO

CC No.DS 1186DEL29 DE DICIEMBRE DE 2025
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No.9495985016

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA(dd/mm/aaaa)	$ 14.000.000,00
NO APLICA		

El presente informe se firma en el mes de diciembre del 2025



IVAN GERARDO VILLA VALVERDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – JEFE SERVICIOS GENERALES
Supervisor del contrato

Proyectó: Angela Marcela Yanza Ramírez – Líder Gestión Ambiental AP ASIES

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL CONTRATO No. 382 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CYNDI NATTALIE RIZO RUIZ



IVAN GERARDO VILLA VALVERDE
Supervisor del contrato

Proyectó: Angela Marcela Yanza Ramírez – Líder Gestión Ambiental AP ASIES

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383