

**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA 221535 PLACA BZF27G**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR**

MOTOCICLETA			
FECHA	4/11/2025	PLACA	BZF 27g
INSTITUCION	221535	KILOMETRAJE	94726

CANTIDAD	SUMINISTRO
1	llanta trasera
1	llanta delantera
1	Kit de rodamiento
6	balinera
2	pastillas freno
1	filtro aire
2	cuna dirección
1	filtro aceite
1	amortiguador
1	pasador
1	grasa
1	mantenimiento general
1	bobina motor
1	batería
1	servicio de scanner
2	reparación accesoría
1	filtro aire
1	filtro de combustible
2	eje

2	guaya
1	regulador corriente
4	hora reemplazo pieza

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA CON PROBLEMAS ELECTRICOS Y FALTA DE MANTENIMIENTO, MANIFESTANDO QUE EL VEHICULO HABIA ESTADO DETENIDO POR UN TIEMPO POR DICHO PROBLEMA, SE REALIZA EL REEMPLAZO DE LAS PIEZAS QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE DEBIDO AL DESGASTE Y LAS QUE OCASIONABAN EL DAÑO

RECOMENDACIONES

SON VEHICULOS QUE SE DEBEN HACER MANTENIMIENTOS PERIODICOS, ADEMAS ES NECESARIO TENER INFORMACION YA QUE LE REALIZAN ARREGLOS ANTERIORMENTE PARA SOLUCIONAR POR MOMENTO EL FALLO Y ES DIFICIL TENER CLARO LOS PROBLEMAS O FALLAS DE CADA VEHICULO AL REALIZAR EL CONTRATO



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XR300 221707 PLACA TXA 37G

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA XR300			
FECHA		PLACA	TXA37G
INSTITUCION	22-1707	KILOMETRAJE	39349


CANTIDAD	CONCEPTO
2	cunas dirección
3	reparación accesoría
6	balinera
1	Kit de rodamiento
2	pastillas freno
1	batería
1	llanta trasera
2	hora servicio reemplazo
1	filtro de aire
1	Filtro de aceite
1	filtro aire
1	servicio scanner
1	bujía
1	Mantenimiento general

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA REALIZAR REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL YA QUE POR DESGASTE Y TIEMPO ES NECESARIO EL REEMPLAZO DE ALGUNAS PIEZA. MOTOCICLETA EN BUEN ESTADO ESTRUCTURAL Y MECANICO. PIERDEN LA LLAVE DE LA MOTOCICLETA LO QUE SE HACE NECESARIO IR A LA ESTACION, DESMONTAR EL SWITCH Y ENVIARLO PARA REALIZAR LA FABRICACION DE LAS LLAVES PARA QUE QUEDARA OPERATIVA

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER INFORMACION DE LAS REPARACIONES O SITUACIONES ANTERIORES PARA PODER SER MAS EFICAZ EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES, ADEMAS DE REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PERIODICOS DENTRO DE LOS TIEMPOS



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA 221533 PLACA BZF25G**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR****MOTOCICLETA**

FECHA		PLACA	BZF25G
INSTITUCION	22-1533	KILOMETRAJE	82103

CANTIDAD	CONCEPTO
2	pastillas freno
6	balinera
1	kit de rodamiento
1	llanta trasera
1	filtro aire
1	filtro de aceite
1	mantenimiento general
1	eje
1	bujía
1	grasa
1	filtro de combustible
1	llanta delantera
2	horas remplazo
2	servicio soldadura
2	cuna dirección
1	servicio scanner

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

ESTA MOTOCICLETA INGRESA POR DIFICULTAD EN EL PEDAL DE LOS CAMBIOS, SE REvisa Y SE ENCUENTRA QUE ANTERIORMENTE HABIA SIDO FIJADO CON SOLDADURA POR DESGASTE EN EL EJE CENTRAL DE LA CAJA DE VELOCIDADES, LO CUAL EQUIVALE AL DESARME TOTAL PARA EL REEMPLAZO DEL EJE Y DEL PEDAL DE CAMBIOS, ADEMAS SE REALIZA TRABAJO DE SOLDADURA EN CALAPIE Y BASE DE LA PALANCA LATERAL QUE LA SOSTIENE. SE CAMBIAN PIEZAS POR DESGASTE Y USO PARA PODER COLOCARLA OPERATIVA Y LIMPIEZA SISTEMA DE INYECCION POR SUCIEDAD Y OBSTRUCCION

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER INFORMACION DE LAS REPARACIONES ANTERIORES PARA SER MAS EFICAZ EN LA REPARACION, ADEMAS DE REALIZAR SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PARA ELLO EL HABER PODIDO REEMPLAZAR EL PEDAL DE CAMBIOS Y NO TENER QUE REALIZAR EL DESMONTE DE LA CAJA PARA REEMPLAZAR EL EJE



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XRE 300 22-1713 PLACA TXA43G**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR**

MOTOCICLETA XRE 300 -TXA43G			
FECHA	6/11/2025	PLACA	TXA43G
INSTITUCION	22-1713	KILOMETRAJE	45330

CANTIDAD	CONCEPTO
6	disco de embrague
1	llanta delantera
1	llanta trasera
1	servicio scanner
2	guaya
1	amortiguador
2	servicio hora reemplazo
2	pastillas de freno
1	filtro de aire
1	kit de arrastre
6	balinera
1	filtro de aceite
1	grasa
1	mantenimiento general

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL, REEMPLAZO DE PIEZAS POR DESGASTE Y DIFICULTAD EN EL EMBRAGUE LO QUE SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE LOS DISCOS. REEMPLAZO DE AMORTIGUADOR TRASERO POR PERDIDA DE COMPRESION

RECOMENDACIONES


SE DEBE PRESUPUESTAR PARA ESTOS VEHICULOS MAS ADELANTE UNA REVISION COMPLETA DE INYECCION YA QUE ES UN SISTEMA ELECTRONICO Y POR MANTENIMIENTO SE HACE NECESARIO POR KILOMETRAJE Y PRESERVACION DEL SISTEMA. REVISIONES PERIODICAS Y POR PREVENCION



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XTZ 250 221516 PLACA: ZDQ47F

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA XTZ 250			
FECHA		PLACA	ZDQ47F
INSTITUCION	22-1516	KILOMETRAJE	35908

CANTIDAD	CONCEPTO
1	filtro combustible
1	filtro de aceite
1	llanta delantera
1	llanta trasera
1	servicio scanner
1	kit de rodamiento
2	pastillas frenos
2	guaya
1	mantenimiento general
1	disco freno trasero
1	filtro aire
6	balinera

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL, SE REALIZA EL REEMPLAZO DE PIEZAS POR DESGASTE Y USO, SE CAMBIA EL DISCO DE FRENO TRASERO YA QUE PRESENTA UN DESGASTE EXCESIVO

RECOMENDACIONES

REALIZAS REVISIONES PERIODICAS, MOTOCICLETA EN PERFECTO ESTADO Y BAJO KILOMETRAJE, HACER LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA ALARGAR SU VIDA UTIL



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XTZ125 221336 PLACA ORX69E

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA XTZ125			
FECHA		PLACA	ORX69E
INSTITUCION	22-1336	KILOMETRAJE	507260

CANTIDAD	CONCEPTO
1	reparación accesoría
1	kit rodamiento
2	cuna dirección
1	batería
1	pastillas freno
1	bandas de freno
1	mantenimiento general
1	llanta delantera
1	llanta trasera

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y REEMPLAZO DE PIEZAS QUE POR DESGASTE SE HACE NECESARIO. SE REALIZA REPARACION INTERNA ELECTRICA LA CUAL PROVOCABA DIFICULTAD PARA SU ENCENDIDO Y OPERACIÓN.

RECOMENDACIONES

REALIZAS MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y PREVENTIVOS. SE RECOMIENDA REALIZAR UNA HOJA DE VIDA PARA TENER UN PUNTO DE PARTIDA Y HACER REALIZAR LAS REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE PIEZAS QUE TAL VEZ HAN TENIDO DAÑOS ANTERIORMENTE



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XRE 300 221536 PLACA BZF28G

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA XRE 300			
FECHA		PLACA	BZF28G
INSTITUCION	22-1536	KILOMETRAJE	77166


CANTIDAD	CONCEPTO
1	filtro de aceite
1	llanta delantera
1	llanta trasera
1	kit de rodamiento
6	balinera
2	pastillas freno
6	disco embrague
1	mantenimiento general
2	servicio hora reemplazo
2	cuna dirección
1	amortiguador
1	grasa
2	guaya
1	filtro de aire

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y REEMPLAZO DE PIEZAS POR DESGASTE Y USO, SE REALIZA CAMBIO DE DISCOS DE EMBRAGUE Y AMORTIGUADOR TRASERO POR DESGASTE EXCESIVO AL IGUAL QUE LAS CUNAS DE DIRECCION

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA INFORMACION Y HOJA DE VIDA DEL VEHICULO PARA TENER LO QUE SE HA REALIZADO ANTERIORMENTE AL IGUAL QUE HACER TODOS LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DEL TIEMPO ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS GRAVES



**IMFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA DR200 221310 PLACA NAK233E

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA DR200			
FECHA	2/12/2025	PLACA	NAK23E
INSTITUCION	22-1310	KILOMETRAJE	45728

CANTIDAD	CONCEPTO
3	hora servicio reemplazo
2	reparación accesoria
1	filtro de aire
1	mantenimiento general
1	filtro de aceite

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA UNA REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO, PERO LA CUAL SEGÚN EL CONDUCTOR NO SE EMPLEA CON CONSTANCIA, SOLICITAN LA REPARACION DEL SWITCH YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO Y NO HAY SEGURIDAD, POR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD DEL CONJUNTO COMPLETO YA QUE ES UN MODELO DE Poca ROTACION SE DECIDE REALIZAR EL DESMONTE, LA REPARACION Y LA FABRICACION DE LAS LLAVES PARA SU SEGURIDAD Y OPERACION

RECOMENDACIONES

COMO INFORMAN ES UN VEHICULO DE POCO USO, PERO QUE GRACIAS A SU GRAN CALIDAD ES RECOMENDABLE HACER USO PARA EVITAR UN DETERIORO O DESGASTE MAYOR



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XRE 221486 -PLACA XIB57F**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR****MOTOCICLETA XRE -XIB57F**

FECHA	8/11/2025	PLACA	XIB57F
INSTITUCION	22-1486	KILOMETRAJE	


CANTIDAD	CONCEPTO
1	disco freno
1	amortiguador
2	cuna de dirección
1	kit de rodamiento
1	llantas traseras
1	llanta delantera
1	servicio scanner
6	balinera
1	filtro aceite
1	filtro de aire
1	pastillas freno
2	manillar
1	manubrio
1	grasa
1	reparación accesorio
1	mantenimiento general
2	hora servicio reemplazo

DESCRIPCIN DEL SERVICIOS

EL VEHICULO INGRESA PARA MANTENIMIENTO GENERAL, EL CONDUCTOR MANIFIESTA DESVIACION DE LA DIRECCION TAL VEZ POR UN GOLPE ANTERIORMENTE, SE REALIZA EL ENDERAZAMIENTO DE BARRAS Y REEMPLAZO DE MANUBRIO. SE REALIZA REEMPLAZO DE PIEZAS DE DESGASTE COMO CUNAS, RETENEDORES, DISCO DE FRENO TRASERO, AMORTIGUADOR TRASERO Y DEMAS PIEZAS QUE POR DESGASTE SE HACE NECESARIO SU REEMPLAZO Y ASI EVITAR DAÑOS MAS CONSIDERABLES

RECOMENDACIONES

EL VEHICULO ESTA EN OPERACIÓN LO QUE SE HACE NECESARIO SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REVISIONES. SE DEBE TENER INFORMACION Y HOJA DE VIDA DE CADA VEHICULO PARA SER MAS PRECISO EN LAS REPARACIONES Y CAMBIOS QUE SE DEBEN REALIZAR



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XRE 300 22-1713 PLACA TXA43G**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR**

MOTOCICLETA XRE 300 -TXA43G			
FECHA	6/11/2025	PLACA	TXA43G
INSTITUCION	22-1713	KILOMETRAJE	45330

CANTIDAD	CONCEPTO
6	disco de embrague
1	llanta delantera
1	llanta trasera
1	servicio scanner
2	guaya
1	amortiguador
2	servicio hora reemplazo
2	pastillas de freno
1	filtro de aire
1	kit de arrastre
6	balinera
1	filtro de aceite
1	grasa
1	mantenimiento general

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL, REEMPLAZO DE PIEZAS POR DESGASTE Y DIFICULTAD EN EL EMBRAGUE LO QUE SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE LOS DISCOS. REEMPLAZO DE AMORTIGUADOR TRASERO POR PERDIDA DE COMPRESION

RECOMENDACIONES


SE DEBE PRESUPUESTAR PARA ESTOS VEHICULOS MAS ADELANTE UNA REVISION COMPLETA DE INYECCION YA QUE ES UN SISTEMA ELECTRONICO Y POR MANTENIMIENTO SE HACE NECESARIO POR KILOMETRAJE Y PRESERVACION DEL SISTEMA. REVISIONES PERIODICAS Y POR PREVENCION



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com





INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO

CONTRATO No.: 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA

VEHICULO: MOTOCICLETA 22-1534 PLACA BZF 26G

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA			
FECHA		PLACA	BZF 26G
INSTITUCION	22-1534	KILOMETRAJE	87134

CANTIDAD	CONCEPTO
1	filtro de combustible
1	filtro de aire
1	cojineria asiento
1	kit de reparación de motor
1	servicio scanner
1	reparación accesorio
1	pasador
1	grasa
6	disco embrague
1	filtro de aceite
1	batería
1	kit de rodamiento
6	balinera
1	llanta trasera
1	llanta delantera
2	buje tijera
1	amortiguador
2	pastillas freno
1	bujia
1	mantenimiento general



4 hora servicio reemplazo

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA CON DIFICULTAD Y PERDIDA DE FUERZA, SE REALIZA SU REVISION Y SE ENCUENTRA DESGASTE EN EL CILINDRO Y PISTON LO QUE SE HACE NECESARIO SU REEMPLAZO DEBIDO A TAL VEZ UNA SOBREVOLUCION O UN FALLO INTERNO DE LAS PIEZAS. AL IGUAL SE REALIZA EL CAMBIO DE PIEZAS POR DESGASTE, ADEMAS DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE. SE REALIZA TAMBIEN LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL

RECOMENDACIONES

ES UNA MOTOCICLETA QUE SE REALIZA EL REEMPLAZO INTERNO DE KIT CILINDRO LA CUAL DEBE SER DESPEGADA Y TRATADA AL PRINCIPIO CON SUAVIDAD PARA NO SOBRE REVOLUCIONAR Y ASI EVITAR UN DAÑO NUEVAMENTE INTERNO. SON MOTOCICLETAS PARA USO POLICIAL PERO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE TIENEN UN LIMITE Y SE PUEDE PROVOCAR DAÑOS POR SU ABUSO Y MAL USO

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** MOTOCICLETA XRE300 22-1695 PLACA TXA25G

CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR

MOTOCICLETA XRE TXA 25G			
FECHA	10/11/2025	PLACA	TXA 25G
INSTITUCION	22-1695	KILOMETRAJE	

CANTIDAD	CONCEPTO
1	filtro de aceite
6	balinera
1	disco freno
2	buje tijera
1	filtro de aire
2	pastillas de freno
1	grasa
6	disco de embrague
1	pasador
1	llanta delantera
1	amortiguador
1	kit de rodamiento
1	hora servicio reemplazo
1	mantenimiento general

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

LA MOTOCICLETA INGRESA PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y REEMPLAZO DE PIEZAS POR DESGASTE, SE REEMPLAZA EL AMORTIGUADOR TRASERO EL CUAL YA HABIA PERDIDO LA COMPRESION CASI EN SU TOTALIDAD, ADEMAS PRESENTA DESGASTE EN LOS DISCOS DE EMBRAGUE LO QUE DIFICULTABA EL MANEJO DE ELLA EN CADA CAMBIO DE VELOCIDAD

RECOMENDACIONES

AL IGUAL QUE TODAS SE RECOMIENDA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TENER HOJAS DE VIDA PARA SABER DE PROBLEMAS ANTERIORES Y ACCIONES POR REALIZAR PARA ALARGAR LA VIDA UTIL DEL VEHICULO.



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** NISSAN FRONTIER 220770 PLACA EAL020**CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARQUE AUTOMOTOR****NISSAN FRONTIER**

FECHA	DICIEMBRE 6 DE 2025	PLACA	EAL 020
INSTITUCION	22-0770	KILOMETRAJE	

CANTIDAD	CONCEPTO
3	LLANTAS RIN 16 AT
10	ACEITE SAE 90 TRANSMISION Y CAJA
1	ALINEACION Y BALANCEO
4	TAPICERIA SILLAS
1	EMPAQUE TAPA REPARTICION
1	COMPRESOR AIRE
1	AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR (RECARGA MANTENIMIENTO)
1	GOBERNADOR AIRE ACONDICIONADO (VALVULA)
1	REPARACION AIRE ACONDICIONADO (INSTALACION PIEZAS)
1	RADIADOR AIRE ACONDICIONADO
1	SERVICIO SCANNER
8	ACEITE MOTOR 15W40
1	FILTRO ACEITE
1	FILTRO AIRE
3	FILTRO COMBUSTIBLE
2	DISCO FRENO

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



1	BARRA TRANSVERSAL DIRECCION
4	TERMINAL DIRECCION
1	PASTILLAS FRENO
1	BOMBA SERVO DIRECCION HIDRAULICA
5	ACEITE HIDRAULICO
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS
2	AMORTIGUADORES TRASEROS
1	ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO
3	LIQUIDO DE FRENOS
1	LAVADA VEHICULO
4	LIMPIADOR INYECTOR
3	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA
15	SERVICIO HORA REEMPLAZO

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

EL VEHICULO INGRESA PARA REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO. LA DIRECCION Y SUSPENSION PRESENTA DETERIORO Y COMPLEJIDAD AL GIRAR LO QUE SE HACE NECESARIO EL REEMPLAZO DE LAS PARTES AFECTADAS POR DAÑO Y DESGASTE, ADEMAS SOLICITAN LA REPARACION COMPLETA DE TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL ALGUNAS PIEZAS PRESENTABAN DAÑO INTERNO. EL VEHICULO QUEDA EN PERFECTO ESTADO MECANICO PARA SU DISPONIBILIDAD


RECOMENDACIONES

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DENTRO DEL TIEMPO, ADEMAS DE TENER LA INFORMACION DE DAÑOS, ANOMALIAS O AFECTACIONES PARA DE ESTAR FORMA SE HAGAN LAS INVERSIONES Y REPARACIONES CORRECTAS

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** NISSAN FRONTIER 221394 PLACA GXX432

NISSAN FRONTIER			
FECHA	DICIEMBRE 6 DE 2025	PLACA	GXX432
INSTITUCION	22-1394	KILOMETRAJE	206543

CANTIDAD	CONCEPTO
3	LLANTAS RIN 16 AT
10	ACEITE SAE 75W85 TRANSMISION Y CAJA
1	ALINEACION Y BALANCEO
4	TAPICERIA SILLAS
4	SILICIONA VIDRIO
1	VIDRIO PANORAMICO
1	BANDAS FRENOS
3	CORREA ACCESORIOS
1	KIT EMBRAGUE
1	SERVICIO SCANNER
16	ACEITE MOTOR 15W40
2	FILTRO ACEITE
2	FILTRO AIRE
2	FILTRO TRAMPA
1	PASTILLAS FRENO
1	BOMBA SERVO DIRECCION HIDRAULICA
5	ACEITE HIDRAULICO
1	CREMALLERA ELEVAVIDRIO
1	MOTOR ELEVAVIDRIO
2	LIQUIDO DE FRENOS

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



4	LIMPIADOR INYECTOR
2	AMORTIGUADOR TRASERO
1	LAVADA VEHICULO
4	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA
1	AIR ACONDICIONADO (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO)
15	SERVICIO HORA REEMPLAZO

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

SE REALIZA EL REEMPLAZO DEL VIDRIO PARABRISAS POR UNA GRIETA PRODUCIDA POR UNA PIEDRA PARA LUEGO POLARIZAR Y PEGAR CALCOMANIA SUPERIOR. EL CONDUCTOR REPORTA DIFICULTAD EN LA DIRECCION LO QUE SE HACE NECESARIA EL REEMPLAZO DE LA BOMBA SERVO DE LA DIRECCION QUE ES LA QUE DA LA PRESION DEL HIDRAULICO EL CUAL ESTE ACEITE PRESENTABA RESIDUOS DE AGUA QUE FUE LO QUE PRODUJO SU DAÑO INTERNO, A SU VEZ SE REALIZA EL REEMPLAZO DEL KIT DE EMBRAGUE COMPLETO YA QUE EL CONDUCTOR MANIFESTABA DIFICULTAD EN LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD Y SONIDO INTERNO DE LA BALINERA Y PRENSA. LOS VIDRIOS LATERALES PRESENTAN DIFICULTAD AL FUNCIONAMIENTO LO QUE SE HACE NECESARIO UN MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS PIEZAS AFECTADAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA TAMBIEN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVITAR DAÑOS INTERNOS POR LA HUMEDAD Y RESIDUOS DE SUCIEDAD. EL VEHICULO DEBIDO A SU TRABAJO DIARIO SE REALIZAN LOS DOS CAMBIOS DE ACEITE CON SUS FILTROS


RECOMENDACIONES

VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES EL CUAL SE REALIZA EL REEMPLAZO DE LAS PIEZAS QUE MUESTRAN DESGASTES Y QUE INFORMAN EL CONDUCTOR. SE DEBEN REALIZAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y EN LOS PLAZOS NECESARIOS, ADEMAS DEL CAMBIO DE LAS PIEZAS ADECUADAMENTE YA QUE PRESENTA LA MISMA SITUACION DE LA N°18 CON LAS TIJERAS INFERIORES

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** NISSAN FRONTIER 221318 PLACA OET065

NISSAN FRONTIER			
FECHA	DICIEMBRE 6 DE 2025	PLACA	OET065
INSTITUCION	22-13-18	KILOMETRAJE	254104

CANTIDAD	CONCEPTO
1	LLANTAS RIN 16 AT
10	ACEITE SAE 75W85 TRANSMISION Y CAJA
1	ALINEACION Y BALANCEO
4	TAPICERIA SILLAS
2	AMORTIGUADOR TRASERO
1	PASTILLAS FRENO
1	TURBO
1	SENSOR TURBO
4	BUJE TIJERA INFERIOR
2	ROTULA TIJERA
1	SERVICIO SCANNER
8	ACEITE MOTOR 15W40
1	FILTRO ACEITE
1	FILTRO AIRE
1	FILTRO TRAMPA
2	LIMPIADOR ELECTRONICO
2	SILICONA GREY
2	EMPAQUE PARA EXOSTO



5	ACEITE HIDRAULICO
2	BOMBILLO
8	BUJE BALLESTA
4	LIQUIDO DE FRENOS
4	LIMPIADOR INYECTOR
1	LAVADA VEHICULO
8	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA (BUJES BALLESTA)
1	ILUMINACION EXTERIOR (BOMBILLOS LED FRONTAL)
15	SERVICIO HORA REEMPLAZO
1	SERVICIO AIRE ACONDICIONADO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

EL VEHICULO INGRESA PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y SE ENCUENTRA UN DESGASTE INTERNO EN LA CARCAZA DEL TURBO, ESTO DEBIDO A LA SUCIEDAD QUE LE INGRESA POR NO REEMPLAZAR A TIEMPO Y CON CONSTANCIA EL FILTOR DE AIRE YA QUE LAS REVOLUCIONES QUE FUNCIONA ESTA PIEZA SON MUY ALTAS Y CUALQUIER TIPO DE ARENA O SUCIEDAD QUE INGRESE CAUSA ESTOS DAÑOS. SE REEMPLAZA EL TURBO COMPLETO CON MODULO DE SENSOR. SE REALIZA REEMPLAZO DE BUJES TRASERAS EN LOS TEMPLETES O BALLESTAS QUE DAN LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO POR DESGASTE AL IGUAL QUE LAS DOS TIJERAS INFERIORES DELANTERAS QUE POR INFORMACION DEL CONDUCTOR HABIAN CAMBIADO BUJES Y ROTULAS, PERO QUE DEBIDO AL DESGASTE EXTERNO QUE CAUSA CADA RECAMBIO SE HACE NECESARIO EL REEMPLAZO DE LAS TIJERAS COMPLETAS PARA LOGRAR QUE QUEDEN CON AJUSTE (LAS TIJERAS NUEVAS TENIAN PUNTOS DE SOLDADURA LO QUE CAUSABA SONIDO EN LA SUSPENSION) SE REEMPLAZAN LOS BOMBILLOS DE FAROLA POR LED PARA MEJORAR LA ILUMINACION AL IGUAL QUE UN MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVITAR OBSTRUCCIONES O DAÑOS INTERNOS MAS ADELANTE

RECOMENDACIONES

SON VEHICULOS CON MAS DE 250MIL KMS LOS CUALES POR SU USO Y LOCALIZACION PRESENTAN UN DESGASTE AVANZADO, SE LOGRA TENER DISPONIBLE Y OPERATIVO EN CUANTO LO QUE SE HACE NECESARIO EN EL MOMENTO. ES NECESARIO TENER INFORMACION O UNA HOJA DE VIDA PARA SABER DEL ESTADO O REPARACIONES ANTERIORES QUE SE HAYAN REALIZADO

CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** TOYOTA HILUX 221745 PLACA NGX925

TOYOTA HILUX			
FECHA	DICIEMBRE 6 DE 2025	PLACA	NGX925
INSTITUCION	22-1745	KILOMETRAJE	27735

CANTIDAD	CONCEPTO
1	PASTILLAS FRENO
1	RODAMIENTO IZQUIERDO
1	ALINEACION Y BALANCEO
2	HORA REEMPLAZO PIEZA

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

EL VEHICULO INGRESA POR SONIDO ANORMAL EN LA RUEDA DELANTERA, SE REVISY SE ENCUENTRA MOVIMIENTO Y DESGASTE INTERNO EN UNO DE LOS RODAMIENTOS DELANTEROS DEBIDO A POSIBLEMENTE UN GOLPE YA QUE EL VEHICULO TIENE MUY POCO KILOMETRAJE, SE HACE SU REEMPLAZO AL IGUAL QUE PASTILLAS DE FRENO

RECOMENDACIONES

TENER PRECAUCION EN LA CONDUCCION PARA EVITAR ESTE TIPO DE DAÑOS, YA QUE ES UN VEHICULO MUY NUEVO PARA TENER ESTE TIPO DE DAÑOS



**INFORME SUMINISTRO Y SERVICIO****CONTRATO No.:** 374

OBJETO DEL CONTRATO: contratar a monto agotable el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y suministro de repuestos para el parque automotor de la estación de policía chaparral, en busca de la mejora continua a la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Chaparral Tolima.

INSTITUCION: POLICIA**VEHICULO:** RENAULT TRAFFIC 221397 PLACA OET 178

RENAULT TRAFFIC			
FECHA	DICIEMBRE 6 DE 2025	PLACA	OET178
INSTITUCION	22-1397	KILOMETRAJE	139500

CANTIDAD	CONCEPTO
2	LLANTAS
10	ACEITE SAE 75W85 TRANSMISION Y CAJA
1	ALINEACION Y BALANCEO
3	TAPIZADAS
1	CAJA DIRECCION
1	SERVO DIRECCION
1	AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR (RECARGA MANTENIMIENTO)
1	SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA
4	LIMPIADOR INYECTOR
1	SERVICIO SCANNER
8	ACEITE MOTOR 15W40
1	FILTRO ACEITE
1	FILTRO AIRE
1	FILTRO TRAMPA
1	SISTEMA AUDIO VEHICULO BOCINA-MODULO
1	CONSOLA BOCINA
3	MANGUERA HIDRAULICA
1	SISTEMAS HIDRAULICOS AUTOMOTORES
5	ACEITE HIDRAULICO
3	LIQUIDO DE FRENOS

1	PASTILLA FRENOS
1	LAVADA VEHICULO
11	SERVICIO HORA REEMPLAZO

DESCRIPCION DE SERVICIO

ESTE VEHICULO SE ENCUENTRA EN LA ESTACION SIN OPERACIÓN, INFORMAN DE UN CORTOCIRCUITO QUEMANDO EN TOTALIDAD EL SISTEMA DE DIRECCION EL CUAL ES ELECTROASISTIDA QUE AL MOMENTO DEL SUCESO UTILIZARON EL EXTINTOR AFECTANDO TODO EL SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRONICO DE FUNCIONAMIENTO. SE PROCEDE A REALIZAR EL REEMPLAZO TOTAL DEL SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA Y HACER LA ADAPTACION PARA EL REEMPLAZO DE CONECTORES. EL VEHICULO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO EL CUAL ERA EL REPORTE POR EL CUAL NO LA UTILIZABAN, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL REEMPLAZO DE DOS LLANTAS POR POROSIDAD YA QUE NO HABIA SIDO EMPLEADO EL VEHICULO POR UN TIEMPO AL IGUAL QUE OTROS INSUMOS CON ACEITES Y PIEZAS QUE POR ESTAR DETENIDO TIENEN UN DETERIORO

RECOMENDACIONES


LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN SON ELECTRONICOS EN SU GRAN MAYORIA LOS CUALES SE DEBEN PRESERVAR CON REVISIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, YA QUE DEBIDO A UN CORTO CIRCUITO DEL SISTEMA CAUSO EL INCENDIO QUE DERIVO CON EL DAÑO TOTAL DEL SISTEMA HIDRAULICO Y DE OTROS COMPONENTES, ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE REVISIONES Y CUIDADOS POR PARTE DE LOS CONDUCTORES PARA EVITAR ESTE TIPO DE DAÑO. CABE RESALTAR QUE COMO EL VEHICULO ESTUVO UN LARGO PERIODO DETENIDO Y NO EXISTE NINGUN TIPO DE INFORMACION ANTERIOR PUEDE PRESENTAR OTRO TIPO DE FALLOS O AFECTACIONES EN OTRO SISTEMA, LOS CUALES LA UNICA FORMA DE VERLOS ES CON LA OPERACIÓN DEL VEHICULO



CAMPOS MOTORS

NIT:5885543

CORREO ELECTRONICO: jaicmotors@hotmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL

CERTIFICA:

El suscrito comandante de Estación, certifica que el señor JAIME CAMPOS TRUJILLO identificado con cedula de ciudadanía N.º 5.885.543 presto servicio y genero el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la estación de policía chaparral según contrato de prestación de servicios con adquisición Nº 374

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ADQUISICIÓN	VALOR TOTAL
Nº 374	89.980.193

La anterior solicitud expedida a favor del interesado, dada a los 15 días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,


Subteniente, **MICHELL PAOLA ALFONSO ESTEBAN**
Comandante Estación de Policía Chaparral (E)

Elaborado por: Sr. JORGE BERNAL
Revisado por: Sr. MICHELL PAOLA ALFONSO ESTEBAN
Fecha de elaboración: 15/12/2025

Carrera 8 N. 10-56 Barrio San Juan Bautista
Teléfono: 350 239 4026
detol.echaparral@policia.gov.co
www.policia.gov.co

