ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 30/08/2021	Hora: 3:00 p.m.	Área/Unidad Operativa: Hogar San José Saramita-Fusagasugá	Localidad: Fuera de Bogotá
		Nombre responsable unidad: Hna. Ella Edit Mendoza Avliéz	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Comedor+B12:B38 hermanas	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
2	Comedor principal	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
3	Área recepción	Noviembre	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
4	Área archivo	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
5	Cuarto de almacenamiento	Noviembre	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
6	Entrada san enrique	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
7	Pabellón san enrique	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
8	Pabellón san enrique	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
9	Pabellón sagrada 1	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
10	Pabellón sagrada 1	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
11	Pabellón sagrada 2	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x			x	
12	Pabellón sagrada 2	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
13	Lavandería	febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
14	Lavandería	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x						
15	Cocina	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
16	Cocina	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
17	Pabellón Fátima	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
18	Pabellón María Sara	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
19	Pabellón María Sara	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
20	Auditorio santo Domingo	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
21	Emisora	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
22	Sala de televisión	Febrero	2022	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
23	Sala hermanas 2 piso	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
24	VANS	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
25	VANS	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
26	Camioneta	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
27	Mantenimiento	Febrero	2022	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				

Firma

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner