

CUADRO DE PUERTAS

P1






PLANTA

Ubicación: ingreso - C01			Observaciones
Material: Madera			
Moldura:	SI x	NO	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI x	NO	

P1-1







PLANTA

Ubicación: Espacio 101			Observaciones
Material: Madera			
Moldura:	SI x	NO	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI x	NO	

P2







PLANTA

Ubicación: CO-01			Observaciones
Material: Madera			
Moldura:	SI x	NO	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI x	NO	

P3







PLANTA

Ubicación: Esp 109 -108 - C-03			Observaciones
Material: triplex - madera			
Moldura:	SI	NO x	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI	NO x	

P3-1







PLANTA

Ubicación: Esp 103 - 110 -111			Observaciones
Material: triplex - madera			
Moldura:	SI	NO x	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI	NO x	

P3-2







PLANTA

Ubicación: Esp 102 -112			Observaciones
Material: triplex - madera			
Moldura:	SI	NO x	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI	NO x	

P4-1 P4-2 P4-3 P4-4





PLANTA

Ubicación: Esp 102 - 104 - 207 - 206			Observaciones
Material: Madera			
Moldura:	SI x	NO	
Marco:	SI x	NO	
Original:	SI x	NO	


CUADRO DE PUERTAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
P1	P1	1
	P1-1	1
P2	P2	1
P3	P3	4
	P3-1	3
	P3-2	2
P4	P4-1	1
	P4-2	1
	P4-3	1
	P4-4	1
P5	P5	1
	P5-1	1
	P5-2	1
	P5-3	1
P6	P6	1
	P6-1	1
	P6-2	1
	P6-3	1
	P6-4	1
	P6-5	1
	P6-6	1
	P6-7	1
	P6-8	1
P7	P7	1
P8	P8	1
P9	P9	1
P10	P10	1
	P10-1	1
P11	P11	1
P12	P12	1

CUADRO DE VENTANAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
V1	V1	1
	V1-1	1
	V1-2	1
	V1-3	1
	V1-4	1
	V1-5	1
	V1-6	1
	V1-7	1
	V1-8	1
	V1-9	1
	V1-10	1
	V1-11	1
	V1-12	1
	V1-13	1
	V1-14	1
V2	V2	1
V3	V3	1
V4	V4	1


CUADRO DE MAMPARAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
M	M1	1
	M2	1
	M3	1
	M4	1

CUADRO DE GABINENTES		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
G	G1	1
	G2	1

CUADRO DE BARANDAS		
TIPO	NOMENCLATURA	CANTIDAD
B	B1	1
	B2	1



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

60-7

JA DWM

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATO

IDPC - CC - 384 - 2023

PROYECTO

"ETAPA 1 DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA COLORADA" LOCALIZADO EN LA CALLE 12 B No. 3 - 3"

BOGOTÁ D.C.

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

INTERVENTORÍA

QUINTERO & RIAÑO S.A.

CONVENCIONES

ASESORES TÉCNICOS

Directora de Consultoría y asesor patrimonial
Arq. MARIA ISABEL GALINDO MARTINEZ

Asesor Estructural
Ing. JOSÉ GUSTAVO MARTÍNEZ

Asesor en Patología
Arq. PABLO ANDRES CHÁVEZ TORRES

Asesor en Redes Eléctricas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Redes Hidráulicas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Topografía
Ing. JOSE ARMANDO ALONSO GARZÓN

Especialista Fitosanitario
Ing. HÉCTOR ROJAS

Gestor Social
MARIA CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ

Asesor en Arqueología
CARLOS RÓMULO DEL CARO HURTADO

Vo. Bo. DIRECTORA DE CONSULTORÍA

MATRICULA No. 25202-32884 CND

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUAN DIEGO QUINTERO
MATRICULA Nº. 25202-32884 CND

CONTIENE

CUADRO DE PUERTAS

ELABORÓ

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.

DIBUJO: ARQ. CATALINA GOMEZ

ARCHIVO

080820/4_MIG_CASA COLORADA_CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS_V2_CO.dwg

ESCALA	FECHA (DD/MM/AA)
ESC. 1:50	SEP 2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	MODIFICACIÓN
V1	15/05/2024	Planos en DWG
V2	3/09/2024	Ajuste de observaciones

PLANO N°

L-09