
# CUADRO DE PUERTAS


## P12




| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | Espacio 205 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | |
| Moldura: | SI _x_ | NO ____ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI _x_ | NO ____ | |

# CUADRO DE VENTANAS


## V1 (1 A LA 14)




PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | 101-102-104-107-108 -201-202-203-204 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | |
| Moldura: | SI _x_ | NO ____ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI _x_ | NO ____ | |

## V2





PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | Esp 109 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | Incluye reja |
| Moldura: | SI ____ | NO _x_ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI ____ | NO _x_ | |


# CUADRO DE MAMPARAS

## V3




| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | Esp 109 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | Incluye reja |
| Moldura: | SI ____ | NO _x_ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI ____ | NO _x_ | |


## V4




PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | CO-05 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | |
| Moldura: | SI ____ | NO _x_ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI ____ | NO _x_ | |

## M1




PLANTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación: | Esp 201 | | Observaciones |
| Material: | Madera | | |
| Moldura: | SI _x_ | NO ____ | |
| Marco: | SI _x_ | NO ____ | |
| Original: | SI _x_ | NO ____ | |


| CUADRO DE PUERTAS | | |
|---|---|---|
| TIPO | NOMENCLATURA | CANTIDAD |
| P1 | P1 | 1 |
| | P1-1 | 1 |
| P2 | P2 | 1 |
| P3 | P3 | 4 |
| | P3-1 | 3 |
| | P3-2 | 2 |
| P4 | P4-1 | 1 |
| | P4-2 | 1 |
| | P4-3 | 1 |
| | P4-4 | 1 |
| P5 | P5 | 1 |
| | P5-1 | 1 |
| | P5-2 | 1 |
| | P5-3 | 1 |
| P6 | P6 | 1 |
| | P6-1 | 1 |
| | P6-2 | 1 |
| | P6-3 | 1 |
| | P6-4 | 1 |
| | P6-5 | 1 |
| | P6-6 | 1 |
| | P6-7 | 1 |
| | P6-8 | 1 |
| P7 | P7 | 1 |
| P8 | P8 | 1 |
| P9 | P9 | 1 |
| P10 | P10 | 1 |
| | P10-1 | 1 |
| P11 | P11 | 1 |
| P12 | P12 | 1 |

| CUADRO DE VENTANAS | | |
|---|---|---|
| TIPO | NOMENCLATURA | CANTIDAD |
| V1 | V1 | 1 |
| | V1-1 | 1 |
| | V1-2 | 1 |
| | V1-3 | 1 |
| | V1-4 | 1 |
| | V1-5 | 1 |
| | V1-6 | 1 |
| | V1-7 | 1 |
| | V1-8 | 1 |
| | V1-9 | 1 |
| | V1-10 | 1 |
| | V1-11 | 1 |
| | V1-12 | 1 |
| | V1-13 | 1 |
| | V1-14 | 1 |
| V2 | V2 | 1 |
| V3 | V3 | 1 |
| V4 | V4 | 1 |


| CUADRO DE MAMPARAS | | |
|---|---|---|
| TIPO | NOMENCLATURA | CANTIDAD |
| M | M1 | 1 |
| | M2 | 1 |
| | M3 | 1 |
| | M4 | 1 |

| CUADRO DE GABINENTES | | |
|---|---|---|
| TIPO | NOMENCLATURA | CANTIDAD |
| G | G1 | 1 |
| | G2 | 1 |

| CUADRO DE BARANDAS | | |
|---|---|---|
| TIPO | NOMENCLATURA | CANTIDAD |
| B | B1 | 1 |
| | B2 | 1 |




PLANTA PRIMER PISO




PLANTA SEGUNDO PISO

L-11

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATO

IDPC - CC - 384 - 2023

PROYECTO

"ETAPA 1 DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA COLORADA" LOCALIZADO EN LA CALLE 12 B No. 3 - 3"

BOGOTÁ D.C.

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

INTERVENTORÍA

QUINTERO & RIAÑO S.A.

CONVENCIONES

ASESORES TÉCNICOS

Directora de Consultoría y asesor patrimonial
Arq. MARÍA ISABEL GALINDO MARTÍNEZ

Asesor Estructural
Ing. JOSÉ GUSTAVO MARTÍNEZ

Asesor en Patología
Arq. PABLO ANDRÉS CHÁVEZ TORRES

Asesor en Redes Eléctricas
Ing. JUAN PABLO GONGORA

Asesor en Redes Hidráulicas
Ing. JUAN PABLO GONGORA

Asesor en Topografía
Ing. JOSÉ ARMANDO ALONSO GARZÓN

Especialista Fitosanitario
Ing. HÉCTOR ROJAS

Gestor Social
MARÍA CLAUDIA NAVARRO RODRÍGUEZ

Asesor en Arqueología
CARLOS ROMULO DEL CAIRO HURTADO

Vo. Bo. DIRECTORA DE CONSULTORÍA

MATRICULA N° 25202-32884 CND

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MATRICULA Nº. 25202-32884 CND

CONTIENE

CUADRO DE VENTANAS Y MAMPARAS

ELABORÓ

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION S.A.S.

DIBUJO: ARQ. CATALINA GOMEZ

ARCHIVO

05082024_MIG_CASA COLORADA_CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS_V2_CG.dwg

| ESCALA: | FECHA (DD/MM/AA) |
|---|---|
| ESC. 1:50 | SEP 2024 |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHA | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| V1 | 15/05/2024 | Planos en DWG |
| V2 | 3/09/2024 | Ajuste de observaciones |

PLANO N°

L-11