



1 Planta Nivel 1_ Desagues Aguas Lluvias

1 : 50




2 Sección BALL #1_BALL #2

1 : 50



3 Sección BALL #3_BALL #4

1 : 50




4 Detalle BALL en Fachada


1 : 50



Bajante de aguas lluvias en fachada carrera 3




Canal Semicircular S:16X11cm




5 Sección frontal canal metálica

1 : 2




6 Isométrico canal metálica

LOCALIZACIÓN GENERAL



LOCALIZACIÓN PREDIO



90-H7

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATO

IDPC - CC - 384 - 2023

PROYECTO

"ETAPA 1 DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA COLORADA" LOCALIZADO EN LA CALLE 12 B No. 3 - 3"

BOGOTÁ D.C.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS NIT. 900699589-2

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

INTERVENTORÍA

QUINTERO & RIAÑO S.A.

CONVENCIONES

Red agua LLuvias

Red agua residuales Asbesto Cemento ØX"

ASESORES TÉCNICOS

Directora de Consultoría y asesor patrimonial
Arq. MARIA ISABEL GALINDO MARTINEZ

Asesor Estructural
Ing. JOSÉ GUSTAVO MARTÍNEZ

Asesor en Patología
Arq. PABLO ANDRÉS CHÁVEZ TORRES

Asesor en Redes Eléctricas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Redes Hidráulicas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Topografía
Ing. JOSÉ ARMANDO ALONSO GARZÓN

Especialista Fisoanitario
Ing. HÉCTOR ROJAS

Gestor Social
MARÍA CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ

Asesor en Arqueología
CARLOS RÓMULO DEL CAIRO HURTADO

Vo. Bo. DIRECTORA DE CONSULTORÍA

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTIENE

PLANTA NIVEL 1
SECCIONES Y DETALLES

RED DESAGUES
AGUAS LLUVIAS

ELABORÓ

ING.JUAN PABLO GÓNGORA

ARCHIVO

Redes Hidrosanitarias_Casa Colorada_06.dwg

ESCALA	FECHA (DD/MM/AA)
Indicada	JUNIO 2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	MODIFICACIÓN
V1	11/03/2024	
V2	15/05/2024	Planos en DWG
V3	27/07/2024	Ajuste de observaciones

PLANO N°

LH-06