GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº 8677

Fecha:	16/09/22		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Flandes		
Nombre del Cliente:	Bosc aerea – Flandes		3:00 Pm
C.C: 1193523192	NIT:		
Número de contacto cliente:	Godtierra Gallo brayan		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Flandes	tel 3219299930.	
No. Tanque: Gc	Capacidad: 120 Gl		3:45 Pm

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80%. Presión del tanque: 60 Rg.

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief
- [X] Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

- [ ] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

- [ ] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 Gl	140.3 Kg

Nombre del Conductor: Jhon dgy Placa del Vehículo: JTR 04y

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief

Se deja válvula de suministro cerrada.

- [X] Sí [ ] No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: [X] Sí [ ] No

Fecha de vencimiento: Abril 24

Estado del extintor: [X] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

Densidad: 1.9540
Volumen: 71.8000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 140.3000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

Seguir

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1193523192

Firma de quien entrega: Jhon dgy

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

Impreso por: LEGRACIÉ PERSONALIZA Nit: 3 110.570.110-7 mv.....

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº 8729

Fecha:	24/09/22.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Melgar		7:20 am.
Nombre del Cliente:	base aerea - Melgar		
C.C:	1'09937361C	NIT:	
Número de contacto cliente:	Pedro Garcia - Fuero 4.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Lavanderia tel 3112704498		8:10 am.
No. Tanque:	60	Capacidad:	120 GL

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80%. Presión del tanque: 60 PSI

Verificación de fugas con agua jabonosa en:
- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief
- [ ] Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)
- [ ] SI [ ] No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase
- [ ] SI [ ] No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 GL	190.1 KG

Nombre del Conductor: Johan dgo Placa del Vehículo: JMZ 054

INSPECCIÓN POS SU

Verificación de fugas con agua jabonosa en:
- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief

Se deja valvula de suministro cerrada.
- [X] SI [ ] No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: [X] SI [ ] No

Fecha de vencimiento: Dic 2026

Estado del extintor: [X] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

Densidad: 1.9968
Volumen: 95.2000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 190.1000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

Cantidad con letra:

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: [ ] CONTADO [X] CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:
C.C: Jorge Cabrera Ramirez 1099373610

Firma de quien entrega: Johan dgo

Impreso por LEGRACIE PERSONALIZA NIT 1110570115-7 No responsable de IVA Cel 311 341 7844 Bogotá

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - GP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

Nº 8730

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	24/09/22.		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Tolúar.		8:15 am
Nombre del Cliente:	Bosc cierra — Helgar.		
C.C:	1099333610	NIT:	
Número de contacto cliente:	Diego García Tecnico 4.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Rancho de tropa tel 3112704498		8:40 am
No. Tanque: 60	Capacidad: 1000 61		

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 85% Presión del tanque: 60 Psi.

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [x] Válvula de llenado
- [x] Manómetro
- [x] Válvula Relief
- [x] Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

- [ ] Sí
- [ ] No

¿Porqué?

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

- [ ] Sí
- [ ] No

¿Porqué?

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	1000 61	700.3 K1

Nombre del Conductor: Jhon doza Placa del Vehículo: JCR 05C

INSPECCIÓN POS SU

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [x] Válvula de llenado
- [x] Manómetro
- [x] Válvula Relief

Se deja válvula de suministro cerrada.

- [x] Sí
- [ ] No

¿Porqué?

Se cuenta con extintor para incendio: [x] Sí [ ] No

Fecha de vencimiento: Julio 2026

Estado del extintor: [x] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

Densidad:	1.9974
Volumen:	350.6000
Vol No Comp:	0.0
Masa:	**700.3000**
SubTotal:	0.00
Impuestos:	0.00
Total:	**0.00**

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA:

- [ ] CONTADO
- [x] CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1099333610

Firma de quien entrega: Jhon doza

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

Impresa por: LITOGRAGE PERSONALIZA NIT: 1.110.576.

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº 8990

Fecha:	20-OCT-2025		HORA DE LLEGADA
Municipio:	FLANDES		
Nombre del Cliente:	BASE AEREA		10:30 AM
C.C. 88030448	NIT:	$ 3300	
Número de contacto cliente:	JEFFERSON MINA GALVIS		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	FLANDES		
No. Tanque: GU-056	Capacidad: 120 GALON		10:50 AM

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80% Presión del tanque: 60 psi

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Relief ☒ Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☒ Si ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☒ Si ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 GALONES	180 KILOS

Nombre del Conductor: MOLINO OLAYA Placa del Vehículo: KZL-17J

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Relief ☒ Vál

Se deja válvula de suministro cerrada:

☒ Si ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Si ☐ No

Fecha de vencimiento: DIC-2025 Presió

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

Densidad: 1.9715
Volumen: 91.3000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 180.0000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:	Firma de quien entrega:
C.C: 88030448	MOLINO OLAYA

Impreso por: LOGICAE PERSONALIZA SAS - 1.0.0.1

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S. se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº 9112

Fecha:	23/10/25		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Medellín.		10:40 am
Nombre del Cliente:	Bosc aereo		
C.C:		NIT:	
Número de contacto cliente:	Lavanderia		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Tecnico 4 Acosta	3115077086	11:10 am
No. Tanque: 60	Capacidad: 120 GL		

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80%. Presión del tanque: 60 PSI.

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☒ *Manómetro* ☒ *Válvula Relief* ☒ *Válvula Suministro*

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	120 GL	161.4

Nombre del Conductor: Johan daza Placa del Vehículo: JTJ 05F

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ *Válvula de llenado* ☒ *Manómetro* ☒ *Válvula Relief*

Se deja válvula de suministro cerrada.

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: Agosto 2026

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

Densidad: 2.0000
Volumen: 80.5000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 161.0000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 43 [illegible]

Firma de quien entrega: Johan daza

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO-GU-002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

Nº 9113

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha:	27/10/22	HORA DE LLEGADA
Municipio:	Tibacuy	11:30 am
Nombre del Cliente:	Base aerea — Rancho de tropa	
C.C:	NIT:	
Número de contacto cliente:	tecnico y Acosta	HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Rancho de tropa	12:00 Pm
No. Tanque: 60	Capacidad: 1000 GL	

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 85%. Presión del tanque: 60 PSI

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief
- [X] Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

- [ ] SI
- [ ] No

¿Porqué?

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

- [ ] SI
- [ ] No

¿Porqué?

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
1	1000 GL	730.1 Kl

Nombre del Conductor: Johan dga

Placa del Vehículo: JOM 05Y

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

- [X] Válvula de llenado
- [X] Manómetro
- [X] Válvula Relief

Se deja válvula de suministro cerrada.

- [X] SI
- [ ] No

¿Porqué?

Se cuenta con extintor para incendio: [X] SI [ ] No

Fecha de vencimiento: Agosto 2026

Estado del extintor: [X] Bueno [ ] Malo [ ] Regular

Densidad:	2.0013
Volumen:	364.8000
Vol No Comp:	0.0
Masa:	730.1000
SubTotal:	0.00
Impuestos:	0.00
Total:	0.00

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA:

- [ ] CONTADO
- [X] CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 13. ACOSTA

Firma de quien entrega: Johan dga

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.