GAS UNIÓN
MÁS ENERGÍA

ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nº 9326

Fecha:	18/11/22		HORA DE LLEGADA
Municipio:	Planeta		
Nombre del Cliente:	Bosque acera	$3300 =	9:40 am
C.C: 1.061.819.255	NIT:		
Número de contacto cliente:	Sandra Jaiba A.P.		HORA DE SALIDA
Dirección del Establecimiento:	Planeta		
No. Tanque: 60	Capacidad: 120 GL		10:00 am

PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80% Presión del tanque: 60 PSI

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Relief ☒ Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ SI ☐ No ¿Porqué?

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ SI ☒ No ¿Porqué?

ENTREGA DEL PRODUCTO

ITEM	CAPACIDAD GL	CANTIDAD KG
	120 GL	176.5 KG

Nombre del Conductor: Johan Diaz Placa del Vehículo: JCM 059

INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Densidad: 2.0264
Volumen: 87.1000
Vol No Comp: 0.0

Masa: 176.5000

SubTotal: 0.00
Impuestos: 0.00
Total: 0.00

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Relief

Se deja válvula de suministro cerrada.

☒ SI ☐ No ¿Porqué?

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ SI ☐ No

Fecha de vencimiento: Agosto 2026

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

OBSERVACIONES:

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Nombre y firma de quien recibe:

C.C: 1.061.819.255

Firma de quien entrega: Johan Diaz

Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.

Impreso por: LEGRACE PERDOMO Nit: 1.110.170.110-7 No Responsable de IVA Cel: 321 [illegible]