



INFORME DE ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
CALLE 5 No. 80 – 00, CALI – VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO OS-022-2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO
ELECTRICO DEL HOSPITAL



CLIENTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

1 – 30 AGOSTO 2025




AREA	sala 8	
LUGAR	habitación 8	
ELEMENTO	Lampara 24w	
DESCRIPCION	cambio de 1 lampara de 24 w de sobreponer	
No. SOLICITUD DE	3426	
FECHA	04/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 8	
LUGAR	estación de enfermería	
DESCRIPCION	cambio de lampara de 24 w de incrustar	
No. SOLICITUD DE	3469	
FECHA	04/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 8	
LUGAR	habitación 9	
DESCRIPCION	cambio de 1 lampara de 24 w de sobreponer	
No. SOLICITUD DE	3501	
FECHA	04/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	Cafetería	 <p> <small> Elee Ingeniería n.º 3502 Cafetería bombillos 7 w 10.09.2025 04:23 338764 - 78 54554 Hospital Francisco Universitario Del Valle, Cl. 5 #60 - 00, Las Flores, Cali </small> </p>
LUGAR	caja	
DESCRIPCION	cambio de 2 bombillos led de 7 w	
No. SOLICITUD DE	3502	
FECHA	04/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	bellavista	<p>No se puede acceder al sitio para la foto</p>
LUGAR	cocina	
DESCRIPCION	por orden de Don Everardo se revisó y reparó los circuitos de la cocina hallándose un cable suelto que impedía su funcionamiento.	
No. SOLICITUD DE	3503	
FECHA	05/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 4	
LUGAR	habitación 3	
DESCRIPCION	revisión de circuito eléctrico, se corrige por cable suelto y se deja energizado	
No. SOLICITUD DE	3504	
FECHA	06/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	sala 4	
LUGAR	habitacion 3	
DESCRIPCION	Se subió breaker de sala 4 habitación 3 iluminación y toma energizado todo en normalidad	
No. SOLICITUD DE	3505	
FECHA	06/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 1	
LUGAR	habitacion 14	
DESCRIPCION	cambio de 1 lamparas de 24 w de sobreponer.	
No. SOLICITUD DE	3427	
FECHA	08/08/2025	
ENCARGADO		



AREA	Cafeteria	 <p>EELEVA INGENIERIA n.º 3428 cocina comedor 29.08.2025 08:18 a. m.</p>
LUGAR	bodega	
DESCRIPCION	Se instala bombillo led de 7 w	
No. SOLICITUD DE	3428	
FECHA	08/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	bellavista	<p>Las fotos no se realizaron, no se puede acceder a sitio en este momento</p>
LUGAR	Cuartos y áreas comunes	
DESCRIPCION	por orden de Don Everardo se revisó y se reparó los circuitos eléctricos de iluminación y de áreas comunes.	
No. SOLICITUD DE	3506	
FECHA	12/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	servicios Administrativos	
LUGAR	oficina lider	
DESCRIPCION	colocar lampara de 24 w de sobreponer	
No. SOLICITUD DE	3455	
FECHA	13/08/2025	
ENCARGADO		



AREA	sala 5	
LUGAR	baño pance.	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de 24 w de incrustar mala	
No. SOLICITUD DE	3456	
FECHA	13/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 5	
LUGAR	botiquin	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 9 w	
No. SOLICITUD DE	3458	
FECHA	13/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Control Interno	
LUGAR	Control Interno	
DESCRIPCION	adecuar instalacion para poder conectar computador con extension	
No. SOLICITUD DE	3461	
FECHA	14/08/2025	
ENCARGADO		



AREA	sala 3
LUGAR	comedor
DESCRIPCION	cambio de dos lampara de 30 x 30 de 24w
No. SOLICITUD DE	3465
FECHA	14/08/2025
ENCARGADO	
AREA	Parqueadero Proveedores
LUGAR	Esquina almacén
DESCRIPCION	cambio de timbre que se daño
No. SOLICITUD DE	3550
FECHA	15/08/2025
ENCARGADO	
AREA	Monitoreo 1
LUGAR	baño
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 12w en mal estado titilando
No. SOLICITUD DE	3466
FECHA	15/08/2025
ENCARGADO	



AREA	mantenimiento	
LUGAR	planta electrica	
DESCRIPCION	hacer prueba de funcionamiento manual se baja breaker línea 3 y toma de información de la planta	
No. SOLICITUD DE	3508	
FECHA	15/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 8	
LUGAR	kiosco	
DESCRIPCION	volver a colocar lampara y asegurar al techo lo golpearon con un balon	
No. SOLICITUD DE	3509	
FECHA	15/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Monitoreo 1	
LUGAR	baño	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de sobreponer de 18 w	
No. SOLICITUD DE	3510	
FECHA	15/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	Seguridad en el trabajo	
LUGAR	seguridad en el trabajo	
DESCRIPCION	revisión de circuito eléctrico no tiene energía algunos tomas, se coloca cableado para suministrar energía	
No. SOLICITUD DE	3546	
FECHA	20/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	pasillo segundo piso	
DESCRIPCION	por orden de Don Everardo se revisaron los circuitos de iluminación del segundo piso para saber si estaban funcionales no se cambiaron lámparas	
No. SOLICITUD DE	3485	
FECHA	20/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	consulta externa	
LUGAR	pasillo primer piso	
DESCRIPCION	revisión del circuito eléctrico todas las lámparas no iluminan	
No. SOLICITUD DE	3486	
FECHA	20/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	seguridad en el trabajo	
LUGAR	seguridad en el trabajo	
DESCRIPCION	revisar circuito eléctrico que los tomas no tienen energía, el cual se deja energizado	
No. SOLICITUD DE	3495	
FECHA	20/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Hospital Dia	
LUGAR	Hospital Dia	
DESCRIPCION	colocar 3 tomas para los ventiladores que no tienen	
No. SOLICITUD DE	3517	
FECHA	20/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	consulta externa	 <p>Eleva ingeniería n.º 3548 Consulta externa 1º piso +57 319 2025 18118 3 38740-76 84537 Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle, Cl. 3. 880 90, Las Ferreteras, Cali</p>
LUGAR	pasillo 1 piso	
DESCRIPCION	se reubica lamparas led 60x60 de 48 buenas para dar iluminaion parcial en el area	
No. SOLICITUD DE	3548	
FECHA	21/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Reemplazo de breaker 21.08.2025 03:27 p. m.</p>
LUGAR	auditorio	
DESCRIPCION	revisar y arreglo de circuito electrico de tomas electricos que no tienen fluido, se cambia breaker de 20 amp por uno nuevo	
No. SOLICITUD DE	3549	
FECHA	21/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

AREA	consulta externa
LUGAR	pasillo 1 piso
DESCRIPCION	cambio de tres lamparas led de incrustar de 48 w que estaban malas
No. SOLICITUD DE	3542
FECHA	21/08/2025
ENCARGADO	



AREA	Servicio de Alimentacion
LUGAR	pasillo externo
DESCRIPCION	cambio de toma corriente sencillo
No. SOLICITUD DE	3545
FECHA	21/08/2025
ENCARGADO	



AREA	sala 8	
LUGAR	baños pacientes	
DESCRIPCION	cambio de interruptor sencillo malo	
No. SOLICITUD DE	3608	
FECHA	25/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Recepción	
LUGAR	recepcion	
DESCRIPCION	arreglo de canaleta de cables electrico suelto	
No. SOLICITUD DE	3609	
FECHA	25/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	sala 8
LUGAR	baño pacientes
DESCRIPCION	cambio de tapa a caja electrica
No. SOLICITUD	DE 3610
FECHA	25/08/2025
ENCARGADO	


AREA	consulta externa
LUGAR	consultorio 11
DESCRIPCION	revisión de circuito electrico de consultorio que no tenia energia, reinicio de breaker, todo funciona normal
No. SOLICITUD	DE 3693
FECHA	25/08/2025
ENCARGADO	




AREA	sala 1	
LUGAR	Estacion de enfermeria	
DESCRIPCION	Acomodar cables sueltos dentro de canaleta electrica	
No. SOLICITUD DE	3694	
FECHA	25/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 10	
LUGAR	cuarto tecnico	
DESCRIPCION	revisión en cuarto tecnico caja de breaker no hay fluido electrico en sala, totalizador disparado en subestacion, se reinicia de nuevo para funcionamiento normal.	
No. SOLICITUD DE	3695	
FECHA	25/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	consulta externa
LUGAR	escaleras
DESCRIPCION	colocar sensor de movimiento a lampara que permanece prendida
No. SOLICITUD DE	3612
FECHA	26/08/2025
ENCARGADO	



AREA	Hospital Dia
LUGAR	salón
DESCRIPCION	cambio de toma sencillo malo
No. SOLICITUD DE	3615
FECHA	26/08/2025
ENCARGADO	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

AREA	sala 1	
LUGAR	habitacion 8	
DESCRIPCION	arreglo de lampara de 12 w de incrustar socket dañado inseguro	
No. SOLICITUD DE	3616	
FECHA	26/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	consultorio 7	
DESCRIPCION	Asegurar toma electrico desprendido	
No. SOLICITUD DE	3696	
FECHA	26/08/2025	
ENCARGADO		



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	sala 5	 <p>Elenco Ingenieros # 3617 Sala 5 habit. (Piso asegurado) 30-09-2025 07:51 3 30711 - 06-54547 C.C. # 80-00 Lda. Financiera, Cali</p>
LUGAR	habitacion 2	
DESCRIPCION	asegurar toma suelta	
No. DE SOLICITUD	3617	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 5	 <p>Elenco Ingenieros # 3618 Sala 5 habit. (Piso asegurado) 30-09-2025 07:51 3 30711 - 06-54547 C.C. # 80-00 Lda. Financiera, Cali</p>
LUGAR	habitacion 2	
DESCRIPCION	cambiar lampara led de 24 w de incrustar mala	
No. DE SOLICITUD	3618	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 3	 <p>Elenco Ingenieros # 3619 Patio 3 patio (asegurado con cinta) 27-08-2025 11:38</p>
LUGAR	patio	
DESCRIPCION	cambio de bombillo led de 7 w mala	
No. DE SOLICITUD	3619	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

AREA	sala 3	
LUGAR	revista medica	
DESCRIPCION	colocar tapa ciega 2x4 a caja electrica que no tiene	
No. SOLICITUD DE	3620	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 5	
LUGAR	habitacion 6	
DESCRIPCION	cambiar lampara led de 8w de incrustar mala	
No. SOLICITUD DE	3621	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 3	
LUGAR	habitacion 6	
DESCRIPCION	encintar y sobreponer en tomas cables sueltos	
No. SOLICITUD DE	3622	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	sala 8	
LUGAR	patio	
DESCRIPCION	colocar tapa ciega 2x4 a caja electrica que no tiene	
No. SOLICITUD DE	3623	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 3	
LUGAR	comedor	
DESCRIPCION	cambiar lampara led de 24 w de sobreponer mala	
No. SOLICITUD DE	3624	
FECHA	27/08/2025	
ENCARGADO		




AREA	Urgencias
LUGAR	pasillo
DESCRIPCION	revisión y arreglo de toma eléctrica regulado con pieza incrustada
No. SOLICITUD DE	3638
FECHA	27/08/2025
ENCARGADO	





AREA	financiero
LUGAR	auxiliar cartera
DESCRIPCION	arreglo de canaleta de cables eléctricos suelto
No. SOLICITUD DE	3697
FECHA	27/08/2025
ENCARGADO	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	Urgencias	
LUGAR	Consultorio 1	
DESCRIPCION	Asegurar toma suelto Gfsi	
No. SOLICITUD DE	3639	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 11	
LUGAR	consultorio	
DESCRIPCION	asegurar toma regulado suelto	
No. SOLICITUD DE	3641	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 11	
LUGAR	comedor	
DESCRIPCION	Asegurar toma suelto Gfsi	
No. SOLICITUD DE	3642	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	sala 11	 <p>Evento Ingeniería n.º 3643 Sala 10 Habitación 1 19/09/2025 11:06 1138994 - 75-54527 C.C. # 19 A - 121, Cali, Cauca, Col.</p>
LUGAR	habitacion 11	
DESCRIPCION	colocar tapa ciega 2x4 a caja electrica	
No. SOLICITUD DE	3643	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Guadual	 <p>Evento Ingeniería n.º 3645 Guadual Instalacion de iluminacion 18/09/2025 09:32 1138994 - 75-54527 C.C. # 19 A - 121, Cali, Cauca, Col.</p>
LUGAR	parqueadero de motos	
DESCRIPCION	hacer instalacion nueva de iluminacion en el area de reflectar de entrada vehicular	
No. SOLICITUD DE	3645	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

AREA	estadística	
LUGAR	estadística	
DESCRIPCION	cambio de interruptor y tubo led 18 w	
No. SOLICITUD DE	3646	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	casona	
LUGAR	baño diamante	
DESCRIPCION	cambio de toma toma doble arrancado	
No. SOLICITUD DE	3651	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	urgencias	
LUGAR	estacion de enfermeria	
DESCRIPCION	cambio de lampara led cuadrada de 120 x60 de 48 w	
No. SOLICITUD DE	3653	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Hospital Dia	
LUGAR	salon	
DESCRIPCION	cambio de toma electrico quemado	
No. SOLICITUD DE	3656	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		

AREA	consulta externa
LUGAR	consultorio 2
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 60 x 60
No. SOLICITUD DE	3657
FECHA	28/08/2025
ENCARGADO	




AREA	consulta externa
LUGAR	consultorio 2
DESCRIPCION	cambio de lampara led cuadrada de 60 x60 de 48w
No. SOLICITUD DE	3660
FECHA	28/08/2025
ENCARGADO	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	Consulta Externa
LUGAR	consultorio 3
DESCRIPCION	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w
No. SOLICITUD DE	3661
FECHA	28/08/2025



ENCARGADO	
------------------	--

AREA	casona
LUGAR	Baños personal diamante
DESCRIPCION	cambio de toma doble electrico dañado
No. SOLICITUD DE	3666
FECHA	28/08/2025



ENCARGADO	
------------------	--


AREA	consulta externa
-------------	------------------

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

LUGAR	consultorio 1
DESCRIPCION	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w
No. SOLICITUD DE	3691
FECHA	28/08/2025
ENCARGADO	



AREA	sala 5
LUGAR	habitacion 4
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 8 w
No. SOLICITUD DE	3685
FECHA	29/08/2025
ENCARGADO	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia


AREA	sala 5	
LUGAR	habitacion 3	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	
No. SOLICITUD DE	3686	
FECHA	29/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 5	
LUGAR	habitacion 12	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	
No. SOLICITUD DE	3687	
FECHA	29/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia


AREA	sala 5
LUGAR	habitacion 10
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 8 w
No. SOLICITUD DE	3688
FECHA	29/08/2025
ENCARGADO	



AREA	sala 5
LUGAR	habitacion 6
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 8 w
No. SOLICITUD DE	3689
FECHA	29/08/2025
ENCARGADO	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

AREA	mantenimiento		
LUGAR	soldador		
DESCRIPCION	arreglo de toma L3 20 que estaba dañado		
No. DE SOLICITUD	DE	3692	
FECHA	29/08/2025		
ENCARGADO			

LISTADO DE ACTIVIDADES PENDIENTES MES DE AGOSTO

AREA	Sala imputable		
LUGAR	habitación 3		
DESCRIPCION	colocar tapa ciega octagonal a caja eléctrica		
No. DE SOLICITUD	DE	3640	
FECHA	28/08/2025		
ENCARGADO			
AREA	cafetería		
LUGAR	cafetería		
DESCRIPCION	cambio de lampara de 8 w de incrustar		
No. DE SOLICITUD	DE	3644	
FECHA	28/08/2025		
ENCARGADO			
AREA	sala 5		
LUGAR	habitación 4		
DESCRIPCION	cambio de 1 lampara led de incrustar de 18 w redonda		
No. DE SOLICITUD	DE	3654	
FECHA	28/08/2025		
ENCARGADO			
AREA	cafetería		

LUGAR	pasillo externo	
DESCRIPCION	colocar 3 lamparas led de incrustar de 30 x 30 de 24 w	
No. DE SOLICITUD	3655	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	Pasillo 1 piso	
DESCRIPCION	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3658	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	Pasillo 2 piso	
DESCRIPCION	cambio de 19 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3659	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	consultorio 8	
DESCRIPCION	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3662	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	consultorio 5	
DESCRIPCION	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3663	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Gerencia	
LUGAR	pasillo externo	

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

DESCRIPCION	cambio de 4 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3664	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	casona	
LUGAR	baño personal diamante	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de 24 w de incrustar dañadas por humedad	
No. DE SOLICITUD	3665	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	casona	
LUGAR	baño personal diamante	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 18 w	
No. DE SOLICITUD	3667	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 11	
LUGAR	trabajo limpio	
DESCRIPCION	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3668	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 11	
LUGAR	pasillo	
DESCRIPCION	cambio de toma regulado	
No. DE SOLICITUD	3669	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 11	
LUGAR	comedor	

DESCRIPCION	cambio de toma regular dañado	
No. DE SOLICITUD	3670	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 10	
LUGAR	habitacion 1	
DESCRIPCION	cambio de lampara de piso dañada	
No. DE SOLICITUD	3671	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 10	
LUGAR	habitación 11	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	
No. DE SOLICITUD	3672	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 10	
LUGAR	consultorio	
DESCRIPCION	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3673	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 10	
LUGAR	habitacion 11	
DESCRIPCION	cambio de lampara de incrustar de 12 w dañada	
No. DE SOLICITUD	3674	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 6	
LUGAR	pasillo	
DESCRIPCION	cambio de interruptor sencillo dañado	
No. DE SOLICITUD	3675	

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 6	
LUGAR	habitacion 1	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	
No. DE SOLICITUD	3676	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 6	
LUGAR	Habitacion 7	
DESCRIPCION	Cambio de toma corriente sencillo malo	
No. DE SOLICITUD	3679	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 6	
LUGAR	Pasillo	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	
No. DE SOLICITUD	3680	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 6 pediatria	
LUGAR	habitacion 1	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	
No. DE SOLICITUD	3681	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	sala 6 - pediatria	
LUGAR	habitacion 1	
DESCRIPCION	colocar toma critico color rojo	
No. DE SOLICITUD	3682	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

AREA	sala 6 - pediatria	
LUGAR	estacion de enfermeria	
DESCRIPCION	cambio de lampara led de incrustar de 120 x 30	
No. DE SOLICITUD	3683	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	consultorio 14	
DESCRIPCION	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3751	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		
AREA	consulta externa	
LUGAR	consultorio 18	
DESCRIPCION	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	
No. DE SOLICITUD	3752	
FECHA	28/08/2025	
ENCARGADO		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

AREA	LUGAR	DESCRIPCION	No. DE SOLICITUD	FECHA
sala 8	habitacion 8	cambio de 1 lampara de 24 w de sobreponer	3426	04/08/2025
sala 8	estacion de enfermeria	cambio de lampara de 24 w de incrustar	3469	04/08/2025
sala 8	habitacion 9	cambio de 1 lampara de 24 w de sobreponer	3501	04/08/2025
Cafeteria	caja	cambio de 2 bombillos led de 7 w	3502	04/08/2025
crems-bellavista	crems-bellavista	instalacion de diferentes lamparas en toda la sede	3503	05/08/2025
sala 4	habitacion 3	revison de circuito electrico no tiene energia la habitacion. Cable suelto en tablero electrico	3504	06/08/2025

sala 4	habitacion 3	revison de circuito electrico no tiene energia la habitacion. Cable suelto en tablero electrico	3505	06/08/2025
sala 1	habitacion 14	cambio de 1 lamparas de 24 w de sobreponer	3427	07/08/2025
Cafeteria	bodega	colocar bombillo led de 7 w	3428	07/08/2025
crems-bellavista	crems-bellavista	revison y reparacion de iluminacion de cocina, cuartos y areas comunes	3506	12/08/2025
servicios Administrativos	oficina lider	colocar lampara de 24 w de sobreponer	3455	13/08/2025
sala 5	baño pance.	cambio de lampara led de 24 w de incrustar mala	3456	13/08/2025
sala 5	botiquin	cambio de lampara led de incrustar de 9 w	3458	13/08/2025
Control Interno	Control Interno	adecuar instalacion para poder conectar computador con extension	3461	14/08/2025
sala 3	comedor	cambio de dos lampara de 30 x 30 de 24w	3465	14/08/2025
Parqueadero Proveedores	Esquina almacén	cambio de timbre que se daño	3550	15/08/2025
Monitoreo 1	baño	cambio de lampara led de incrustar de 12w en mal estado titilando	3466	15/08/2025
mantenimiento	planta electrica	hacer prueba de funcionamiento manual se baja breaker linea 3 y toma de informacion de la planta	3508	15/08/2025
sala 8	kiosco	volver a colocar lampara y asegurar al techo lo golpearon con un balon	3509	15/08/2025
Monitoreo 1	baño	cambio de lampara led de sobreponer de 18 w	3510	15/08/2025
Seguridad en el trabajo	seguridad en el trabajo	revison de circuito electrico no tiene energia algunos tomas, secoloca cableado para suministrar energia	3546	20/08/2025
consulta externa	pasillo segundo piso	revison del circuito electrico todas las lamparas no iluminan	3485	20/08/2025
consulta externa	pasillo primer piso	revison del circuito electrico todas las lamparas no iluminan	3486	20/08/2025
seguridad en el trabajo	seguridad en el trabajo	revisar circuito electrico que los tomas no tienen energia	3495	20/08/2025
Hospital Dia	Hospital Dia	colocar 3 tomas para los ventiladores que no tienen	3517	20/08/2025
consulta externa	pasillo 1 piso	se reubica lamparas led 60x60 de 48 buenas para dar iluminaion parcial en el area	3548	21/08/2025

casona	auditorio	revisar y arreglo de circuito electrico de tomas electricos que no tienen fluido, se cambia breaker de 20 amp malo	3549	21/08/2025
consulta externa	pasillo 1 piso	cambio de tres lamparas led de incrustar de 48 w que estaban malas	3542	21/08/2025
Servicio de Alimentacion	pasillo externo	cambio de toma corriente sencillo	3545	21/08/2025
sala 8	baño pacientes	cambio de interruptor sencillo malo	3608	25/08/2025
Recepción	repcion	arreglo de canaleta de cables electrico suelto	3609	25/08/2025
sala 8	baño pacientes	cambio de tapa a caja electrica	3610	25/08/2025
consulta externa	consultorio 11	revisión de circuito electrico de consultorio que no tenia energia, breaker disparado	3693	25/08/2025
sala 1	Estacion de enfermeria	Acomodar cables sueltos dentro de canaleta electrica	3694	25/08/2025
sala 10	cuarto tecnico	revisión en cuarto tecnico caja de breaker no hay fluido electrico en sala, totalizador disparado en subestacion	3695	25/08/2025
consulta externa	escaleras	colocar sensor de movimiento a lampara que permanece prendida	3612	26/08/2025
Hospital Dia	salon	cambio de toma sencillo malo	3615	26/08/2025
sala 1	habitacion 8	arreglo de lampara de 12 w de incrustar socket dañado inseguro	3616	26/08/2025
consulta externa	consultorio 7	Asegurar toma electrico desprendido	3696	26/08/2025
sala 5	habitacion 2	asegurar toma suelto	3617	27/08/2025
sala 5	habitacion 2	cambiar lampara led de 24 w de incrustar mala	3618	27/08/2025
sala 3	patio	cambio de bombillo led de 7 w mala	3619	27/08/2025
sala 3	revista medica	colocar tapa ciega 2x4 a caja electrica que no tiene	3620	27/08/2025
sala 5	habitacion 6	cambiar lampara led de 8w de incrustar mala	3621	27/08/2025
sala 3	habitacion 6	encintar y sobreponer en tomas cables sueltos	3622	27/08/2025
sala 8	patio	colocar tapa ciega 2x4 a caja electrica que no tiene	3623	27/08/2025
sala 3	comedor	cambiar lampara led de 24 w de sobreponer mala	3624	27/08/2025

sala 4	estacion de enfermeria	asegurar dos tomas que estan sueltos	3625	27/08/2025
Urgencias	pasillo	revison y arreglo de toma electrico regulado con pieza incrustada	3638	27/08/2025
financiero	auxiliar cartera	arreglo de canaleta de cables electricos suelto	3697	27/08/2025
Urgencias	Consultorio 1	Asegurar toma suelto Gfsi	3639	28/08/2025
Sala 11	consultorio	asegurar toma regulado suelto	3641	28/08/2025
sala 11	comedor	Asegurar toma suelto Gfsi	3642	28/08/2025
sala 11	habitacion 11	colocar tapa ciega octagonal a caja electrica	3643	28/08/2025
Gguadual	parqueadero de motos	hacer instalacion nueva de iluminacion en el area de reflectar de entrada vehicular	3645	28/08/2025
estadistica	estadistica	cambio de interruptor y tubo led 18 w	3646	28/08/2025
casona	baño diamante	cambio de toma toma doble arrancado	3651	28/08/2025
urgencias	estacion de enfermeria	cambio de lampara led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3653	28/08/2025
Hospital Dia	salon	cambio de toma electrico quemado	3656	28/08/2025
consulta externa	consultorio 2	cambio de lampara led de incrustar de 120 x 30	3657	28/08/2025
consulta externa	consultorio 2	cambio de lampara led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3660	28/08/2025
consulta externa	consultorio 3	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3661	28/08/2025
casona	Baños personal diamante	cambio de toma doble electrico dañado	3666	28/08/2025
consulta externa	consultorio 1	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3691	28/08/2025
sala 5	habitacion 4	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	3685	29/08/2025
sala 5	habitacion 3	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	3686	29/08/2025
sala 5	habitacion 12	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	3687	29/08/2025
sala 5	habitacion 10	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	3688	29/08/2025
sala 5	habitacion 6	cambio de lampara led de incrustar de 8 w	3689	29/08/2025
mantenimiento	soldador	arreglo de toma L3 20 que estaba dañado	3692	29/08/2025

PENDIENTES

Sala imputable	habitacion 3	colocar tapa ciega octagonal a caja electrica	3640	28/08/2025
cafeteria	cafeteria	cambio de lampara de 8 w de incrustar	3644	28/08/2025
sala 5	habitacion 4	cambio de 1 lampara led de incrustar de 18 w redonda	3654	28/08/2025
cafeteria	pasillo externo	colocar 3 lamparas led de incrustar de 30 x 30 de 24 w	3655	28/08/2025
consulta externa	Pasillo 1 piso	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3658	28/08/2025
consulta externa	Pasillo 2 piso	cambio de 19 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3659	28/08/2025
consulta externa	consultorio 8	cambio de 2 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3662	28/08/2025
consulta externa	consultorio 5	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3663	28/08/2025
Gerencia	pasillo externo	cambio de 4 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3664	28/08/2025
casona	baño personal diamante	cambio de lampara led de 24 w de incrustar dañadas por humedad	3665	28/08/2025
casona	baño personal diamante	cambio de lampara led de incrustar de 18 w	3667	28/08/2025
sala 11	trabajo limpio	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3668	28/08/2025
sala 11	pasillo	cambio de toma regulado	3669	28/08/2025
sala 11	comedor	cambio de toma regular dañado	3670	28/08/2025
sala 10	habitacion 1	cambio de lampara de piso dañada	3671	28/08/2025
sala 10	habitacion 11	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	3672	28/08/2025
sala 10	consultorio	cambio de 14 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3673	28/08/2025
sala 10	habitacion 11	cambio de lampara de incrustar de 12 w dañada	3674	28/08/2025
sala 6	pasillo	cambio de interruptor sencillo dañado	3675	28/08/2025
sala 6	habitacion 1	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	3676	28/08/2025
sala 6	Habitacion 7	Cambio de toma corriente sencillo malo	3679	28/08/2025
Sala 6	Pasillo	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	3680	28/08/2025
sala 6 pediatria	habitacion 1	cambio de lampara led de incrustar de 12 w dañada	3681	28/08/2025


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
 Tel: 3731437
 Cel: (321)7122112
 E-mail: a.munoz@eeleva.com
 Cali-Colombia

sala 6 - pediatria	habitacion 1	colocar toma critico color rojo	3682	28/08/2025
sala 6 - pediatria	estacion de enfermeria	cambio de lampara led de incrustar de 120 x 30	3683	28/08/2025
consulta externa	consultorio 14	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3751	28/08/2025
consulta externa	consultorio 18	cambio de 1 lamparas led cuadrada de 60 x60 de 48 w	3752	28/08/2025

El presente informe de actividades que va desde el 1 al 31 de agosto recopila las labores ejecutadas en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos. Todas las intervenciones fueron verificadas en campo y se garantiza que las condiciones operativas y de seguridad eléctrica quedaron restablecidas conforme a los parámetros establecidos.

Este documento estuvo bajo la supervisión y validación técnica del Ingeniero **Alex Roberto Taborda**, quien certifica que las actividades aquí consignadas cumplen con los estándares de ingeniería aplicables.

Att;



Alex Roberto Taborda Betancur

CL-205-125564



INFORME LEVANTAMIENTO DE PLANOS:
LEVANTAMIENTO DE PLANOS TABLEROS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
CALLE 5 No. 80 – 00, CALI – VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO OS-022-2025
REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO
ELECTRICO DEL HOSPITAL

CLIENTE:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

1 – 30 AGOSTO 2025

1. Introducción

El presente informe técnico tiene como objetivo documentar el levantamiento de los tableros eléctricos realizado en el hospital psiquiátrico del valle durante el 1 al 31 del mes de agosto de 2025. Dicho proceso incluyó la inspección en campo, la recopilación de información técnica de cada tablero y la posterior digitalización de los planos en el software AutoCAD, obteniendo como resultado planos actualizados y organizados.

2. Alcance

El levantamiento comprendió la revisión, identificación y registro de todos los tableros eléctricos en las instalaciones del hospital psiquiátrico del valle. Cada tablero fue verificado en cuanto a su ubicación física, características técnicas, circuitos asociados y estado de operación. Posteriormente, se procedió a la digitalización en AutoCAD, generando un plano actualizado el cual sé anexa que servirá de referencia para futuras labores de mantenimiento y ampliación.

3. Metodología:

La metodología aplicada incluyó los siguientes pasos:

- Inspección en campo y levantamiento de información.
- Identificación de tableros.
- Registro fotográfico de los tableros
- Digitalización de la información en AutoCAD.
- Validación y consolidación del plano actualizado.

4. Anexos

En este apartado se incluirán los registros fotográficos de los tableros levantados, los planos en formato digital se entregan aparte en el correo adjunto

Anexos Fotográficos



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia





Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112
E-mail: a.munoz@eeleva.com
Cali-Colombia



Eleva Ingeniería
01.10.2025 10:54



Eleva Ingeniería
01.10.2025 10:55



Eleva Ingeniería
01.10.2025 10:56



Este documento estuvo bajo la supervisión y validación técnica del Ingeniero **Alex Roberto Taborda**, quien certifica que las actividades de levantamiento de planos aquí consignadas cumplen con los estándares de ingeniería aplicables.

Att;

Alex Roberto Taborda B

Alex Roberto Taborda Betancur

CL-205-125564