



**INFORME DE ACTIVIDADES:**

**MANTENIMIENTOS**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.  
CALLE 5 No. 80 – 00, CALI – VALLE DEL CAUCA.**

**CONTRATO OS-022-2025**

**REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO  
ELECTRICO DEL HOSPITAL**

**CLIENTE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO  
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.**

**1 – 30 SEPTIEMBRE 2025**

<b>76AREA</b>	Sala 7
<b>LUGAR</b>	Pasillo
<b>DESCRIPCION</b>	Se acomodo lampara de emergencia
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	01/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



EELEVA INGENIERIA  
Hospital Siquiatrico  
Sala 7 pasillo se acomodo otras lampara de emergen  
01/09/2025 13:13

<b>AREA</b>	Casona
<b>LUGAR</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	Circuito energizado
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	01/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



EELEVA INGENIERIA  
Hospital Siquiatrico  
Casona circuito energizado ya  
01/09/2025 08:18 a. m.

<b>AREA</b>	Casona
<b>LUGAR</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	Breaker 16 estaba disparado se reparo
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	01/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



EELEVA INGENIERIA  
Hospital Siquiatrico  
Break 16 estaba disparado  
01/09/2025 08:17 a. m.

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Casona
<b>LUGAR</b>	Guarda
<b>DESCRIPCION</b>	Toma energizada
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	01/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Fisioterapia
<b>LUGAR</b>	Telemedicina
<b>DESCRIPCION</b>	Toma energizada
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	01/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Casona auditorio toma sin energia 01.09.2025 08:16 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Auditorio	
<b>DESCRIPCION</b>	Toma energizado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>		
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 8	 <p>Eleva Ingenieria Sala 8 lámpara 24 w sobreponer nueva e instalada 01.09.2025 15:59</p>
<b>LUGAR</b>	Tecar	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de lampara 24 w sobreponer por una nueva	
<b>No. DE SOLICITUD</b>		
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Consulta Externa	 <p>Eleva Ingenieria Consulta externa pisos baño hombres lámpara nueva 01.09.2025 15:32</p>
<b>LUGAR</b>	Baño hombres	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lampara nueva	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3636	
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Consulta externa	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Psiquiatrico Pasillo - consulta externa 01.09.2025 03:07 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Toma	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4280	
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Estadísticas	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Psiquiatrico Estadísticas - archivo 01.09.2025 05:41 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Archivo	
<b>DESCRIPCION</b>		
<b>No. DE SOLICITUD</b>		
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Consulta Externa	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Psiquiatrico Consulta Externa - Baño mujer 01.09.2025 02:40 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Baño mujer	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza lampara 24w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3637	
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio De Lámpara 24w n.º 2665 Casona baño de mujeres 09.10.2025 08:54 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Baño Mujeres	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza lámpara 24w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	2665	
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Seguridad en el Trabajo	 <p>EELEVA INGENIERIA Reparación Lámpara T8 n.º 4281 Seguridad en el trabajo cocineta 10.10.2025 07:51 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Casillero	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara con problema de cableado, se corrigió	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4281	
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleeva Ingeniería Sala 9 pasillo lámpara otra vez instalada 01.09.2025 11:40</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara caída se coloca de nuevo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>		
<b>FECHA</b>	01/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 5	 <p>Eleva Ingeniería Sala 5 lampara 24 w nueva e instalada 02.09.2025 08:13 3.38678, -76.54541 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de lampara 24w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3723	
<b>FECHA</b>	02/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Guaduales	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Guaduales motos 02.09.2025 02:41 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Motos	
<b>DESCRIPCION</b>	Instalacion de tuberías y cajas para circuito	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3645	
<b>FECHA</b>	02/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia


<b>AREA</b>	Salas
<b>LUGAR</b>	Habitaciones
<b>DESCRIPCION</b>	Se instalo lampara 12w
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3662
<b>FECHA</b>	03/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Sala 6
<b>LUGAR</b>	Recepción
<b>DESCRIPCION</b>	Poner 3 comandos pequeños de iluminación
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3787
<b>FECHA</b>	03/04/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Guaduales
<b>LUGAR</b>	Motos
<b>DESCRIPCION</b>	Se ayudó a Bladimir a instalar cableado a casa de elevos 26mts
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3645
<b>FECHA</b>	03/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 6
<b>LUGAR</b>	Pediatría
<b>DESCRIPCION</b>	Arreglo de toma
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	03/09/25
<b>ENCARGADO</b>	



Eleva Ingeniería  
Sala 6 pediatría  
03.09.2025 08:26  
3.38675, -76.54503  
Cl. 5 #78 A - 151, Ciudad Capri, Cali

<b>AREA</b>	Hospital
<b>LUGAR</b>	Auditorio
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio toma quemado
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3656
<b>FECHA</b>	04/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	





Eleva Ingeniería  
n.º 3613  
Hospital día cambio tomas malo  
18.09.2025 08:28  
3.38809, -76.54552  
Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle, Cl. 5 #80 - 00, Las Farallones, Cali

<b>AREA</b>	Pasillo cafetería
<b>LUGAR</b>	Pasillo
<b>DESCRIPCION</b>	Restablecimiento luces
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3286
<b>FECHA</b>	04/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



EELEVA INGENIERIA  
Hospital Siquiátrico  
Pasillo cafetería  
04.09.2025 03:54 p. m.


<b>AREA</b>	Guaduales	 <p>EELEVA INGENIERIA Organizar Tuberia Emt Orden De EVERARDO Mantenimiento cambuche 09.10.2025 10:08 a.m.</p>
<b>LUGAR</b>	Cambuche	
<b>DESCRIPCION</b>	Orden recoger materiales eléctricos, tubería ent, caja fs, terminales unión, se guarda en cambuche	
<b>No. DE SOLICITUD</b>		
<b>FECHA</b>	05/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Casona museo 05.09.2025 11:52 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Museo	
<b>DESCRIPCION</b>	Revisión de tomas con trabajos atrasados, video beam parlante	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4282	
<b>FECHA</b>	05/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia




<b>AREA</b>	Consulta externa
<b>LUGAR</b>	Consultorio 9
<b>DESCRIPCION</b>	Break disparado, se restableció
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4283
<b>FECHA</b>	05/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Consulta externa
<b>LUGAR</b>	Farmacia
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lampara 60x60
<b>No. DE SOLICITUD</b>	
<b>FECHA</b>	05/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	





Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Suministro	
<b>LUGAR</b>	Archivo	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio toma eléctrico en mal estado, toma suelta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4205	
<b>FECHA</b>	08/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Talento Hombres	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Baño talento humano 08.09.2025 11:10 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Baño hombre	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de lampara 18W	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4204	
<b>FECHA</b>	08/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Mantenimiento	 <p>EELEVA INGENIERIA Lámpara T8 Retirada n.° 4205 Mantenimiento 09.10.2025 10:27 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Mantenimiento	
<b>DESCRIPCION</b>	Desmonte lámpara de tubos T8 en mal estado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4205	
<b>FECHA</b>	08/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Consulta Externa	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4211 Corte aseo 2ª plantas con energía 16.10.2025 15:48</p>
<b>LUGAR</b>	Baño mujeres	
<b>DESCRIPCION</b>	Restablecimiento de breaker pagado luces segundo piso	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4211	
<b>FECHA</b>	09/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería Sala 9 patio se puso tapa ciega octagonal 09.09.2025 09:36</p>
<b>LUGAR</b>	Patio	
<b>DESCRIPCION</b>	Se puso tapa ciega a caja octagonal de iluminación	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4212	
<b>FECHA</b>	09/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4214 Sala 9 puerta entrada otra vez con energía 09.10.2025 08:40</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Estudiante jaló el cable de la vuelta, hizo corto y quemó fuente 12w, se arreglo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4214	
<b>FECHA</b>	09/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 3704 Sala 8 tecar 09.10.2025 11:03</p>
<b>LUGAR</b>	Tecar	
<b>DESCRIPCION</b>	S3 interruptor malo, se cambió por un S2	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3704	
<b>FECHA</b>	09/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería Sala 9 labadero 09.09.2025 08:45</p>
<b>LUGAR</b>	Patio	
<b>DESCRIPCION</b>	Se instaló cableado, tubería entre breaker y tomas, circuito de lavadora	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4207	
<b>FECHA</b>	09/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Consulta externa	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiátrico Consultorio número 18 10.09.2025 01:34 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Consultorio # 13	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lámpara 60x60	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3752	
<b>FECHA</b>	10/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		



<b>AREA</b>	Consulta externa
<b>LUGAR</b>	Consultorio # 14
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lámpara 60x60
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3751
<b>FECHA</b>	10/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	




<b>AREA</b>	Cafetería
<b>LUGAR</b>	Comedor
<b>DESCRIPCION</b>	s2 desajustado
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3644
<b>FECHA</b>	10/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Parqueadero administrativo	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Parqueadero administrativo gerencia 10.09.2025 11:57 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada gerencia	
<b>DESCRIPCION</b>	2 lámparas 30x30 sobrepuestas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3698	
<b>FECHA</b>	10/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingenieria Sala 3 hab 1 cambiado 10.09.2025 11:31</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 1	
<b>DESCRIPCION</b>	Interruptor S2 malo, cambiar por uno nuevo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4248	
<b>FECHA</b>	10/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria Sala 1 pasillo lampara 18 w puesta 10.09.2025 10:31</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 18W	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4249	
<b>FECHA</b>	10/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>EELEVA Ingeniería Sala 6 baño asistencial personal 10.09.2025 11:05</p>
<b>LUGAR</b>	Baño	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de lampara mala por una buena	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4250	
<b>FECHA</b>	10/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Lavandería	 <p>EELEVA INGENIERÍA Lámpara 8w n.º 4257 Lavandería pasillo 09.10.2025 12:19 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 8W Quedama	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4257	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		



<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio De Toma n.º 4251 Casona sistemas 09.10.2025 08:56 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Sistema	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla toma en mal estado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4251	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Cafeteria	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Pasillo interno cafeteria 11.09.2025 09:44 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo interno	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplazan 3 lámparas 30x30 cuadradas quemadas, instalar	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3655	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia




<b>AREA</b>	Fisioterapia	 <p>EELEVA INGENIERÍA Cambio Lámpara De 18 W n.º 4255 Fisioterapia pasill 09.10.2025 09:02 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Sala de terapia	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplazan 2 lámparas 18W quemadas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4255	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Monitorio	 <p>EELEVA INGENIERÍA Hospital Siquiátrico n.º 3547 Monitoreo baño 17.09.2025 09:14 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo baño	
<b>DESCRIPCION</b>	5 lámparas 24W en monitor	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3547	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 8	

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>LUGAR</b>	Pasillo	 <p>Eleva Ingenieria Sala 7 lámpara emergencias otras vez puesta 11.09.2025 11:14</p>
<b>DESCRIPCION</b>	Revisar lámpara de emergencias malas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4258	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria	 <p>Eleva Ingenieria Sala 6 niños cambio timbre entrada 11.09.2025 13:42</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Poner timbre de nuevo, anterior estaba quemado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4259	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		 <p>Eleva Ingenieria Sala 6 pediatria lampara ajustada 11.09.2025 14:18</p>
<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria	
<b>LUGAR</b>	Ambiente de trabajo	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara 120x30 suelta, se ajusta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4266	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería Sala 6 habitacion 7 tomas energisado 11.09.2025 10:20</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 7	
<b>DESCRIPCION</b>	Toma normal malo, estéticamente cambiar	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3679	
<b>FECHA</b>	11/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Urgencias	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4277 Urgencias obs: hombres cables comoeados y tomas fun 16.10.2025 10:29</p>
<b>LUGAR</b>	Observación hombres	
<b>DESCRIPCION</b>	Cargador roto y carpeta energizada	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4277	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Laboratorio	 <p>EELEVA INGENIERIA Puerta Eléctrica No Hacer Nada Everardo n.º 4278 Laboratorio puerta 09.10.2025 10:34 a. m</p>
<b>LUGAR</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	Revisión de punta eléctrica, everardo no atutoriza	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4278	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria	 <p>Eleva Ingenieria Sala 6 pediatria Lámparas en su orden 12.09.2025 13:33</p>
<b>LUGAR</b>	Estacion enfermería	
<b>DESCRIPCION</b>	Se acomodaron 2 lámparas de 120x30 que estaban sueltas, se acomodó y revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4276	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4267 Sala 1   recepcion lampara 12 w cambiada 16.10.2025 10:34</p>
<b>LUGAR</b>	Recepcion	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza Lampara 12x mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4267	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4274 Sala3 lampara 60 x60 cambiada 09.10.2025 11.09</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara 60x60 incrustar malas, revisar tensión	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4274	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4268 Sala 6 recepcioncambio lampara 12w 16.10.2025 10.45</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza Lámpara 12w mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4268	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4269 Sala 6 pasillo cambio lampara 12w 16.10.2025 10.45</p>
<b>LUGAR</b>	Recepciopn	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza Lámpara 12w mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4269	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 6	
<b>LUGAR</b>	Habitacion 1	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza Lámpara 12w mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4270	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Area social	
<b>LUGAR</b>	Sala 6	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara 120x30 incrustar mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4272	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6	
<b>LUGAR</b>	Baño personal	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de lámpara 12w, sobreponer por una de 12w incrustar	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4271	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria	 <p>Eleva Ingeniería Sala 6 niños cambio timbre entrada 11.09.2025 13:42</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de timbre quemado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4273	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4275 Sala6 remplaza lampara12 w 09.10.2025 10:25</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza Lampara 12 w mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4275	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria	 <p>Eleva Ingeniería Sala 6 estación enfermería lámpara 12w cambiada 12.09.2025 10:04</p>
<b>LUGAR</b>	Estacion enfermería	
<b>DESCRIPCION</b>	Se acomodaron 2 lámparas de 120x30 que estaban sueltas. Se acomodó y revisó tensión lámpara 60x60 en pasillo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4276	
<b>FECHA</b>	12/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n° 4274 Sala 3 pasillo lampara con energia 16.10.2025 11:23</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4274	
<b>FECHA</b>	15/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería Sala 3 comedor lampara 30 x 30 puesta 16.09.2025 08:55</p>
<b>LUGAR</b>	Comedor	
<b>DESCRIPCION</b>	Poner lámpara de 30x30 que no está	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4284	
<b>FECHA</b>	15/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Urgencias	 <p>Eleva Ingeniería Urgencias observaciones 15.09.2025 09:10</p>
<b>LUGAR</b>	Observación	
<b>DESCRIPCION</b>	Se verificó tensión ya que habían informado que dos tomacorrientes estaban mal	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4285	
<b>FECHA</b>	15/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 6
<b>LUGAR</b>	Pediatría
<b>DESCRIPCION</b>	1 toma normal y 1 toma resultó suelto, se acomodaron en su sitio
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4286
<b>FECHA</b>	15/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Sala 3
<b>LUGAR</b>	Pasillo
<b>DESCRIPCION</b>	Revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4274
<b>FECHA</b>	15/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Sala 3
<b>LUGAR</b>	Comedor
<b>DESCRIPCION</b>	Poner lámpara de 30x30 que no está
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4284
<b>FECHA</b>	15/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	



<b>AREA</b>	Urgencias
<b>LUGAR</b>	Observación
<b>DESCRIPCION</b>	Se verificó tensión ya que habían informado que los cables corrientes estaban sueltos
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4285
<b>FECHA</b>	15/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	





<b>AREA</b>	Sala 6 pediatria
<b>LUGAR</b>	Habitacion 6
<b>DESCRIPCION</b>	1 toma normal y 1 toma resultaron sueltos, se acomodaron en su sitio
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4286
<b>FECHA</b>	15/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	





<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico Casona intervencion social 16.09.2025 09:38 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Intervencion social	
<b>DESCRIPCION</b>	Reemplazo lampara T8	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4291	
<b>FECHA</b>	16/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 8	
<b>LUGAR</b>	Seccion revista	
<b>DESCRIPCION</b>	Poner lámpara 30x30	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4292	
<b>FECHA</b>	16/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Laboratorio	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico n.º 4301 Laboratorio alistamiento 17.09.2025 11:09 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Alistamiento	
<b>DESCRIPCION</b>	asegurar lámparas T8 x2	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4301	
<b>FECHA</b>	17/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		



Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4298 Sala 8 habitacion 5 tomas nuevo 17.09.2025 13:50 3.38650, -76.54521 Cl. 5 #78 A - 151, Cdad. Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 5	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio tomas normal malo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4298	
<b>FECHA</b>	17/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4299 Sala 8 habitacion 3 tomas nuevo y aerea asiada 17.09.2025 14:10 3.38650, -76.54519 Cl. 5 #78 A - 151, Cdad. Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 3	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio tomas normal malo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4299	
<b>FECHA</b>	17/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia




<b>AREA</b>	Consulta externa	 <p>EELEVA INGENIERIA Hospital Siquiatrico n.º 4318 Baños 1 piso consulta externa 18.09.2025 09:06 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Baño piso 10	
<b>DESCRIPCION</b>	Restablecimiento del break	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4318	
<b>FECHA</b>	18/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Parqueadero administrativo	 <p>EELEVA INGENIERIA Parqueadero Administrativo n.º 4319 Restablecimiento timbre 09.10.2025 11:54 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Garita	
<b>DESCRIPCION</b>	Timbre	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4319	
<b>FECHA</b>	18/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 10	 <p>Eleva Ingenieria Sala 10 se subio el breker de gfsi 18.09.2025 16:40 3.38646, -76.54525 Of. 5 #78 A - 151, Cdad. Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitaciones	
<b>DESCRIPCION</b>	Se desinstaló un sub breaker, Se distribuyeron subidas y bajadas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4322	
<b>FECHA</b>	18/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Parqueadero administrativo	 <p>Eleva Ingenieria # 4338 Parqueadero administrativo puerta de gerencia 19.09.2025 10:43 3.38766, -76.54575 Of. 5 #110 10 - Ciudad Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Puente gerencia	
<b>DESCRIPCION</b>	Revisión y retiro de cable telefónico sin uso	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4338	
<b>FECHA</b>	19/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Hospital Dia	 <p>Eleva Ingenieria n.° 4323 Hospital dia toma sobrepuesto 19.09.2025 11:55 3.38635 -76.34529 Cl. 5 #78 A -151, Cdad. Cali, Cali</p>
<b>LUGAR</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	Arreglo de toma sobre expuesto	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4323	
<b>FECHA</b>	19/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 11	 <p>Eleva Ingenieria n.° 4324 Sala 11 entrada tapa ciega sobrepuesta 19.09.2025 11:46 3.38623 -76.34540 Cra. 80 #4-26, Horizonte, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla tapa ciega 2x4 Sobre expuesta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4324	
<b>FECHA</b>	19/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA n.° 4371 Casona terapia ocupacional 22.09.2025 04:17 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Terapia ocupacional	
<b>DESCRIPCION</b>	Reparar ventilador, fusible térmico quemado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4371	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERÍA n.º 4378 Casona feria de la ciencia 23.09.2025 03:37 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Feria de la excelencia	
<b>DESCRIPCION</b>	Extensión de juegos 4 metros, don Eduardo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4378	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4300 Sala 9 independisar circuito terminado hab2 22.09.2025 11:25 3.386661, -76.54524 Cl. 5 #78-50, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 2	
<b>DESCRIPCION</b>	Se instaló circuito de tensión iluminación habitación 2 que estaba considera sala 6F5S se distribuyeron subidas y bajadas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4300	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4368 Sala 3 habitacion 6 lampara cambiada 22.09.2025 09:01 3.386661, -76.54524 Cl. 4 #78-50, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 6	
<b>DESCRIPCION</b>	Reemplazo de lampara 12w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4368	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4366 Sala 1 recepcion canaleta atornillada 22.09.2025 08:13 3.38712.76.54548 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Recepcion	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla Toma suelto	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4366	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 5	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4367 Sala 5 habitacion 13 baño lampara cambiada 22.09.2025 08:53 3.38559.76.54395 Cra. 80 #57, Comuna 17, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 3	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla lampara 12 w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4367	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 4	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4373 Sala 4 habitación 2 3 4 5 6 7 con iluminación otra 22.09.2025 09:23 3386683 - 76.54540 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitación 2,3,4,5,6,7	
<b>DESCRIPCION</b>	Se subió breker y que se hablaba distraído	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4373	
<b>FECHA</b>	22/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Fisioterapia	 <p>EELEVA INGENIERIA n.º 4369 Fisioterapia salon 3 baños 22.09.2025 12:08 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Sala #3	
<b>DESCRIPCION</b>	Revisar sensor dañado, desconector	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4369	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4381 Sala 3 pasillo lampara 60x60 nueva e instalada 10.10.2025 13:47</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillos	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arreglan 2 lámparas 60x60 malas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4381	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4382 Sala 6 área social lámpara nueva 08.10.2025 14:05</p>
<b>LUGAR</b>	Comedor área social	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 1 lámpara 120x30 mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4382	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 4	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4383 Sala 4 pasillo lámpara instalada nueva 120 08.10.2025 14:23</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 1 lámpara 120x30 mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4383	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 4	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4377 Sala 4 habitación tomas gfsi cambiado 23.09.2025 09:25 3.38657-76.54526 Cl. 5 #78 A - 151, Cdad. Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitación 8	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla Tomas 655 malo	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4377	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		



<b>AREA</b>	Sala 7
<b>LUGAR</b>	Pasillo
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 2 lámparas 24W incrustadas malas
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3721
<b>FECHA</b>	23/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	






<b>AREA</b>	Sala 7
<b>LUGAR</b>	Pasillo
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 2 lámparas 24W incrustadas malas
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3722
<b>FECHA</b>	23/09/2025
<b>ENCARGADO</b>	




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4384 Sala 7 comedor cambio de lámparas 60x70 14.10.2025 16:16</p>
<b>LUGAR</b>	Cerca comedor social	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplazan 4 lámparas 60x60 malas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4384	
<b>FECHA</b>	23/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 10	
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 1 lámpara 12W special mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4376	
<b>FECHA</b>		
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4759 Sala 9 estación enfermería 09.10.2025 11:11</p>
<b>LUGAR</b>	Estacion enfermería	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio de tomas malos y revisión de corriente	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4758	
<b>FECHA</b>	24/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4389 Sala 3 estación enfermería lámpara 12w mala 24.09.2025 06:20 3.98689 - 76.54547 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Estacion	
<b>DESCRIPCION</b>	Se reemplaza 1 lámpara 12W mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4389	
<b>FECHA</b>	24/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Casona	 <p>EELEVA INGENIERIA n.º 4757 Casona diamante 25.09.2025 03:06 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Diamante	
<b>DESCRIPCION</b>	Se instala acometida y tuberías emt para punto 110V	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4757	
<b>FECHA</b>	25/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4808 Sala 9 estación enfermería cambio de pulsor 16.10.2025 09:34</p>
<b>LUGAR</b>	Estacion enfermería	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio S1 de vuelta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4808	
<b>FECHA</b>	25/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Lavanderia	 <p>ELEVA INGENIERIA n.º 4756 Lavanderia puesto de teléfono 26.09.2025 01:46 p.m.</p>
<b>LUGAR</b>	Puesto del teléfono	
<b>DESCRIPCION</b>	Instalación de punto 110 con emt	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4756	
<b>FECHA</b>	26/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 9	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4759 Cambio de tomas normal malo 26.09.2025 07:11</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 3	
<b>DESCRIPCION</b>	Se cambian Tomas normal malos	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4759	
<b>FECHA</b>	26/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala9	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4760 Sala9 baño hab8 lampara cambiada nueva 26.09.2025 07:51</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 8 baño	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 24W mala se cambia por una 30x30	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4760	
<b>FECHA</b>	26/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 5	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4761 Sala 5 habitación 1 lámpara 12W cambiada 26.09.2025 08:02</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 1	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla 1 lámpara 12W mala	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4761	
<b>FECHA</b>	26/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Habitacion 6	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4762 Sala 5 habi 6 cambio a s2 nuevo e instalado 29.09.2025 08:26 3.38681 / 76.54540 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Sala 5	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla S3 malo cambio	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4762	
<b>FECHA</b>	26/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA n° 4379 Cocina preparación de alimentos 23.09.2025 01:57 p.m.</p>
<b>LUGAR</b>	Preparación de alimentos	
<b>DESCRIPCION</b>	Tomas en mal estado, cables sueltos, licuadora no funciona	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4379	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA n° 4380 Cocina preparación de alimentos 24.09.2025 02:17 p.m.</p>
<b>LUGAR</b>	Preparación almuerzo	
<b>DESCRIPCION</b>	Organizar cableado tuberías y tomas	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4380	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Financiera	 <p>EELEVA INGENIERIA n° 4778 Financ puesto trabajo canaleta suelta 16.10.2025 11:17</p>
<b>LUGAR</b>	Puesto de trabajo	
<b>DESCRIPCION</b>	Canaleta metálica suelta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4778	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingeniería n° 3427 Sala 1 hab 14 lampara 24 w instalada 29.09.2025 09:53 338677-7654565 Cl. 5 # 80-00, Las Fatales, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitación 14	
<b>DESCRIPCION</b>	Instalación de lampara 24W	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3427	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 4	 <p>Eleva Ingeniería n° 3505 Sala 4 hab 3 se subio breakers y otras cosas en normalidad 29.09.2025 10:56 338677-7654565 Cl. 5 # 80-00, Las Fatales, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 3	
<b>DESCRIPCION</b>	Se subio Breaker disparado, todo en funcionamiento	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3505	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n° 3501 Sala 8 hab 9 lampar 24 w instalada 29.09.2025 10:06 338677-7654526</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 9	
<b>DESCRIPCION</b>	Instaslacion lampara 24w	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3501	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Subgerencia científica	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio Lámparas De 18 W n.º 4799 Subgerencia científica 09.10.2025 10:40 a. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Centro de investigación	
<b>DESCRIPCION</b>	Lámpara parpadeante 18W, cambio	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4799	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Lavanderia	 <p>EELEVA INGENIERIA n.º 4776 Lavandería torre de enfriamiento 29.09.2025 02:40 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Torre de enfriamiento	
<b>DESCRIPCION</b>	Mejorar acometida en tubería ent para la bomba	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4776	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Cocina	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4777 Cocina panadería inst de tubería y tomas 16.10.2025 09:52</p>
<b>LUGAR</b>	Panadería	
<b>DESCRIPCION</b>	Colocar tomas y tuberías faltantes	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4777	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		




Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingeniería n° 4783 Sala 6 comedor puerta eléctrica con energía otrave 29.09.2025 11:34 3.38667, -76.54523 Cl. 5 #78 A - 151, Cdad. Capri, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Comedor vuelta	
<b>DESCRIPCION</b>	Vuelta sin energía se subió breker quedó con energía pero fallan los sensores	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4783	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Hospital dia	 <p>Eleva Ingeniería n° 4763 Hospital dia pasillo segundo piso sensor acomodado 16.10.2025 09:36</p>
<b>LUGAR</b>	Pasillo	
<b>DESCRIPCION</b>	Se arregla sensor que esta fallando	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4763	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería n° 4755 Sala 7 hab 4 se saco objeto de tomas regulado 29.09.2025 08:32 3.38646, -76.54549 Cl 4 entre Kf 60 y 78, Las Ferallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 9	
<b>DESCRIPCION</b>	Un objeto incrustado en una toma regulado	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4755	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 7	 <p>Eleva ingeniería n.º 4754 Sala 7 mb. 0. tomas regulado puesto 16.10.2025 10:57</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 6	
<b>DESCRIPCION</b>	Poner tomas regulados	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4754	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 6	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4770 Sala 7 trabajo limpio lamapara nyeva cambiada 26.09.2025 14:53</p>
<b>LUGAR</b>	Trabajo limpio	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 24W mala se cambia por una 30x30 de sobreponer	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4770	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 5	 <p>Eleva Ingenieria n.º 4762 Sala 5 pasillo lamapara 24 w cambiada 16.10.2025 10:57</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 6	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 24W incrustada mala se cambia por una de sobreponer	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4762	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

<b>AREA</b>	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería n.º 4770 Sala 7 trabajo limpio cambio s2 pors3 09.10.2025 10:42</p>
<b>LUGAR</b>	Trabajo limpio	
<b>DESCRIPCION</b>	63 malo se cambió por un S2	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4770	
<b>FECHA</b>	29/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Jardin talento humano	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio Lámpara 12 W n.º 4790 Talento humano jardin 09.10.2025 10:44 a. m</p>
<b>LUGAR</b>	Cuarto de aseo	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lámpara 12W sobrepuesta	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4790	
<b>FECHA</b>	30/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio Lámpara 24 n.º 4791 Cocina vestier de hombres 09.10.2025 12:09 p. m.</p>
<b>LUGAR</b>	Vestier hombres	
<b>DESCRIPCION</b>	Cambio lámpara 24W incrustada cuadrada	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4791	
<b>FECHA</b>	30/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
Tel: 3731437  
Cel: (321)7122112  
E-mail: a.munoz@eeleva.com  
Cali-Colombia

<b>AREA</b>	Sala 7	 <p>Eleva Ingenieria n° 4787 Sala 7 entrada independizo sensor e iluminacion 09/30/2025 10:33</p>
<b>LUGAR</b>	Entrada	
<b>DESCRIPCION</b>	Se independizó la vuelta de iluminación entrada y se instaló con sensor	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	4787	
<b>FECHA</b>	30/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n° 3616 Sala 1 hab8 lampara 12 cambiada 30.09.2025 07:26 3.88782 -76.54589 Cl. 4 #77-16, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitación 8	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 12 cambiada	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3616	
<b>FECHA</b>	30/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		
<b>AREA</b>	Sala 5	 <p>Eleva Ingenieria n° 3617 Sala 5 hab2 lampara cambiada 12w 30.09.2025 07:32 3.88683 -76.54540 Cl. 5 # 80-00, Las Farallones, Cali</p>
<b>LUGAR</b>	Habitacion 2	
<b>DESCRIPCION</b>	Lampara 12w cambiada	
<b>No. DE SOLICITUD</b>	3617	
<b>FECHA</b>	30/09/2025	
<b>ENCARGADO</b>		

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol  
 Tel: 3731437  
 Cel: (321)7122112  
 E-mail: a.munoz@eeleva.com  
 Cali-Colombia

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

N° Solicitud	Área	Sitio	Descripción	Fecha de solución
4280	Consulta externa	Pasillo	Toma de techo desprendida	01/09/2025
3637	Consulta externa	Baño mujeres	Lámpara 24W quemada, se reemplaza	01/09/2025
3636	Consulta externa	Baño hombres	Lámpara 24W quemada, se reemplaza	01/09/2025
2665	Casona	Baño mujeres	Lámpara 24W quemada, se reemplaza	01/09/2025
4281	Seguridad en el trabajo	Casilleros	Lámpara con problema de cableado, se corrigió	01/09/2025
3723	Salas	Pasillo	Lámpara 24W instalada	02/09/2025
3645	Guaduales		Instalación de tubería ent y cajas para circuitos	02/09/2025
3662	Salas	Habitaciones baño	Se instaló lámpara 12W	03/09/2025
3645	Guaduales		Se ayudó a Bladimir a instalar cableado a casadej elevos 26mts	03/09/2025
3787	Sala 6	Recepción	Poner 3 comandos pequeños de iluminación	03/09/2025
3656	Hospital	Auditorio	Cambio toma quemado	04/09/2025
3286	Pasillo cafetería	Pasillo	Restablecimiento luces	04/09/2025
	Guaduales	Cambuche	Orden recoger materiales eléctricos, tubería ent, caja fs, terminales unión, se guarda en cambuche	05/09/2025
4282	Casona	Museo	Revisión de tomas con trabajos atrasados, video beam parlante	05/09/2025
4283	Consulta externa	Consultorio #9	Break disparado, se restableció	05/09/2025
	Consulta externa	Farmacia	Cambio lámpara 60x60	05/09/2025
4205	Suministro	Archivo histórico	Cambio toma eléctrico en mal estado, toma suelta	08/09/2025
4204	Talento humano	Baño hombres	Cambio lámpara 18W	08/09/2025
4205	Mantenimiento	Mantenimiento	Desmonte lámpara de tubos T8 en mal estado	08/09/2025

4211	Consulta externa	Baño mujeres	Restablecimiento de breaker pagado luces segundo piso	09/09/2025
4212	Sala 9	Patio	Se puso tapa ciega a caja octagonal de iluminación	09/09/2025
4214	Sala 9	Entrada	Estudiante jaló el cable de la vuelta, hizo corto y quemó fuente 12w	09/09/2025
3704	Sala 8	Tecar	S3 interruptor malo, se cambió por un S2	09/09/2025
4207	Sala 9	Patio	Se instaló cableado, tubería entre breaker y tomas, circuito de lavadora	09/09/2025
3787	Sala 6	Recepción	Se instaló conmutador e interruptores en pasillo y enfermería	09/09/2025
3752	Consulta externa	Consultorio #13	Cambio lámpara 60x60	10/09/2025
3751	Consulta externa	Consultorio #14	Cambio lámpara 60x60	10/09/2025
3644	Cafetería	Comedor	s2 desajustado	10/09/2025
3698	Parqueadero administrativo	Entrada gerencia	2 lámparas 30x30 sobrepuestas	10/09/2025
4248	Sala 3	Habitación 1	Interruptor S2 malo, cambiar por uno nuevo	10/09/2025
4249	Sala 7	Pasillo	Lámpara 18W no gustaba	10/09/2025
4250	Sala 6	Baño	Cambiar lámpara mala	10/09/2025
4257	Lavandería	Pasillo	8W quemada	11/09/2025
4251	Casona	Sistema	1 toma en mal estado	11/09/2025
3655	Cafetería	Pasillo interno	3 lámparas 30x30 cuadradas quemadas, instalar	11/09/2025
4255	Fisioterapia	Sala de terapia	2 lámparas 18W quemadas, se reemplaza	11/09/2025
3547	Monitorio	Pasillo baño	5 lámparas 24W inmonitor	11/09/2025
4258	Sala 8	Pasillo	Revisar lámpara de emergencias malas	11/09/2025
4259	Sala 6 Pediatría	Pasillo entrada	Poner timbre de nuevo, anterior estaba quemado	11/09/2025
4266	Sala 6 Pediatría	Ambiente de trabajo	Lámpara 120x30 suelta, ajustar	11/09/2025
3679	Sala 6	Habitación 7	Toma normal malo, estéticamente cambiar	11/09/2025
4277	Urgencias	Observación hombres	Cargador roto y carpeta energizada	12/09/2025
4278	Laboratorio		Revisión de punta eléctrica, everardo no aturiza	12/09/2025
4276	Sala 6 Pediatría	Estación Enfermería	Se acomodaron 2 lámparas de 120x30 que estaban sueltas, se acomodó y revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	12/09/2025

4267	Sala 1	Recepción	Lámpara 12w mala	12/09/2025
4274	Sala 3	Pasillo	Lámpara 60x60 incrustar malas, revisar tensión	12/09/2025
4268	Sala 6	Pasillo	Lámpara 12w mala	12/09/2025
4269	Sala 6	Recepción	Lámpara 12w mala	12/09/2025
4270	Sala 6	Habitación 1	Lámpara 12w mala	12/09/2025
4272	Área social	Sala 6	Lámpara 120x30 incrustar mala	12/09/2025
4271	Sala 6	Baño personal	Cambio de lámpara 12w, sobreponer por una de 12w incrustar	12/09/2025
4273	Sala 6 Pediatría	Entrada	Cambio de timbre quemado	12/09/2025
4275	Sala 6	Entrada	Lámpara 12w mala	12/09/2025
4276	Sala 6 Pediatría	Estación Enfermería	Se acomodaron 2 lámparas de 120x30 que estaban sueltas. Se acomodó y revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	12/09/2025
4274	Sala 3	Pasillo	Revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	15/09/2025
4284	Sala 3	Comedor	Poner lámpara de 30x30 que no está	15/09/2025
4285	Urgencias	Observación	Se verificó tensión ya que habían informado que dos habitaciones corrientes estaban mal	15/09/2025
4286	Sala 6 Pediatría	Habitación 6	1 toma normal y 1 toma resultó suelto, se acomodaron en su sitio	15/09/2025
4274	Sala 3	Pasillo	Revisar tensión lámpara 60x60 en pasillo	15/09/2025
4284	Sala 3	Comedor	Poner lámpara de 30x30 que no está	15/09/2025
4285	Urgencias	Observación	Se verificó tensión ya que habían informado que los cables corrientes estaban sueltos	15/09/2025
4286	Sala 6 Pediatría	Habitación 6	1 toma normal y 1 toma resultaron sueltos, se acomodaron en su sitio	15/09/2025
4291	Casona	Interventor social	Reemplazo lámpara T8	16/09/2025
4292	Sala 8	Sección revista	Poner lámpara 30x30	16/09/2025
4301	Laboratorio	Alistamiento	asegurar lámparas T8 x2	17/09/2025
4298	Sala 8	Habitación 5	Cambio tomas normal malo	17/09/2025
4299	Sala 8	Habitación 3	Cambio tomas normal malo	17/09/2025
4318	Consulta externa	Baño piso 10	Restablecimiento del break	18/09/2025
4319	Parqueadero administrativo	Garita	Timbre	18/09/2025
4322	Sala 10	Habitación 6F5	Se desinstaló un sub breaker	18/09/2025
4338	Parqueadero administrativo	Puente gerencia	Revisión y retiro de cable telefónico sin uso	19/09/2025

4370	Parqueadero administrativo	Poste de luz	Reflector que no funciona	22/09/2025
4371	Casona	Terapia ocupacional	Reparar ventilador, fusible térmico quemado	22/09/2025
4378	Casona	Feria de la excelencia	Extensión de juegos 4 metros, don Eduardo	22/09/2025
4300	Sala 9	Habitación 2	Se instaló circuito de tensión e iluminación	22/09/2025
4300	Sala 9	Habitación 2	Se instaló circuito de tensión iluminación habitación 2 que estaba considera sala 6F5S se distribuyeron subidas y bajadas	22/09/2025
4368	Sala 3	Habitación 6	Lampara 12W mala	22/09/2025
4366	Sala 1	Recepción	Chaleta toma suelta	22/09/2025
4367	Sala 5	Habitación 3	Lampara 12W mala	22/09/2025
4373	Sala 4	Habitación 2,3,4,5,6,7	Se subió breker y que se hablaba distraído	22/09/2025
4369	Fisioterapia	Sala #3	Revisar sensor dañado, desconector	23/09/2025
4381	Sala 1	Pasillos	2 lámparas 60x60 malas	23/09/2025
4382	Sala 6	Comedor área social	1 lámpara 120x30 mala	23/09/2025
4383	Sala 4	Pasillo	1 lámpara 120x30 mala	23/09/2025
4377	Sala 4	Habitación 8	Tomas 655 malQ	23/09/2025
3721 - 3722	Sala 7	Pasillo	2 lámparas 24W incrustadas malas	23/09/2025
4384	Sala 7	Cerca comedor social	4 lámparas 60x60 malas	23/09/2025
	Sala 11	Trabajo limpio	1 lámpara special 60x60 mala	23/09/2025
4376	Sala 10	Pasillo	1 lámpara 12W special mala	23/09/2025
4758	Sala 9	Estación enfermería	Cambio tomas mal y revisión de corriente	24/09/2025
4389	Sala 3	Estación	1 lámpara 12W mala	24/09/2025
4757	Casona	Diamante	Se instala acometida y tuberías ent para punto 110V	25/09/2025
4808	Sala 9	Estación enfermería	Cambio S1 de vuelta	25/09/2025
4756	Lavandería	Puesto del teléfono	Instalación de punto 110 con emt	26/09/2025
4759	Sala 9	Habitación 3	Tomas normal mala y cambiada	26/09/2025
4760	Sala 9	Habitación 8 baño	Lampara 24W mala se cambia por una 30x30	26/09/2025
4767	Sala 9	Patio	Verificar reflector con fallas	26/09/2025
4761	Sala 5	Habitación 1	1 lámpara 12W mala	26/09/2025
4762	Habitación 6	Sala 5	S3 malo cambio	26/09/2025

4379	Cocina	Preparación alimentos	Tomas en mal estado, cables sueltos, licuadora no funciona	29/09/2025
4380	Cocina	Preparación almuerzo	Organizar cableado tuberías y tomas	29/09/2025
4778	Financiera	Puesto de trabajo	Canaleta metálica suelta	29/09/2025
4799	subgerencia científica	Centro investigación	Lámpara parpadeante 18W, cambio	29/09/2025
4776	Lavandería	Torre enfriamiento	Mejorar acometida en tubería ent para la bomba	29/09/2025
4777	Cocina	Panadería	Colocar tomas y tuberías faltantes	29/09/2025
4783	Sala 6	Comedor vuelta	Vuelta sin energía se subió breker quedó con energía pero fallan los sensores	29/09/2025
4763	Hospital día	Pasillo	Sensor que está fallando	29/09/2025
4755	Sala 7	Habitación 9	Un objeto incrustado en una toma regulado	29/09/2025
4753	Sala 7	Habitación 6,7,8	Tomas regulado sin energía, nose alcanzó a colocar	29/09/2025
4754	Sala 7	Habitación 6	Poner tomas regulado	29/09/2025
4770	Sala 6	Trabajo limpio	Lampara 24W mala se cambia por una 30x30 de sobreponer	29/09/2025
4762	Sala 5	Habitación 6	Lampara 24W incrustada mala se cambia por una de sobreponer	29/09/2025
4770	Sala 7	Trabajo limpio	63 malo se cambió por un S2	29/09/2025
4790	Jardín talento humano	Cuarto de aseo	Cambio lámpara 12W sobrepuesta	30/09/2025
4791	Cocina	Vestier hombres	Cambio lámpara 24W incrustada cuadrada	30/09/2025
4787	Sala 7	Entrada	Se independizó la vuelta de iluminación entrada y se instaló con sensor	30/09/2025
4795	Sala 7	Pasillo	Iluminación de pasillo invertidos en paralelo con S1	30/09/2025

El presente informe de actividades que va desde el 1 al 30 de septiembre recopila las labores ejecutadas en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos. Todas las intervenciones fueron verificadas en campo y se garantiza que las condiciones operativas y de seguridad eléctrica quedaron restablecidas conforme a los parámetros establecidos.

Este documento estuvo bajo la supervisión y validación técnica del Ingeniero **Alex Roberto Taborda**, quien certifica que las actividades aquí consignadas cumplen con los estándares de ingeniería aplicables.

**Att;**

*Alex Roberto Taborda B*

**Alex Roberto Taborda Betancur**  
**CL-205-125564**



**INFORME LEVANTAMIENTO DE PLANOS:**  
LEVANTAMIENTO DE PLANOS TABLEROS  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.  
CALLE 5 No. 80 – 00, CALI – VALLE DEL CAUCA.

**CONTRATO OS-022-2025**  
REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO  
ELECTRICO DEL HOSPITAL

**CLIENTE:**  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO  
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

**1 – 30 SEPTIEMBRE 2025**

## 1. Introducción

El presente informe técnico tiene como objetivo documentar el levantamiento de los planos de tomas eléctricas del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025. Durante este periodo se realizó la inspección en campo de todas las tomas eléctricas y la recopilación de la información técnica necesaria.

Luego se procedió a la digitalización de los datos en AutoCAD para la elaboración de planos actualizados del sistema eléctrico. El documento describe a continuación el alcance de la labor, la metodología aplicada y los anexos correspondientes.

## 2. Alcance

El levantamiento comprendió la revisión e identificación de todas las tomas eléctricas en las instalaciones del hospital Psiquiátrico. Cada toma fue verificada en cuanto a su ubicación física, estado operativo, numeración y asociación con el circuito eléctrico correspondiente. Toda la información relevante (ubicación, características) fue registrada en campo. Posteriormente, esta información se digitalizó en AutoCAD para generar planos actualizados del sistema eléctrico del hospital psiquiátrico. Los planos resultantes se anexan al informe y servirán de referencia para futuras labores de mantenimiento y ampliación.

## 3. Metodología

La metodología aplicada incluyó los siguientes pasos:

- Inspección en campo: Se verificaron todas las tomas eléctricas para constatar su ubicación exacta y su estado operativo.
- Registro fotográfico: Se tomó fotografía de cada toma eléctrica para respaldar visualmente la información técnica recopilada.
- Digitalización en AutoCAD: Toda la información recolectada (ubicación, codificación y detalles técnicos) se introdujo en AutoCAD para elaborar planos eléctricos actualizados.
- Validación: Se realizó una revisión final de los planos digitalizados comparándolos con la inspección en campo, asegurando su precisión y coherencia.

#### 4. Anexos

Los planos digitales generados se entregarán por medio de correo electrónico. De esta forma, se considera cumplida la entrega de la documentación solicitada.

Att;

*Alex Roberto Taborda B*

Alex Roberto Taborda Betancur  
CL-205-125564