



INFORME DE ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
CALLE 5 No. 80 – 00, CALI – VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO OS-022-2025



REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO
ELECTRICO DEL HOSPITAL

CLIENTE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.



1 – 30 NOVIEMBRE 2025



AREA	Sala 10	 <p>EELEVA INGENIERIA n° 5077 Sala 10 Puesta tubería sensor entrada 01/11/2025 08:17</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Puesta tubería sensor entrada	
No. DE SOLICITUD	5077	
FECHA	01/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 6 pediatría	 <p>EELEVA INGENIERIA Identificación De Circuitos Cámaras n° 5348 Sala 6 pediatría - cuarto técnico - Break 7 04/11/2025 02:28 p. m.</p>
LUGAR	Cuarto técnico	
DESCRIPCION	Identificación de circuitos cámaras	
No. DE SOLICITUD	5348	
FECHA	04/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 1	 <p>EELEVA INGENIERIA Identificación De Circuitos Cámaras n° 5384 Sala 1 - botiquín - break # 1 04/11/2025 08:55 a. m.</p>
LUGAR	Botiquín break #1	
DESCRIPCION	Identificación de circuitos cámaras	
No. DE SOLICITUD	5384	
FECHA	04/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 4	 <p>Eleva Ingenieria n.° 5064 Sala 4 entrada se apreto sensor empalme face 05.11.2025 14:26</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Re arreglo empalme luminaria en funcionamiento	
No. DE SOLICITUD	5064	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.° 5270 Sala 1 entrada s1 nuevo puesto 05.11.2025 08:36</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	S1 nuevo puesto	
No. DE SOLICITUD	5270	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 10	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5077 Sala 10 puesta de sensor lampara de entrada 05.11.2025 08:09</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Se coloca sensor lampara entrada	
No. DE SOLICITUD	5077	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5079 Sala 1 entrada pasillo puesta de sensor 05.11.2025 08:36</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Se coloca sensor en la entrada del pasillo	
No. DE SOLICITUD	5079	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Sala 11	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5078 Sala 11 sensor a lampara de entrada 05.11.2025 08:09</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Se coloca sensor lampara de entrada	
No. DE SOLICITUD	5078	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5970 Sala 1 entrada sensor instalado 05.11.2025 10:19</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Instalacion de sensor	
No. DE SOLICITUD	5970	
FECHA	05/11/2025	
ENCARGADO		


AREA	Urgencia	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5404 Urgencias obs hombres lampara 24 w.mala 06.11.2025 10:45</p>
LUGAR	Baño hombres	
DESCRIPCION	Lampara 24w	
No. DE SOLICITUD	5404	
FECHA	06/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Urgencias	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5873 Urgencias botiquen lampara 24 w cambiada 07.11.2025 13:52</p>
LUGAR	Botiquín	
DESCRIPCION	Lampara 24w	
No. DE SOLICITUD	5873	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		


AREA	Sala 11	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5879 Sala 11 salón revista tomas r puesto y con tapa 07.11.2025 14:07</p>
LUGAR	Salon	
DESCRIPCION	Puesta de toma con tapa	
No. DE SOLICITUD	5879	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 5	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5881 Sala 5 hab 11 10 8 7 6 5 3 con energia 07.11.2025 13:58</p>
LUGAR	Habitacion 11,10,8,7,6,5,3	
DESCRIPCION	Tomas gfsi disparada, se ponen en funcionamiento	
No. DE SOLICITUD	5881	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Monitoreo	 <p>EELEVA INGENIERÍA Instalación Emt Para Iluminación n.º 5365 Monitoreo-cuartos traseros 07.11.2025 08:20 a. m.</p>
LUGAR	Cuartos traseros	
DESCRIPCION	Instalación tubería emt para iluminación	
No. DE SOLICITUD	5365	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 10	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5871 Sala 10 Breaker subido hab10 9 8 tomas normal 07.11.2025 09:49</p>
LUGAR	Habitación 10,9,8	
DESCRIPCION	Breaker disparado se reintegra	
No. DE SOLICITUD	5871	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Sala 4	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5405 Sala 4 est enfermería tomas sobre puesto 07.11.2025 10:08</p>
LUGAR	Estacion enfermería	
DESCRIPCION	Toma sobrepuesto se instala	
No. DE SOLICITUD	5405	
FECHA	07/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cuarto de lactancia	 <p>EELEVA INGENIERÍA Cambio De Lámparas De 60 X 60 n.º 5260 Cuarto de lactancia-pasillo externo 08.11.2025 07:58 a. m.</p>
LUGAR	Pasillo externo	
DESCRIPCION	Cambio de lampara 60x60	
No. DE SOLICITUD	5260	
FECHA	08/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Casona	
LUGAR	Pasillo	
DESCRIPCION	Bajar lamparas colgantes del área de casona	
No. DE SOLICITUD	5901	
FECHA	10/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cafeteria	
LUGAR	Extractor	
DESCRIPCION	Medidas de condensador	
No. DE SOLICITUD	5902	
FECHA	10/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 6	 <p>Eleva Ingenieria n.° 5906 Sala 6 hab7 s1 cambiado 10.11.2025 16:30</p>
LUGAR	Habitacion 7	
DESCRIPCION	S1 cambiado	
No. DE SOLICITUD	5906	
FECHA	10/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 6	 <p>Eleva Ingenieria n.° 5906 Sala 6 hab 7 cambio s1 y s2 nuevos 11.11.2025 09:17</p>
LUGAR	Habitacion 7	
DESCRIPCION	Cambio s1 y s2 nuevos	
No. DE SOLICITUD	5906	
FECHA	11/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5345 Sala 7salon revis lampqra 60 x 60 instalada 11.11.2025 11:09</p>
LUGAR	Salon revista	
DESCRIPCION	Lampara 60x60 instalada	
No. DE SOLICITUD	5345	
FECHA	11/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	UAC	 <p>EELEVA INGENIERIA Instalar Sensor De Movimiento n.º 5933 UAC. - PUERTA 12.11.2025 02:45 p. m.</p>
LUGAR	Puerta	
DESCRIPCION	Instalar sensor de movimiento	
No. DE SOLICITUD	5933	
FECHA	12/11/2025	
ENCARGADO		




AREA	Cafeteria	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio De Condensador n.º 5902 Cafeteria - extractor 12.11.2025 10:29 a. m.</p>
LUGAR	Extractor	
DESCRIPCION	Cambio de condensador	
No. DE SOLICITUD	5902	
FECHA	12/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Hospital dia	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5938 Hospital dia bañi muje lampara nueva 24 w 14.11.2025 09:51</p>
LUGAR	Baño mujer	
DESCRIPCION	Cambio de lampara nueva 24 w	
No. DE SOLICITUD	5938	
FECHA	14/11/2025	
ENCARGADO		




AREA	Sala 6
LUGAR	Cuarto técnico
DESCRIPCION	Se aterriza puesta a tierra
No. DE SOLICITUD	5941
FECHA	14/11/2025
ENCARGADO	





AREA	Cocina
LUGAR	Preparación de alimentos
DESCRIPCION	Se instala tubería EMT
No. DE SOLICITUD	5869
FECHA	18/11/2025
ENCARGADO	






AREA	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n.° 5958 Sala 3 entrada sensor otra vez en su labor 18.11.2025 15:30</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Arreglo de sensor	
No. DE SOLICITUD	5958	
FECHA	18/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Financiera	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio Lámpara T8 n.° 5948 Financiera - contabilidad 18.11.2025 09:45 a. m.</p>
LUGAR	Contabilidad	
DESCRIPCION	Cambio lampara T8	
No. DE SOLICITUD	5948	
FECHA	18/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería Atendiendo Puesto A Tierra n.° 5951 Sala 7 estacion enferm timbre malo 18.11.2025 09:26</p>
LUGAR	Estacion Enfermeria	
DESCRIPCION	Arreglo de timbre	
No. DE SOLICITUD	5951	
FECHA	18/11/2025	
ENCARGADO		




AREA	Sala 7	 <p>Eleva Ingeniería Aterrizaje Puente A Tierra n.º 5952 Salida puerta entrada ajustada 18/11/2025 10:21</p>
LUGAR	Puerta de entrada	
DESCRIPCION	Puerta arreglada	
No. DE SOLICITUD	5952	
FECHA	18/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Financiera	 <p>EELEVA INGENIERIA Canaleta Suelta n.º 5949 Financiera - puesto de trabajo 18.11.2025 10:38 a. m.</p>
LUGAR	Puesto de trabajo	
DESCRIPCION	Arreglo de canaleta suelta	
No. DE SOLICITUD	5949	
FECHA	18/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5073 Sala 8 hab 8 tomas reg nuevo instalado 19.11.2025 10:22</p>
LUGAR	Habitacion8	
DESCRIPCION	Tomas reguladas nuevos instalados	
No. DE SOLICITUD	5073	
FECHA	19/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5970 Sala 8 comedor cambio se s3 a s2 nuevo ya q no hay 19.11.2025 11:13</p>
LUGAR	Comedor	
DESCRIPCION	Cambio S3 a S2 nuevo	
No. DE SOLICITUD	5970	
FECHA	19/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Servicio administrativo	 <p>EELEVA INGENIERÍA Cambio De Lámparas Y Sensor De Movimient n.º 5971 Servicios administrativos- pasillo externo 20.11.2025 02:19 p. m.</p>
LUGAR	Pasillo externo	
DESCRIPCION	Cambio de lamparas y sensor de movimiento	
No. DE SOLICITUD	5971	
FECHA	20/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Sala 8	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5966 Sala 8 estacion emferm lampara 24 w nueva 20.11.2025 09:43</p>
LUGAR	Estacion enfermería	
DESCRIPCION	Lampara 24w nueva	
No. DE SOLICITUD	5966	
FECHA	20/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Casona	 <p>EELEVA INGENIERÍA Instalar Circuito Eléctrico Tomas n.º 5997 Casona - diamante 20.11.2025 10:22 a. m.</p>
LUGAR	Diamante	
DESCRIPCION	Instalar circuito eléctrico tomas	
No. DE SOLICITUD	5997	
FECHA	20/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Sala 8	 <p>Eleva Ingenieria n.º 5968 Sala 8 hab 4 tomas se le puso su tapa y energ 20.11.2025 10:39</p>
LUGAR	Habitacion 4	
DESCRIPCION	Instalación de toma con tapa	
No. DE SOLICITUD	5968	
FECHA	20/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Toma Reacomodado De Nuevo n.º 6063 Cocina- salida de alimentos 21.11.2025 09:10 a. m.</p>
LUGAR	Salida de alimentos	
DESCRIPCION	Reacomodar toma	
No. DE SOLICITUD	6063	
FECHA	21/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Facturacion	 <p>EELEVA INGENIERIA Canaleta Metalica- Regulados Normal n.º 6071 Facturacion- puesto de trabajo 22.11.2025 10:45 a. m.</p>
LUGAR	Puesto de trabajo	
DESCRIPCION	Canaleta metálica tomas regulados	
No. DE SOLICITUD	6071	
FECHA	22/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Parqueadero proveedores	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio De Toma En Mal Estado n.° 6065 Parqueadero proveedores - pasillo 24.11.2025 02:00 p.m.</p>
LUGAR	Pasillo	
DESCRIPCION	Cambio de toma	
No. DE SOLICITUD	6065	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 5	 <p>Eleva Ingeniería n.° 6080 Sala 5 hab 8 cambio lampara 12 w sobreponer 24.11.2025 14:28</p>
LUGAR	Habitacion 8	
DESCRIPCION	Cambio de lampara 12 w sobreponer	
No. DE SOLICITUD	6080	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Se instala Tapa ciega n.° 6064 Cocina_producción 24-11-2025 02:51 p. m.</p>
LUGAR	Produccion	
DESCRIPCION	Se instala tapa ciega	
No. DE SOLICITUD	6064	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Sala 6	 <p>Eleva Ingenieria n.º 6066 Sala 6 salon revis lampara 60 x 60 nueva y cambiad 24.11.2025 09.53</p>
LUGAR	Salon revista	
DESCRIPCION	Lampara nueva 60x60	
No. DE SOLICITUD	6066	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 3	 <p>Eleva Ingenieria n.º 6067 Sala 3 hab7 se puso tapa a s2 24.11.2025 10.21</p>
LUGAR	Habitacion 7	
DESCRIPCION	Se pone tapa s2	
No. DE SOLICITUD	6067	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cafeteria	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio De Bombillo 30 Watt n.º 6097 Cafeteria - mesón 24.11.2025 11:55 a. m.</p>
LUGAR	Meson	
DESCRIPCION	Cambio de bombillo 30watts	
No. DE SOLICITUD	6097	
FECHA	24/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Urgencias	 <p>Eleva Ingenieria n.° 6106 Urgencias estacion enferm lamp 12 w cambiada 25.11.2025 14.06</p>
LUGAR	Estacion enfermería	
DESCRIPCION	Cambio de lampara 12 w	
No. DE SOLICITUD	6106	
FECHA	25/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 4	 <p>Eleva Ingenieria n.° 6105 Sala 4 hab 5 cambio s1 nuevo 25.11.2025 14.18</p>
LUGAR	Habitacion 5	
DESCRIPCION	Cambio s1 nuevo	
No. DE SOLICITUD	6105	
FECHA	25/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 1	 <p>Eleva Ingenieria n.° 6103 Sala 1 hab 11 lampara 18 w nueva 25.11.2025 14.57</p>
LUGAR	Habitación 11	
DESCRIPCION	Lampara 18w nueva	
No. DE SOLICITUD	6103	
FECHA	25/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Mantenimiento	 <p>Eleva Ingenieria n.º 6113 Mantenimiento baño hombre afuera lampo 12 nueva 25.11.2025 15:55</p>
LUGAR	Baño	
DESCRIPCION	Lampara nueva 12	
No. DE SOLICITUD	6113	
FECHA	25/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cafetería	 <p>EELEVA INGENIERIA Desmonte De Estator, Cafeteria n.º 6108 Cafeteria- extractor de aire 25.11.2025 10:58 a. m.</p>
LUGAR	Extractor	
DESCRIPCION	Desmonte de extractor de aire	
No. DE SOLICITUD	6108	
FECHA	25/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Instalación Tubería Emt- Tomas Y Circuit n.º 6127 Cocina preparación de alimentos 26.11.2025 01:50 p. m.</p>
LUGAR	Preparación de alimentos	
DESCRIPCION	Instalación tubería emt	
No. DE SOLICITUD	6127	
FECHA	26/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Instalación Tubería Emt- n.º 6129 Cocina - producción 26.11.2025 05:26 p. m.</p>
LUGAR	Produccion	
DESCRIPCION	Instalacion tubería emt	
No. DE SOLICITUD	6129	
FECHA	26/11/2025	
ENCARGADO		



AREA	Sala 6	 <p>Eleva Ingenieria n.º 6124 Sala 6 nabº cambio s1 nuevo 26.11.2025 09:12</p>
LUGAR	Habitacion 8	
DESCRIPCION	Cambio s1 nuevo	
No. DE SOLICITUD	6124	
FECHA	26/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Instalación Tubería Emt- Tomas Y Circuit n.º 6121 Cocina - preparación de alimentos 26.11.2025 10:38 a. m.</p>
LUGAR	preparación de alimentos	
DESCRIPCION	Instalacion tubería emt, tomas y circuito	
No. DE SOLICITUD	6121	
FECHA	26/11/2025	
ENCARGADO		


AREA	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n.º 5082 Sala 3 entrada cambio sensor se pega se puso otro 27.11.2025 14:33</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Cambio de sensor	
No. DE SOLICITUD	5082	
FECHA	27/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Consulta externa	 <p>EELEVA INGENIERIA Cambio S1 En Mal Estado. n.º 6120 Consulta externa -baño 1 piso 28.11.2025 08:57 a. m.</p>
LUGAR	Baño piso 1	
DESCRIPCION	Cambio s1 por uno nuevo y funcional	
No. DE SOLICITUD	6120	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Sala 3	 <p>Eleva Ingeniería n.º 6140 Sala 3 entrada cambio de sensor movimient 28.11.2025 09:05</p>
LUGAR	Entrada	
DESCRIPCION	Cambio de sensor de movimiento	
No. DE SOLICITUD	6140	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Urgencias	 <p>Eleva Ingenieria n.º 6141 Urgencias trbaj limp cambio lamp 24 w nuev 28.11.2025 09:09</p>
LUGAR	Trabajo limpio	
DESCRIPCION	Cambio lampara 24w	
No. DE SOLICITUD	6141	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Quitar Canaletas Poner Tubería De Metal n.º 6121 Cocina _producción 28.11.2025 09:13 a. m.</p>
LUGAR	Producción	
DESCRIPCION	Quitar canaletas poner tuberías emt	
No. DE SOLICITUD	6121	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Quitar Canaletas Poner Tubería De Metal n.º 6127 Cocina - producción 28.11.2025 09:15 a. m.</p>
LUGAR	Producción	
DESCRIPCION	Quitar canaletas poner tuberías emt	
No. DE SOLICITUD	6127	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Quitar Canaletas Poner Tubería De Metal n.º 6129 Cocina - hornos producción 28.11.2025 09:17 a. m.</p>
LUGAR	Hornos producción	
DESCRIPCION	Quitar canaletas poner tuberías emt	
No. DE SOLICITUD	6129	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Tomas Suelos Sin Tapa n.º 6130 Cocina - panaderia 28.11.2025 09:21 a. m.</p>
LUGAR	Panaderia	
DESCRIPCION	Tomas sueltos sin tapa	
No. DE SOLICITUD	6130	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Hueco Sin Toma n.º 6131 Cocina panaderia 28.11.2025 09:25 a. m.</p>
LUGAR	Panaderia	
DESCRIPCION	Hueco sin toma	
No. DE SOLICITUD	6131	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERIA Se Quita Canaleta Suelta, Toma Reubicado n° 6132 Cocina-panaderia 28.11.2025 09:28 a. m.</p>
LUGAR	Panaderia	
DESCRIPCION	Se quita canaleta suelta, se reacomoda toma	
No. DE SOLICITUD	6132	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Consulta externa	 <p>Eleva Ingeniera n° 6139 Consulta-exter se puso tomas gfsi 28.11.2025 09:29</p>
LUGAR	Exterior	
DESCRIPCION	Se coloca toma gfsi	
No. DE SOLICITUD	6139	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

AREA	Cocina	 <p>EELEVA INGENIERÍA Hueco En Pared n. 6133 Cocina- área de jugos 28.11.2025 09:31 a. m.</p>
LUGAR	Area de jugos	
DESCRIPCION	Hueco pared	
No. DE SOLICITUD	6133	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		
AREA	Cocina paredes	 <p>EELEVA INGENIERÍA Reparacion De Contactores -Estatores n. 6134 Cocina paredes-estatore 28.11.2025 09:37 a. m.</p>
LUGAR	Estatore	
DESCRIPCION	Reparacion de contactores	
No. DE SOLICITUD	6134	
FECHA	28/11/2028	
ENCARGADO		

AREA	Cocina	
LUGAR	Panaderia	
DESCRIPCION	Instalacion tubería emt	
No. DE SOLICITUD	6135	
FECHA	28/11/2025	
ENCARGADO		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

N° Solicitud	Área	Sitio	Descripción	Fecha de solución
5077	Sala 1	Entrada	Puesta de tubería sensor	01/11/2025
5348	Sala 6 pediatría	Cuarto técnico	Identificación de circuitos cámara	04/11/2025
5384	Sala 1	Botiquín breaker	Identificación de circuitos de cámara	04/11/2025
5064	Sala 4	Entrada	Arreglo empalme luminaria	05/11/2025
5270	Sala 1	Entrada	S1 nuevo instalado	05/11/2025
5077	Sala 10	Entrada	Se coloca sensor de lampara	05/11/2025
5079	Sala 1	Entrada	Se coloca sensor de lampara	05/11/2025
5078	Sala 11	Entrada	Se coloca sensor de lampara	05/11/2025
5970	Sala 1	Entrada	Instalación de sensor	05/11/2025
5404	Urgencia	Baño hombre	Instalación lampara 24w	06/11/2025
5873	Urgencias	Botiquin	Se instala lampara 24w	07/11/2025
5879	Sala 11	Salon	Puesta de toma con tapa	07/11/2025
5881	Sala 5	Habitacion 11,10,8,7,6,5,3	Tomas gfsi sin funcionamiento se pone en funcionamiento	07/11/2025
5365	Monitoreo	Cuarto trasero	Instalacion tubería emt para iluminacion	07/11/2025
5871	Sala 10	Habitacion 10,9,8	Breaker disparado se reintegra	07/11/2025
5405	Sala 4	Estacion enfermeria	Se instala Toma sobrepuesto	07/11/2025


5260	Cuarto de lactancia	Pasillo externo	Cambio de lampara 60x60	08/11/2025
5901	Casona	Pasillo	Bajar lámparas colgantes	10/11/2025
5902	Cafetería	Extractor	Medidas de condensador	10/11/2025
5906	Sala 6	Habitación 7	Se cambia S1	10/11/2025
5906	Sala 7	Habitación 7	Se cambia S2	11/11/2025
5345	Sala 7	Salón revista	Lampara 60x60 instalada	11/11/2025
5933	UAC	Puerta	Instalación sensor de movimiento	12/11/2025
5902	Cafetería	Extractor	Cambio de condensador	12/11/2025
5938	Hospital día	Baño mujer	Cambio de lampara 24w	14/11/2025
5941	Sala 6	Cuarto técnico	Se aterriza puesta a tierra	14/11/2025
5869	Cocina	Preparacion de alimentos	Se instala tubería emt	18/11/2025
5958	Sala 3	Entrada	Arreglo sensor	18/11/2025
5948	Financiero	Contabilidad	Cambio lampara T8	18/11/2025
5951	Sala 7	Estación enfermería	Arreglo timbre	18/11/2025
5952	Sala 7	Puerta de entrada	Arreglo de puerta electrica	18/11/2025
5949	Financiera	Puesto de trabajo	Arreglo de canaleta puesta	18/11/2025
5073	Sala 8	Habitación 8	Tomas reguladas nuevos instalados	19/11/2025
5970	Sala 8	Comedor	Cambio S3 a S2 por nuevo	19/11/2025
5971	Servicio administrativo	Pasillo externo	Cambio de lámparas y sensor de movimiento nuevo	20/11/2025
5966	Sala 8	Estación enfermería	Lampara 24w nueva	20/11/2025
5997	Casona	Diamante	Instalación de circuito eléctrico tomas	20/11/2025
5968	Sala 8	Habitación 4	Instalación de toma con tapa	20/11/2025
6063	Cocina	Salida de alimentos	Reacomodar toma	21/11/2025
6071	Facturación	Puesto de trabajo	Canaleta metálica tomas regulados	22/11/2025
6065	Parqueadero proveedores	Pasillo	Cambio de tomas	24/11/2025
6064	Cocina	Producción	Se instala tapa ciega	24/11/2025
6066	Salón 6	Salón revista	Lampara nueva 60x60	24/11/2025
6067	Sala 3	Habitacion 7	Lampara nueva 60x60	24/11/2025
6097	Cafeteria	Meson	Cambio de bombillo 30watts	24/11/2025

6106	Urgencias	Estacion de enfermeria	Cambio de lampara 12w	25/11/2025
6105	Sala 4	Habitacion 5	Cambio S1 nuevo	25/11/2025
6103	Sala 1	Habitacion 11	Lampara 18w nueva	25/11/2025
6113	Mantenimiento	Baño	Lampara 12 nueva	25/11/2025
6108	Cafeteria	Extractor nuevo	Desmante de extractor de aire	25/11/2025
6127	Cocina	Preparación de alimentos	Instalación de tubería emt	26/11/2025
6129	Cocina	Producción	Instalacion de tubería emt	26/11/2025
6124	Sala 6	Habitacion 8	Cambio S1 nuevo	26/11/2028
6121	Cocina	Preparacion de alimentos	Instalacion de tubería emt tomas y circuito	26/11/2025
5082	Sala 3	Entrada	Cambio de sensor	27/11/2025
6120	Consulta externa	Baño piso 1	Cambio S1 nuevo y funcional	28/11/2025
6140	Sala 3	Entrada	Cambio de sensor de movimiento	28/11/2025
6141	Urgencias	Trabajo limpio	Cambio de lamparasa 24 w	28/11/2025
6121	Cocina	Produccion	Quitar canaletas poner tuberías emt	28/11/2025
6127	Cocina	Produccion	Quitar canaletas poner tubería emt	28/11/2025
6129	Cocina	Hornos produccion	Quitar canaletas poner tubería emt	28/11/2025
6130	Cocina	Panaderia	Tomas sueltos sin tapa	28/11/2025
6131	Cocina	Panaderia	Hueco sin toma	28/11/2025
6132	Cocina	Panaderia	Se quita canaleta suelta, se reacomoda toma	28/11/2025
6139	Consulta externa	Exterior	Se coloca toma gfsi	28/11/2025
6133	Cocina	Area de juegos	Hueco pared	28/11/2025
6134	Cocina paredes	Extractor	Reparacion de contactores	28/11/2025
6135	Cocina	Panaderia	Instalacion tubería emt	28/11/2025

El presente informe de actividades que va desde el 1 al 30 de noviembre recopila las labores ejecutadas en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos. Todas las intervenciones fueron verificadas en campo y se garantiza que las condiciones operativas y de seguridad eléctrica quedaron restablecidas conforme a los parámetros establecidos.

Este documento estuvo bajo la supervisión y validación técnica del Ingeniero **Alex Roberto Taborda**, quien certifica que las actividades aquí consignadas cumplen con los estándares de ingeniería aplicables.

Att;



Alex Roberto Taborda Betancur
CL-205-125564