ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7458	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San José Saramita		
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 22 # 36 a 25 la venta		
Teléfono de la Unidad Operativa:	867-0796		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz		
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Celular:	312 204 3756

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	29	10	2021	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:	x	

Descripción del evento:

se evidencio que la puerta de vidrio que es de la emisora no presenta señalizacion, generando un posible riesgo para las personas mayores que transiten por esta area. Ya que no evidencian

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

Falta de identificacion del riesgo.
verificacion de las areas del servicio periodicamente identificando posibles riesgos.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	100	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

Esta situacion no presento ninguna afectacion del servicio, pero si se genera un riesgo a las personas mayores o funcionarios.

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

Se realiza la respectiva adecuacion de la señalizacion correspondiente , no se presenta ninguna afectacion directa al area o a otras areas del servicio.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

la persona de mantenimiento retira el marco del vidrio se lleva para realizar el cambio del vidrio fisurado, se vuelve a traer y se instala.

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Adecuacion de Señalizacion en puerta de vidrio.	29/10/2021	29/10/2021		no se presenta afectacion del servicio y la mitigacion es la verificacion periodica de las instalaciones.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100%
Actividades Ejecutadas	1	100%
Actividades Aplazadas		
Cumplimiento del periodo		
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100%
Total de actividades programadas		
Total de actividades ejecutadas		
Actividades aplazadas NO ejecutadas		
Nuevo cumplimiento acumulado		





6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz	Nombres y Apellidos:	yody santofimio
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Cargo:	apoyo supervision
Firma:		Firma:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7458	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San José Saramita		
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 22 # 36 a 25 la venta		
Teléfono de la Unidad Operativa:	867-0796		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz		
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Celular:	312 204 3756

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	29	10	2021	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:	x	

Descripción del evento:

Se evidencia espejo roto, el cual esta ubicado en el baño del pabellon de sagrada 1, generando un posible riesgo para las personas mayores que transiten por esta area.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

(ruptura del espejo al golpear accidentalmente en una de sus orillas), se deben tomar las medidas pertienentes al realizar las actividades en el area.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	100	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

Esta situacion no presento ninguna afectacion del servicio, pero si se genera un riesgo al las personas que dan utilidad

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

Se realiza el remplazo del espejo , no se presenta ninguna afectacion directa al area o a otras areas del servicio.


4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

la persona de mantenimiento retira el marco del vidrio se lleva para realizar el cambio del vidrio fisurado, se vuelve a traer y se instala.

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Cambio de espejo	29/10/2021	29/10/2021		no se presenta afectacion del servicio y la mitigacion es la verificacion periodica de las instalaciones.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	1	100%	
Actividades Ejecutadas	1	100%	
Actividades Aplazadas			
Cumplimiento del periodo			
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	0	
Cumplimiento periodo actual	1	100%	
Total de actividades programadas			
Total de actividades ejecutadas			
Actividades aplazadas NO ejecutadas			
Nuevo cumplimiento acumulado			

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz	Nombres y Apellidos:	Yody Santofimio Bermudez
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Cargo:	apoyo supervision
Firma:		Firma:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7458	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San José Saramita		
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 22 # 36 a 25 la venta		
Teléfono de la Unidad Operativa:	867-0796		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz		
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Celular:	312 204 3756

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	26	10	2021	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:	x	

Descripción del evento:

Se evidencia vidrio con fisura, el cual esta ubicado en el area de lavanderia, generando un posible riesgo para las personas que transiten por esta area.

Posibles causas del evento y medidas para no repetición:

el vidrio se fisuro a causa de condiciones fisicas y estructurales de su uso, por lo tanto se realiza las inspecciones y revisiones en los periodos establecidos para mitigar que sucedan posibles accidentes.

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	100	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

Esta situacion no presento ninguna afectacion del servicio, pero si se hubeira dejado pasar con el tiempo hubiera ocurrido un accidente ya que transiten por esta area.

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

Se realiza el remplazo del vidrio, no se presenta ninguna afectacion directa al area o a otras areas del servicio ya que solo fue una fisura.


4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

la persona de mantenimiento retira el marco del vidrio se lleva para realizar el cambio del vidrio fisurado, se vuelve a traer y se instala.

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Cambio de Vidrio fisurado	28/10/2021	28/10/2021		no se presenta afectacion del servicio y la mitigacion es la verificacion periodica de las instalaciones.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	1	100%	
Actividades Ejecutadas	1	100%	
Actividades Aplazadas			
Cumplimiento del periodo			
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	0	0	
Cumplimiento periodo actual	1	100%	
Total de actividades programadas			
Total de actividades ejecutadas			
Actividades aplazadas NO ejecutadas			
Nuevo cumplimiento acumulado			

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz	Nombres y Apellidos:	Yody Santofimio Bermudez
Cargo:	Coordinadora Comunidad de Cuidado	Cargo:	apoyo supervision
Firma:		Firma:	