INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1. 3815-2025
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	CARLOS ARTURO TELLO
Cedula	16686788
Valor del contrato:	$13.656.000
Fecha inicio	23/oct/2025
Fecha finalización	31/dic/2025
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$3.414.000
No. Planilla	1076359146
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	8823427796
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	06/11/2025
Periodo de pago de la seguridad social:	OCTUBRE 2025

NOBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005399

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Forma de pago:
(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA 2

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Obligación 1. Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades en pro mantenimiento y operación de escenarios deportivos y recreativos para su óptimo uso en actividades deportivas y recreativas	Brindé apoyo, en la realización de actividades de mantenimientos preventivos, en distintos escenarios, en pro de realizar actividades y labores de pintura, y embellecimientos en limpieza, actividades realizadas a los siguientes escenarios: 1. Parque Recreativo Divino Salvador Objetivo de la actividad: Mantenimiento preventivo en embellecimiento en pintura, y labores de limpieza, a la cancha múltiple, recolección de residuos vegetales, sólidos y orgánicos, del Parque Recreativo Divino Salvador 2. Parque Recreativo el Pondaje Objetivo de la actividad: Objetivo de la actividad: Labores de mantenimiento de limpieza general y limpieza de canaletas, recolección de residuos vegetales, sólidos y orgánicos al Parque Recreativo el Pondaje
Obligación 2: Brindar asistencia a la comunidad sobre los escenarios asignados en relación con inquietudes y reclamos sobre las actividades realizadas en los escenarios deportivos y recreativos, promoviendo un ambiente de comunicación y solución de problemas	Se realizó mesa de trabajo, en la Cancha Sintética Calipso 3, mesa con la comunidad del sector y de barrios aledaños que hacen uso del escenario, especialmente en canchas sintéticas y juegos biosaludables. Se tocaron temas relacionados en si con el proyecto de remodelación de las canchas sintéticas, donde la comunidad tiene demasiados interrogantes en cuanto a la remodelación de las canchas, ya que es un proyecto de situado fiscal 2023. **R//. Acta de visita que evidencie el cumplimiento de la obligación.**
Obligación 3: Brindar apoyo al coordinador de zona, manteniéndolo informado semanalmente sobre las incidencias más importantes y relevantes que requieran tratamiento, en coordinación con la administración de los escenarios.	Brindó apoyo en la visita de los distintos escenarios de la comuna 13, donde se informó de la situación y estado real relación de los escenarios con convenio o escenarios abiertos, informando en si de estado de la infraestructura, presentando las respectivas evidencias, y de acuerdo a la información, encontrar posibles soluciones a futuro. **R//.** Acta de reunión o formatos que evidencien el cumplimiento de la obligación Se brindó apoyo en la visita de los distintos escenarios de la comuna 13, donde se informó de la situación y estado real relación de los escenarios con convenio o escenarios abiertos, informando en si de estado de la infraestructura, presentando las respectivas evidencias, y de acuerdo a la información, encontrar posibles soluciones a futuro. En esta ocasión se visitaron escenarios abiertos donde se evidenció sus diferentes inconsistencias y necesidades. - Cancha de Baloncesto Calipso 3. Se visitó el escenario, donde se evidenció, las condiciones del escenario, presenta buena presentación en orden y limpieza, además de la buena presentación de la estructura metálica, con unos buenos tableros de

	baloncesto, además de la buena presentación estructural de la cancha de baloncesto, su malla de cerramiento está en buenas condiciones. El grupo Renacer, brindó corresponsabilidad con el escenario, aportando con las pinturas para la demarcación de la cancha - Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Patinaje En visita que se realizó al parque, se evidenció la buena presentación del escenario, sus condiciones de limpieza y orden, son buenas y la comunidad del sector brindan corresponsabilidad, en especial el grupo del adulto mayor de Fundaautonoma, Además, se evidenció que la malla, de la cancha, cada día presenta más huecos y averías, y en si la cancha múltiple se decolora cada día que pasa. - Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Sena. El escenario se evidenció un escenario en buenas condiciones de limpieza y orden, la comunidad del sector y de los grupos que asisten al escenario, brindan corresponsabilidad. La cancha múltiple, sigue presentando inconsistencias o fallas en el piso, piso erosionado, su esmalte se está cayendo y las dilataciones cada día son más grandes. De igual forma la malla la malla de cerramiento del escenario, la destruyen más y más, hay varios sectores con averías. - Cancha Múltiple Unik Poblado 1 Es de gran preocupación la regular presentación del escenario, sus equipamientos en si la cancha múltiple y sus juegos infantiles, se encuentran deteriorados, en su parte estructural y el embellecimiento en pintura de los juegos infantiles del escenario, estos aspectos presentan un riesgo de incidentes a la comunidad infantil, que hacen uso de los juegos infantiles, ameritan labores de mantenimiento preventivo, como soldadura, colocación de cadenas a columpios, colocación de tablas a burros, columpios, colocación de láminas en resbaladeros, malla averiada, embellecimiento en pintura total de los juegos infantiles, gimnasio y estructuras de porterías y tableros de baloncesto. - Cancha Múltiple Los Robles La cancha presentó, una buena presentación de orden y limpieza, equipamiento apto para las prácticas deportivas recreativas. - Cancha Múltiple Los Robles Quimbaya Se siguió evidenciando la mala presentación que tiene el escenario, se observó que no se le realizan las operaciones de limpieza, y de recolección de basuras, la empresa Veolia encargada de las operaciones de limpieza, no viene realizando debidamente las operaciones de limpieza.

Siguió reportando que en el mes de junio se realizó reporte de solicitud de mantenimiento, se pidió demarcación de cancha múltiple, pinturas de porterías y cancha de baloncesto, además de mantenimiento en los juegos infantiles.

- A la fecha no hay respuesta por parte de la cuadrilla de mantenimiento de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

- Cancha De Futbol 5 Los Robles.
  Se realizó visita a la Cancha de Futbol 5 los Robles, se evidenció, que cada día ha mejorado el orden y la limpieza y esto da una mejor la presentación, algunos vecinos aledaños a la cancha son los que brindan corresponsabilidad con el escenario, quedamos en realizar una minga para pintar los muros frente a la cancha, se tocaran puertas para las pinturas.

  Pero otros miembros de la comunidad del sector, en especial la comunidad frente a la cancha múltiple, lo que generan desorden y llenan de escombros y materiales, se les ha hablado en varias oportunidades, retiran los materiales, pero vuelven y llenan nuevamente la cancha.

  Se volvió a insistir con el señor Gustavo Gutiérrez, enlace de Emcali, , de la situación que tiene el poste, frente a la cancha, esta erosionado en su base, y representa un peligro a la comunidad, y también se reportó algunas lámparas que no prenden, pero estas inconsistencias se han reportado tiempo atrás.

- Cancha Múltiple Poblado 2 Sector Sena
  El escenario se evidenció un escenario en buenas condiciones de limpieza y orden, la comunidad del sector y de los grupos que asisten al escenario, brindan corresponsabilidad.

  Se realizó requerimiento de cuadrilla, para colocar la malla de cerramiento que fue retirada por la caída de un árbol, pero a la fecha la cuadrilla no ha tomado acciones.

  La cancha múltiple, sigue presentando Parque Recreativo Poblado 2
  En visita al escenario, se evidenció el estado regular del escenario, una de sus canchas múltiples, sin demarcación, la otra cancha múltiple, está en mejores condiciones, el estado de la malla es regular, sus juegos infantiles están sin algunas partes, como los columpios y la falta de tubos en los burros además de las maderas en los sentaderos, y cadenas de columpios, se hace necesario el embellecimiento en pintura.

  Se realizó solicitud de requerimiento, a la cuadrilla de mantenimiento de la Secretaría del Deporte y Recreación, para que se realicen los mantenimientos respectivos.

  Se reportó y se solicitó a cuadrilla de mantenimiento, de la Secretaría del

	Deporte y la Recreación, labores de soldadura, adecuación de juegos infantiles, colocar cadenas, maderas en sentaderos, tubo burro, y realizar embellecimiento en pintura. Se evidenció, que el contratista ya inicio labores de remodelación de cancha múltiple, proyecto Poais 2024, se levantó la placa de cemento vieja.
Obligación 4: Brindar apoyo en la elaboración de actas correspondientes a las visitas periódicas realizadas a los escenarios deportivos asignados, así como a las reuniones, mesas de trabajo con la comunidad y entidades de control. .	**R//.** Acta de visita Brindó apoyo en la elaboración de actas de las visitas periódicas, que se realizó a los distintos escenarios de la comuna 13. Se presentaron actas de los escenarios abiertos. Cancha Múltiple Nuevo Horizonte Cancha Sintética Las Gemelas Poblado 1 Polideportivo Poblado 1 Parque Recreativo Calipso 1
Obligación 5: Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos, para atender las necesidades de la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos.	**R//.** Registro fotográfico, acta, formatos o cualquier otro documento que evidencie el cumplimiento. Brindó apoyo, en la realización de actividades de mantenimientos preventivos, en distintos escenarios, en pro de realizar actividades y labores en pro de conservar su estructura y de darle embellecimiento en pintura, limpieza, para tener escenarios aptos a la comunidad como: Unidad Recreativa El Diamante Cancha Sintética Calipso 3
Obligación 6: Brindar apoyo en otras tareas a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	**R//.** 100% de cumplimiento de otras actividades asignadas (formato registro fotográfico, etc) Brindó apoyo, en el Centro de Integración y Desarrollo Social Cides Los Pinos, donde se prestó acompañamiento a la parte administrativa y operativa del escenario, además de realizar los respectivos controles con la comunidad.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1nU_20b0UK3Zc2502tjO_ghgcCj7BUPZV?usp=drive_link

OBSERVACIONES:	**R//.** 100% de cumplimiento de otras actividades asignadas (formato registro fotográfico, etc.)
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	14/nov/2025