INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1. 3815-2025
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	CARLOS ARTURO TELLO
Cedula	16686788
Valor del contrato:	$13.656.000
Fecha inicio	23/oct/2025
Fecha finalización	31/dic/2025
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$1.423.500
No. Planilla	1077236116
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	8823625733
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	13/11/2025
Periodo de pago de la seguridad social:	NOVIEMBRE 2025

NOBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005399

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Forma de pago:
(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA 3

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Obligación 1. Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades en pro mantenimiento y operación de escenarios deportivos y recreativos para su óptimo uso en actividades deportivas y recreativas	Brindé apoyo, en la realización de actividades de mantenimientos preventivos, en distintos escenarios, en pro de realizar actividades y labores de pintura, y embellecimientos en limpieza, actividades realizadas a los siguientes escenarios: **R**//. El contratista hará una primera entrega dos (2) informes técnicos en los que se evidencie el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento y la operación de los escenarios deportivos y recreativos, detallando avances evidencias y resultados obtenidos. Los informes deberán presentarse en formato digital (PDF). ➢ Polideportivo la Horqueta **Objetivo de la actividad:** Mantenimiento preventivo en labores de limpieza, recolección de basuras, en general en el escenario, además de labores de limpieza de cajas de aguas lluvias, en la pista de trote del escenario. **Actividades a realizar**: 1. Barrido de pista 2. Retiro de basuras de las cajas y limpieza 3. Recolección de basuras **Actividades realizadas:** Se realizaron labores de mantenimiento preventivo en limpieza, en todos los sectores del escenario, pero en especial en las zonas verdes, donde caen la mayoría de residuos arbóreos, como hojas y pepas, residuos que le dan una imagen negativa al escenario. ➢ Parque Recreativo Primero de Mayo **Objetivo de la actividad:** Mantenimiento preventivo en labores de limpieza, recolección de basuras. **Actividades a realizar**: 1. Barrido de pista y zonas verdes 2. Recolección de basuras **Actividades realizadas:** En si todo el escenario como pista de trote y las zonas verdes había gran cantidad de residuos arbóreos, que le generan al escenario una imagen negativa. Se realizaron labores de mantenimiento preventivo en limpieza, en todos los sectores del escenario, como en la pista de trote, de igual forma las zonas verdes, donde caen la mayoría de residuos arbóreos, se realizó barrido con escobas y barrido con rastrillo en todas las áreas del escenario.

Obligación 2: Brindar asistencia a la comunidad sobre los escenarios asignados en relación con inquietudes y reclamos sobre las actividades realizadas en los escenarios deportivos y recreativos, promoviendo un ambiente de comunicación y solución de problemas	Se realizó mesa de trabajo, en la Cancha Sintética Calipso 3, mesa con la comunidad del sector y de barrios aledaños que hacen uso del escenario, especialmente en canchas sintéticas y juegos biosaludables. Se citó a mesa de trabajo, a padres de familia de los niños de patinaje, inscritos en el programa de Deporvida, e igualmente se citó a los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Calipso 2, para tratar problemática de usos de los espacios en el escenario, pero los integrantes de la J Junta de Acción Comunal, no asistieron a la reunión y se dio por cancelada hasta nueva fecha. **R//. Acta de visita que evidencie el cumplimiento de la obligación.**
Obligación 3: Brindar apoyo al coordinador de zona, manteniéndolo informado semanalmente sobre las incidencias más importantes y relevantes que requieran tratamiento, en coordinación con la administración de los escenarios.	Se brindó apoyo en la visita de los distintos escenarios de la comuna 13, donde se informó de la situación y estado real relación de los escenarios con convenio o escenarios abiertos, informando en sí de estado de la infraestructura, presentando las respectivas evidencias, y de acuerdo a la información, encontrar posibles soluciones a futuro. **R//. Acta de visita que evidencie el cumplimiento de la obligación.** En esta ocasión se visitaron escenarios abiertos donde se evidenció sus diferentes inconsistencias y necesidades. - Cancha de Baloncesto Calipso 3. Se visitó el escenario, donde se evidenció, un escenario, que presenta una buena presentación en orden y limpieza, además de la buena presentación de la estructura metálica, tableros de baloncesto, porterías en muy buenas condiciones, además de la buena presentación estructural de la cancha, genera confianza a la comunidad. Se evidencio que la empresa Veolia realizó, labores de mantenimiento preventivo en corte de césped, en zonas internas y externas - Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Patinaje En visita que se realizó al parque, se evidenció la buena presentación de orden y limpieza, que tiene el escenario, la comunidad brinda corresponsabilidad con el escenario. Se sigue evidenciando la regular de la cancha múltiple, dado que cada día se deteriora más, su piso esmaltado en cemento se revienta, se parte, además la pintura y demarcación de la cancha están desapareciendo. Las grietas de la cancha cada día son más grandes y profundas, se presentan estas grietas en todos los cuadrantes de la cancha - Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Sena. El escenario se evidenció un escenario en buenas condiciones de limpieza y orden, la comunidad del sector y de los grupos que asisten al escenario, brindan corresponsabilidad. La cancha múltiple, sigue presentando inconsistencias o fallas en el piso,

piso erosionado, su esmalte se está cayendo y las dilataciones cada día son más grandes.

De igual forma la malla la malla de cerramiento del escenario, la destruyen más y más, hay varios sectores con averías.

- Cancha Múltiple Unik Poblado 1
  La presentación del escenario en general es regular, en si la cancha múltiple y sus juegos infantiles, se encuentran en estado regular, la cancha en su parte estructural y los juegos infantiles con la necesidad de colocarles tablas a los sentaderos a burros y columpios, además en los resbaladeros realizar labores d soldadura, y embellecimiento en pintura, ameritan labores de mantenimiento preventivo, para cambiar su imagen. Se necesita pintura y soldadura total de los juegos infantiles, gimnasio y estructuras de porterías y tableros de baloncesto, además de la malla de cerramiento.

  En si la cancha múltiple, es mala, su piso está totalmente erosionado y sin demarcación.

  Se solicitó a cuadrilla de mantenimiento de la Secretaría del Deporte y la Recreación dichas labores, pero a la fecha no hay ningún tipo de respuesta.

  Además, se evidenció que el operador Veolia, que tiene bajo su responsabilidad, la limpieza de los parque y escenarios deportivos, no viene cumpliendo en este escenario como en otros, las labores de mantenimiento preventivo en limpieza y recolección de residuos.

- Cancha Múltiple Los Robles
  La cancha múltiple presentó, buenas condiciones de orden y limpieza, su cancha es apta para las prácticas deportivas recreativas.

- Cancha Múltiple Los Robles Quimbaya
  En visita que se hizo al escenario, mejoro su presentación en limpieza y orden, escenario, se observó que se le realizaron las operaciones de limpieza, y hubo recolección de basuras, la empresa Veolia encargada de las operaciones de limpieza, cumplió las operaciones de limpieza.

  La cancha múltiple está en buenas condiciones, pero amerita demarcación y pintura de la estructura de porterías y tableros de baloncesto.

  Además, de la colocación de tablas y cadenas de algunos juegos infantiles, que el año pasado se le restauro las tablas y las cadenas, pero nuevamente las destruyeron.

  Veolia hizo labores de mantenimiento preventivo en corte de césped.

- Parque Recreativo Poblado 2

En visita al escenario, se evidenció que ya iniciaron labores de remodelación de una de una cancha múltiple, cancha que está en el sector de la Institución Educativa Santa Rosa, proyecto Poais 2024, la otra cancha múltiple, está en mejores condiciones, el estado de la malla es regular, sus juegos infantiles están sin algunas partes, como los columpios y la falta de tubos en los burros además de las maderas en los sentaderos, y cadenas de columpios, se hace necesario el embellecimiento en pintura.

Se realizó en el mes de junio, solicitud de requerimiento, a la cuadrilla de mantenimiento de la Secretaría del Deporte y Recreación, para que se realicen los mantenimientos respectivos.

Se reportó y se solicitó a cuadrilla de mantenimiento, de la Secretaría del Deporte y la Recreación, labores de soldadura, adecuación de juegos infantiles, colocar cadenas, maderas en sentaderos, tubo, burro, y realizar embellecimiento en pintura.

Reportamos nuevamente de la sustracción de las tablas de la gradería metálica, cancha esmaltada.

Se iniciaron labores proyecto remodelación cancha múltiple, proyecto Poais 2024

- Parque Recreativo Calipso 1

Se visitó al parque recreativo, y se evidenció, un escenario, en regulares condiciones de orden y limpieza, en general en todo el escenario había puntos con basuras, un parque en malas condiciones para la práctica deportiva, se habló con la señora Doris Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal, de la situación.
Se le envió evidencias fotográficas al señor Juan supervisor de Veolia, de la presentación del escenario, pero el funcionario asignado a la comuna 13, nunca da respuesta a los requerimientos enviados vía whasapp
Veolia hizo labores de mantenimiento preventivo en corte de césped, a las zonas verdes del escenario.

- Parque Recreativo Calipso 1

En visita de seguimiento, que se realizó al Parque Recreativo Calipso 2, se evidenció, las regulares condiciones de limpieza que tiene el escenario, el Operador Veolia asignado a la comuna 13, no vine realizando las labores de mantenimiento preventivo en limpieza y recolección de basuras en el parque.

La empresa Veolia, realizó labores de mantenimiento preventivo de corte de césped.
Nuevamente seguimos reportando las malas condiciones, de las mallas de cerramiento de las dos canchas múltiples, una de las canchas su piso está totalmente desgastado, erosionado y sin demarcación, además hace

	falta los tableros de baloncesto. Además, las maderas de protección de la pista de patinaje están en un estado regular, las tablas por acción del invierno se están desgastando, se roen, además algunas tablas de protección de la pista se las han robado y otras están partidas quebradas.
Obligación 4: Brindar apoyo en la elaboración de actas correspondientes a las visitas periódicas realizadas a los escenarios deportivos asignados, así como a las reuniones, mesas de trabajo con la comunidad y entidades de control. .	**R//.** Acta de visita Brindé apoyo en la elaboración de actas de las visitas periódicas, que se realizó a los distintos escenarios de la comuna 13. Se presentaron actas de los escenarios abiertos. Cancha Múltiple Nuevo Horizonte Parque Recreativo Calipso 1 Parque Recreativo Calipso 2 Cancha de Baloncesto Calipso 3 Cancha Múltiple Unik Poblado 1 Cancha Múltiple Los Robles Cancha Múltiple Los Robles Quimbaya Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Patinaje Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Sena Cancha Múltiple Poblado 2 Sector Sena Parque Recreativo Poblado 2
Obligación 5: Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos, para atender las necesidades de la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos.	**R//.** Registro fotográfico, acta, formatos o cualquier otro documento que evidencie el cumplimiento. Brindé apoyo, en la realización de actividades de mantenimientos preventivos, en distintos escenarios, en pro de realizar actividades y labores en pro de conservar su estructura y de darle embellecimiento en pintura, limpieza, para tener escenarios aptos a la comunidad como: Polideportivo la Horqueta Parque recreativo primero de mayo Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Sena
Obligación 6: Brindar apoyo en otras tareas a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	**R//.** 100% de cumplimiento de otras actividades asignadas (formato registro fotográfico, etc.) Brindé apoyo, en el Centro de Integración y Desarrollo Social Cides Los Pinos, donde se prestó acompañamiento a la parte administrativa y operativa del escenario, además de realizar los respectivos controles con la comunidad. Brindó apoyo intervención con la comunidad Cancha Múltiple Longitudinal Poblado 2 Sector Sena

MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1nU_20b0UK3Zc2502tjO_ghgcCj7BUPZV?usp=drive_link
OBSERVACIONES:	**R//.** 100% de cumplimiento de otras actividades asignadas (formato registro fotográfico, etc.)
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	28/nov/2025