ACTA N° 294

FECHA: Fusagasugá, 30 de noviembre del 2021.

HORA: 4:00 p.m. - 4:20 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita.

TEMA: Respuesta a observaciones dejadas en visita de supervisión.

ASISTENTES:

Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz. – Coordinadora.
Juan David Sánchez Martínez - Técnico ambiental

ORDEN DEL DÍA:

- Respuesta a observaciones dejadas en visita de supervisión.

DESARROLLO:

En el marco de la ejecución del convenio 7458 de 2021,la comunidad de cuidado hogar San José Saramita, garantiza el cumplimiento a todas las obligaciones del componente Ambientes adecuados y seguros en sus obligaciones correspondientes, a las cuales se han venido realizando mejoras locativas continuamente, las cuales son proyectadas en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y mediante y las identificaciones y/o observaciones realizadas en las visita de supervisión las cuales se viene ejecutando de la siguiente manera para el mes de noviembre:

- Se realizan mantenimiento y pintura de mesas de noche.
- se realizan adecuaciones de pasamanos en el pabellón de Fátima áreas comunes.
- cambio e instalación de vidrio externos de ventanas Gestión Documental, cuarto de herramientas, cuarto de suministros y terapia ocupacional.
- cambio e instalación de vidrios internos de ventanas de terapia ocupacional.

- Pintura de portón Principal.
- Se realiza el Resane y pintura epoxica del techo del comedor.
- Biselado de Muros
- Resane y pintura al cuarto de elementos de Aseo personas mayores, sagrada 2.

Todo lo anterior se plasmó en los planes de mantenimiento correctivo y preventivo de la comunidad de cuidado dando cumplimiento a las observaciones realizadas.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. No aplica.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Hna. Elia Edit Mendoza Aviléz.	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	
Juan David Sánchez Martínez	Técnico ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	

Anexos: Evidencia fotográfica.

Elaboró: Juan David Sánchez Martínez – Técnico Ambiental

REGISTRO FOTOGRÁFICO









REGISTRO FOTOGRÁFICO







