JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Fusagasugá - Cundinamarca, 2 de junio de 2022.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Hogar San José Saramita
Fusagasugá

Durante el día 24 de mayo del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar San José Saramita, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.
- Inventario de equipos para calibración.

EQUIPOS:

Para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en el hogar, presentaron la totalidad de 17 equipos, correspondientes al área de ENFERMERÍA.

REPORTES:

AREA	EQUIPOS	DETALLE	CORRECTIVO / PROX VISITA
Enfermería	Fonendoscopio Doble	GMD – Vinotinto	
	Fonendoscopio Doble	GMD – Azul Rey	
	Fonendoscopio Doble	Nacional – Rojo	
	Fonendoscopio Sencillo	Nacional – Negro	
	Fonendoscopio Sencillo	Nacional – Negro	
	Fonendoscopio Sencillo	GMD – Negro	
	Fonendoscopio Sencillo	Honsun – Rojo	
	Oftalmoscopio	Welch Allyn – 13010	
	Otoscopio	Welch Allyn – Pocket Junior	
	Oxímetro de Pulso	Choicemmed – 202769913058	
	Oximetro de Pulso	Choicemmed – 202769912275	
	Tensiómetro Aneroide	GMD – Adulto / Vinotinto	
	Tensiómetro Aneroide	Hospital & Homecare – MA1	
	Tensiómetro Aneroide	Hospital & Homecare – MA1	

Enfermeria	Tensiometro Digital	Lord – 1357807141	
	Termometro Max y Min	Temca 250 – A12069	
	Termometro Infrarojo	Care U4 – IRT101	

CALIBRACIÓN:


Los equipos listados a continuación, son equipos que se encuentran en uso, que anteriormente fueron calibrados y que actualmente requieren calibración

- Bascula de Piso Digital (1)
- Bascula de Piso Electrónica (3)
- Termohigrómetro Digital (3)
- ***TOTAL EQUIPOS: (7)***

Se entrega reporte adicional con la especificación de los equipos a calibrar para solicitar cotización y prestación del servicio.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:





JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451









Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación física, que fue entregada al Hogar, el cual fue almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

_____
Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería