DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7458 del 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas Nuestra Señora de Nazareth
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San Jose Saramita
Dirección de la Unidad Operativa:	Calle 22 # 36a 25 Barrio la Venta
Teléfono de la Unidad Operativa:	320 204 7639 - 867 0796
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cpshsjsaramitafusasga@gmail.com - hsjsaramita@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Fernando Salcedo

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	19	3	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	

Descripción del evento:

Instalación del calentador del pabellón Fátima: Durante el recorrido, el equipo de supervisión observa que este calentador se encuentra aberiado.
Canalizar cableado: Durante el recorrido el equipo de supervisión observa cables sin su respectiva canalización en el baño de Sagrada 2, en las escaleras de este pabellón, de igual manera se observa en la entrada al pabellón de Fatima.
Finalizar bordillo: Durante el recorrido, el equipo de supervisión observa que al inicio de la rampa de Fatima falta un tramo sin si debido bordillo para conducir el agua al drenaje.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Finalización del bordillo	25/03/2024	26/03/2024	Se limitará la zona mientras se endurece el cemento	Es una zona de poca afluencia	NO	N/A	Se realizará la delimitación durante el tiempo que tarde el cemento en fraguar.
Instalación del calentador del pabellón Fátima	30/03/2024	2/04/2024	Ninguna	No aplica	NO	N/A	La operación no requiere mucho tiempo para ejecutarse
Canalizar cableado	30/03/2024	2/04/2024	Ninguna	Se hará en horas de alimentación de las personas mayores	NO	N/A	Se realizó la canalización en el baño de Sagrada 2, en escaleras de Sagrada y en la puerta de Fatima

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	3
Actividades Ejecutadas	3
Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0
Total	3

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Fernando Salcedo	Nombres y Apellidos:	Harold Jimenez
Coordinador C. C. Hogar San José Saramita	Cargo:	Profesional equipo de apoyo a la supervisión
Firma: 	Firma:	