




	INVENTARIO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE					Código: FR-OC-19	
						Versión: 00	
						Fecha: 09/09/2025	
RESPONSABLE DEL INVENTARIO				FECHA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CLIENTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			PROYECTO	CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO - COMPLEJO DE NATACIÓN		
TIPO DE BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO DE UTILIZACION	MARQUE X SEGÚN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRE			
				IDENTIFICACION	VERIFICACION	DESCRIPCIÓN	
Recepción							
Infraestructura	Barra recepción	1	oct-24	X		Muro en concreto en buen estado	
Mobiliario	Mesa blanca	1	oct-24	X		Mesa en buen estado	
Mobiliario	Silla gris	2	oct-24	X		Buen estado	

Mobiliario	Silla rodachines blanca	1	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Silla metálica	1	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Mesa recepción blanca	1	oct-24	X		Buen estado
Baño hombres						
Mobiliario	Secador de manos	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento



Infraestructura	Mesón con lavamanos completo	4	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Jaboneras	2	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Equipo	Batería sanitaria (incluye dispensador de papel higiénico y basura en acero inoxidable)	2	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Equipo	Orinales hombres	2	oct-24	X		Unos de los push eno funciona correctamente

Mobiliario	Vidrios	1	oct-24	X		Buen estado
Baño niños						
Equipo	Batería sanitaria	3	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Mobiliario	Dispensador de papel higiénico	3	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Mobiliario	Basura en acero inoxidable	3	oct-24	X		Buen estado

Mobiliario	Sillas portátiles en vestier hombres	10	oct-24	X		Buen estado
Equipo	Baño completo hombre	2	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Equipo	Orinales hombres	2	oct-24	X		1 de los push no funciona correctamente
Baño niñas						
Mobiliario	Secador de manos	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento



Mobiliario	Jaboneras	2	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Mobiliario	Mesón con lavamanos completo	1	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Vestieres	5	oct-24	X		Beun estado
Equipo	Batería sanitaria	3	oct-24	X		Correcto funcionamiento


Mobiliario	Sillas portatiles	10	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Equipo	Baterías de baño completas con dispensador de papel y basura en aluminio	4	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Vestieres	10	oct-24	X		Buen estado
Baño movilidad reducida						
Equipo	Dispensador de papel higiénico	2	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Equipo	Secador de manos	2	oct-24	X		Correcto funcionamiento

Mobiliario	Espejo	2	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Ducha	2	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Puerta de vidrio	2	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Basura en acero inoxidable	2	oct-24	X		Buen estado

Mobiliario	Jaboneras	2	oct-24	X		Correcto funcionamiento
BAÑO FAMILIAR						
Equipo	Puerta de vidrio	1	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Equipo	Dispensador de papel higiénico	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Equipo	Batería sanitaria	1	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Equipo	Secador de manos	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento

Mobiliario	Lavamanos	1	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Jaboneras	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Mobiliario	Espejo	1	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Jaboneras	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento


Mobiliario	Silla portátil	1	oct-24	X		Correcto funcionamiento
<i>Pasillo</i>						
Mobiliario	Lava pies	1	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
<i>Oficina coordinador</i>						
Equipo	Silla grises	6	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Camilla	1	oct-24	X		Camilla rayada con esfero


Lockers mujeres						
Otros	Lockers mujeres	52	oct-24	X		Buen estado, sin rayones
Otros	Llaves de lockers	52	oct-24	X		Llaves completas, una única copia
Lockers hombres						
Otros	Lockers hombres	52	oct-24	X		Buen estado, sin rayones
Otros	Llaves de lockers	52	oct-24	X		Llaves completas, una única copia
Escaleras						
Infraestructura	Escaleras	-	oct-24	X		Unión escalera - placa con baldosas fracturadas

Piscina semiolímpica						
Otros	Extintor	2	oct-24	X		
Otros	Flotador	2	oct-24	X		Buen estado
Otros	Camilla	2	oct-24	X		Buen estado
Otros	Sensores	2	oct-24	X		Pendientes por probar

Otros	Cepillos		oct-24	X		Buen estado
Otros	Botiquín		oct-24	X		Completo pero desactualizado
Otros	Sillas rimax	5	oct-24	X		En buen estado
Otros	Flotadores	19	oct-24	X		En buen estado
Otros	Tablas	12	oct-24	X		En buen estado

Otros	Flotadores	20	oct-24	X		En buen estado
Otros	Caja de inspección	1	oct-24	X		Caja de inspección sin finalizar
<i>Piscinas recreativas</i>						
Otros	Camilla	2	oct-24	X		

Otros	Botiquín	2	oct-24	X		
Otros	Extintor		oct-24	X		
Otros	Tubos flotadores	2	oct-24	X		
Otros	Aros	10	oct-24	X		
Otros	Tablas	8	oct-24	X		

Otros	Duchas	2	oct-24	X		
Otros	Flotadores aro	5	oct-24	X		
Infraestructura	Vidrios perimetrales	x	oct-24	X		Vidrio quebrado
Herramienta	Manguera		oct-24	X		

Herramienta	Cepillo	2	oct-24	X		Buen estado
<i>Baños piso 9 y 10</i>						
Mobiliario	Espejo	4	oct-24	X		Buen estado
Mobiliario	Lavamanos	4	oct-24	X		Buen estado y correcto funcionamiento
Mobiliario	Jabonera	4	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Equipo	Batería sanitaria	4	oct-24	X		Correcto funcionamiento
Mobiliario	Dispensador de papel higiénico	4	oct-24	X		Correcto funcionamiento

Cuarto de bombas						
Maquinaria	Calentador grande	2	oct-24	X		El calentador de la derecha se encuentra deshabilitado por daño. No se puede manipular hasta nueva orden del proveedor y la Entidad
Maquinaria	Calentador pequeño	1	oct-24	X		NA
Maquinaria	Tablero eléctrico	1	oct-24	X		NA
Maquinaria	Tablero controlador de máquinas	1	oct-24	X		NA
Maquinaria	Filtros de arena	4	oct-24	X		NA
Maquinaria	Tuberías de succión y tanque nivelador	-	oct-24	x		NA

Maquinaria	Bombas	5	oct-24	X		NA
------------	--------	---	--------	---	---	----

Mediante la presente acta se revisan los espacios que conforman el complejo de natación del Centro de la Felicidad de Chapinero. Se revisa el mobiliario, maquinaria y demás elementos pertenecientes al lugar. Las observaciones encontradas se encuentran descritas junto a la evidencia fotográfica. Es importante resaltar, debido a que se está realizando mantenimientos en la zona del cuarto de bombas por la empresa constructora , no es posible validar el estado de los equipos , una vez finalizadas las actividades se validará y se pasará el respectivo informe

FIRMA	Ciro Jairo Solgado G.		FIRMA		
CONTRATANTE	NOMBRE		CONTRATANTE	NOMBRE	
	CÉDULA			CÉDULA	
	CARGO			CARGO	