


	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OFO-041												
			Versión 1												
			20/6/2015												
No. Inspeccion		9	Periodo de Inspeccion		21/12/25 a 22/12/25										
Ubicación. malla val				Referencia.											
Id. del Equipo		Marca. Globalcon		Serie.											
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseo).	✓		✓		✓				✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓				✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓				✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓				✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓				✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓				✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓				✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	SHONJAR OL VALENCIA	✓	✓	✓		✓	✓		3 VALENCIA						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE. Dione Sandoz							

 ERUDM Empresa de renovación urbana de La Dorada y Magdalena Centro	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OFO-041												
			Versión 1												
			20/06/2015												
No. Inspeccion		9	Periodo de Inspeccion		22/12/25		a		27/12/25						
Ubicación. Malla Vial						Referencia.									
Id. del Equipo			Marca. GLOBALMEC			Serie.									
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas ,aseo).	✓		✓		✓				✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓				✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓				✓		✓			
	Paletas de mezcla	✓		✓		✓				✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓				✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓				✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓				✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Shen Fabio Diaz	✓	✓	✓		✓	✓		Fabio Diaz						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
															



INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO

OFO-041

Versión 1

20/6/2015

No. Inspeccion 8

Periodo de Inspeccion 15/12/25 a 20/12/25

Ubicación. Malla Na 1

Referencia.

Id. del Equipo Marca. Globalneg

Serie.

IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, ,aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														

Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.

IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma
	Jhon JARO IVAL ENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		J VALENCIA

Observaciones.

Responsable del Area. / Autoridad del Area

Responsable de HSE.

Diana Sanchez



INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO

OFO-041

Versión 1

20/06/2015

No. Inspeccion8

Periodo de Inspeccion151225a201225

Ubicación.Malla val

Referencia.

Id. del Equipo

Marca.Globalmeg

Serie.

IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas ,aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														

Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.

IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma
	Jhon Fabio Diaz	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Fabio Diaz

Observaciones.

Responsable del Area. / Autoridad del Area

Responsable de HSE.



INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-154
VERSION 1

SEMANA DEL 22-12-25 AL 27-12-25 MARCA Maquempues SERIE No.
OPERADOR fabio Diaz UBICACIÓN malbuca

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIER.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor.	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del Tanque de combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
	Nivel del aceite	✓		✓		✓				✓		✓			
	Soportes motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de la manguera vibrado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del exhausto	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del acople rotador.	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las correas.	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de extensiones electricas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de linea a tierra	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del switch de encendido	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	fabio Diaz		fabio Diaz		fabio Diaz				fabio Diaz		fabio Diaz			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana Ocasio		Diana Ocasio		Diana Ocasio				Diana Ocasio		Diana Ocasio			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 Empresa de renovación urbana del Distrito de San Juan	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	RG-153
		VERSION 1

SEMANA DEL 22-12-25 AL 27-12-25 MARCA Maquipo S SERIE No.
 OPERADOR Jhon Jara Valencia UBICACIÓN Malla via /

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	/		/		/				/		/			
	Estado del Tanque de combustble	/		/		/				/		/			
	Nivel del aceite	/		/		/				/		/			
	Soportes motor	/		/		/				/		/			
	Estado de la Manguera vibradora	/		/		/				/		/			
	Estado de las guardas	/		/		/				/		/			
	Estado del exhosto	/		/		/				/		/			
	Estado de las agarraderas	/		/		/				/		/			
	Estado del acople rotador	/		/		/				/		/			
	Estado de las correas	/		/		/				/		/			
	Estado de extensiones eléctricas	/		/		/				/		/			
	Estado de linea a tierra	/		/		/				/		/			
	Estado del switch de encendido	/		/		/				/		/			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jhon V		Jhon V		Jhon V				Jhon V		Jhon V			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Dane S		Dane S		Dane S				Dane S		Dane S			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒
 Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 Empresa de renovación urbana Calle 100 No. 100, Medellín, Colombia	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	RG-153
		VERSION 1

SEMANA DEL 15-12-25 AL 20-12-25 MARCA maqui equipos SERIE No. _____
OPERADOR JHON JAROL VALENZUELA UBICACIÓN Malakua

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor					✓		✓		✓		✓			
	Estado del Tanque de combustble					✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite					✓		✓		✓		✓			
	Soportes motor					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Manguera vibradora					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas					✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las agarraderas					✓		✓		✓		✓			
	Estado del acople rotador					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las correas					✓		✓		✓		✓			
	Estado de extensiones eléctricas					✓		✓		✓		✓			
	Estado de linea a tierra					✓		✓		✓		✓			
	Estado del switch de encendido					✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR					JHON VALENZUELA		JHON VALENZUELA		JHON VALENZUELA		JHON VALENZUELA			
	FIRMA SUPERVISOR HSE					Diana S. Dones		Diana S. Dones		Diana S. Dones		Diana S. Dones			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 ERUDM Empresa de renovación urbana Bogotá, D.C.	INSPECCION PREOPERACIONAL	RG-154
	VIBRADOR DE CONCRETO	VERSION 1

SEMANA DEL 15-12-25 AL 20-12-25 MARCA Maqueques SERIE No. _____
OPERADOR Fabio Diaz UBICACIÓN Malla via

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor					✓		✓		✓		✓			
	Estado del tanque de combustible					✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite					✓		✓		✓		✓			
	Soporte motor					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la manguera Vibrador					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Grindas					✓		✓		✓		✓			
	Estado del Exhorto					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Agarraderas					✓		✓		✓		✓			
	Estado del Acople Rotador					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Correas					✓		✓		✓		✓			
	Estado de Extensión Eléctricas					✓		✓		✓		✓			
	Estado de Línea a Tierra					✓		✓		✓		✓			
	Estado del Switch de Enendido					✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR					Fabio Diaz	Fabio Diaz	Fabio Diaz	Fabio Diaz						
	FIRMA SUPERVISOR HSE					Dones	Dones	Dones	Dones						

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCION PREOPERACIONAL
CORTADORA DE CONCRETO

RG-160

VERSIÓN 1

SEMANA DEL 22-12-25 AL 27-12-25 MARCA: Honda MODELO: 2014
SERIE _____ UBICACIÓN Frente mallacua
OPERADOR Alvaro Toro PROYECTO Malla uia

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del volante de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de ACPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DE	FIRMA OPERADOR	<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

		INSPECCION PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO		RG-160												
				VERSIÓN 1												
SEMANA DEL 15-12-25 AL 20-12-25		MARCA: Hombon		MODELO: 2019												
SERIE		UBICACIÓN Frente malla val														
OPERADOR Jaral Valencia		PROYECTO Malla val														
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
		Estado del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado de los soportes del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado de llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado del volante de disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado del yoyo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Niveles de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Niveles de ACPM		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado de disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado del exhosto		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado de las guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado tanque de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Estado de mangueras combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		FIRMA	FIRMA OPERADOR	Hombon												
FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana S. Diana S. Diana S. Diana S. Diana S. Diana S.															
Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque																
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque																
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE	FECHA			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PARTICULARES NO PROPIOS

CODIGO: FTO-SST-GH-023

VERSION: 1

FECHA: MARZO 2025

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
INSPECCIONADO POR:
SUPERVISOR DEL FREITE

Diana Redaorta Sanchez

PLACAS: PA1105
UBICACIÓN: Malibú
SEMANA DEL 22 AL 28 DE 2025
KMS INICIAL: KMS FINAL:

ITEM	STANADAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		X		X		X						X					
* Frontales		X		X		X						X					
* traseras de trabajo (reflector)		X		X		X						X					
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X						X					
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X						X					
* De Stop y señal trasera		X		X		X						X					
CABINA		X		X		X						X					
Espejo central convexo		X		X		X						X					
Espejos laterales		X		X		X						X					
Alarma de retroceso		X		X		X						X					
Pito		X		X		X						X					
* Freno de servicio		X		X		X						X					
* Freno de emergencia		X		X		X						X					
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X						X					
Cinturón de seguridad		X		X		X						X					
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		X		X		X						X					
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X						X					
Limpia brisas		X		X		X						X					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X						X					
Asiento en buena condición		X		X		X						X					
* Indicadores (hidráulico-voltímetro)		X		X		X						X					
Motor-refrigerante-urómetro, aire)		X		X		X						X					
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X		X		X						X					
Batería y cables		X		X		X						X					
LLANTAS		X		X		X						X					
Sn cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X						X					
ESTADO MECÁNICO		X		X		X						X					
Control de fugas hidráulicas		X		X		X						X					
Pasadores, suspensión		X		X		X						X					
Control fugas de aire		X		X		X						X					
* Caja de cambios		X		X		X						X					
* Suspensión		X		X		X						X					
* Transmisión dirección		X		X		X						X					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio:

FIRMA CONDUCTOR:

Leonardo Cordero

No

Resp. Corrección:

Leonardo Cordero

NOMBRE/APELLIDOS

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

Diana Sanchez

OBSERVACIONES:



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PARTICULARES NO PROPIOS

CODIGO: FTO-SSI-GH-023

VERSION: 1

FECHA: MARZO 2025

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
INSPECCIONADO POR:
SUPERVISOR DEL FRETE

Diana Pedro Cruz Sanchez

PLACAS: A11039
UBICACIÓN: Calle 141
SEMANA DEL 15 AL 20 DE 2025
KMS INICI: KMS FINAL

ITEM	STANADAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Frontales		X		X		X		X		X		X		X		X	
* traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA		X		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X	
Pito		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Indicadores (hidráulico-voltímetro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor-refrigerante-urómetro, aire)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables		X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS		X		X		X		X		X		X		X		X	
Sn cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO		X		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X		X		X	
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X		X		X	
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Caja de cambios		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Suspensión		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Transmisión dirección		X		X		X		X		X		X		X		X	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio:

SI

No

FIRMA CONDUCTOR:


REVISÓ:

OBSERVACIONES:

Resp. Corrección:

NOMBRE/APELLIDOS

NOMBRE/APELLIDOS





PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

COD: SG-SST-FR-15
VERSION: 01
FECHA: 10-01-2023
PAGINA 1 DE 1

NOMBRE CONDUCTOR / RESPONSABLE: Celia de Guzman Sanchez SEMANA: DEL 22 AL 27 MES: DICIEMBRE AÑO: 2023
TIPO DE VEHICULO: MOTOCICLETA MARCA: CATALAN MODELO:
PLACA: KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

CONDICIONES GENERALES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Documentación									
Licencia de tránsito vigente y aprobada según categoría.	X			X					
Tarjeta de Propiedad.	X			X					
Tarjeta de Operación (Solo Servicio Público).									
SOAT.									
Seguros Contractual y Extracontractual.	X			X					
Revisión técnico-mecánica y de gases.									
Estado mecánico									
Niveles de los fluidos (Refrigerante, aceite, líquido hidráulico).	X			X					
Estado y sujeción de la batería (Bornes y Cables).	X			X					
Frenos (De servicio y emergencia).	X			X					
Parte externa									
Estado general de latonería y pintura.	X			X					
Puertas en buen estado (Cierre y bloqueo).	X			X					
Ventanas en buen estado.	X			X					
Vidrios (Panorámico y trasero).	X			X					
Espesores laterales.	X			X					
Tanque de combustible (sujeción y estado).	X			X					
Parte interna									
Cinturón de seguridad en todos los asientos (Sujeción y estado).	X			X					
Sillas.	X			X					
Pedales con cauchos.	X			X					
Indicadores de tablero.	X			X					
Luces									
Frontales (Altas y Bajas).	X			X					
Direccionales de estacionamiento (Delanteras y traseras).	X			X					
Traseras y de Stop.	X			X					
Luz y pito de reversa.	X			X					
Llantas									
Banda de Rodadura (Labrado).	X			X					
Rines, pernos completos y ajustados.	X			X					
Calibradas y con presión adecuada.	X			X					
Equipo de prevención									
Extintor y botiquín.	X			X					
Triángulos o conos reflectivos y tacos compactos.	X			X					
Gato o elevador y copa para pernos.	N/A			N/A					
Herramientas básicas.	X			X					
Kit ambiental.	N/A			N/A					
Linterna funcionando y chaleco reflectivo.	X			X					
Firma	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>	<u>Celia de Guzman Sanchez</u>		
Firma	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>		

B: Bueno - R: Regular - M: Malo

OBSERVACIONES (Día):
1.
2.
3.
4.
5.

Diana Sandoz
FIRMA ENCARGADO SG-SST



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

COD: SG-SST-FR-15
VERSION: 01
FECHA: 10-01-2023
PAGINA 1 DE 1

NOMBRE CONDUCTOR / RESPONSABLE: Wilfram RIVERA SEMANA: DEL 15 AL 20 MES: Diciembre AÑO: 2025
TIPO DE VEHICULO: MOTONUCLEA MARCA: Cabipillo MODELO: 700g
PLACA: N/A KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

CONDICIONES GENERALES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Documentación	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA
Licencia de tránsito vigente y aprobada según categoría.	X	X	X	X	X	X	
Tarjeta de Propiedad.	X	X	X	X	X	X	
Tarjeta de Operación (Solo Servicio Público).							
SOAT.							
Seguros Contractual y Extracontractual.	X	X	X	X	X	X	
Revisión técnico-mecánica y de gases.		X		X	X	X	
Estado mecánico	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Niveles de los fluidos (Refrigerante, aceite, líquido hidráulico).	X	X	X	X	X	X	
Estado y sujeción de la batería (Bornes y Cables).	X	X	X	X	X	X	
Frenos (De servicio y emergencia).	X	X	X	X	X	X	
Parte externa	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Estado general de latonería y pintura.	X	X	X	X	X	X	
Puertas en buen estado (Cierre y bloqueo).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ventanas en buen estado.	X	X	X	X	X	X	
Vidrios (Panorámico y trasero).	X	X	X	X	X	X	
Espejos laterales.	X	X	X	X	X	X	
Tanque de combustible (sujeción y estado).	X	X	X	X	X	X	
Parte interna	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Cinturón de seguridad en todos los asientos (Sujeción y estado).	X	X	X	X	X	X	
Sillas.	X	X	X	X	X	X	
Pedales con cauchos.	X	X	X	X	X	X	
Indicadores de tablero.	X	X	X	X	X	X	
Luces	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Frontales (Altas y Bajas).	X	X	X	X	X	X	
Direccionales de estacionamiento (Delanteras y traseras).	X	X	X	X	X	X	
Traseras y de Stop.	X	X	X	X	X	X	
Luz y pito de reversa.	X	X	X	X	X	X	
Llantas	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Banda de Rodadura (Labrado).	X	X	X	X	X	X	
Rines, pernos completos y ajustados.	X	X	X	X	X	X	
Calibradas y con presión adecuada.	X	X	X	X	X	X	
Equipo de prevención	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Extintor y botiquín.	X	X	X	X	X	X	
Triángulos o conos reflectivos y tacos compactos.	X	X	X	X	X	X	
Gato o elevador y copa para pernos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Herramientas básicas.	X	X	X	X	X	X	
Kit ambiental.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Linterna funcionando y chaleco reflectivo.	X	X	X	X	X	X	
NOMBRE	Wilfram Rivera	Wilfram Rivera	Wilfram Rivera	Wilfram Rivera	Wilfram Rivera	Wilfram Rivera	
FIRMA	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	

B: Bueno - R: Regular - M: Malo

OBSERVACIONES (Día):
1.
2.
3.
4.
5.

Diana Sanchez
FIRMA ENCARGADO SG-SST

FORMATO		Version: 0										
INSPECCION DE PRE-USEO DE MINICARGADOR		Fecha: 28/05/2025										
Maquina: Minicargador		Semana del: 22 al 27 de Mayo de 2025										
Obra: Malla wall		Operario: Alexander Garm										
H/metro inicio de semana:												
H/metro fin de semana:												
VERIFICAR		PARAMETRO	Aplica		Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	
			SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M
INSPECCIÓN VISUAL												
CHASIS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.	X				X	X				X	
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X				X	X				X	
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la batería, luces, motor de arranque y alternador.	X				X	X				X	
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina se seguro	X				X	X				X	
CABINA DE OPERACIÓN	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X				X	X				X	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquin, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X				X	X				X	
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X				X	X				X	
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	X				X	X				X	
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la minilla	X				X	X				X	
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la minilla	X				X	X				X	
NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	X				X	X				X	
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	X				X	X				X	
COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	X				X	X				X	
LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	X				X	X				X	
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios.	X				X	X				X	
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	X				X	X				X	
HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	X				X	X				X	
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	X				X	X				X	
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS. REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	X				X	X				X	
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado	X				X	X				X	
RECOMENDACIONES												
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USEO												
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR												
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO												
Nombre de quien realizo la inspeccion												
B: Bueno M: Malo												
Observaciones:												
REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)						APROBO						
NOMBRE Y APELLIDO						Dr. Pablo Ortiz Sanchez						
CARGO:						Residente SST						
FIRMA:												

FORMATO		Version 0							
INSPECCION DE PRE-USEO DE MINICARGADOR		Fecha 28/05/2025							
Maquina: <u>Mini cargador</u> Obra: <u>molle viejo</u> H/metro inicio de semana: _____ H/metro fin de semana: _____		Semana del: <u>15</u> al <u>20</u> de <u>dic</u> de <u>2025</u> Operario: <u>Alfonso Guzmán</u>							
VERIFICAR	PARAMETRO	Aplica	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
		SI	NO	B	M	B	M	B	M
INSPECCION VISUAL									
CHASIS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.	X		X			X		X
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X			X		X
SISTEMA ELECTRIQO	Verifique estado general de la batería, luces, motor de arranque y alternador.	X		X			X		X
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina se seguro	X		X			X		X
CABINA DE OPERACIÓN	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X			X		X
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquin, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X			X		X
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X			X		X
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	X		X			X		X
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X			X		X
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X			X		X
NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	X		X			X		X
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	X		X			X		X
COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	X		X			X		X
LLANTAS	Verifique que los esparragos no estén sueltos	X		X			X		X
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	X		X			X		X
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	X		X			X		X
HOROMETRO	Que funcione para controlar operacion y mantenimiento	X		X			X		X
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	X		X			X		X
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	X		X			X		X
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado	X		X			X		X
RECOMENDACIONES									
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USEO		Nombre de quien realiza la inspeccion							
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR									
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO									
B: Bueno M: Malo									
Observaciones:									
REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)					APROBO				
NOMBRE Y APELLIDO <u>Alfonso Guzmán</u>					NOMBRE Y APELLIDO <u>Diana Paola Ortiz Sanchez</u>				
CARGO: <u>Operario</u>					CARGO: <u>Revisor</u>				
FIRMA:					FIRMA:				

PREOPERACIONAL RETROCARGADOR


Proyecto: mallo ual

Fecha / Período: Del 15 de Dic al 20 de Dic 2025

Tipo de equipo: Retrocargador RETROCARGADOR

Código Interno:

Nombre Operador: Alexander Gonzalez



ITEM	DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Protección antivuelco	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Extintor 20 LB	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Control ingreso humo (tubo de escape).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Escalera y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Palancas de mando en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos (de emergencia, servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Dirección(sin juego, vibración,ruidos raros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del balde (pasadores, dientes, operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de los gatos de estabilización	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Freno del mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos(del balde, brazo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Huellas en buen estado>5 mm	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Inspector SST

Diana Pedraza Sandoz

Firma:

Diana Sandoz

Inspeccionado por:

Alexander Gonzalez

Cargo:

Operador

Firma:

Alexander Gonzalez

NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.

PREOPERACIONAL RETROCARGADOR

Proyecto: molle viol

Fecha / Período: del 22 de Dic al 27 de Dic 2025

Tipo de equipo: Retrocargador RETROCARGADOR

Código Interno:

Nombre Operador: Alexander Gam 15429



ITEM	DESCRIPCION	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES	
		B	M	B	M	B	M	B		M
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	X								
	Direccionales	X								
CABINA	Protección antivuelco	X								
	Cinturón de seguridad	X								
	Extintor 20 LB	X								
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	X								
	Control ingreso humo (tubo de escape).	X								
	Asiento en buen estado	X								
	Vidrio panorámico en buen estado	X								
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	X								
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X								
	Alarma de Retroceso	X								
	Pito	X								
	Escalera y apoyos de acceso	X								
	Espejos laterales	X								
	Espejo central convexo	X								
	Palancas de mando en buen estado	X								
Pedales en buen estado	X									
Frenos (de emergencia, servicio)	X									
ESTADO MECANICO	Dirección(sin juego, vibración,ruidos raros)	X								
	Control de fugas hidráulicas, de aceite	X								
	Estado del balde	X								
	(pasadores,dientes,operación)	X								
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X								
	Estado de los gatos de estabilización	X								
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	X								
	Freno del mecanismo de giro	X								
	Frenos(del balde, brazo)	X								
	Mandos de levante del brazo	X								
	Estado del cucharón	X								
	Brazos del cucharón (pasadores, cilindros)	X								
LLANTAS	Operación del cucharón	X								
	Frenos del brazo y del cucharón	X								
	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	X								
	Huellas en buen estado>5 mm	X								

Inspector SST

Diana Peda Ahz Sanchez

Firma:

Diana Sanchez

Inspeccionado por:

Alexander Gam 15429

Cargo:

Operador

Firma:

Alexander C

NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.

SEMANA DEL

OPERADOR

FECHA CAMBIO ACEITE

22-DIC-2025

AL 27-12-25

MARCA

UBICACIÓN

CAMBIO DE ACEITE HOROM

MODELO

2018

SERIE

malb uc!

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		/				✓		/			
	*De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		/				✓		/			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		/				✓		/			
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		/				✓		/			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		/				✓		/			
	Asiento	✓		✓		/				✓		/			
	Mandos de avance	✓		✓		/				✓		/			
	corriente, aceite motor, combustible)	✓		✓		/				✓		/			
	Control Ingreso humo (tub de escape)	✓		✓		/				✓		/			
	*Alarma de retroceso	✓		✓		/				✓		/			
	Pito	✓		✓		/				✓		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		/				✓		/			
	Espejo retrovisio central (convexo)	✓		✓		/				✓		/			
	Estado de pedales	N/A		N/A		N/A				N/A		N/A			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*Control de fugas hidráulicas	N/A		N/A		N/A				N/A		N/A			
	*Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓				N/A		N/A			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Freno de servicios	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Resguardos	✓		✓		✓				✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓				✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de bastidor	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Steven Lopez		Steven Lopez		Steven Lopez				Steven Lopez		Steven Lopez			
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Diana S		Diana S		Diana S				Diana S		Diana S			

[illegible]





INSECCIÓN PREOPERACIONAL
VIBROCOMPACTADOR

RG-137

SEMANA DEL: 15 de Dic-2015 AL 20/12/15
OPERADOR: Steven Lopez
FECHA CAMBIO ACEITE:
MARCA: JCB MODELO: 2018 SERIE: JMT260
UBICACIÓN: Ctra 2 Barro Ganga PROYECTO: Mollana
CAMBIO DE ACEITE HOROM:

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	*De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente, aceite motor, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tub de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espéjo retrovisio central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*Control de fugas hidráulicas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Freno de servicios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Steven Lopez													
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Diana S													

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OF0-041												
			Versión 1												
			20/6/2015												
No. Inspeccion		#20	Periodo de Inspeccion		05/01/26		a		07/01/26						
Ubicación. Estadio municipal						Referencia.									
Id. del Equipo			Marca. GLOBALMEQ			Serie.									
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseb).	X		X		X									
2	Ros y llantas	X		X		X									
3	Timon	X		X		X									
4	Paletas de mezcla	X		X		X									
5	Trompo	X		X		X									
6	Polea de transmision	X		X		X									
7	Motor	X		X		X									
8	Filtro de aire	X		X		X									
9	Combustible	X		X		X									
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Robinson Ospina	✓	✓	✓					Robinson Ospina						
Observaciones.															
Responsable del Area / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
															

	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO	OFO-041													
		Versión 1													
		20/6/2015													
No. Inspeccion <u># 20</u>		Periodo de Inspeccion <u>05/01/26</u> a <u>07/01/26</u>													
Ubicación. <u>ESTADIO MUNICIPAL</u>		Referencia.													
Id. del Equipo		Marca. <u>GLOBALMA</u>													
Serie.															
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseó).	✓		✓		✓									
2	Ros y llantas	✓		✓		✓									
3	Timón	✓		✓		✓									
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓									
5	Trompo	✓		✓		✓									
6	Polea de transmision	✓		✓		✓									
7	Motor	✓		✓		✓									
8	Filtro de aire	✓		✓		✓									
9	Combustible	✓		✓		✓									
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	<u>Jorge Luis Quintana Soto</u>	✓	✓	✓					<u>Jorge</u>						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
<u>[Signature]</u>								<u>Diana Sanchez</u>							

	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OFO-041												
			Versión 1												
			20/6/2015												
No. Inspeccion		H 19		Periodo de Inspeccion		29/12/25		a		03/01/26					
Ubicación. Estadio Municipal						Referencia.									
Id. del Equipo			Marca. GLOBALMEQ			Serie.									
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseó).	X		X		X				X		X			
2	Ros y llantas	X		X		X				X		X			
3	Timon	X		X		X				X		X			
4	Paletas de mezcla	X		X		X				X		X			
5	Trompo	X		X		X				X		X			
6	Polea de transmision	X		X		X				X		X			
7	Motor	X		X		X				X		X			
8	Filtro de aire	X		X		X				X		X			
9	Combustible	X		X		X				X		X			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Robinson Ospina	✓	✓	✓		✓	✓		Robinson Ospina						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
Paola Palano								Diana Sanchez							



INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO

OFO-041

Versión 1

20/06/2015

No. Inspeccion

#19

Periodo de Inspeccion

21 12 25

a 03 01 26

Ubicación.

ESTADO MUNICIPAL

Referencia.

Id. del Equipo

Marca.

GLOBALMED

Serie.

IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas ,aseo).	✓		✓		✓				✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓				✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓				✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓				✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓				✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓				✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓				✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														

Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.

IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma
	Ponseluis Quintero Soto	✓	✓	✓		✓	✓		Jorge

Observaciones.

Responsable del Area. / Autoridad del Area

Paula Andica Palacios

Responsable de HSE.

Diana Sanchez

	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO										OFO-041				
											Versión 1				
											20/6/2015				
No. Inspeccion		E1 18		Periodo de Inspeccion				22 12 25		a 27 12 25					
Ubicación. Estadio municipal						Referencia.									
Id. del Equipo			Marca. GLOBALMEP			Serie.									
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseó).	X		X		X				X		X			
2	Ros y llantas	X		X		X				X		X			
3	Timon	X		X		X				X		X			
4	Paletas de mezcla	X		X		X				X		X			
5	Trompo	X		X		X				X		X			
6	Polea de transmision	X		X		X				X		X			
7	Motor	X		X		X				X		X			
8	Filtro de aire	X		X		X				X		X			
9	Combustible	X		X		X				X		X			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Robinson Ospina	✓	✓	✓		✓	✓		Robinson Ospina						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
Paula Pulario								Diana Sanchez							

 ERUDM Empresa de renovación urbana Calle 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OFO-041												
			Versión 1												
			20/6/2015												
No. Inspeccion		# 18	Periodo de Inspeccion		22	12	25	a	21	12	25				
Ubicación. ESTADO MUNICIPAL								Referencia.							
Id. del Equipo				Marca. GLOBALMEC				Serie.							
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, ,aseo).	✓		✓		✓				✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓				✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓				✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓				✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓				✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓				✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓				✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓				✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Jorge Luis Quintana Soto	✓	✓	✓		✓	✓		Jorge						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
Paola Andrea Palacios								Diane Sanchez							

	INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO		OFO-041												
			Versión 1												
			20/6/2015												
No. Inspeccion		E1 17		Periodo de Inspeccion		15/12/25		a		20/12/25					
Ubicación. Estadio Municipal						Referencia.									
Id. del Equipo				Marca. GLOBAMEQ				Serie.							
IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas,aseo).	X		X		X		X		X		X			
2	Ros y llantas	X		X		X		X		X		X			
3	Timon	X		X		X		X		X		X			
4	Paletas de mezcla	X		X		X		X		X		X			
5	Trompo	X		X		X		X		X		X			
6	Polea de transmision	X		X		X		X		X		X			
7	Motor	X		X		X		X		X		X			
8	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
9	Combustible	X		X		X		X		X		X			
10	OTROS:														
11	OTROS:														
Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.															
IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma						
	Robinson Ospina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Robinson Ospina						
Observaciones.															
Responsable del Area. / Autoridad del Area								Responsable de HSE.							
Paula Palacio								Diana Sanchez							



INSPECCION PRE-OPERACIONAL MEZCLADORA DE CONCRETO

OFO-041

Versión 1

20/6/2015

No. Inspeccion

12

Periodo de Inspeccion

15 12 25 a 20 12 25

Ubicación. Estado Municipal

Referencia.

Id. del Equipo

Marca. COBALMEΦ

Serie.

IT	Aspectos a Verificar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado general de la mezcladora : se evidencian (fisuras, roturas, aseó).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Ros y llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Timon	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Paletas de mezcla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Polea de transmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	OTROS:														
11	OTROS:														

Yo, como autoridad ejecutante / Operador del Equipo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen y me comprometo a cumplir con todas las normas y recomendaciones definidos para el uso seguro de esta herramienta.

IT	Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo	L	M	MI	J	V	S	D	Firma
	Jorge Luis Quintana Soto	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Jorge

Observaciones.

Responsable del Area. / Autoridad del Area

Paola Andrea Palacio

Responsable de HSE.

Diana Sandoz



INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-153
VERSION 1

SEMANA DEL 25-01-26 AL 07-01-26 MARCA maguerequipos SERIE No.
OPERADOR Brayan soacha UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X									
	Estado del Tanque de combustble	X		X		X									
	Nivel del aceite	X		X		X									
	Soportes motor	X		X		X									
	Estado de la Manguera vibradora	X		X		X									
	Estado de las guardas	X		X		X									
	Estado del exhosto	X		X		X									
	Estado de las agarraderas	X		X		X									
	Estado del acople rotador	X		X		X									
	Estado de las correas	X		X		X									
	Estado de extensiones eléctricas	X		X		X									
	Estado de linea a tierra	X		X		X									
	Estado del switch de encendido	X		X		X									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Brayan Soacha		Brayan Soacha		Brayan Soacha									
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana S		Diana S		Diana S									

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 Empresa de renovación urbana del Estado de Hidalgo y Magdalena Centro	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	RG-153
		VERSION 1

SEMANA DEL 05-01-26 AL 07-01-26 MARCA maquegupe SERIE No. _____
OPERADOR James A. Alda UBICACIÓN Estado Municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓									
	Estado del Tanque de combustble	✓		✓		✓									
	Nivel del aceite	✓		✓		✓									
	Soportes motor	✓		✓		✓									
	Estado de la Manguera vibradora	✓		✓		✓									
	Estado de las guardas	✓		✓		✓									
	Estado del exhosto	✓		✓		✓									
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓									
	Estado del acople rotador	✓		✓		✓									
	Estado de las correas	✓		✓		✓									
	Estado de extensiones eléctricas	✓		✓		✓									
	Estado de linea a tierra	✓		✓		✓									
	Estado del switch de encendido	✓		✓		✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR	James		James		James									
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Dionis		Dionis		Dionis									

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque

B
M

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



ERUDM
Empresa de renovación urbana
Bogotá, Colombia

INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-153
VERSION 1

SEMANA DEL 29-12-25 AL 03-01-26 MARCA maguerequipas SERIE No. _____

OPERADOR Brayan Sogacha UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X				X		X			
	Estado del Tanque de combustble	X		X		X				X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X				X		X			
	Soportes motor	X		X		X				X		X			
	Estado de la Manguera vibradora	X		X		X				X		X			
	Estado de las guardas	X		X		X				X		X			
	Estado del exhosto	X		X		X				X		X			
	Estado de las agarraderas	X		X		X				X		X			
	Estado del acople rotador	X		X		X				X		X			
	Estado de las correas	X		X		X				X		X			
	Estado de extensiones eléctricas	X		X		X				X		X			
	Estado de linea a tierra	X		X		X				X		X			
	Estado del switch de encendido	X		X		X				X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Bryan		Bryan		Bryan				Bryan		Bryan			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana		Diana		Diana				Diana		Diana			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque

☒ ☐

☐ ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-154
VERSION 1

SEMANA DEL Del 29-12-25 AL 03-01-26 MARCA MACHINEDURES SERIE No.
OPERADOR Jans Gire/de UBICACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del tanque de combustible	✓		✓		✓				✓		✓			
	Muel del Aceite	✓		✓		✓				✓		✓			
	Sepeles motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de la mangera vibradora	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de los ejes de J	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del exhausto	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del aceite rotativo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las correas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de extensiones electricas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de linea a tierra	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del Switch de incendio	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jans	Jans	Jans				Jans	Jans						
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Dona	Dona	Dona				Dona	Dona						

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque

B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque

M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 ERUDM Empresa de renovación urbana	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	RG-153
		VERSION 1

SEMANA DEL Del 22-12-25 AL 27-12-25 MARCA magu Equipos SERIE No. _____
OPERADOR Brayan Soacha UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X				X		X			
	Estado del Tanque de combustble	X		X		X				X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X				X		X			
	Soportes motor	X		X		X				X		X			
	Estado de la Manguera vibradora	X		X		X				X		X			
	Estado de las guardas	X		X		X				X		X			
	Estado del exhosto	X		X		X				X		X			
	Estado de las agarraderas	X		X		X				X		X			
	Estado del acople rotador	X		X		X				X		X			
	Estado de las correas	X		X		X				X		X			
	Estado de extensiones eléctricas	X		X		X				X		X			
	Estado de linea a tierra	X		X		X				X		X			
	Estado del switch de encendido	X		X		X				X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Bogusa		Bogusa		Bogusa				Bogusa		Bogusa			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	DioneS		DioneS		DioneS				DioneS		DioneS			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 ERUDM Empresa de renovación urbana Calle Dorado y Magdalena, Cienfuegos	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	RG-153
		VERSION 1

SEMANA DEL Del 22-12-15 AL 27-12-15 MARCA McQuay-Norris SERIE No. _____

OPERADOR Juan Carlos UBICACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del Tanque de combustble	✓		✓		✓				✓		✓			
	Nivel del aceite	✓		✓		✓				✓		✓			
	Soportes motor	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de la Manguera vibradora	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del acople rotador	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las correas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de extensiones eléctricas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de linea a tierra	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del switch de encendido	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	J. Carlos		J. Carlos		J. Carlos				J. Carlos		J. Carlos			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	D. Carlos		D. Carlos		D. Carlos				D. Carlos		D. Carlos			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-153
VERSION 1

SEMANA DEL 15-DIC-25 AL 20-DIC-25 MARCA Magnequipos SERIE No.
OPERADOR Bryan Soacha UBICACIÓN Estadio Municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustble	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la Manguera vibradora	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las guardas	X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las agarraderas	X		X		X		X		X		X			
	Estado del acople rotador	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las correas	X		X		X		X		X		X			
	Estado de extensiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
	Estado de linea a tierra	X		X		X		X		X		X			
	Estado del switch de encendido	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Bryan Soacha													
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana													

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

RG-153

VERSION 1

SEMANA DEL 15-DIC-25 AL 20-DIC-25 MARCA Maquequips SERIE No.
 OPERADOR James Andres Giraldo UBICACIÓN Estado Municipal



ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del Tanque de combustble	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Manguera vibradora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acople rotador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extensiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de linea a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del switch de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	James		James		James		James		James		James			
	FIRMA SUPERVISOR HSE	Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒
 Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

		INSPECCION PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO		RG-160											
				VERSIÓN 1											
SEMANA DEL 05-01-26 AL 07-01-26 MARCA: Maquiequipos MODELO: 2024															
SERIE 286815 UBICACIÓN Estadio															
OPERADOR Efraín Hernández PROYECTO Estadio municipal los alpes															
ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Estado del motor	X		X		X									
	Estado de los soportes del motor	X		X		X									
	Estado de llantas	X		X		X									
	Estado del volante de disco	X		X		X									
	Estado del yoyo	X		X		X									
	Niveles de aceite	X		X		X									
	Niveles de ACPM	X		X		X									
	Estado de disco	X		X		X									
	Estado del exhosto	X		X		X									
	Estado de las guardas	X		X		X									
	Estado tanque de combustible	X		X		X									
	Estado de mangueras combustible	X		X		X									
	FIRMA	FIRMA OPERADOR													
FIRMA SUPERVISOR HSE															
Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque															
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque															
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO															
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE	FECHA				

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



INSPECCION PREOPERACIONAL
CORTADORA DE CONCRETO

RG-160

VERSIÓN 1

SEMANA DEL 15-12 AL 20-12-25 MARCA: Maquiquipos MODELO: 2024
SERIE 236815 UBICACIÓN Estadio
OPERADOR EFRAIN Hernandez PROYECTO Estadio Municipal Los Angeles



ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los soportes del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del volante de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Niveles de ACPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mangueras combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR HSE														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque ☒ B
Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque ☐ M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	OFO-010						
		Versión 2						
		Fecha						
PERIODO DE INSPECCION: 15 12 25 A 07 01 2016								
UBICACIÓN: ESTADO MUNICIPAL								
MARCA: GLOBALMED		PLANTA ELECTRICA No:						
RESPONSABLE: Wilson Avila		CARGO: Ayudante						
SEMANAS								
IT	Fechas de Inspección	1	2	3	4	OBSERVACIONES		
	ASPECTOS A VERIFICAR	B	M	B	M		B	M
1	Nivel de agua, aceite y combustible.	✓		✓		✓		
2	Control de fugas	✓		✓		✓		
3	Funcionamiento minimo del motor (minimo/aceleracion)	✓		✓		✓		
4	Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		
6	Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		
7	Estado del acumulador de energia	✓		✓		✓		
8	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		
9	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		
10	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		
11	Estado general (tapas y estructuras)	✓		✓		✓		
12	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		
13	Orden y aseo	✓		✓		✓		
14	Otras							
15								
EVALUACIÓN: Calificación cuantitativa entre 0 y 5 puntos del estado general del equipo inspeccionado, teniendo en cuenta los resultados de la anterior inspección así:								
CALIFICACIÓN								
IT	NIVEL DE CALIFICACIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	FIRMA		
1	BUENO: 5 Puntos	5	5	5		Wilson		
2	REGULAR: 3 ó 4 Puntos							
3	MALO: 1 ó 2 Puntos							
OBSERVACIONES:								
 FIRMA SUPERVISOR					 FIRMA OPERADOR			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PARTICULARES NO PROPIOS

CODIGO: FTO-SST-GH-023

VERSION: 1

FECHA: MARZO 2025

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
INSPECCIONADO POR:
SUPERVISOR DEL PRENTE

Diana Paola Ortiz Sanchez

USC261
UBICACIÓN Estado los Alpes
SEMANA DEL 28 AL 03 DE ENERO 2026
KMS INICIAL KMS FINAL

ITEM	STANADAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		X		X		X		X				X		X			
* Frontales		X		X		X		X				X		X			
* traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X				X		X			
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X				X		X			
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X				X		X			
* De Stop y señal trasera		X		X		X		X				X		X			
CABINA		X		X		X		X				X		X			
Espejo cenftral convexo		X		X		X		X				X		X			
Espejos laterales		X		X		X		X				X		X			
Alama de retroceso		X		X		X		X				X		X			
Pilo		X		X		X		X				X		X			
* Freno de servicio		X		X		X		X				X		X			
* Freno de emergencia		X		X		X		X				X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X				X		X			
Cinturón de seguridad		X		X		X		X				X		X			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		X		X		X		X				X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X				X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X				X		X			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X				X		X			
Asiento en buena condición		X		X		X		X				X		X			
* Indicadores (hidráulico-voltímetro)		X		X		X		X				X		X			
Motor-refrigerante-urómetro, aire)		X		X		X		X				X		X			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X		X		X		X				X		X			
Batería y cables		X		X		X		X				X		X			
LLANTAS		X		X		X		X				X		X			
Sn cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X				X		X			
ESTADO MECÁNICO		X		X		X		X				X		X			
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X				X		X			
Pasadores, suspensión		X		X		X		X				X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X				X		X			
* Caja de cambios		X		X		X		X				X		X			
* Suspensión		X		X		X		X				X		X			
* Transmisión dirección		X		X		X		X				X		X			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si No X

FIRMA CONDUCTOR: Jairo Esteban Herrera B.


Resp. Corrección: Jairo Esteban Herrera Bonilla

NOMBRE/APELLIDOS

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:



ERUDM Empresa de renovación urbana PRESENTACIÓN DE REPORTE DE INSPECCIÓN		CODIGO: FTO-SST-GH-023							
PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PARTICULARES NO PROPIOS		VERSION: 1							
FECHA: MARZO 2025									
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO		PLACAS: A11039							
INSPECCIONADO POR: DANA S		UBICACIÓN: Estado de los Alpej.							
SUPERVISOR DEL PRETE		SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO							
		KMS INICIAL: KMS FINAL:							
ITEM	STANADAR	APLICA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		SI NO	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
LUCES		X	X	X	X		X	X	
* Frontales		X	X	X	X		X	X	
* traseras de trabajo (reflector)		X	X	X	X		X	X	
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X	X	X	X		X	X	
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X	X	X	X		X	X	
* De Stop y señal trasera		X	X	X	X		X	X	
CABINA		X	X	X	X		X	X	
Espejo central convexo		X	X	X	X		X	X	
Espejos laterales		X	X	X	X		X	X	
Alarma de retroceso		X	X	X	X		X	X	
Piña		X	X	X	X		X	X	
* Freno de servicio		X	X	X	X		X	X	
* Freno de emergencia		X	X	X	X		X	X	
Dirección/suspensión (Terminales)		X	X	X	X		X	X	
Cinturón de seguridad		X	X	X	X		X	X	
Cabina antibueico (R.O.P.S) certificada		X	X	X	X		X	X	
Vidrio frontal (en buen estado)		X	X	X	X		X	X	
Limpia brisas		X	X	X	X		X	X	
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X	X	X	X		X	X	
Asiento en buena condición		X	X	X	X		X	X	
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		X	X	X	X		X	X	
Motor-refrigerante-urómetro, aire)		X	X	X	X		X	X	
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X	X	X	X		X	X	
Batería y cables		X	X	X	X		X	X	
LLANTAS		X	X	X	X		X	X	
Sn cortaduras profundas y sin abultamientos		X	X	X	X		X	X	
ESTADO MECÁNICO		X	X	X	X		X	X	
Control de fugas hidráulicas		X	X	X	X		X	X	
Pasadores, suspensión		X	X	X	X		X	X	
Control fugas de aire		X	X	X	X		X	X	
* Caja de cambios		X	X	X	X		X	X	
* Suspensión		X	X	X	X		X	X	
* Transmisión dirección		X	X	X	X		X	X	
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR									
Fuera de servicio: SI No									
FIRMA CONDUCTOR: Carlos Alberto Flores Tafu									
REVISÓ:									
OBSERVACIONES:									



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS PARTICULARES NO PROPIOS

CODIGO: FTO-SST-GH-023

VERSION: 1

FECHA: MARZO 2025

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
INSPECCIONADO POR:
SUPERVISOR DEL FRETE

Diana Jada CMTA

PLACAS: ACP 236
UBICACIÓN: Estación Los Alpes
SEMANA DEL 17 DE MARZO AL 21 DE MARZO
KMS INICIAL: KMS FINAL:

ITEM	STANADAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Frontales		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
* De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X		X		X	
CABINA																	
Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X	
Pito		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificado		X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		X		X		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Indicadores (hidráulico-voltímetro)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor-refrigerante-urómetro, aire)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		X		X		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables		X		X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS																	
Sn cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO																	
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X		X		X	
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X		X		X	
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Caja de cambios		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Suspensión		X		X		X		X		X		X		X		X	
* Transmisión dirección		X		X		X		X		X		X		X		X	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio:

SI

NO

FIRMA CONDUCTOR:

MCM

Resp. Corrección:

Fernando Antonio Orozco Zuleta

NOMBRE/APELLIDOS

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

COD: SG-SST-FR-15
VERSION: 01
FECHA: 10-01-2023
PAGINA 1 DE 1

NOMBRE CONDUCTOR / RESPONSABLE: William Enriquez Sanchez SEMANA: DEL 22 AL 27 MES: Diciembre AÑO: 2025
TIPO DE VEHICULO: MOTONIVELADORA MARCA: Caterpillar MODELO: 2009
PLACA: N/D KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

CONDICIONES GENERALES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Documentación	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA
Licencia de tránsito vigente y aprobada según categoría.	X	X	X		X	X	
Tarjeta de Propiedad.	X	X	X		X	X	
Tarjeta de Operación (Solo Servicio Público).							
SOAT.							
Seguros Contractual y Extracontractual.	X	X	X		X	X	
Revisión técnico-mecánica y de gases.		X	X		X	X	
Estado mecánico	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Niveles de los fluidos (Refrigerante, aceite, líquido hidráulico).	X	X	X		X	X	
Estado y sujeción de la batería (Bornes y Cables).	X	X	X		X	X	
Frenos (De servicio y emergencia).	X	X	X		X	X	
Parte externa	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Estado general de latonería y pintura.	X	X	X		X	X	
Puertas en buen estado (Cierre y bloqueo).	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
Ventanas en buen estado.	X	X	X		X	X	
Vidrios (Panorámico y trasero).	X	X	X		X	X	
Espejos laterales.	X	X	X		X	X	
Tanque de combustible (sujeción y estado).	X	X	X		X	X	
Parte interna	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Cinturón de seguridad en todos los asientos (Sujeción y estado).	X	X	X		X	X	
Sillas.	X	X	X		X	X	
Pedales con cauchos.	X	X	X		X	X	
Indicadores de tablero.	X	X	X		X	X	
Luces	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Frontales (Altas y Bajas).	X	X	X		X	X	
Direccionales de estacionamiento (Delanteras y traseras).	X	X	X		X	X	
Traseras y de Stop.	X	X	X		X	X	
Luz y pito de reversa.	X	X	X		X	X	
Llantas	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Banda de Rodadura (Labrado).	X	X	X		X	X	
Rines, pernos completos y ajustados.	X	X	X		X	X	
Calibradas y con presión adecuada.	X	X	X		X	X	
Equipo de prevención	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Extintor y botiquín.	X	X	X		X	X	
Triángulos o conos reflectivos y tacos compactos.	X	X	X		X	X	
Gato o elevador y copa para pernos.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
Herramientas básicas.	X	X	X		X	X	
Kit ambiental.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
Linterna funcionando y chaleco reflectivo.	X	X	X		X	X	
Firma NOMBRE Operador	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>		<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	
FIRMA SST	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>		<u>Diana S</u>	<u>Diana S</u>	

B: Bueno - R: Regular - M: Malo

OBSERVACIONES (Día):
1.
2.
3.
4.
5.

Diana Sanchez
FIRMA ENCARGADO SG-SST



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

COD: SG-SST-FR-15
VERSION: 01
FECHA: 10-01-2023
PAGINA 1 DE 1

NOMBRE CONDUCTOR / RESPONSABLE: Alfonso Enrique Sandoz Doras SEMANA: DEL 15 AL 20 MES: Diciembre AÑO: 2025
TIPO DE VEHICULO: NOTAQUEADORA MARCA: Catania MODELO: 2009
PLACA: N/A KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

CONDICIONES GENERALES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Documentación	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA
Licencia de tránsito vigente y aprobada según categoría.	X	X	X	X	X	X	X
Tarjeta de Propiedad.	X	X	X	X	X	X	X
Tarjeta de Operación (Solo Servicio Público).							
SOAT.		X	X	X	X	X	X
Seguros Contractual y Extracontractual.	X	X	X	X	X	X	X
Revisión técnico-mecánica y de gases.		X	X	X	X	X	X
Estado mecánico	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Niveles de los fluidos (Refrigerante, aceite, líquido hidráulico).	X	X	X	X	X	X	X
Estado y sujeción de la batería (Bornes y Cables).	X	X	X	X	X	X	X
Frenos (De servicio y emergencia).	X	X	X	X	X	X	X
Parte externa	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Estado general de latonería y pintura.	X	X	X	X	X	X	X
Puertas en buen estado (Cierre y bloqueo).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ventanas en buen estado.	X	X	X	X	X	X	X
Vidrios (Panorámico y trasero).	X	X	X	X	X	X	X
Espejos laterales.	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible (sujeción y estado).	X	X	X	X	X	X	X
Parte interna	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Cinturón de seguridad en todos los asientos (Sujeción y estado).	X	X	X	X	X	X	X
Sillas.	X	X	X	X	X	X	X
Pedales con caucho.	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores de tablero.	X	X	X	X	X	X	X
Luces	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Frontales (Altas y Bajas).	X	X	X	X	X	X	X
Direccionales de estacionamiento (Delanteras y traseras).	X	X	X	X	X	X	X
Traseras y de Stop.	X	X	X	X	X	X	X
Luz y pito de reversa.	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Banda de Rodadura (Labrado).	X	X	X	X	X	X	X
Rines, pernos completos y ajustados.	X	X	X	X	X	X	X
Calibradas y con presión adecuada.	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de prevención	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M
Extintor y botiquín.	X	X	X	X	X	X	X
Triángulos o conos reflectivos y tacos compactos.	X	X	X	X	X	X	X
Gato o elevador y copa para pernos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Herramientas básicas.	X	X	X	X	X	X	X
Kit ambiental.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Linterna funcionando y chaleco reflectivo.	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	<u>Alfonso Enrique Sandoz Doras</u>	
FIRMA	<u>SST</u>	<u>SST</u>	<u>SST</u>	<u>SST</u>	<u>SST</u>	<u>SST</u>	

B: Bueno - R: Regular - M: Malo

OBSERVACIONES (Día):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Diana Sandoz

FIRMA ENCARGADO SG-SST



FORMATO

INSPECCION DE PRE-USE DE MINICARGADOR

Version: 0

Fecha: 28/05/2025

Maquina: minicargador

Obra: Estadio municipal

H/metro inicio de semana: _____

H/metro fin de semana: _____

Semana del: 05/01 al 07/01 de 2026

Operario: Alexander Guevara

VERIFICAR	PARÁMETRO	Aplica		Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
INSPECCIÓN VISUAL																	
CHASIS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.	X			X		X		X								
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X			X		X		X								
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la batería, luces, motor de arranque y alternador.	X			X		X		X								
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina se seguro	X			X		X		X								
CABINA DE OPERACIÓN	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X			X		X		X								
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquin, luces externas de la carrocería, pito reversa.	X			X		X		X								
BÁLDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado así como los acoples.	X			X		X		X								
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	X			X		X		X								
NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirla	X			X		X		X								
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirla	X			X		X		X								
NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	X			X		X		X								
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	X			X		X		X								
COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	X			X		X		X								
LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	X			X		X		X								
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	X			X		X		X								
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	X			X		X		X								
HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	X			X		X		X								
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	X			X		X		X								
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la máquina no tenga golpes.	X			X		X		X								
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado	X			X		X		X								

RECOMENDACIONES

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USE

VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR

INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

B: Bueno M: Malo

Nombre de quien realizo la inspección

Observaciones:

REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)

APROBO

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO:

FIRMA:

[illegible]

	FORMATO														Versión: 0							
	INSPECCION DE PRE-USE DE MINICARGADOR																		Fecha: 28/05/2025			
Maquina: <u>minicargador</u> Semana del: <u>22</u> al <u>27</u> de <u>2025</u> <u>Diciembre</u>																						
Obra: <u>Estado Municipal</u> Operario: <u>Alexander Gelym</u>																						
H/metro inicio de semana: _____																						
H/metro fin de semana: _____																						
VERIFICAR	PARAMETRO	Aplica		Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sab		Dom						
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M							
INSPECCION VISUAL																						
CHASIS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.	X		X		X		X		X		X		X		X						
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X		X		X		X		X						
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la batería, luces, motor de arranque y alternador.	X		X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina se seguro	X		X		X		X		X		X		X		X						
CABINA DE OPERACION	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X		X		X		X		X						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verifique que posea extintor, botoquin, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X		X		X		X		X						
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado así como los acoples.	X		X		X		X		X		X		X		X						
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	X		X		X		X		X		X		X		X						
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X		X		X		X		X		X		X						
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X		X		X		X		X		X		X						
NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	X		X		X		X		X		X		X		X						
LUBRICACION PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	X		X		X		X		X		X		X		X						
COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	X		X		X		X		X		X		X		X						
LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	X		X		X		X		X		X		X		X						
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	X		X		X		X		X		X		X		X						
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	X		X		X		X		X		X		X		X						
HOROMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	X		X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	X		X		X		X		X		X		X		X						
REALIZAR INSPECCION GENERAL DE FUGAS, REVISION ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	X		X		X		X		X		X		X		X						
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado	X		X		X		X		X		X		X		X						
RECOMENDACIONES																						
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USE																						
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR																						
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO																						
B: Bueno M: Malo																						
Observaciones:																						
REVISO (OPERADOR DEL EQUIPO)																		APROBO				
NOMBRE Y APELLIDO: <u>Alexander Gelym</u>																		Diana Paola Ortiz Sanchez				
CARGO: <u>Operador</u>																		Jefe de Mantenimiento				
FIRMA: <u>[Firma]</u>																		Diana Ortiz				

FORMATO		Version 0															
INSPECCION DE PRE- USO DE MINICARGADOR		Fecha: 28/05/2025															
Maquina: Minicargador Obra: Estadio Municipal H/metro inicio de semana: H/metro fin de semana:		Semana del: 15 al 20 de 2025 Diciembre Operario: Alexander Guarin															
VERIFICAR	PARAMETRO	Aplica		Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sab		Dom	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
INSPENCION VISUAL																	
CHASIS	Verifique que se encuentre en buen estado, sin desgaste.	X		X		X		X		X		X		X			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X		X		X		X			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador.	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de acceso cabina se seguro	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA DE OPERACION	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquin, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X		X		X		X			
BALDE DE CARGA	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X		X		X		X		X		X			
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadrícula de la varilla medidora	X		X		X		X		X		X		X			
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la mirilla	X		X		X		X		X		X		X			
NIVEL ACEITE MANDOS FINALES	Verifique que los niveles este dentro del nivel del tapón.	X		X		X		X		X		X		X			
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Realice lubricación en articulaciones de equipo	X		X		X		X		X		X		X			
COMBUSTIBLE	Verifique que el nivel de combustible este dentro del indicador de reserva y full	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Verifique que los espárragos no estén sueltos	X		X		X		X		X		X		X			
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	X		X		X		X		X		X		X			
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente.	X		X		X		X		X		X		X			
HOROMETRO	Que funcione para controlar operacion y mantenimiento	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verificar que las guardas estén completas, que no hayan fisuras en la estructura del equipo	X		X		X		X		X		X		X			
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes.	X		X		X		X		X		X		X			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenaje de combustible se encuentre en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
RECOMENDACIONES																	
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE- USO																	
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR																	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO																	
Nombre de quien realizo la inspeccion																	
B: Bueno M: Malo																	
Observaciones:																	
REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)									APROBO								
NOMBRE Y APELLIDO									Diana Paola Ortiz Sanchez								
CARGO:									Residente SST								
FIRMA:									Diana Sanchez								

ERUDM		SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD [FORMATO]										Código: SST-FOR-028 Versión: 00 Fecha: 27-04-2023					
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR																	
Proyecto: <u>Estadio</u>																	
Fecha / Período: <u>del 05 de Enero al 07 de enero 2026</u>																	
Tipo de equipo: <u>Retrocargador</u> RETROCARGADOR																	
Código Interno:																	
Nombre Operador: <u>Alemda Camacho</u>																	
ITEM	DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D		OBSERVACIONES	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	X		X		X											
	Direccionales	X		X		X											
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X											
	Cinturón de seguridad	X		X		X											
	Extintor 20 LB	X		X		X											
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	X		X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape).	X		X		X											
	Asiento en buen estado	X		X		X											
	Vidrio panorámico en buen estado	X		X		X											
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	X		X		X											
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X											
	Alarma de Retroceso	X		X		X											
	Pito	X		X		X											
	Escalera y apoyos de acceso	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Espejo central convexo	X		X		X											
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X											
Pedales en buen estado	X		X		X												
Frenos (de emergencia, servicio)	X		X		X												
ESTADO MECANICO	Dirección(sin juego, vibración,ruidos raros)	X		X		X											
	Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X											
	Estado del balde (pasadores, dientes, operación)	X		X		X											
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X		X		X											
	Estado de los gatos de estabilización	X		X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	X		X		X											
	Freno del mecanismo de giro	X		X		X											
	Frenos(del balde, brazo)	X		X		X											
	Mandos de levante del brazo	X		X		X											
	Estado del cucharón	X		X		X											
LLANTAS	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	X		X		X											
	Huellas en buen estado>5 mm	X		X		X											
	Inspector SST <u>Diana Paola Ortiz Sanchez</u> Firma: <u>Diana Sanchez</u>															NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.	
	Inspeccionado por: <u>Alexandre Camacho</u> Cargo: <u>Operador</u> Firma: <u>Alemda Cam</u>																

		SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD [FORMATO]		Codigo: SST-FOR-028 Versión: 00 Fecha: 27-04-2023						
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR										
Proyecto: Estudio										
Fecha / Periodo: del 29 de Diciembre al 03 de enero del 2026										
Tipo de equipo: Retrocargador RETROCARGADOR										
Código Interno:										
Nombre Operador: Alexander Guan Dura										
ITEM	DESCRIPCION	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES	
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	X	X	X		X	X			
	Direccionales	X	X	X		X	X			
CABINA	Protección antivuelco	X	X	X		X	X			
	Cinturón de seguridad	X	X	X		X	X			
	Extintor 20 LB	X	X	X		X	X			
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	X	X	X		X	X			
	Control ingreso humo (tubo de escape).	X	X	X		X	X			
	Asiento en buen estado	X	X	X		X	X			
	Vidrio panorámico en buen estado	X	X	X		X	X			
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	X	X	X		X	X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X	X	X		X	X			
	Alarma de Retroceso	X	X	X		X	X			
	Pito	X	X	X		X	X			
	Escalera y apoyos de acceso	X	X	X		X	X			
	Espejos laterales	X	X	X		X	X			
	Espejo central convexo	X	X	X		X	X			
	Palancas de mando en buen estado	X	X	X		X	X			
Pedales en buen estado	X	X	X		X	X				
ESTADO MECANICO	Frenos (de emergencia, servicio)	X	X	X		X	X			
	Dirección(sin juego, vibración,ruidos raros)	X	X	X		X	X			
	Control de fugas hidráulicas, de aceite	X	X	X		X	X			
	Estado del balde	X	X	X		X	X			
	(pasadores, dientes, operación)	X	X	X		X	X			
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X	X	X		X	X			
	Estado de los gatos de estabilización	X	X	X		X	X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	X	X	X		X	X			
	Freno del mecanismo de giro	X	X	X		X	X			
	Frenos(del balde, brazo)	X	X	X		X	X			
	Mandos de levante del brazo	X	X	X		X	X			
	Estado del cucharón	X	X	X		X	X			
	Brazos del cucharón (pasadores, cilindros)	X	X	X		X	X			
	Operación del cucharón	X	X	X		X	X			
	Frenos del brazo y del cucharón	X	X	X		X	X			
LLANTAS	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	X	X	X		X	X			
	Huellas en buen estado>5 mm	X	X	X		X	X			
Inspector SST		Firma:				NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.				
Diana Paola Ortiz Sanchez		Diana Jendez								
Inspeccionado por: Alexander Guan		Firma:				Alexander				
Cargo: operada										

		SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD [FORMATO]										Código: SST-FOR-028 Versión: 00 Fecha: 27-04-2023		
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR														
Proyecto: Estado														
Fecha / Período: del 22 de Dic al 27 de Dic del 2025														
Tipo de equipo: Retrocargador RETROCARGADOR														
Código Interno:														
Nombre Operador: Alex L Gu Isaca														
ITEM	DESCRIPCION	L	M	M	J	V	S	D					OBSERVACIONES	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B		M
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	X		X		X				X		X		
	Direccionales	X		X		X				X		X		
CABINA	Protección antivuelco	X		X		X				X		X		
	Cinturón de seguridad	X		X		X				X		X		
	Extintor 20 LB	X		X		X				X		X		
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	X		X		X				X		X		
	Control ingreso humo (tubo de escape).	X		X		X				X		X		
	Asiento en buen estado	X		X		X				X		X		
	Vidrio panorámico en buen estado	X		X		X				X		X		
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	X		X		X				X		X		
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X				X		X		
	Alarma de Retroceso	X		X		X				X		X		
	Pito	X		X		X				X		X		
	Escalera y apoyos de acceso	X		X		X				X		X		
	Espejos laterales	X		X		X				X		X		
	Espejo central convexo	X		X		X				X		X		
	Palancas de mando en buen estado	X		X		X				X		X		
Pedales en buen estado	X		X		X				X		X			
Frenos (de emergencia, servicio)	X		X		X				X		X			
ESTADO MECANICO	Dirección(sin juego, vibración,ruidos raros)	X		X		X				X		X		
	Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X				X		X		
	Estado del balde (pasadores,dientes,operación)	X		X		X				X		X		
	Estado del brazo (pasadores, mangueras operación)	X		X		X				X		X		
	Estado de los gatos de estabilización	X		X		X				X		X		
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	X		X		X				X		X		
	Freno del mecanismo de giro	X		X		X				X		X		
	Frenos(del balde, brazo)	X		X		X				X		X		
	Mandos de levante del brazo	X		X		X				X		X		
	Estado del cucharón	X		X		X				X		X		
	Brazos del cucharón (pasadores, cilindros)	X		X		X				X		X		
	Operación del cucharón	X		X		X				X		X		
	Frenos del brazo y del cucharón	X		X		X				X		X		
LLANTAS	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	X		X		X				X		X		
	Huellas en buen estado>5 mm	X		X		X				X		X		
Inspector SST		Firma: Diana Sanchez										NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.		
Inspeccionado por: Alex L Gu Isaca		Firma: Alex L Gu												
Cargo:														

		SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD		Código: SST-FOR-028						
		[FORMATO]		Versión: 00						
				Fecha: 27-04-2023						
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR										
Proyecto: <u>Estado</u>										
Fecha / Período: <u>Del 15 de Dic al 20 de Dic del 2025</u>										
Tipo de equipo: <u>Retrocargador</u> RETROCARGADOR										
Código Interno:										
Nombre Operador: <u>Alexander Garcia Dgarc</u>										
ITEM	DESCRIPCION	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES	
LUCES	Luces delanteras, traseras y de reversa (operativas)	X	X	X	X	X	X			
	Direccionales	X	X	X	X	X	X			
CABINA	Protección antivuelco	X	X	X	X	X	X			
	Cinturón de seguridad	X	X	X	X	X	X			
	Extintor 20 LB	X	X	X	X	X	X			
	Indicadores(Hidraulico, temperatura motor, corriente, horometro, aceite -motor)	X	X	X	X	X	X			
	Control ingreso humo (tubo de escape).	X	X	X	X	X	X			
	Asiento en buen estado	X	X	X	X	X	X			
	Vidrio panorámico en buen estado	X	X	X	X	X	X			
	Limpia Vidrio(Plumilla, agua).	X	X	X	X	X	X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X	X	X	X	X	X			
	Alarma de Retroceso	X	X	X	X	X	X			
	Pito	X	X	X	X	X	X			
	Escalera y apoyos de acceso	X	X	X	X	X	X			
	Espejos laterales	X	X	X	X	X	X			
	Espejo central convexo	X	X	X	X	X	X			
	Palancas de mando en buen estado	X	X	X	X	X	X			
	Pedales en buen estado	X	X	X	X	X	X			
	Frenos (de emergencia, servicio)	X	X	X	X	X	X			
	ESTADO MECANICO	Dirección (sin juego, vibración, ruidos raros)	X	X	X	X	X	X		
Control de fugas hidráulicas, de aceite		X	X	X	X	X	X			
Estado del balde (pasadores, dientes, operación)		X	X	X	X	X	X			
Estado del brazo (pasadores, mangueras, operación)		X	X	X	X	X	X			
Estado de los gatos de estabilización		X	X	X	X	X	X			
Mecanismo de giro (brazo excavador)		X	X	X	X	X	X			
Freno del mecanismo de giro		X	X	X	X	X	X			
Frenos(del balde, brazo)		X	X	X	X	X	X			
Mandos de levante del brazo		X	X	X	X	X	X			
Estado del cucharón		X	X	X	X	X	X			
Brazos del cucharón (pasadores, cilindros)		X	X	X	X	X	X			
Operación del cucharón		X	X	X	X	X	X			
LLANTAS	Frenos del brazo y del cucharón	X	X	X	X	X	X			
	Estado(sin abultamientos, cortadas, lisas)	X	X	X	X	X	X			
	Huellas en buen estado>5 mm	X	X	X	X	X	X			
Inspector SST <u>Diana Paola Ortiz Sanchez</u>		Firma: <u>Diana Sanchez</u>						NOTA: En caso de no cumplir con los ítems críticos, el equipo se dará DE BAJA y se deberá informar al supervisor.		
Inspeccionado por: <u>Alexander Garcia SSCG</u>		Firma: <u>Alexander Garcia</u>								
Cargo: <u>Operador</u>										



ERUDM
Empresa de Renovación Urbana
Municipal de Bogotá

INSPECCION PREOPERACIONAL

MOTOBOMBA

RG-148

SEMANA DEL 05-01-2026

AL 07-01-2026

MARCA Einhell

SERIE

OPERADOR James Andres Giraldo

UBICACIÓN Estadio Municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X									
	Radiador	X		X		X									
	Caja de cambios		N/A		N/A		N/A								
	* Motor en buen estado	X		X		X									
	* Tanque de combustible en buen estado	X		X		X									
	Extintor de incendios 30 Lbs.	X		X		X									
	Exhosto	X		X		X									
	Palancas		N/A		N/A		N/A								
	Ellixe		N/A		N/A		N/A								
	Estado de Pistones		N/A		N/A		N/A								
	Manómetros		N/A		N/A		N/A								
	Resguardos en los mecanismos de giro	X		X		X									
	Mangueras con abrazaderas	X		X		X									
	* Estado de Manguera de absorción	X		X		X									
	* Estado de Manguera de Presión	X		X		X									
	Racores de empalme en buena condición	X		X		X									
	* Encendido del motor en buena condición	X		X		X									
	Nivel de Aceite	X		X		X									
	* Control de fugas de combustible	X		X		X									
	Control de fugas de aceite	X		X		X									
	* Estado de sistema eléctrico	X		X		X									
	Filtro	X		X		X									
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	X		X		X									
	Acelerador	X		X		X									
	Válvula de disparo PCV - 3500 estado normal	X		X		X									
	Bornes y batería en buen estado.		N/A		N/A		N/A								
FIRMA	FIRMA OPERADOR	James		James		James									
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Dore		Dore		Dore									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 Empresa de Renovación Urbana del Municipio de San José	INSPECCION PREOPERACIONAL	RG-148
	MOTOBOMBA	

SEMANA DEL 24-12-2025 AL 03-01-26 MARCA Gin hell SERIE
OPERADOR James Andries Giraldo UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X				X		X			
	Radiador	X		X		X				X		X			
	Caja de cambios		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	* Motor en buen estado	X		X		X				X		X			
	* Tanque de combustible en buen estado	X		X		X				X		X			
	Extintor de incendios 30 Lbs.	X		X		X				X		X			
	Exhosto	X		X		X				X		X			
	Palancas		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	Ellixe		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	Estado de Pistones		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	Manómetros		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	Resguardos en los mecanismos de giro	X		X		X				X		X			
	Mangueras con abrazaderas	X		X		X				X		X			
	* Estado de Manguera de absorción	X		X		X				X		X			
	* Estado de Manguera de Presión	X		X		X				X		X			
	Racores de empalme en buena condición	X		X		X				X		X			
	* Encendido del motor en buena condición	X		X		X				X		X			
	Nivel de Aceite	X		X		X				X		X			
	* Control de fugas de combustible	X		X		X				X		X			
	Control de fugas de aceite	X		X		X				X		X			
	* Estado de sistema eléctrico	X		X		X				X		X			
	Filtro	X		X		X				X		X			
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	X		X		X				X		X			
	Acelerador	X		X		X				X		X			
	Válvula de disparo PCV - 3500 estado normal	X		X		X				X		X			
	Bornes y batería en buen estado.		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Sanez		Sanez		Sanez				Sanez		Sanez			
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Donez		Donez		Donez				Donez		Donez			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

 Empresa de Remoción Urbana del Distrito Nacional	INSPECCION PREOPERACIONAL	RG-148
	MOTOBOMBA	

SEMANA DEL 22-12-2025 AL 27-12-25 MARCA Eschell SERIE

OPERADOR James Andres Giraldo UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X				X		X			
	Radiador	X		X		X				X		X			
	Caja de cambios		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
	* Motor en buen estado	X				X				X		X			
	* Tanque de combustible en buen estado	X				X				X		X			
	Extintor de incendios 30 Lbs.	X				X				X		X			
	Exhosto	X				X				X		X			
	Palancas		N/A				N/A				N/A		N/A		
	Ellixe		N/A				N/A				N/A		N/A		
	Estado de Pistones		N/A				N/A				N/A		N/A		
	Manómetros		N/A				N/A				N/A		N/A		
	Resguardos en los mecanismos de giro	X		X		X				X		X			
	Mangueras con abrazaderas	X		X		X				X		X			
	* Estado de Manguera de absorción	X		X		X				X		X			
	* Estado de Manguera de Presión	X		X		X				X		X			
	Racores de empalme en buena condición	X		X		X				X		X			
	* Encendido del motor en buena condición	X		X		X				X		X			
	Nivel de Aceite	X		X		X				X		X			
	* Control de fugas de combustible	X		X		X				X		X			
	Control de fugas de aceite	X		X		X				X		X			
	* Estado de sistema eléctrico	X		X		X				X		X			
	Filtro	X		X		X				X		X			
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	X		X		X				X		X			
	Acelerador	X		X		X				X		X			
	Válvula de disparo PCV - 3500 estado normal	X		X		X				X		X			
	Bornes y batería en buen estado.		N/A		N/A		N/A				N/A		N/A		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	James		James		James				James		James			
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Danes		Danes		Danes				Danes		Danes			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	INSPECCION PREOPERACIONAL	RG-148
	MOTOBOMBA	

SEMANA DEL 15-12-2025 AL 20-12-25 MARCA Ginbell SERIE
OPERADOR James Andres Giraldo UBICACIÓN Estadio municipal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estructura de soporte en buena condición	X		X		X		X		X		X			
	Radiador	X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	* Motor en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	* Tanque de combustible en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 30 Lbs.	X		X		X		X		X		X			
	Exhosto	X		X		X		X		X		X			
	Palancas		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Ellixe		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Estado de Pistones		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Manómetros		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
	Resguardos en los mecanismos de giro	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras con abrazaderas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de Manguera de absorción	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de Manguera de Presión	X		X		X		X		X		X			
	Racores de empalme en buena condición	X		X		X		X		X		X			
	* Encendido del motor en buena condición	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de Aceite	X		X		X		X		X		X			
	* Control de fugas de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas de aceite	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X			
	Filtro	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	X		X		X		X		X		X			
	Acelerador	X		X		X		X		X		X			
	Válvula de disparo PCV - 3500 estado normal	X		X		X		X		X		X			
	Bornes y batería en buen estado.		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Sams		Sams		Sams		Sams		Sams		Sams			
	FIRMA SUPERVISOR SISO	Diana		Diana		Diana		Diana		Diana		Diana			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR