CONSTRUINGENIERIA D&M S.A.S

INFORME 1 , DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2025

BARRANQUILLA, 08 DE ENERO DEL 2026

Señores:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

Referencia: Informe 1 . Para tramites de pago.
Contrato No. 87-013-2025

I. OBJETO:
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con suministro e instalación de repuestos nuevos y origina-les, para puertas en las instalaciones del edificio sede Principal de la Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla

II. DECLARACIÓN

Yo, **MARÍA PAULA OROZCO DÍAZ**, identificada con C.C. No. 1.093.799.919, representante legal de la empresa **CONSTRUINGENIERÍA D&M S.A.S.**, con NIT 901792205-9, certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí contenida es veraz y oportuna, sustentada en la ejecución real de actividades dentro del marco del contrato citado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 ASÍ:

CONSTRUINGENIERIA D&M S.A.S

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mantenimiento- mano de obra) : 05 Unidades.
   - 03 Piso 9, y 02 del centro de oraciones, bicentenario.

2. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mantenimiento- mano de obra) : 14 Unidades
   - 02 Piso 1, y 12 del centro de oraciones, bicentenario.

3. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (cerradura): 05 Unidades
   - 05 área bicentenario

4. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (bisagra omega): 54 Unidades
   - 54 unidades, centro de oraciones, bicentenario.

5. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (remache 5/32): 02 Unidades
   - 02 Unidades, Bicentenario.

6. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BROCA 5/32): 08 Unidades
   - 09 Unidades, Bicentenario.

7. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (vidrio 5mm 186x75): 01 Unidad
- 01 Unidad, Bicentenario.

8. PUERTAS DOBLES EN ALUMINIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (gato cierra puerta aéreo): 01 Unidad
- 01 Unidad, Piso 1.

9. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (mano obra): 37 Unidad
- Piso 9, 04 Unidades
- Piso 8, 06 Unidades
- Piso 7, 06 Unidades
- Piso 6, 06 Unidades
- Piso 5, 06 Unidades
- Piso 4, 06 Unidades
- Piso 3, 03 Unidades

10. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (suministro de bisagra Ref speedym-60bisagra): 03 Unidades.
11. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (suministro de bisagra Ref speedym-25bisagra): 07 Unidades



- Piso 8, 01 Bisagra M25 area de carga y 01 M60 Puerta Nueva.
- Piso 7, 01 Bisagra M25 area de carga y 02 M25 area de Baños.
- Piso 5, 01 Bisagra M25 area de carga y 01 M60 area de Baños.
- Piso 4, 01 Bisagra M25 area de carga y 01 M25 area de Baños. y 01 M60 area de Baños.

12. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (pibote): 37 Unidades
13. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (p4s): 37 Unidades
14. PUERTAS HIDRAULICAS CON VIDRIO TEMPLADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO (base de zocalo): 37 Unidades

- Piso 9, 04 Unidades
- Piso 8, 06 Unidades
- Piso 7, 06 Unidades
- Piso 6, 06 Unidades
- Piso 5, 06 Unidades
- Piso 4, 06 Unidades
- Piso 3, 03 Unidades

15. INSTALACIÓN DE PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO EN RACK DEL 8° PISO.: 01 Unidad
- Piso 8: 01 Unidad.

CONSTRUINGENIERIA D&M S.A.S











gerencia@construingenieriadym.com · @construingenieriadymsas ·

(57) 313-337-5891 · Calle 120 # 42b - 112, Barranquilla - Atlántico

CONSTRUINGENIERIA D&M S.A.S

SE ANEXA DOCUMENTOS PERTINENTES ACUERDO LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

1. **FACTURA FE-109**
2. **CERTIFICADO BANCARIO**
3. **SEGURIDAD SOCIAL**
4. **PARAFISCALES**
5. **CEDULA MARIA R. LEGAR 2025**

FIRMADO EL 08 Enero DEL 2026, EN BARRANQUILLA ATLANTICO.

MARIA PAULA OROZCO DIAZ
C.C 1093799919
GERENTE CONSTRUINGENIERIA D&M SAS
NIT: 901792205-9
CORREO: gerencia@construingenieriadym.com
CELL. 3103449235