



JOSE RAUL PABON

Tel. 321 835 4393

Correo electrónico joseraulpabon@hotmail.com

Nit. 94355860-3



Se prestan servicios de cerrajería, electricidad, plomería, techos y pintura en general.

Santiago de Cali 27 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON

NIT:

DEBE:

NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE RAUL PABON PATIÑO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 94.355.860 ANDALUCIA (VALLE)

FECHA

ACTIVIDADES REALIZADAS COLEGIO NAVIA

- 1) CAMBIO DE 3 LAMPARAS REDONDAS QUE SE FUNDIERON EN SALON DIEGO LONDOÑO POR NUEVAS**
- 2) SE DESTAPA DUCTOS DE FUENTE POR MUGRE QUE INGRESA POR TUBERIA.**
- 3) SE LIMPIA CANAL AGUAS RESIDUALES PASILLO PAGADURIA Y SALONES 5 Y6 POR MAL OLRES**
- 4) SE CAMBIA 3 LAMPARAS FUNDIDAS EN SALON 13 Y SE INSTALAN NUEVAS**
- 5) SE ORGANIZA ALMACEN CON LA SEÑORA LINDA.**
- 6) SE CAMBIA 2 TABLAS DE APOLLA CAUDERNOS POR DETERIODO EN SALON 13**
- 7) SE AJUSTAN 6 PUPITRES CON TORNILLO Y ARANDELA POR FALTA DE LOS MISMOS.**
- 8) SE ARREGLA BODEGA POR MUYCHO MATERIAL DADO DE BAJA**
- 9) SE DESTAPA SIFON DEL SALON DE DIEGO LONDÑO DISEÑO POR TAPONAMIENTO DE PINTURA**
- 10) SE LIMPIA CANAL DE AGUAS LLUVIAS 2 PISO DE BIBLIOTECA**
- 11) SE LIMPIA CANA DE AGUAS LLUVIAS DE TRANSICCION**
- 12) SE CINSTALA 2 LAMPARAS DE 1.20 METROS SALON DE DISEÑO**
- 13) SE DESTAPA LAVAMANOS DE SALA PROFESORES**
- 14) SE CORIGE GOTERA SALON 4**
- 15) SE ORGANIZA ALMACEN CON LINDA NAVIA POR RATON MUERTO Y MAL OLOR**
- 16) SE RECUPERA VENTILADOR DADO DE BAJA PARA SALON DE ELECTRICIDAD DE DOCENTE MACCA**

17) SE INSTALA LAMINA EN PUERTA DE FRUTERIA POR QUE SE ESTABA ENTRANDO ROEDORES

18) SE RECOJE MATERIAL EN CRA 8 FERRETRIA PARA EL COLEGIO

ESCUELA FMI.


- 1) SE CAMBIA LLAVE DE LAVAMANOS BAÑO DE NIÑAS POR DAÑO**
- 2) SE HACEN 4 HUECOS PARA DESCUBRIR TUBO DE GAS QUE TENIA FUGA**
- 3) SE PEGA CERAMICA EN PARED DE COORDINACION PARA COLOCAR INFORMACION**
- 4) SE RECOGE HOJAS Y BASURA PARA QUEMAR EN PARQUE RAFAELITO**
- 5) SE LIMPIA TECHO DE SALON DE LOS ESPEJOS**
- 6) SE LIMPIA CANAL AGUAS LLUVIAS SALON DE LOS ESPEJOS**
- 7) SE INSTALA MADECANTO EN ARMARIO QUE HIZO PROFESOR CARLOS**
- 8) SE DESMONTA TIMBRE DAÑADO Y SE INSTALA TIMBRE NUEVO**

PANAMERICANA

- 1) SE TAPA GOTERAS SALON 3.3.1 CON SOLAPA**
- 2) SE TUMBA CIELO FALSO EN PANEL YESO POR DETRIODO EN SALON 3.3.1**
- 3) SE REFUERZA ESTRUTURA PARA CIELO FALSO SALON 3.3.1**
- 4) SE INSTALA 48 METROS DE PVC EN SALON DE 3.3.1**
- 5) SE HACE BOTAR ESCOMBRO SALIENTES DE SALON 3.3.1**
- 6) SE INSTALAN 6 LAMAPARAS DE 1.20 CON 2 TUIBOS EN SALON 3.3.1**
- 7) SE TAPAN GOTERAS EN SALON DOCENTE ALEXANDER ARCE**
- 8) SE CAMBIA 2 METROS DE CIELO FALSO DE PANEL YESO SALON PROFE ALEXANDER ARCE**
- 9) SE DESINSTALA TIMBRE DAÑADO Y SE INSTALA EL NUEVO TIMBRE**

VALOR A \$ 2.500.000=

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTICULO 511 DEL R.T. NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA


ATTE

JOSE RAUL PABON PATIÑO
C.C. 94355860 DE ANDALUCIA (Valle)
Cra 101ª # 42-45 Apto 303-1

FOTOS









PUPITRES SEDE RNV BACHILLERATO

ARREGLO DE










SOLDADURA DE REJILLAS DE SEDE RNV




LAVAMANOS DE BAÑOS EN SEDE RNV

ARREGLO DE







DESMONTAR TIMBRE DAÑADO Y



MONTAR NUEVO





RETIRAR TECHO DAÑADO EN SEDE PANAMERICANA





RETIRAR TECHO DAÑADO EN SEDE PANAMERICANA





ARREGLO DE TECHO EN SEDE PANAMERICANA



ARREGLO DE LUMINARIAS EN SALON DE SEDE PANAMERICANA



HACER HUECOS EN TIERRA PARA VERIFICACION DE FUGA DE GAS



SEDE RNV SALON ARTES CON DOCENTE CARLOS HURTADO LEDESMA COLOCAR CANTO





ARREGLO DE BAÑOS DE NIÑAS LLAVE DAÑADA EN SEDE FMI



ARREGLO DE PUERTA EN MECANICA



ARREGLO DE LUMINARIAS SEDE RNV SALON DISEÑO DIEGO LONDOÑO



ARRE3GLO DE LUMINARIAS SEDE RNV





ARREGLO DE VENTILADOR SEDE RNV SALON DE ELECTRICIDAD DONDE MACCA



ARREGLO DE PUPITRE SEDE FMI



ARREGLO DE PUPITRE SEDE FMI





ALMACEN

