

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA		LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA	
CONTRATO No.		1840 de 2025	
INFORME No.		DOS	
PERIODO REPORTADO		Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025	
No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos, con la Policía Nacional y Secretaría de Tránsito el apoyo para el soporte y mantenimiento de los Sistemas 123 y CCTV, en cuarto de equipos y en puntos de monitoreo.	Se brindó apoyo técnico al grupo de planeación de presupuestos participativos para ofertar proyectos de cámaras y alarmas para 2026	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados
2.	Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo con apoyo de la Policía Nacional de las alarmas comunitarias instaladas en la ciudad de Tunja.	Se hizo acompañamiento al grupo de contratación de la secretaria para verificar las condiciones técnicas y necesidades y el proceso contractual de mantenimiento de alarmas que está contratado.	Registro en grupos de comunicación signados
3.	Informar oportunamente al Supervisor del Contrato sobre las novedades presentadas con el sistema, los requerimientos de equipos, elementos y procedimientos necesarios para el mantenimiento correctivo del sistema SIES – CCTV-123 administrado por la Policía Metropolitana de Tunja.	Se presentan las siguientes novedades en las cámaras de seguridad ciudadana de Tunja: CÁMARAS CON PANELO AUTOMATICO: 133, CÁMARAS FUERA DE SERVICIO: 53, CÁMARAS FIJAS: 15, CÁMARAS BORROSAS: 05, CAMARA QUE NO PERMITE MONITOREO MANUAL: 01, TOTAL, CÁMARAS C.C.T.V.: 207 CÁMARAS FUERA DE SERVICIO: 52: CAM 9: CAI SAN CARLOS, CAM 11: BOLIVAR CASA DEL FILTRO, CAM 15: BOLIVAR JARDIN, CAM 21: CDI ANTONIA SANTOS, CAM 36: SURINAMA, CAM 40: MIRADOR ESCANDINAVO, CAM 46: COLEGIO INEM, CAM 50: GRANJA NORTE, CAM 53: OBRERO, CAM 54: SUAREZ, CAM 62: MINUTO DE DIOS, CAM 78: MILAGRO, CAM 85: SENA CENTRO 12 CON 19, CAM 86: SENA CENTRO, CAM 91: ALCALDIA, CAM 97: CARRERA 7 CON 18, CAM 108: PARQUE SANTANDER, CAM 113: BARRIO EL DORADO, CAM 119: NIEVES NORTE AV COLON, CAM 120: NIEVES NORTE CALLE 25, CAM 121: NIEVES AV COLON NORTE, CAM 122: NIEVES CALLE 25 NORTE, CAM 130: CARMEN, CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE, CAM 149: DISCOT. SALIDA MONQUIRA, CAM 156: BARRIO 20 DE JULIO, CAM 164: UPTC ENTRADA PPAL, CAM 166: SANTA	Registro en grupos de comunicación signados



Handwritten signature

	INES, CAM 167: SANTA INES, CAM 171: CRISTALES, CAM 172: JJ CAMACHO, CAM 173: JJ CAMACHO, CAM 174: LOS HEROES, CAM 175: ESTANCIA EL ROBLE, CAM 176: ESTANCIA EL ROBLE, CAM 183: GALAN, CAM 185: GRANJA NORTE, CAM 190: PTE PEATONAL VILLA LUZ, CAM 191: PLAZA DE MERCADO NORTE, CAM 193: MUISCAS ENTRADA, CAM 195: MUISCAS, CAM 196: MEDILASER, CAM 197: CAPITOLIO, CAM 198: COLEGIO LOS ANGELES, CAM 199: GREEN HILLS, CAM 200: BALCONES DE TERRANOVA, CAM 201: SAN JERONIMO, CAM 202: PALOS VERDES, CAM 203: PORTAL DE CANAPRO, CAM 204: NEW COUNTRY, CAM 205: BALCONES DEL NORTE, CAM 206: SALIDA COMBITA, CAM 207: PORTAL DE HUNZAHUA, CÁMARAS FIJAS: 15: CAM 38: LIBERTADOR, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 74: TOPO, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 89: BANCO AGRARIO, CAM 98: SAN IGNACIO TERMINAL ANTIGUO, SEGURIDAD ESTUN, CAM 104: SAN IGNACIO BOMBEROS, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 115: DORADO, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, CAM 116: GLORIETA SAN LUIS, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 123: NIEVES CEMENTERIO CENTRAL, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 127: MALDONADO SENA, SEGURIDAD INSTALACIONES SIES 123, CAM 138: BELLO HORIZONTE, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 139: VIA VILLA DE LEYVA, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, CAM 142: FUENTE, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO NI PERMITE MONITOREO, CAM 143: LA FUENTE Y ESPERANZA, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 147: FUENTE, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 169: LAS QUINTAS, NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO CÁMARAS BORROSAS: 05: CAM 37: LIBERTADOR CASA DEL MENOR, CAM 39: LIBERTADOR, CAM 52: LIBERTADOR BANCO BOGOTA, CAM 81: CASA DE JUSTICIA, CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE CAMARA QUE NO PERMITE MONITOREO MANUAL: 01: CAM 17: HONGOS.	Registro fotográfico, Registro en grupos de comunicación signados 
--	---	---

[Handwritten signature]

		Se realizó la georreferenciación de los nuevos puntos de cámara a instalar en el marco de presupuestos participativos.	
4.	Coordinar de conformidad con las necesidades del servicio, la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo integral del Sistema SIES CCTV, el cual incluye: • Puntos de cámara, los cuales incluyen: Cámara de Seguridad, Switch, Unidad de soporte de energía – UPS, Gestor de red instalado – NetAgent, Acometida eléctrica, Sistema de Puesta a Tierra, Poste, soporte de cámara y corona antiescalatoria. • Equipos de administración y software asociado al centro de control y monitoreo del Sistema CCTV, parámetros de configuración y protocolos de transmisión, visualización y gestión definidos por el sistema. • Sistema de almacenamiento (Cuatro -4- NVRs). • Sistema de visualización (VideoWall de veinte -20- Pantallas de 55") • Cuarto de equipos del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Tunja.	Se hace necesario dar celeridad al contrato de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar las novedades presentadas. Se presentan novedades con 53 cámaras de seguridad. Una Pantalla de 55" del Video Wall de monitoreo de cámaras presenta una línea anormal, aunque no afecta totalmente la visual, más adelante puede afectarla. Se deja en observación. Se realizaron visitas para verificación de puntos donde se instalarán 49 cámaras. Se realiza visita al barrio Arboreto en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Ciudad jardín en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio la Florida en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Sagrado corazón en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio San Carlos en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.	Registro en grupos de comunicación asignados y Registro fotográfico adjunto 

4

Handwritten signature

* Se realiza visita al barrio Cortijo en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Mirador escandinavo en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Doña Eva 2 etapa en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Xativilla en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Curubal en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Las Quintas en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Lombardia en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Mesopotamia en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de



4

2023

presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Rincón de la pradera en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Santa ines en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

Se realiza visita al barrio Las Nieves en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Bello horizonte en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Cojines en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio la fuente en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio El Dorado en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.



X
Edu

		* Se realiza visita al barrio los Muisas en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Portal de Canapro en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.	
5.	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo integral del Sistema de Emergencia y Seguridad SIES 123, el cual incluye: • Sistema de Telefonía IP y Planta telefónica. • Servidor SECAD. • Sistema de grabación de audio y sistema de remotización de radios de comunicación. • Canal de datos E1. • Líneas Análogas del PBX de respaldo. • Equipos de cómputo de los puestos de trabajo de operadores y despachadores. • Servidor de Administración e integración – Sistema POLTYS. • Sistemas de Aire Acondicionado.	Se normalizó el problema de intermitencia en el servicio de manera ocasional, se gestionará el soporte técnico respectivo con la empresa contratista.	Registro en grupos de comunicación asignados
6.	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo de la Red metropolitana de Fibra Óptica del sistema SIES CCTV que incluye: • Medio de transmisión, muflas de empalme, sistema de anclaje, templado: revisión periódica del estado de las líneas de fibra óptica instaladas y diagnóstico cuando hay problemas de conectividad o estabilidad de la transmisión. • Equipos Activos de Red ubicados en la sala del Centro Automático de Despacho de la Policía	Se presentan daños en fibra que afectan 53 cámaras, se sigue a la espera de concretar el proceso contractual de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar la situación.	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados 

[Handwritten signature]

	Metropolitana de Tunja y en el cuarto de equipos de la misma.		
7.	Tramitar en el Sistema de Información y Atención de trámites con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos todos los requerimientos o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual	Se proyectó la redacción de múltiples respuestas a solicitudes realizadas a través del sistema SAC	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados
8.	Realizar transferencia de conocimiento y/o capacitación respecto de los conocimientos derivados del objeto contractual según lo requiera el supervisor.	Se socializó la información recibida de novedades y de proyectos en curso relacionados con los sistemas de cámaras y alarmas.	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados

No	OTRAS OBLIGACIONES	OBLIGACION EJECUTADA
1.	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	SI <u>X</u> No _____
2.	Dar trámite a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQRs, que en cumplimiento de sus actividades fueron asignadas y finalizar en el SAC los requerimientos oportunamente, en los plazos establecidos para tal fin.	SI <u>X</u> No _____

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ

SUPERVISOR / INTERVENTOR

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano"



Eloisa

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA		LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA	
CONTRATO No.		1840 de 2025	
INFORME No.		CONSOLIDADO	
PERIODO REPORTADO		Del 20 de octubre al 19 de diciembre de 2025	
No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos, con la Policía Nacional y Secretaría de Tránsito el apoyo para el soporte y mantenimiento de los Sistemas 123 y CCTV, en cuarto de equipos y en puntos de monitoreo.	INFORME 2 Se brindó apoyo técnico al grupo de planeación de presupuestos participativos para ofertar proyectos de cámaras y alarmas para 2026 INFORME 1 Se confirmó con la Empresa de Energía de Boyacá que el trámite pendiente de formalización del contrato de compartición de infraestructura para el soporte de fibra óptica de las cámaras de seguridad de la ciudad ya fue realizado para la vigencia 2025.	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados
2.	Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo con apoyo de la Policía Nacional de las alarmas comunitarias instaladas en la ciudad de Tunja.	INFORME 2 Se hizo acompañamiento al grupo de contratación de la secretaria para verificar las condiciones técnicas y necesidades y el proceso contractual de mantenimiento de alarmas que está contratado. INFORME 1 Se realiza visita al barrio la concepción para capacitar a la comunidad en el uso de la alarma comunitaria de igual manera se crea el frente de seguridad para ser vinculados a la alarma comunitaria. Se realiza visita al barrio urbanización el bosque par instalar botón de pánico de igual manera se crea el frente de seguridad el cual será vinculado a la alarma comunitaria del sector con un total de 10 usuarios. Se realiza visita al barrio obrero para buscar lugar donde instalar la alarma comunitaria del sector para su seguridad ya que se ha incrementado los actos delictivos del barrio de igual manera se crea el frente de seguridad para su respectiva vinculación a la alarma comunitaria.	Registro en grupos de comunicación signados 

[Handwritten signature]

	Se realiza visita al barrio JJ Camacho para la creación del frente de seguridad el cual será vinculado a la alarma comunitaria cuando sea instalada. Se realiza visita al sector comercio del barrio Mesopotamia para crear el frente de seguridad y ser vinculados a la alarma comunitaria el día que sea reinstalada. Se realiza visita al barrio centenario para instalar botón de pánico por solicitud del señor encargado de la alarma comunitaria ya que según el encargado manifiesta que se incrementó la inseguridad en su sector se deja funcionando correctamente. Se realiza visita al barrio el Carmen para apagar la alarma comunitaria ya que quedó fuera de servicio por bloqueo de IMEI. Se realiza visita al barrio Villa luz para desmontar la alarma comunitaria y ser reinstalada en el salón comunal cuando lleguen las nuevas alarmas comunitarias de igual manera se toma un listado de 57 usuarios los cuales serán vinculados a la misma. Se realiza visita al barrio los muisca para crear los frentes de seguridad y de igual manera se le explica a la comunidad que las alarmas comunitarias serán cambiadas por unas nuevas ya que con las que contaban están fuera de servicio por cambio de tecnología al 5G se toma un listado de 85 usuarios los cuales serán vinculados a las alarmas comunitarias. Se hace desmonte de la alarma comunitaria del barrio Asís parte alta ya que los encargados de la misma se van de la ciudad y hacen devolución de la misma de igual manera se busca un lugar en el sector para ser reinstalada. Se realiza visita al barrio San Lázaro parte baja para dejar botón de pánico mientras se reemplaza la alarma comunitaria por las nuevas. Se realiza visita al sector la esperanza etapa uno para reemplazar de lugar el módulo de la alarma comunitaria por solicitud de la administración del conjunto residencial. Se realiza visita al sector joyerías para apagar la alarma comunitaria por bloqueo de imei de igual manera se le informa a la encargada de la alarma que será reemplazada en los próximos días ya que es de vital importancia para ellos en el tema de seguridad. Se realiza visita al sector 20 de julio para explicar al encargado que la alarma comunitaria está fuera de servicio	
--	--	---

[Handwritten signature]

		por cambios de tecnología solicita que le sea remplazada lo más pronto posible ya que les ayuda mucho en la seguridad del sector.	
3.	Informar oportunamente al Supervisor del Contrato sobre las novedades presentadas con el sistema, los requerimientos de equipos, elementos y procedimientos necesarios para el mantenimiento correctivo del sistema SIES – CCTV-123 administrado por la Policía Metropolitana de Tunja.	INFORME 2 Se presentan las siguientes novedades en las cámaras de seguridad ciudadana de Tunja: CÁMARAS CON PANEÓ AUTOMÁTICO: 133, CÁMARAS FUERA DE SERVICIO: 53, CÁMARAS FIJAS: 15, CÁMARAS BORROSAS: 05, CÁMARA QUE NO PERMITE MONITOREO MANUAL: 01, TOTAL, CÁMARAS C.C.T.V.: 207 CÁMARAS FUERA DE SERVICIO: 52: CAM 9: CAI SAN CARLOS, CAM 11: BOLIVAR CASA DEL FILTRO, CAM 15: BOLIVAR JARDIN, CAM 21: CDI ANTONIA SANTOS, CAM 36: SURINAMA, CAM 40: MIRADOR ESCANDINAVO, CAM 46: COLEGIO INEM, CAM 50: GRANJA NORTE, CAM 53: OBRERO, CAM 54: SUAREZ, CAM 62: MINUTO DE DIOS, CAM 78: MILAGRO, CAM 85: SENA CENTRO 12 CON 19, CAM 86: SENA CENTRO, CAM 91: ALCALDIA, CAM 97: CARRERA 7 CON 18, CAM 108: PARQUE SANTANDER, CAM 113: BARRIO EL DORADO, CAM 119: NIEVES NORTE AV COLON, CAM 120: NIEVES NORTE CALLE 25, CAM 121: NIEVES AV COLON NORTE, CAM 122: NIEVES CALLE 25 NORTE, CAM 130: CARMEN, CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE, CAM 149: DISCOT. SALIDA MONQUIRA, CAM 156: BARRIO 20 DE JULIO, CAM 164: UPTC ENTRADA PPAL, CAM 166: SANTA INES, CAM 167: SANTA INES, CAM 171: CRISTALES, CAM 172: JJ CAMACHO, CAM 173: JJ CAMACHO, CAM 174: LOS HEROES, CAM 175: ESTANCIA EL ROBLE, CAM 176: ESTANCIA EL ROBLE, CAM 183: GALAN, CAM 185: GRANJA NORTE, CAM 190: PTE PEATONAL VILLA LUZ, CAM 191: PLAZA DE MERCADO NORTE, CAM 193: MUISCAS ENTRADA, CAM 195: MUISCAS, CAM 196: MEDILASER, CAM 197: CAPITOLIO, CAM 198: COLEGIO LOS ANGELES, CAM 199: GREEN HILLS, CAM 200: BALCONES DE TERRANOVA, CAM 201: SAN JERONIMO, CAM 202: PALOS VERDES, CAM 203: PORTAL DE CANAPRO, CAM 204: NEW COUNTRY, CAM 205: BALCONES DEL NORTE, CAM 206: SALIDA COMBITA, CAM 207: PORTAL DE HUNZAHUA,	Registro en grupos de comunicación signados Registro fotográfico, Registro en grupos de comunicación signados 

[Handwritten signature]

CÁMARAS FIJAS: 15: CAM 38: LIBERTADOR , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO , CAM 74: TOPO , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO , CAM 89: BANCO AGRARIO , CAM 98: SAN IGNACIO TERMINAL ANTIGUO , SEGURIDAD ESTUN , CAM 104: SAN IGNACIO BOMBEROS , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 115: DORADO , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO , CAM 116: GLORIETA SAN LUIS , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO , CAM 123: NIEVES CEMENTERIO CENTRAL , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO. , CAM 127: MALDONADO SENA , SEGURIDAD INSTALACIONES SIES 123 , CAM 138: BELLO HORIZONTE , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO , CAM 139: VIA VILLA DE LEYVA , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO , CAM 142: FUENTE , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO NI PERMITE MONITOREO , CAM 143: LA FUENTE Y ESPERANZA , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 147: FUENTE , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO, NI PERMITE MONITOREO, CAM 169: LAS QUINTAS , NO REALIZA PANEÓ AUTOMÁTICO
 CÁMARAS BORROSAS: 05: CAM 37: LIBERTADOR CASA DEL MENOR , CAM 39: LIBERTADOR , CAM 52: LIBERTADOR BANCO BOGOTÁ , CAM 81: CASA DE JUSTICIA , CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE
 CÁMARA QUE NO PERMITE MONITOREO MANUAL: 01: CAM 17: HONGOS.

Se realizó la georreferenciación de los nuevos puntos de cámara a instalar en el marco de presupuestos participativos.

INFORME 1

Se presentan novedades con 48 cámaras de seguridad ciudadana asociadas a cinco daños de fibra óptica.

CÁMARAS FUERA DE SERVICIO: 48

CAM 9: CAI SAN CARLOS, CAM 11: BOLIVAR CASA DEL FILTRO, CAM 15: BOLIVAR JARDIN, CAM 21: CDI ANTONIA SANTOS, CAM 36: SURINAMA, CAM 40: MIRADOR ESCANDINAVO, CAM 46: COLEGIO INEM, CAM 50: GRANJA NORTECAM 54: SUAREZ, CAM 62: MINUTO DE DIOS, CAM 78: MILAGRO, CAM 85: SENA CENTRO 12 CON 19, CAM 86: SENA CENTRO, CAM 91: ALCALDIA, CAM 97: CARRERA 7 CON 18, CAM 108: PARQUE SANTANDER, CAM 113: BARRIO EL DORADO, CAM 119: NIEVES NORTE AV COLON, CAM



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		120: NIEVES NORTE CALLE 25,CAM 121: NIEVES AV COLON NORTE,CAM 122: NIEVES CALLE 25 NORTE,CAM 130: CARMEN,CAM 144: SEMAFORO DE LA FUENTE,CAM 156: BARRIO 20 DE JULIO,CAM 164: UPTC ENTRADA PPAL CAM 166: SANTA INES,CAM 167: SANTA INES,CAM 171: CRISTALES,CAM 172: JJ CAMACHO,CAM 173: JJ CAMACHO CAM 174: LOS HEROES,CAM 175: ESTANCIA EL ROBLE,CAM 176: ESTANCIA EL ROBLE,CAM 183: GALAN CAM 185: GRANJA NORTE,CAM 190: PTE PEATONAL VILLA LUZ,CAM 191: PLAZA DE MERCADO NORTE,CAM 193: MUISCAS ENTRADA,CAM 195: MUISCAS,CAM 196: MEDILASER,CAM 197: CAPITOLIO,CAM 198: COLEGIO LOS ANGELES,CAM 199: GREEN HILLS,CAM 200: BALCONES DE TERRANOVA,CAM 201: SAN JERONIMO,CAM 202: PALOS VERDES,CAM 203: PORTAL DE CANAPRO,CAM 204: NEW COUNTRY Se coordinaron actividades para revisión de cámaras de seguridad en el caso del atentado al Batallón del Ejército. Se realiza mantenimientos a la cámara de seguridad comunitaria del barrio Parados de Alcalá También se realiza mantenimiento a las cámaras de seguridad del barrio el Jordán	
4.	Coordinar de conformidad con las necesidades del servicio, la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo integral del Sistema SIES CCTV, el cual incluye: • Puntos de cámara, los cuales incluyen: Cámara de Seguridad, Switch , Unidad de soporte de energía – UPS, Gestor de red instalado – NetAgent, Acometida eléctrica, Sistema de Puesta a Tierra, Poste, soporte de cámara y corona antiescalatoria. • Equipos de administración y software asociado al centro de control y monitoreo del Sistema CCTV, parámetros de configuración y protocolos de transmisión, visualización y gestión definidos por el sistema. • Sistema de almacenamiento (Cuatro -4- NVRs). • Sistema de visualización (VideoWall de veinte -20- Pantallas de 55") • Cuarto de equipos del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Tunja.	INFORME 2 Se hace necesario dar celeridad al contrato de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar las novedades presentadas. Se presentan novedades con 53 cámaras de seguridad. Una Pantalla de 55" del Video Wall de monitoreo de cámaras presenta una línea anormal, aunque no afecta totalmente la visual, más adelante puede afectarla. Se deja en observación. Se realizaron visitas para verificación de puntos donde se instalarán 49 cámaras. Se realiza visita al barrio Arboreto en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Ciudad jardín en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio la Florida en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras	Registro en grupos de comunicación asignados y Registro fotográfico adjunto 

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Sagrado corazón en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio San Carlos en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Cortijo en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Mirador escandinavo en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Doña Eva 2 etapa en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Xativilla en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.

* Se realiza visita al barrio Curubal en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	* Se realiza visita al barrio Las Quintas en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Lombardia en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Mesopotamia en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Rincón de la pradera en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Santa ines en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. Se realiza visita al barrio Las Nieves en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Bello horizonte en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Cojines en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de	
--	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

		presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio la fuente en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio El Dorado en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio los Muisca en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. * Se realiza visita al barrio Portal de Canapro en compañía del presidente de junta y la empresa Feyma contratista encargado de instalar las alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana con recursos de presupuestos participativos para fijar el punto de instalación y estudio de seguridad. INFORME 1 Se hace necesario dar celeridad al contrato de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar las novedades presentadas. Se presentan novedades con 48 cámaras de seguridad. Una Pantalla de 55" del VideoWall de monitoreo de cámaras presenta una línea anormal, aunque no afecta totalmente la visual, más adelante puede afectarla. Se deja en observación. La Jefe del CAD informa verbalmente de daños en el alcantarillado del CAD, se indicó que presentara solicitud formal para atender el caso.	
5.	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo integral del Sistema de Emergencia y Seguridad SIES 123, el cual incluye: • Sistema de Telefonía IP y Planta telefónica. • Servidor SECAD.	INFORME 2 Se normalizó el problema de intermitencia en el servicio de manera ocasional, se gestionará el soporte técnico respectivo con la empresa contratista.	Registro en grupos de comunicación asignados

[Handwritten signature and initials]

	• Sistema de grabación de audio y sistema de remotización de radios de comunicación. • Canal de datos E1. • Líneas Análogas del PBX de respaldo. • Equipos de cómputo de los puestos de trabajo de operadores y despachadores. • Servidor de Administración e integración – Sistema POLTYS. • Sistemas de Aire Acondicionado.	INFORME 1 El Canal de Datos contratado con la empresa Movistar presenta intermitencia en el servicio de manera ocasional, se gestionará el soporte técnico respectivo con la empresa contratista.	
6.	Coordinar la ejecución continua del mantenimiento preventivo y correctivo de la Red metropolitana de Fibra Óptica del sistema SIES CCTV que incluye: • Medio de transmisión, muflas de empalme, sistema de anclaje, templado: revisión periódica del estado de las líneas de fibra óptica instaladas y diagnóstico cuando hay problemas de conectividad o estabilidad de la transmisión. • Equipos Activos de Red ubicados en la sala del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Tunja y en el cuarto de equipos de la misma.	INFORME 2 Se presentan daños en fibra que afectan 53 cámaras, se sigue a la espera de concretar el proceso contractual de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar la situación. INFORME 1 Se presentan cinco daños en fibra que afectan 48 cámaras, se sigue a la espera de concretar el proceso contractual de mantenimiento de cámaras y alarmas para subsanar la situación.	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados
7.	Tramitar en el Sistema de Información y Atención de trámites con la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos todos los requerimientos o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual	INFORME 2 Se proyectó la redacción de múltiples respuestas a solicitudes realizadas a través del sistema SAC INFORME 1 Se proyectó la redacción de múltiples respuestas a solicitudes realizadas a través del sistema SAC	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados 
8.	Realizar transferencia de conocimiento y/o capacitación respecto de los conocimientos derivados del objeto contractual según lo requiera el supervisor.	INFORME 2 Se socializó la información recibida de novedades y de proyectos en curso relacionados con los sistemas de cámaras y alarmas.	Reporte fotográfico y registro en grupos de comunicación asignados

		INFORME 1	
		Se socializó la información recibida de novedades y de proyectos en curso relacionados con los sistemas de cámaras y alarmas.	

No	OTRAS OBLIGACIONES	OBLIGACION EJECUTADA
1.	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	SI <u>X</u> No _____
2.	Dar trámite a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQRs, que en cumplimiento de sus actividades fueron asignadas y finalizar en el SAC los requerimientos oportunamente, en los plazos establecidos para tal fin.	SI <u>X</u> No _____

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: **LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA**

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ**

SUPERVISOR / INTERVENTOR

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano"



Handwritten signature



Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2025

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA identificado con CC N° 7161697, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 18-05-2004 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado
Fecha Apertura		
Cuenta De Ahorros	291140289	Activo
		18/05/2004

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,


Gerencia de Servicio



José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente, Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6106101/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoriaitaui@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2655 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes presiará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TURNO DE TRABAJO: REGISTRO: DIRECCIÓN: A24 CS 12 BOLIVAR TELEFONO: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO PLANILLA: 4633641631 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN: SALUD: 2025 MES: diciembre AÑO: 2025 INDEPENDIENTES 999508498	
FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa): 2025/12/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MORA: \$ 0.00	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14	CÓDIGO	14-11
DESCUENTO	\$ 275.200	DESCUENTO	\$ 275.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14	CÓDIGO	14-11
DESCUENTO	\$ 275.200	DESCUENTO	\$ 275.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14	CÓDIGO	14-11
DESCUENTO	\$ 275.200	DESCUENTO	\$ 275.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	25-14	CÓDIGO	14-11
DESCUENTO	\$ 275.200	DESCUENTO	\$ 275.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 499.200

EFFECTIVO L.D.A.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 961909554
Cliente: 110263 PILLA REVALDO
Fecha: 11/12/2025 15:24:26
PAP: 902239
Identificación: 7161697
Nombre: GONZALO
Apellido 1: ACEVEDO
Apellido 2: NNN
TIPO DOCUMENTO: CÉDULA DE CIUDADANÍA
TELEFONO: 5646454564
Código Planilla: 4633641631
Período Pago: 2025/12
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: 7161697 Valor: \$499.200,00



Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel: (1) 6510101.
servicioalcliente@effecty.com.co.

VISITAS NUEVOS PUNTOIS DE CÁMARA

Julian Arias Cely Torja



23.1 sagrado corazón 12:39 PM

Julian Arias Cely Torja



Punto de corriente 12:39 PM

Wlmer Almaraz



8.1 Aboreto 16:10 AM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 10:15 AM

Wlmer Almaraz



253.2 El dorado 7:29 AM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 7:40 AM


Wlmer Almaraz

Julian Arias Cely Torja



17.1 la florida 11:20 PM

Julian Arias Cely Torja



Punto de corriente 11:20 PM

Wlmer Almaraz



226.1 Doña Eva etapa 2 9:41 AM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 7:27 AM

Wlmer Almaraz



253.1 El dorado 7:27 AM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 7:27 AM


Wlmer Almaraz

Wlmer Almaraz



115.1 Libertador 12:07 PM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 12:07 PM

Wlmer Almaraz



194.1 Nezalet 9:20 AM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 7:19 AM

Wlmer Almaraz




263.3 El dorado 7:18 AM

Wlmer Almaraz




Punto de corriente 7:19 AM

Wlmer Almaraz



149.1 - 149.2 - 149.3 Urazandy 11:40 PM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 11:41 AM

Wlmer Almaraz



243.1 Xativilla 8:14 AM

Wlmer Almaraz




Punto de corriente 6:07 PM

Wlmer Almaraz



313.2 Nieves 6:07 PM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 6:24 PM

Wlmer Almaraz

Wlmer Almaraz



25.1 - 25.2 San Carlos 11:16 AM

Wlmer Almaraz




Punto de corriente 11:16 AM

Wlmer Almaraz




243.1 Curubal 8:00 AM

Wlmer Almaraz




Punto de corriente 6:20 AM

Wlmer Almaraz



313.1 Nieves 5:51 PM

Wlmer Almaraz



Punto de corriente 5:51 PM

Wlmer Almaraz

Handwritten signature and date 6/20/20

VISITAS NUEVOS PUNTOIS DE CÁMARA

Wilmer Alvarado



Estancia el roble

9:05 PM

Wilmer Alvarado



442.2 Prados del norte

9:06 PM

Wilmer Alvarado



442.1 Prados del norte

9:11 PM

Wilmer Alvarado



516.1 portal de canapuro

9:21 PM


Wilmer Alvarado



522.1 Suamux

9:22 PM

Wilmer Alvarado



Verificar punto de energía o si no
reubicación de cámara por
imposibilidad eléctrica

9:27 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:37 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:51 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:52 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:56 PM

Wilmer Alvarado



504.1 muisca

9:56 PM

Wilmer Alvarado



504.2 muisca

9:56 PM

Wilmer Alvarado



456.1 las Quintas

9:56 PM

Wilmer Alvarado



470.2 Mesopotamia

9:56 PM

Wilmer Alvarado



470.1 Mesopotamia

9:56 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

Estación 1:47 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

1:58 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:56 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:42 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:44 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:42 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:10 PM

Wilmer Alvarado



Punto de corriente

9:10 PM

Wilmer Alvarado



389.2 la Fuente

9:45 PM

Wilmer Alvarado



355.1 Bello horizonte

11:54 AM

Wilmer Alvarado



469.2 Rincón de la pradera

9:50 PM

Wilmer Alvarado



469.1 Rincón de la pradera

9:45 PM

Wilmer Alvarado



389.3

9:42 PM

Wilmer Alvarado



389.1

9:42 PM

Wilmer Alvarado







Punto de energía


11:55 AM

Handwritten signature or mark.

VISITAS NUEVOS PUNTOIS DE CÁMARA



Handwritten signature/initials.



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del contratista: **LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA** Numero de contrato: **1840 DE 2025**

Objeto contractual:

IST-174 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL PROPOSITO DE BRINDAR MANTENIMIENTO PREPARATORIO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO DE ALARMAS COMUNITARIAS Y DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Dependencia:

Secretaría del Interior y
Seguridad Territorial

Fecha de inicio:

20/10/2025

Fecha de finalización:

19/12/2025

1. Supervisión

Como supervisor del contrato certificó que el contratista hizo entrega de:

Informe final e información de los productos exigidos en el contrato:

SI ☒

No ☐

Documentos físicos y/o electrónicos:

SI ☒

No ☐

N/A

☐

Archivo físico y/o electrónico

SI ☒

No ☐

N/A

☐

Elementos prestados

SI ☐

No ☐

N/A

☒

Entrega del Carnet Institucional

SI ☐

No ☐

N/A

☒

ELOISA HERNANDEZ JIMENEZ

Nombre del Supervisor

Firma

19 Dic-2025
Fecha

2. Oficina de las TICS

La oficina de Gerencia estratégica de tecnología de la información y las comunicaciones TICS certifica que:

El contratista Entrego las cuentas de usuarios asignadas:

SI ☐

No ☐

N/A

☒

El correo institucional asignado al contratista se ha inhabilitado:

SI ☐

No ☐

N/A

☒

Abraham Augusto Melo
Nombre del Responsable quien recibe

Firma

29/12/25
Fecha

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Desde el *Sistema de Atención al Ciudadano*, me permito informar que al momento de la generación del presente certificado, el funcionario **LUIS GONZALO ACEVEDO ESPITIA** con número de identificación 7161697, se encuentra a PAZ Y SALVO en el sistema -SACv2 con las siguientes obligaciones:

- Requerimientos asignados.
- Correspondencia interna.
- Documentos pendientes de revisión o aprobación.
- Legalizaciones asignadas.

Se expide a los 18 días del mes de Diciembre del 2025.

Atentamente



VERÓNICA ANDREA GARZÓN FONSECA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04

