

|                                                                                   |                                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ADECUACIÓN OBRAS CIVILES Y SANITARIA<br/>EN ICA INFORME TÉCNICO SST</b> | <b>Código: SGSST-FT 8</b> |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Versión: 01</b>        |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Fecha: 14-11-2025</b>  |

**ADECUACIÓN OBRAS CIVILES Y SANITARIA EN ICA SEDE AEROPUERTO SEMANA 3.**

**AG – SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS**

**INFORME TÉCNICO SST**

|                                                                                   |                                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ADECUACIÓN OBRAS CIVILES Y SANITARIA<br/>EN ICA INFORME TÉCNICO SST</b> | <b>Código: SGSST-FT 8</b> |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Versión: 01</b>        |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Fecha: 14-11-2025</b>  |

## **INFORME TÉCNICO SST – SEMANA 3**

**Periodo:** Semana 3 (10 de diciembre al 16 de diciembre de 2025)

### **1. ACTIVIDADES EJECUTADAS – SEMANA 3**

- Instalación del enchape de piso.
- Ejecución de regatas en pisos y muros.
- Instalación y conexión de tubería sanitaria e hidráulica.
- Adecuación del cárcamo ubicado en la nueva entrada.
- Instalación de la poceta de aseo.
- Instalación de la llave de aseo.

### **2. PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS**

- Bordes cortantes.
- Uso de herramientas eléctricas.
- Contacto con agua y residuos.
- Presencia de polvo por corte.

**Riesgos:** cortes, electrocución, riesgo biológico, resbalones.

### **3. CONTROLES SST IMPLEMENTADOS**

- Guantes anticorte e impermeables.
- Herramientas eléctricas certificadas.
- Uso de tapabocas.
- Higiene y desinfección posterior a labores sanitarias.
- 

### **4. MEDIDAS AMBIENTALES**


- Recolección de fragmentos cerámicos.
- Disposición adecuada de residuos inertes.
- Prevención de fugas y vertimientos.
- Uso eficiente del recurso hídrico.

### **5. CONCLUSIÓN SEMANA 3**

Las adecuaciones sanitarias se ejecutaron conforme a criterios técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de las redes y minimizando riesgos laborales y ambientales.

|                                                                                   |                                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ADECUACIÓN OBRAS CIVILES Y SANITARIA<br/>EN ICA INFORME TÉCNICO SST</b> | <b>Código: SGSST-FT 8</b> |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Versión: 01</b>        |
|                                                                                   |                                                                            | <b>Fecha: 14-11-2025</b>  |

## 6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

| SEMANA 3.                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |  |   |  |    |  |
|   |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |

Documento realizador por:



Cristhian Camilo Gil Calvo.  
Ingeniero Industrial.  
Especialista SST  
Licencia de SST 10238 del 07/07/2021