

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
			Versión: 0
			Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
			Página: 2 de 11



2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)

- Actividad 2.2.1: suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema ahorrador de agua).

Descripción: Se realiza cambio de llave convencional por llave ahorradora en lavamanos del área de ingreso.



- Actividad 2.2.2: Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales).


Descripción: se realiza limpieza de canal y arreglo de desagüe del lavamanos del comedor.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 3 de 11

	  <p>18 nov 2025 9:40:52 a.m. Anatoli-La Mesa Cundinamarca</p> <p>18 nov 2025 9:41:57 a.m. La Mesa Cundinamarca</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 2.2.3: Trampas de grasa <p>Descripción: Se realiza limpieza y mantenimiento de trampa de grasa</p> <p>ANTES DESPUES</p>	
	  <p>3 nov 2025 9:55:34 a.m. La Mesa Cundinamarca</p> <p>3 nov 2025 10:02:00 a.m. La Mesa Cundinamarca</p> <p>2.4 Sistema_Infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 2.4.1. Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades). <p>Descripción: se realiza cambio de pintura a pared frente a regencia y muro de la rampa.</p> <p>ANTES DESPUES</p>	

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p><hr/><p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 4 de 11

		
		
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.4.2. Pisos (Guarda escobas, enchapes, emboquillado, pintura epoxica en zonas húmedas). <p>Descripción: Se realiza lavado y retoque de pintura epoxica a la escalera principal.</p> <p>ANTES DESPUES</p> 	
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.4.3. Cubiertas (Tejas, impermeabilización, cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones. <p>Descripción: Se realiza impermeabilización de tejas del comedor del are inferior</p> <p>ANTES DESPUES</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 5 de 11



- Actividad 2.4.6: Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras).

Descripción: se realiza pintado de medias cañas en baños del primer piso área superior.

ANTES



DESPUES



- Actividad 2.4.8: Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad).


ANTES

Descripción: se realiza apertura de ventana en salón de fisioterapia

DESPUES



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 6 de 11
FORMATO AYUDA DE MEMORIA		

	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.4.9: Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie).
	<p>Descripción: se cambia espejo de baños del área superior.</p>
	<p>ANTES</p> 
	<p>DESPUES</p> 
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.4.11: Zonas verdes (poda de césped y jardinería).
	<p>Descripción: Se realiza poda del área verde alrededor de la comunidad</p>
	<p>ANTES</p> 
	<p>DESPUES</p> 
<p>2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad</p>	
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.5.1: Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa).
	<p>Descripción: Se realiza instalación de señalización en pasillo</p>
	<p>ANTES</p> 
	<p>DESPUES</p> 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 7 de 11

- Actividad 2.5.2: Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados.

Descripción: Se realiza instalación de cinta antideslizante en piso de rampa.

ANTES

DESPUES



- Actividad 2.5.3: Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras).

Descripción: se realiza pintado de pasamanos frente a habitaciones generación y libertad.

ANTES





DESPUES




- Actividad 2.5.4: Circuito de cámaras en funcionamiento

Descripción: Circuito de cámaras en funcionamiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 8 de 11

	ANTES	DESPUES
		
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.5.5: Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control). Descripción: Se realiza mantenimiento a timbres de la habitación amistad	
	ANTES	DESPUES
		
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.5.6: Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora). Descripción: se realiza instalación de detectores de humo en habitación vive.	
	ANTES	DESPUES
		
	<ul style="list-style-type: none">Actividad 2.5.7: Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad). Descripción: sistema de red de internet en funcionamiento	
	ANTES	DESPUES



2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

- Actividad 2.6.1: Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)

Descripción: Se realiza ajuste en camas

ANTES

DESPUES




- Actividad 2.6.2: Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)

Descripción: Se realiza arreglo de mesas de noche

ANTES

DESPUES



- Actividad 2.6.3: Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados).

Descripción: se realiza anclaje de armarios en habitación alegría

ANTES

DESPUES



- Actividad 2.6.4: Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas).

Descripción: Colchones en buen estado

ANTES

DESPUES



2.7. Sistema 7 _Otros

- Actividad 2.7.2: Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas patos y caminadores)

ANTES

DESPUES

Descripción: Se arregla soporte de caminador.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 11 de 11

	<ul style="list-style-type: none"> Actividad 2.7.5: Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, otros juegos y equipos) <div> <div> ANTES  </div> <div> DESPUES  </div> </div> <div> ANEXOS 1. Formato FOR-GA 031 2. Formato FOR-PSS 071 </div>		
Asistentes	Nombre Álvaro Ferney castro 	Cargo/Rol Coordinador	Dependencia CC golondrinas
	 Faisury Llanos	Responsable ambiental	CC golondrinas
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Durante el contrato se dará continuidad con el mejoramiento preventivo y correctivo de mantenimiento en la Comunidad de Cuidado Golondrinas	Área de mantenimiento Coordinación	<i>Durante la ejecución del convenio.</i>
Próxima reunión	Se continuará realizando mantenimiento preventivo y correctivo durante el mes de diciembre.		
Elaboró	Faisury Alexandra Llanos Ortiz- Gestión Ambiental		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD

Código: FOR-PSS-071

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 38379 –
18/07/2017

Página: 1 de 2

COMUNIDAD DEL CUIDADO GOLONDRINAS


1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: FAISURY LLANOS

2. FECHA: 30-11-2025

3. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
3.D	Nota: Incluir todas las áreas de la unidad operativa:		

La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE

Página 1 de 2 (Verificación Hermeticidad)



FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

Código: FOR-GA-031
Versión: 0
Fecha: Memo 12021031818 - 21/10/2021
Página: 1 de 1

[illegible]

REGISTRO FOTOGRAFICO TRAMPA DE GRASAS

03/11/2025

Antes



Después



13/11/2025

Antes



Después



20/11/2025

Antes



Después



24/11/2025

Antes



Después

