

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GDAFE-01
	VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	Versión: 04
		Página 1 de 1

SUBPROCESO: Ambiental	
ACTIVIDAD: Visita técnica	
FUNCIONARIO: Ivan David Arbo	CEDULA:
UBICACION: Bosques de Pomona	FINCA/PREDIO: Bosques de Pomona
USUARIO: Henry Sanchez	CÉDULA: 10533873
CONTACTO: 3174128890	CORREO: sunchenhryfipado@hotmail.com
BENEFICIARIO/A PROYECTOS N/A	SI ☐ NO ☒ CUAL:
VISITA ACTUAL:	PROXIMA VISITA:
COORDENADAS GPS: Latitud (x) _____ Longitud (y) _____ Altura: _____	
LINEA PRODUCTIVA:	Area ☐ RUEA ☐ SI ☐ NO ☐
PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN/ORGANIZACIÓN N/A	SI ☐ NO ☒ CUAL:

OBJETIVO DE LA VISITA

Atender PQR radicado 20252300546983, realizado por residentes del barrio Bosques de Pomona - Instructor de un gimnasio al aire libre en una prebenda zona de protección del río Holino.

SITUACIÓN ENCONTRADA

Arbol de eucalipto en mal estado. Se les recomendó oficio para atender este componente forestal. La comunidad indígena que por parte de JAC se pretende construir un gimnasio, lo cual no es viable ya que está ubicado en la zona de protección del río. La cacha ubicada contigua a la zona de protección del río, está generando contaminación por residuos y vertimientos.

RECOMENDACIONES-COMPROMISOS

Enviar oficio a (PI) para atender el tema relacionado con el arbol de especie eucalipto. Se entregará informe de visita técnica, la comunidad se compromete a enviar el correo de la JAC del barrio. <i>Ma Dorisy Mesa M cel 34533901707</i>

Sofia Ordóñez Peña

Ma

FIRMA SERVIDOR PÚBLICO

Lina Vidal

Ma Dorisy Mesa M cel 34533901707

FIRMA PROPIETARIO

TEL:

Henry Sanchez F.
105133873 Pop.

Libia Victoria Concha
34538260