



NOTA ACLARATORIA: EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO SE REALIZO ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA PERO EN VIRTUD A LA EXISTENCIA DE LA ABUNDANTE COBERTURA VEGETAL COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN, NO PERMITE EVIDENCIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RECUPERACION DE LOS ESPEJOS DE AGUA DE CAÑO COLECTOR, PARA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DE OBRA SE MUESTRA EL REGISTRO FOTOGRAFICO COMO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A SATISACCION EN CADA UNO DE LOS INFORMES PRESENTADOS.







MUNICIPIO DE YONDO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN GENERAL



Proyecto:

SERVICIO DE RESTAURACIÒN Y RECUPERACIÒN DEL ECOSISTEMA

AREA LIMPIEZA

Contiene:

FOTOGRAMETRIA

ÁREA LIMPIEZA DEL CAÑO COLECTOR VÍA ACCESO YONDO

Elaboró:

Top: ROY CASTILLO A.

T.P. 01-2325 C.P.N.T.

Escala:

1=1500

Fecha:
ENERO DE 2025

Plano:
1 DE 1

Archivo:
caño carmelitas y caño agrio.dwg