



NOTA ACLARATORIA: EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO SE REALIZO ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA PERO EN VIRTUD A LA EXISTENCIA DE LA ABUNDANTE COBERTURA VEGETAL COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN, NO PERMITE EVIDENCIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RECUPERACION DE LOS ESPEJOS DE AGUA DE LOS SECTORES INTERVENIDOS EN CAÑO AGRIO DEL CORREGIIENTO DE SAN MIGEL DEL TIGRE, PARA CONSTANCIA DE LA EJECUCION DE OBRA SE MUESTRA EL REGISTRO FOTOGRAFICO COMO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A SATISACCION EN CADA UNO DE LOS INFORMES PRESENTADOS.







MUNICIPIO DE YONDO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN GENERAL



Proyecto:

SERVICIO DE RESTAURACIÒN Y RECUPERACIÒN DEL ECOSISTEMA

AREA LIMPIEZA

Contiene:

FOTOGRAMETRIA
AREA LIMPIEZA DEL CAÑO AGRIO
CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE

Elaboró:

Top: ROY CASTILLO A.
T.P. 01-2325 C.P.N.T.

Escala:

1=1500

Fecha:
ENERO DE 2025

Plano:
1 DE 1

Archivo:
caño carmelitas.dwg