INGEPLAN.CO

Hoja de Vida de Vehiculos
Código: GI F 26 SST
Versión: 02
Vigencia: 18/07/2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Paula Daniela Portilla Jimenez.	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	N/A.
CARGO	Inspector SISOMA.	FECHA Y HORA	25/08/25.
PROCESO	Administrativo.		
TIPO DE VEHICULO	Motocicleta		

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA	MARCA	COLOR	TIPO	NUMERO DE VIN
ESM52H	TVS	Negro nebulosa	Motocicleta.	9FL376652S0A02849
CILINDRAJE	**NUMERO DE MOTOR**	**SOAT FECHA DE VENCIMIENTO**	**REVISION TECNICOMECANICA FECHA DE VENCIMIENTO:**	**No. LICENCIA DE TRANSITO**
159	GESAR25A4867	19/09/25.	N/A.	10035755906

DIRECCIÓN-TRANSMISIÓN-SUSPENSIÓN

TIPO DE DIRECCIÓN	TIPO DE TRANSMISIÓN	NUMERO DE VELOCIDADES	SUSPENSIÓN DELANTERA	SUSPENSIÓN TRASERA
Mecánico.	Mecánica manual cadena.	5.	horquilla telesco.	Monoshock.

MOTOR

CANT. VALVULAS POR CILINDRO	CANTIDAD DE CILINDROS	TIPO DE FRENOS DELANTEROS	TIPO DE FRENOS TRASEROS	DIMENSIÓN DE RINES
4 valvulas x Cilin.	1.	1.	Disco.	Aleacion. 17".

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS

FECHA DEL SERVICIO	ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
10.000 Km	Revisión aceite y filtros.	N/A.	Filtros y Aceite.	Propio.

REVISION DE COMPARENDOS

FECHA DE CONSULTA	¿CUENTA CON COMPARENDO? SI/NO	MOTIVO	ESTADO	OBSERVACIONES

REPORTE DE INCIDENTES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
13/08/2025.	Villavicencio, Meta.	Por esquivar un accidente al frente, me accidenté solo.	

REPORTE DE SINIESTROS VIALES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Daniela Portilla Jiménez.

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CC. 1121948473 V/co.

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

CC.

FIRMA

CC.

INGEPLAN.CO

Hoja de Vida de Vehiculos
Código: GI F 26 SST
Versión: 02
Vigencia: 18/07/2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Maria Alejandra Castrillon	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	N/A.
CARGO	Residente interventoria.	FECHA Y HORA	25/08/2025.
PROCESO	Administrativo.		
TIPO DE VEHICULO	Motocicleta.		

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA	MARCA	COLOR	TIPO	NUMERO DE VIN
BUN17G.	Honda.	Rojo.	Motocicleta	9FM1A3773VF003576
CILINDRAJE	**NUMERO DE MOTOR**	**SOAT FECHA DE VENCIMIENTO**	**REVISION TECNICOMECANICA FECHA DE VENCIMIENTO:**	**No. LICENCIA DE TRANSITO**
109	JA37E3403320	21/01/26.	21/01/26.	10025021347.

DIRECCIÓN-TRANSMISIÓN-SUSPENSIÓN

TIPO DE DIRECCIÓN	TIPO DE TRANSMISIÓN	NUMERO DE VELOCIDADES	SUSPENSIÓN DELANTERA	SUSPENSIÓN TRASERA
Mecánico.	Cadena.	4.	Horquilla.	Doble amortiguador.

MOTOR

CANT. VALVULAS POR CILINDRO	CANTIDAD DE CILINDROS	TIPO DE FRENOS DELANTEROS	TIPO DE FRENOS TRASEROS	DIMENSIÓN DE RINES
2.	1.	Disco hidraulica	Tambor M.	17".

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS

FECHA DEL SERVICIO	ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
Enero/2025	Cambio de aceite. Cambio Kit arrastre.	N/A.	Aceite. Kit de arrastre.	Propio.

REVISION DE COMPARENDOS

FECHA DE CONSULTA	¿CUENTA CON COMPARENDO? SI/NO	MOTIVO	ESTADO	OBSERVACIONES

REPORTE DE INCIDENTES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

REPORTE DE SINIESTROS VIALES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

* Alejandra Castrillón

NOMBRE DEL CONDUCTOR

cc. 1093766536

* Alejandra C

FIRMA

cc. 1093766536

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

cc.

FIRMA

cc.

INGEPLAN.CO

Hoja de Vida de Vehiculos
Código: GI F 26 SST
Versión: 02
Vigencia: 18/07/2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Juan Sebastian Guevara M.	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	N/A.
CARGO	Residente Interventoria.	FECHA Y HORA	25/08/2025.
PROCESO	Administrativo.		
TIPO DE VEHICULO	Motocicleta.		

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA	MARCA	COLOR	TIPO	NUMERO DE VIN
VYY75E	Yamaha.	Azul Negro.	Motocicleta.	MEJRG42551 2021470
CILINDRAJE	**NUMERO DE MOTOR**	**SOAT FECHA DE VENCIMIENTO**	**REVISION TECNICOMECANICA FECHA DE VENCIMIENTO:**	**No. LICENCIA DE TRANSITO**
249.	63M7E0072433	28/08/2026	28/08/2026	10017708188

DIRECCIÓN-TRANSMISIÓN-SUSPENSIÓN

TIPO DE DIRECCIÓN	TIPO DE TRANSMISIÓN	NUMERO DE VELOCIDADES	SUSPENSIÓN DELANTERA	SUSPENSIÓN TRASERA
Mecanico.	Cadena.	5.	Horquilla.	Mecanico.

MOTOR

CANT. VALVULAS POR CILINDRO	CANTIDAD DE CILINDROS	TIPO DE FRENOS DELANTEROS	TIPO DE FRENOS TRASEROS	DIMENSIÓN DE RINES
2.	1.	ABS	Disco.	17".

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS

FECHA DEL SERVICIO	ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
Febrero/2025.	Aceite Kit de arrastre	N/A.	Aceite Kit de arrastre.	Propio.

REVISION DE COMPARENDOS

FECHA DE CONSULTA	¿CUENTA CON COMPARENDO? SI/NO	MOTIVO	ESTADO	OBSERVACIONES

REPORTE DE INCIDENTES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

REPORTE DE SINIESTROS VIALES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

x Juan Sebastian Guevara

NOMBRE DEL CONDUCTOR

cc.

x

FIRMA

cc. 1.019.014.463

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

cc.

FIRMA

cc.