FORMATO

*Acta Entrega-Recepción de Bienes Desmontados*

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

| Acta de Entrega de Elementos Retirados | Código: CAC-CAR-LP-1259-2025-00 |
|---|---|
| | Versión: 2 |
| | Página: 1 de 1 |
| | Vigente desde: 28/09/2021 |

| | |
|---|---|
| No. Acta: | |
| Fecha: 07 NOV 2025 | Hora: |
| Lugar: MPCHSTA - CUNDINAMARCA | |
| Dependencia: | |
| Proceso: | Gestión Administrativa - Almacén |
| Objetivo: | La entrega de bienes, materiales o elementos que fueron desmontados en el marco de la ejecución del proyecto de adecuación |

Teniendo en cuenta los **soportes correspondientes para la entrega de los bienes desmontados**, y una vez verificada la documentación que acredita la autorización de las personas designadas para su retiro, **se procede a realizar la entrega de un total de [ ] bienes**, conforme a lo estipulado por la entidad contratante y en el marco del contrato de obra.

Cada uno de los elementos ha sido identificado y revisado al momento de su entrega, y se encuentran relacionados a continuación con su respectiva descripción técnica, cantidad, estado de conservación y observaciones pertinentes:

| Ítem | Descripción del bien | Cantidad | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANITARIOS | 7 | MAL ESTADO | I.E.D. JUAN JOSE MOLINA. |
| 2 | GRIFERIAS | 12 | MAL ESTADO | I.E.D. JUAN JOSE MOLINA. |
| 3 | TANQUES SOLOS. | 2 | MAL ESTADO | I.E.D. JUAN JOSE MOLINA. |
| 4 | GRIFERIA. | 1 | MAL ESTADO | BIBLIOTECA. |
| 5 | GRIFERIAS | 5 | MAL ESTADO | JARDIN ICBF. |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

FORMATO

*Acta Entrega-Recepción de Bienes Desmontados*

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

| |
|---|
| Los bienes entregados mediante la presente acta corresponden a elementos que fueron desmontados durante la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra. Estos se encuentran debidamente identificados y clasificados conforme a su naturaleza, estado de conservación y posibilidad de reutilización, conforme a lo evidenciado durante el proceso de retiro.<br><br>Los elementos se entregan almacenados en un sitio previamente acordado con la interventoría y/o la entidad contratante, bajo condiciones que permiten su adecuada conservación hasta que se defina su disposición final o eventual reutilización.<br><br>Los bienes entregados se encuentran en las condiciones señaladas en los documentos que soportan la enajenación, de acuerdo con lo estipulado por la entidad. Así mismo, se deja constancia de que el formato de registro fotográfico, que muestra el estado físico de cada uno de los elementos al momento de su retiro y entrega, hace parte integral del presente documento como anexo para efectos de verificación, trazabilidad y control.<br><br>La presente entrega se realiza sin novedad, salvo las observaciones puntuales registradas en la tabla de relación de bienes. |
| Se firma en la Ciudad de Machetá, en dos originales, a los 07 días del mes de Nov del año 2025 |

| QUIEN ~~RECIBE~~: Entrega | QUIEN RECIBE: |
|---|---|
| *Por parte de:* Consorcio Adecuaciones<br>**Nombre y firma:**<br>Cargo: Diseñador Ambiental<br>Email:<br>Celular: 3209178491 | *Por parte de:* Alcaldía de Machetá<br>**Nombre y firma:** Natalia Caldas Gómez<br>Cargo: Contratista S. Públicos<br>Email: servicios publicos@macheta-cund.gov.co<br>Celular: 3195800179 |
| *Por parte de:*<br>**Nombre y firma:**<br>Cargo:<br>Email:<br>Celular: | *Por parte de:*<br>**Nombre y firma:**<br>Cargo:<br>Email:<br>Celular: |
| *Por parte de:*<br>**Nombre y firma:**<br>Cargo:<br>Email:<br>Celular: | *Por parte de:*<br>**Nombre y firma:**<br>Cargo:<br>Email:<br>Celular: |