| Versión: 1 | FORMATA |
|---|---|
| Fecha. 20/04/2023 | |
| Clasificación: Interna | INSPECCIÓN DE KIT DE DERRAMES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:** | María Mercedes Picaza. García. | **CARGO:** | Residente SST |
| **FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 24/11/2025. | **AREA O DEPENDENCIA:** | Construcción Nueva torre palacio de justicia. | |
| **MARQUE CON UNA X SEGÚN CORREPONDA** | | | |

| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD | | APLICA | | ESTADO DEL ELEMENTO | | CONCLUSIÓN SEGÚN INSPECCIÓN | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REQUERIDA | EXISTENTE | SI | NO | BUENO | MALO | ADQUIRIR | CAMBIAR | CONSERVAR | |
| 1 | Maleta o recipiente contenedor de los elementos del kit | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 2 | Gafas de seguridad | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 3 | Protector respiratorio | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 4 | Guantes de nitrilo | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 5 | Guantes para químicos | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 6 | Desengrasante | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 7 | Chaleco reflectivo | 1 UND | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 8 | Cinta de seguridad | 1 Rollo. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 9 | Bolsa Roja | 1 Paq de. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 10 | Recogedor anti chispo | 1. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 11 | Martillo de madera con punta de goma | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 12 | Masilla epoxica | 1 UND. | 1. | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 13 | Material solidificante | | | | | | | | | ✓ | |
| 14 | Almohadilla absorbente | 3 UNID | 3 | 3 | | | | | | ✓ | |
| 15 | Solidificador de líquidos | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 16 | Paños absorbentes oleofilicos | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 17 | Escobilla | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 18 | Linterna | 1 UND. | 1 | ✓ | | | | | | ✓ | |

Picaza.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: