



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
INSPECCIÓN DISTRITAL DE POLICÍA 19 C
CONTROL DE URBANISMO ILEGAL EN SUELO URBANO
POLÍGONO DE MONITOREO 004
COLINDANCIA SAN JOSE DE LOS SAUCES

INFORME TÉCNICO No.

CPS-735-2025 / 183-25


DATOS GENERALES

EXPEDIENTE	2022694490101429E	RADICADO INICIAL	20226930008653	CALIDAD DE QUIEN ATIENDE	-----
DIRECCIÓN DEL PREDIO	COLINDANCIA SAN JOSE DE LOS SAUCES (BELLA FLOR SUR)			FECHA DE VISITA	17 de Diciembre de 2025
RESPONSABLE	-----			IDENTIFICACIÓN	-----
GEORREFERENCIACIÓN (WGS - 84)	-----			OCUPANTES	-----
GEORREFERENCIACIÓN (MAGNA SIRGAS BOGOTÁ)	COORDENADAS EXPEDIENTE: E 91336,101 N 94766,128			HABITAN DESDE	-----

ASPECTOS TÉCNICOS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Provisional Área: Ocupada $\approx 30 \text{ m}^2$	PISOS	un (1) piso	MATERIALES USADOS	-----
OBSERVACIONES GENERALES	-----			ASPECTO LEGAL	-----
ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD	NINGUNA	SERVICIOS PÚBLICOS	-----		

MAPAS DE UBICACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO




CONCLUSIONES

En atención a la solicitud de verificación emitida por la Inspección de Policía 19 C, de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, se realiza la correspondiente visita técnica para la individualización de ocupaciones ilegales en la Colindancia san José de los sauces se precisa que:

La localización del predio en el barrio BELLA FLOR SUR confirma que este se encuentra dentro de la ocupación ilegal "COLINDANCIA SAN JOSÉ DE LOS SAUCES – POLÍGONO DE MONITOREO 004", el cual está clasificado como SITIO CRÍTICO POR MOVIMIENTO DE MASA. Al verificar las coordenadas E 91336,101 N 94766,128 (MAGNA SIRGAS BOGOTÁ), se constató que las coordenadas registradas en el expediente técnico no coinciden con la evidencia fotográfica asociada al mismo.

POR LO ANTERIOR SE INFORMA A LA INSPECCIÓN POLICÍA 19C, QUE CON RELACIÓN A LA EDIFICACIÓN LOCALIZADA CERCA AL PUNTO DE COORDENADAS E 91336,101 N 94766,128 (MAGNA SIRGAS BOGOTÁ), SE HA CONSTATADO QUE LAS COORDENADAS REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO COINCIDEN CON LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ASOCIADA AL MISMO.

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
 LAURA VIVIANA PRIETO JIMENEZ Arquitecta de Apoyo - Inspección de Policía 19C Alcaldía Local de Ciudad Bolívar			