Seguridad Nápoles®
EXPERIENCIA Y SOLIDEZ A SU SERVICIO

No. GS 408

No. GS 399

No. GS 365

COLBOG00555-3

Santiago de Cali, 04 de septiembre del 2025

Buenos días
Dra. Helda María Ayala Moreno
UNION TEMPORAL NJ RAMA VALLE
Palacio de Justicia Cali

ASUNTO: OBRA CARRERA 9 **–** CALLE 12

El día de hoy nuevamente se presenta situación en la obra del palacio de justicia sobre la carrera 9, esta situación se viene presentando desde el día lunes en la madrugada con los habitantes de calle, la situación es la siguiente, sobre la carrera 9 en la excavación que se esta realizando se pueden observar alambres de cobre, varillas de hierro, metal y cables, los cuales quedan expuestos durante toda la noche, los habitantes de calle ya se enteraron, ya observaron y ya divulgaron que en este sitio se encuentran estos elementos y que en la noche no hay vigilante externo y que estos elementos son fáciles de hurtar.

En este punto la visibilidad con el CCTV, es bastante complejo debido al muro que sobre sale justo encima del agujero de la obra, este nos impide observar detalladamente si hay alguien o no en este punto, a esto se suma la poca iluminación y la falta de las unidades de Policía Nacional en la madrugada, esto genera un riesgo inminente.

El día de ayer se le hizo la recomendación verbal al ingeniero EDWIN CANTE, para que tomaran acciones frente a este tema, por que hay varias acciones preventivas que se pueden tomar referentes a esto, como:

1. Realizar un cerramiento sobre toda la carrera 9 con lona, utilizando los postes y las palmas como soportes, que tenga una altura de 2 metros y un sobrante en la parte de abajo, y por dentro pisarlo con las baldosas de cemento que se retiraron dl suelo
2. Poner un plástico negro que cubra todo el agujero y ubicar encima de esto piedras o las baldosas de cemento, alrededor del plástico, esto con el fin que la persona que intente retirarlo no lo sea tan fácil acceder al mismo y nos permito visualizarlo por las cámaras y dar aviso al cuadrante
3. Solicitar un servicio de seguridad adicional de 22:00 horas a 06:00 horas en este punto para dar rondas externas en este punto durante toda la noche y así prevenir y disuadir a los delincuentes

"VIGILADO SuperVigilancia R. No. 20184000064537 de 22/08/2018"


Nit. 860.523.408 - 6
www.seguridadnapoles.com
Tel. (2) 5541308 / 318 8338830
recepcion@seguridadnapolesltda.com
Calle 5B 5 No. 37A – 21, B. San Fernando
Cali, Valle del Cauca - Colombia

CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 No. GS 408
CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 No. GS 399
CERTIFICACIÓN CCS ISO 45001 No. GS 365
BASC COLBOG00555-3
OPR Organización de Protección Reconocida

4. Cambiar uno de los servicios de guarda externo dejar 02 en el día y 1 en la noche, pero sin armamento, ya que en el día hay 3 servicios de ronda externa, esto mientras se realizan las adecuaciones de la obra.
5. Solicitar a la policía nacional el apoyo de las unidades que prestan en el apoyo durante el día, para que también se brinde este apoyo durante la noche

Estas serian algunas de las recomendacines para evitar que esta siatuacion se siga presentando, ya que esto genera perdidas en los materiales de la onbra, daños en el cableado, daños en la infraestructura y futuras instruciones por parte de los habitantes de calle, de manera oportuna solicito se tomen medidas para evitar que esto se siga presentando.

En esta imagen podemos observar el muro que sobre sale justo encima del agujero y lo expuesto que esta ya que solo cuenta con la cinta de peligro y esta es la unica barrera que impide el paso



"VIGILADO SuperVigilancia R. No. 20184000064537 de 22/08/2018"

Nit. 860.523.408 - 6
www.seguridadnapolesltda.com
Tel. (2) 5541308 / 318 8338830
recepcion@seguridadnapolesltda.com
Calle 5B 5 No. 37A – 21, B. San Fernando
Cali, Valle del Cauca - Colombia

Seguridad Nápoles®

EXPERIENCIA Y SOLIDEZ A SU SERVICIO

No. GS 408

No. GS 399

No. GS 365

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
COLBOG00555-3

OPR
Organización de Protección Reconocida





"VIGILADO SuperVigilancia R. No. 20184000064537 de 22/08/2018"

•BOGOTÁ: Casa Matriz, Calle 98 No. 13-10 B. Chicó,Tels. PBX (1)6160284 / FAX (1) 6348752 **•ACACIAS:** Calle 14 No 11-56 B. Juan Mellao Tel. 315 8070714 **ARMENIA:** Calle 3 Norte No. 16-25 P1 B. Nueva Cecilia Tel. (6) 7339951 **•BARRANQUILLA:** Cra.45 No. 85- 161 B. La Campiña Tel. (5) 3735423 - (5) 3782999 **•BOSCONIA:** Calle 15 Carrera 16A - 68 B. San Martin Tel: 320 9852127 **•BUCARAMANGA:** Calle 62 No. 17C – 53 B. La Ceiba Tels. (7) 6850004 **•CARTAGENA:** Transversal 48A No. 21E - 23 B. Alto Bosque Tels.(5) 6 512911 **•CÚCUTA:** Av. 1E No. 0N -19 B. Quinta Bosch Tels. (7)5788634 / 3174318126 **•FLORENCIA:** Cra. 10 No. 5b-03 B. Las Avenidas Tel. 315 3645304 **•GIRARDOT:** Cra. 7A No, 20A -39 B. Granada Tel. (1) 8320150 **•IBAGUÉ:** Calle 6 No. 5-26 P.2, B. La Pola, Tel. (8)2615256 **•LA LOMA CESAR:** Km. 2.4 Via Potrerillo, Municipio del Paso Cesar Tel. 317 3726606 **•MANIZALES:** Cra. 23B No. 67-24 B. Palermo Tel. (6)8870775 / (6)8870776 **•MEDELLÍN:** Cra 81a No. 37C- 5 B. Simón Bolivar, Tels. (4) 6033979 **•MOCOA:** Carrera. 4 No. 8-11 B. José Maria Hernández Tels. 317 3646215 **•MONTERÍA:** Calle 21 No. 13– 43 B. La Julia Tels. (4) 7890224 **•NEIVA:** Calle 18 A No. 7A– 15 B. Quirinal Tels.(8) 8716396 **•PALMIRA:** Cra 27 No. 19-66 P. 2 B. El Recreo Tel. (2) 2855653 **•PASTO:** Calle 22 No.1–15, Edif. Laura Catalina Of. 201, B. El Ejido Tels. (2) 722 78 62 **•PEREIRA:** Cra 10 No. 44-78 B. Maraya Tels.(6) 3 36 2471 **•POPAYÁN:** Calle 3 Norte No. 10-68 B. Modelo Tel. (2) 8377553 - 317 3774161 **•QUIBDÓ:** 3 No. 28-80 B. Cristo Rey Piso 2 Tels (4) 6715599 **•RIOHACHA:** 18 A No. 15 - 35 B. San Martin De Loba Tels.(5) 7280299 • **STA MARTA:** Cra 20 a No. 22-53 B. El Porvenir Tels. (5) 4363546 **•SINCELEJO:** Calle 15 No. 12 - 36 P. 2 Av San Carlos B. Santa Maria (5) 2751258 **•TULUÁ:** Cra 27 Bis No. 37 - 145 B. Av. Cali Tel. 317 3774161 **•TUNJA:** Cra. 9 No.17 – 62 P 4 B. Centro Tel. 317 6433754 **•VILLAVICENCIO:** Diag. 18 No. 19C - 13, Int. 101, B. Sausalito Tel. (8) 6814943 **•VALLEDUPAR:** Calle 38 C No. 5A-47 B. Montecarlo, Tels. (5) 5819804 / 3173726606.

Nit. 860.523.408 - 6
www.seguridadnapoles.com
Tel. (2) 5541308 / 318 8338830
recepcion@seguridadnapolesltda.com
Calle 5B 5 No. 37A – 21, B. San Fernando
Cali, Valle del Cauca - Colombia

En la siguiente imagen podemos observar los materiales expuestos dentro de la obra



En esta imagen incluso podemos observar 01 cuchillo el cual estaba siendo usado por los habitantes de calle para cortar y extraer el cable



"VIGILADO SuperVigilancia R. No. 20184000064537 de 22/08/2018"



En esta imagen también podemos observar una alta cantidad de material expuesto y esto nos genera alto riesgo

Queda claro que en las horas de la noche la empresa de seguridad no se hace responsable de los elementos hurtados en este lugar, puesto no contamos con un servicio de seguridad nocturno externo y por temas de ARL el recorredor torre Ay B y la unidad de la Calle 13, no pueden realizar desplazamientos hasta este punto.

Atentamente.

ANDERSON MORALES APONTE
Coordinador enlace
Rama judicial valle

"VIGILADO SuperVigilancia R. No. 20184000064537 de 22/08/2018"